	、选择题: (4	每题 4 分,	打"*"	者为必做,	再另选	做5题	,并标
	出选做记号	; " * ", =	多做不给分) ,共 40 分	•)		
1*	以下哪一点不符合	合随机误差统计	上规律分布特	点		(c)
2*	(A) 单峰性 测量误差可分为系 A:由于多次测量 B:由于实验所依 C:由于实验者	《统误差和偶然 量结果的随机性 衣据的理论和公	误差,属于系元产生的误式的近似性	《统误差的有: 差; 引起的测量误差		D) 抵偿 (性 B)
3*	下列说法中的正确 A: 当被测量可以 B: 对某一长度进 的。	进行重复测量	时,常用重复				
	C: 已知测量某时	 直阻结果为:]	R = 85.32	± 0.05Ω, 表明]测量电阻	1的真值(立于区间
	[85.27~85.37]。 D: 测量结果的三	之外的可能性很 要素是测量量		^z 均值),测量组	吉果的不确	定度和单	位。
4*	在计算数据时,	当有效数字位	数确定以后,	应将多余的数	字舍去。请	设计算结:	果的有效
	数字取 4 位,则 A: 4.32749→4.3		•	,	4.328	D: 4.328!	50→4.329
5*	、两个直接测量量	值为 0.5136 r	mm和10.0	mm,它们的积	是 (B)		
	A:5.136 C:5.1		B:5.14 D:5.1360				
6、	牛顿环是一种:					([)
	A. 不等间距的往		B. 等				
7、	C. 等间距的干涉下列哪些概念不适A. 逐差法C. 光放大法	5用拉伸法测核 B.补偿法		厚干涉条纹。 。(D)		
8、	用霍尔法测直流码	兹场的磁感应强	是度时,霍尔	电压的大小:	В)	
	A: 与霍尔材料的	性质无关;	I	B: 与外加磁场	的磁感应强	展度的大小	小成正比;
	C: 与霍尔片上的	工作电流 I_s 的]大小成反比	; D: 与霍尔	片的厚度(d 成正比	;
9、	消除望远镜视差的 A:望远镜的倾角		显远镜的目镜	;	镜的物镜;	(D)

D: 同时调节望远镜的目镜和物镜。

10、	、电表准确度等级是国家对电表规定的质量指标,它以数字标明在电表的表盘上,中个等级,请从下列给出的数字中选出选择正确的等级指标:	5.0
11、	、示波器显示的李萨如图形为 \rightarrow ,若 f_x =50Hz,则 f_y 为(A)	
12、	A. 25 Hz; B. 50 Hz; C. 100 Hz; D. 200Hz。 . 调好望远镜的主光轴与分光计的转轴垂直以后,不能动的螺钉是 (A	,)
13、	. 声速测量实验中声波波长的测量采用: (C	C)
14、	、在时间、距离和速度关系测量实验中,是根据物体反射回来的哪种波来测定物体的	的位置
	的? (C)	
	A: 光波; B: 电磁波; C: 超声波; D: 以上都不对。	
<u> </u>	、填空题: (每题 4 分,打" * "者为必做,再另选做 5 题,	并标
	出选做记号"*",多做不给分,共40分)	
1*	一个物理量的表达必须由 <u>数值</u> 和 <u>单位</u> 组成,二者缺一不可。特	勿理量
	的测量一般可分为 <u>直接测量</u> 和 <u>间接测量</u> 。	
2	* 用米尺测得某物体的长度为 8.54cm, 现用精度为 0.004mm 的量具测量,则测量经	吉果的
	有效数字有5位。	
3 *	根据有效数字运算规则, $b = 30.1 + 5.15$ 结果为 <u>35.2</u> 。	
	单次测量的误差可用 <u>仪器</u> 误差来估算,亦可用量具的 <u>最小分度值</u> 或 <u>最小分的一半</u> 来估算,多次测量时常用 <u>标准偏差</u> 来估算其随机误差的大小。	
5*	测量结果写成 $N = N \pm \Delta N$,它的含义是: N 的真值有较大的可能性落在 $N \pm \Delta N$ 。 $N \pm \Delta $	
6、	位。 磁感应强度的测量往往是通过转换测法来进行的,交变磁场的测量是根据电磁原理,把磁感应强度的测量转换为 电压或电动势 的测量。	兹感应
	一 在示波器观察到如下图所示的稳定正弦波形,已知 X 偏转电极加载的锯齿波,时基础	
	关置于 2ms/div 时。则在 Y 偏转电极上加载了 <u>正弦</u> 信号波形,其周期 8ms	
		·

8、刚体的转动惯量随转轴的不同而改变。如果质量为 m 的刚体绕某一轴的转动惯量为 n	,
当转轴平行移动了一距离 d ,则此刚体绕新转轴的转动惯量为 $I' = \underline{I + m}$	d^2
这就是转动惯量 <u>平行轴</u> 定理。 9、霍尔效应实验中测量霍尔电压时换向开关的作用是 <u>改变电流和磁场的方向消除各种效应</u> 。	副
10、双臂电桥测量低电阻时,被测电阻和标准电阻均采用接线法,从而将	护电
流端(或电压端)两端的引线电阻和接触电阻折合到回路的其它电阻中去。	
11、分光计主要由 平行光管 、 自准直望远镜 、 、 数物平台	_
和 <u>读数装置</u> 组成的。	
12、金属丝测杨氏模量实验中用 <u>光杠杆放大</u> 方法测量微小量,用 <u>对称测量</u> 方	ī法
消除金属丝拉伸时存在弹性滞后效应。	
13、测定导热系数可以归并为两类基本方法:一类是_稳态法,另一类为_动态法	°
14、在声速测量中,为了使发射换能器共振,要调节信号发生器的输出频率,判断其共振	夷
否的标志为:接收换能器输出信号在示波器上波形幅值_最大。	
15、电位差计是由(1) 工作电流调节 (2) 校准	
(3) <u>测量</u> 三个回路构成 。	

三. 解答题: (每题 10 分, 共 20 分。)

1、实验测得铅球的直径为 $d=(4.00\pm0.02)cm$,质量 $m=(382.34\pm0.05)g$ 。试根据有效数字运算法则求出铅球的密度 ρ ,并计算其不确定度,写出 ρ 的完整结果表达式。

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{\frac{1}{6}\pi d^3} = \frac{6m}{\pi d^3} = \frac{6 \times 382.34}{\pi (4.00)^3} = 11.42 \, g / cm^3$$

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(3\frac{\Delta d}{d}\right)^2} = 0.005$$

$$\Delta \rho = 0.06 \, g / cm^3$$


$$ho$$
 =11.42 \pm 0.06 g / cm^3

2、用惠斯登电桥测定铜丝在不同温度下的电阻值。数据见表。试用等精度作图法求铜 丝的电阻与温度的关系(自拟坐标系)。

数据表

温度 t (°C)	24.0	26.5	31.1	35.0	40.3	45.0	49.7	54.9
电阻 $R(\Omega)$	2.897	2.919	2.969	3.003	3.059	3.107	3.155	3.207

解: 解:以温度 t 为横坐标,电阻 R 为纵坐标。横坐标选取 2mm 代表 1.0 °C,纵坐标 2mm 代表 0.010Ω 。 绘制铜丝电阻与温度曲线如图所示。



坐标轴标注正确 2分

作图正确 2分

(注: 坐标可以有不同选法,符合等精度,适合表达即可)

由图中数据点分布可知,铜丝电阻与温度为线性关系,满足下面线性方程,即:

$$R = \alpha + \beta t$$
 1 $\frac{1}{2}$

在图线上取两点(如图所示),计算截距和斜率得:

$$\beta = \frac{3.197 - 2.909}{54.0 - 25.0} = 9.93 \times 10^{-3} \Omega ^{\circ} C$$
 2 \(\frac{\gamma}{2}\)

$$\alpha = \frac{54.0 \times 2.090 - 25.0 \times 3.197}{54.0 - 25.0} = 2.66\Omega$$

所以,铜丝电阻与温度的关系为:

$$R = 2.66 + 9.93 \times 10^{-3} t \ (\Omega)$$