

LỆNH SẢN XUẤT
(TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)

LỆNH SỐ:

T-01096/26

KHÁCH HÀNG:NA

PO :[GGAF.2026.AFACC0192](#)

MÃ HÀNG

NA

NA

TÊN SẢN PHẨM

NOI GIAO

SIZE

SỐ LƯỢNG

NGÀY NHẬN:

NGÀY GIAO:

SỐ LƯỢNG + % HH

00/01/1900

00/01/1900

DVT

TT-07052025

LOGO SILICON (LOGO ĐỀ MÁY)

NỀN ĐEN LOGO TRẮNG

LOGO COVE

37.6MM*37.6MM
(THEO MẪU GÓC)

-

-

PCS

TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:

-

-

PCS

CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT

1.

2.

3.

4.

5.

PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX					
CD I	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
ĐÚC SILICONE	1. Khuôn đồng đúc silicon theo file thiết kế có sơn xanh. 2. Silicon bơm màu WHITE 3. Silicon nền màu BLACK 4. Lụa 90/230-48PW 5. Tap long không keo + vải lót	2: 1g/pcs 3: 2.5 g/pcs 4:0.5M/CA 5: 1M/CA	QUY TRÌNH PHA MỰC NỀN BLACK KD 1008Y : 100g RG 601 :0.5g Tăng bảm 6# :10g						
			QUY TRÌNH PHA MỰC BOM WHITE KD 1380 MJ :100g RG 101 : 2g Tăng bảm 3# : 12g Pha loãng X100 : 60g						
			QUY TRÌNH BƠM CHỮ B1:CHO KHUÔN VÀO MÁY BƠM SLC RỒI BỎ KHUÔN VÀO NƯỚNG -Nhiệt độ thướt trên :95 độ -Nhiệt độ thướt dưới :145 độ +Vacuum time :10s +Exhaut timer :6s +Vulcan timer :40s + Lực ép PSI :500						
			QUY TRÌNH MÁY ĐÚC -Nhiệt độ thướt trên :95 độ -Nhiệt độ thướt dưới :145 độ +Vacuum time :10s +Exhaut timer :6s +Vulcan timer :40s + Lực ép PSI :500						
			QUY TRÌNH BƠM NỀN B1: Bơm slc vào khuôn B2:Bỏ khuôn vào máy ép B4: khi máy ép xong tháo gỡ ba via slc trên khuôn B5: Bỏ khuôn qua máy làm nguội B6 : Lấy hàng khỏi khuôn đúc và kiểm tra hàng đảm bảo mặt trước Sau đó nhập kho						

CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU							
STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	ĐVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH
				Đã có	Chưa có		

GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP