Работа с Patch-панелью:

- проложить витую пару через кабель-каналы и гофры;
- выбрать схему обжимки RJ-45;
- зачистить конец витой пары и разложить жилы в правильном порядке.
- обрезать лишнюю длину жил, надеть коннектор RJ-45 на жилы, обжать;
- повторить обжимку с другим концом витой пары.

Работа с тестером:

- включить тестер;
- подключить тестер к каждому концу витой пары;
- убедиться в том, что сигнал проходит по каждой жиле.