4.1)

Gew	Bez										
0	0	00000	x	0	000-0	х	0	000		1	-01
1	2	00010	х		00-00	х		0-0-0		2	1-1
	4	00100	x		0-000	х		-0-00			
	8	01000	х	1	0010-	х	1	001	х		
2	5	00101	x		001-0	х		-010-	х		
	6	00110	x		00-10	х		-01-0	х		
	10	01010	х		0-010	х	2	-01-1	х		
	20	10100	x		010-0	х		-011-	х		
3	7	00111	х		10-00	х		101	х		
	21	10101	x	2	001-1	х		1-10-	х		
	22	10110	x		0011-	х		1-1-0	х		
	28	11100	x		-0101	х	3	1-1-1	х		
4	23	10111	х		1010-	х		1-11-	x		
	29	11101	х		-0110	х		111	х		
	30	11110	x		101-0	х					
5	31	11111			1-100	х					
				3	-0111	х					
					101-1	х					
					1011-	х					
					1-101	х					
					1110-	х					
					1-110	х					
					111-0	х					
				4	1-111	х					
					111-1	х					
					1111-	х					

	00000	00010	00100	01000	00101	00110	01010	10100	00111	10101	10110	11100	10111	11101	11110	11111
000	х	х	х			х										
0-0-0	х	х		Х			х									
-0-00	x		x					x								
-01			х		х	х		х	х	Х	х		х			
1-1								х		х	х	х	х	х	х	х

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \overline{x_1 x_3 x_5} \vee \overline{x_2} x_3 \vee x_1 x_3$$

Es werden bereits alle Terme abgedeckt, sodass die zwei übrigen Terme nichtmehr nötig sind