Statusbericht Woche 7

Mögliche Lösungen für das Bluetoothproblem wurden diese Woche getestet. So konnte herausgefunden werden, dass man über die Android API an den Gerätenamen kommt. Allerdings wurde im Zuge der Tests auch herausgefunden, dass der Sensor nur Geräte sieht, die aktuell senden. So muss das Handy wohl im Scan Modus sein, welcher in den Einstellungen aktiviert wird (und jeweils nur ein paar Sekunden hält), um angezeigt zu werden. Wir müssen also herausfinden, ob wir diesen Modus auch via Android API aktivieren können, da wir nicht die Einstellungen und die App gleichzeitig geöffnet haben können.