## Statusbericht Woche 5

Die zweite Iteration wurde erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Bluetooth-problem haben wir ebenfalls Fortschritte erzielen können, es ist uns gelungen den Gerätenamen zu ändern. So können wir eine eindeutige Identifikation erstellen. Es muss allerdings noch getestet werden, ob das auch mit den Sensoren funktioniert. Falls ja, wäre das Problem gelöst, ansonsten werden wir den erdachten Workaround einbauen, bei welchem der Benutzer die MAC-Adresse selbst eintragen muss.

