# 货物分拣机器人自动程序编程

(本教材使用 jfScratch 图形编程软件)



# 货物分拣机器人程序解析

### 一、硬件连接

- 1. 高精度陀螺仪接在数字端口7。
- 2. 触摸开关接在模拟口 7。
- 3. 继电器接数字口 8, 控制刷子。
- 4. 轨迹传感器接在模拟口 5
- 5. 舵机接数字端口 6
- 6. 扩展电机接口卡(光电编码卡)接数字口

## 二、程序解释

1.程序初始化化




图 1 程序初始化

2.等待陀螺仪稳定工作,按下触摸,保存正前方方向在变量 Z。




图 2 等待陀螺仪稳定工作,记录正前方角度




图 3 正前面角度

3.把车转一个方向,对准方块货物。记录角度




图 4 记录方块的方向




图 5 记录货物方向

## 4.夹起货物并放下




图 6 抓起货物并放下

上面代码运行后,机器人大概在图7的位置




图 7 机器人方位

5.收拾小货物过程,循环扫描3次。





图 8 收拾小货物程序

具体行走线路请看图 9,注:右转,是在原来基础-90,左转是在原来基础+90。



# 机器人扫描 3 次之后,机器人大概在图 10 的位置





图 10 小车扫描后的位置

#### 6.回到终点



## 三、子程序介绍

1.子程序 gotoEByGy(deg,speed)介绍:



- (1) 子程序功能: 控制机器人直走到场地边缘
- (2) 子程序内局部变量介绍:

Deg: 机器人行走的角度

Speed: 控制机器人行走速度

(3) 子程序说明:

重复执行按照角度 deg, 速度 speed 的直走程序, 当模拟端口 25 循迹传感器

## 2.子程序 turnR(deg,speed)介绍:



子程序功能: 控制机器人右转


子程序内局部变量介绍:

Deg: 机器人转弯后的角度 Speed: 控制机器人转弯速度

#### 子程序说明:

让机器人不断右转知道对准角度 deg,速度为 speed,陀螺仪端口为 7

3.子程序 turnL(deg,speed)介绍:



子程序功能: 控制机器人左转

子程序内局部变量介绍:

Deg: 机器人转弯后的角度 Speed: 控制机器人转弯速度

#### 子程序说明:

让机器人不断左转知道对准角度 deg,速度为 speed,陀螺仪端口为 7

4. 子程序 gotoByTiem(deg,speed,time)介绍:

```
定义 gotoByTiem deg speed time
时间清零
重复执行
直走 角度 deg 左马达 speed 右马达 speed 最小速度 30 陀螺仪端口 7 如果 系统时间 > time 那么
此出循环
```

子程序功能:控制机器人直走一定时间

#### 子程序内局部变量介绍:

Deg: 机器人直走的方向 Speed: 控制机器人直走速度 Time: 控制机器人直走时间

#### 子程序说明:

执行按照角度 deg, 速度 speed 的直走程序时间 time 秒

### 5.子程序抓货物



## 6.子程序放货物

定义 fanghw
扩展电机 扩展端口 1 速度 -80
延迟 0.2 秒
扩展电机 扩展端口 1 速度 0
延迟 0.5 秒
舵机 数字端口 6 角度 130
延迟 0.5 秒