Rockchip RK3588 Vsync 调整说明

文件标识: RK-KF-YF-470

发布版本: V1.0.0

日期: 2022-06-28

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文描述 RK3588 Vsync 调整的说明。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3588	LINUX KERNEL 5.10

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	张玉炳	2022-06-28	初始版本

目录

Rockchip RK3588 Vsync 调整说明

VOP 调整说明

DSC 模块调整说明

DSI 接口调整说明

VFP 调整说明

HFP 调整说明

DSI Clock 调整说明

VOP 调整说明

要调整系统的 Vsync 周期,一般可以通过调整 VFP, HFP, 或 dclk rate。

在 RK3588 的 VOP 中, 调整 VFP 可以配置成立即生效或者帧生效, 调整 HFP 只能是帧生效, 目前不 支持 dclk rate 的调整。

DSC 模块调整说明

DSC 模块支持调整 VFP 和 HFP,并且都只能配置成立即生效,目前不支持 dclk rate 的调整。


DSI 接口调整说明

DSI 的寄存器其配置都是立即生效的,无论配置 VFP,HFP 都是立即生效。

VFP 调整说明

DSI 接口可以通过调整 VFP 来改变 Vsync 的周期,在 Vsync 中断到来时,同时改变 VOP、DSC(如果有用到 DSC 压缩)、 DSI 的 VFP 寄存器,并立即起效,就可以改变当前帧的 VFP。由于 DSI 寄存器的限制, VFP 最大只能设置到 1023。


如果为了获取更大的 VFP ,可以只调整VOP、DSC(如果有用到 DSC 压缩)的 VFP 寄存器,不过不改动 DSI 的 VFP 寄存器会影响 VFP 的发包配置,会出现下图情形:



即缺少同步包,如果屏端不接受这种波形,则可能出现显示异常,不建议不配置 DSI 的 VFP。

HFP 调整说明

VOP 的 HFP 设置是帧起效,DSC 和 DSI 是立即起效,而且每一行的时间间隔很短暂,没有办法保证 VOP、 DSC、DSI 的 HFP 的调整会在同一行起效,可能导致输出内容的显示异常,所以 RK3588 的 DSI 接口目前不支持通过调整 HFP 改变 Vsync。本地测试 DSC 模式下调整 HFP 会显示异常,如下:



DSI Clock 调整说明

通过调整 DSI Clock 最终也是通过调整 VOP 的 dclk 来实现,目前 VOP 不支持调整 dclk, 同时 DSI 的寄存器都是立即起效,DSI 也不支持调整 DSI clock。