

完整 FPGA P7 + 电源板电机排针：直接连到对应针脚

正面视图；位置按此前 PCB 图。只按两端针号接线，线条交叉处不相连。

