PUNTI (1) *RECO PUNTI (2)

央央央央央央央央

央央央央央央央

类类类类类类类类

类类类类类类类类




















MANUALE DELL'OPERATORE





















liseano	"INVACION" Descrizione	Mote
4551	Tramoggia ricupero moneta	
4553	Sportello ricupero moneto	
4570	Micro interuttore gettoniera	
4950	Selettore completo [indicare moneta]	
4952	Comando ricupero moneta	
4955	Canale completo	
8080	Porta lusibile	
10008	Piestra monitor completa	
10009	Altobarlante 8 ohm	
10011	Interuttore generale	
10015	Interlock	
10017	Pulsante contatti dorzti	
10022	Filtro rete	
10032	Portalambadina	
10033	Lambadina 6.3 v. O.ISA.	
10044	Supporto pulsante	
10045	Bottone pulsante	
10046	Ghiera pulsante	
10047	Molla pulsante	
10056	Griglia altoparlante	
10074	Scatoletta illuminazione	
10076	Finestrine trasparente	
10080	Introduttore moneta [indicare moneta]	
10081	Complesso tilt	
10082	Contatore	
10083	Serratura sportello	
10085	Sportello completo montato	
10125	Alimentatore completo montato	
10128	Trasformatore alimentatore	
10129	Circuito stampato completo di componenti [aliment]	
10132	Comettore per circuito stambato	
10134	Piestra elettronica completa di componenti [gioco]	
10139	Cinescopio 20"	
10142	Gruppo completo pulsante Itipo non illuminato	
10147	Vetro frontale seriografato	
10148	Specchio fume semitresperente	
10151	Pannello comandi Isenza componentil	
10152	Complessivo micro interruttore Itino non illuminatol	
10155	Scatola manete completa	
10156	Fondale cartone	
10161	Tubo fluorescente	


SCH




SERIE MT1

* RESISTENZE

SU RICHIES





Congratulazioni!

Acquistando l' "Invasion" avete acquisito una macchina che incrementerà i vostri profitti.

L'"Invasion" è stato studiato dalla SIDAM nei minimi dettagli e viene sottoposto singolarmente a un collaudo di 36 ore per assicurare un funzionamento privo di inconvenienti con piena soddisfazione del cliente e conseguenti alti profitti.

L'"Invasion" è dotato di alcuni accorgimenti che vanno posti in evidenza:

- 1. Circuito anti-slam: sullo sportello è presente una lamella con contrappeso il cui segnale viene gestito direttamente dal microprocessore. Quando lo sportello viene colpito violentemente il programma viene resettato e riparte da zero. E' così impossibile giocare senza l'introduzione delle monete. La lamella può essere utile all'operatore per resettare il programma; basta azionarla manualmente.
- 2. Circuito di reset all'accensione: sulla piastra elettronica è presente un circuito che resetta il programma quando viene data tensione alla macchina. I circuiti di ingresso sono filtrati per garantire la massima immunità ai disturbi.
- 3. Gettoniera con gestione separata: i microswitch delle gettoniere sono gestiti da software in modo totalmente autonomo e il contatore viene comandato elettronicmente. In questo modo se un microswitch rimane bloccato, la macchina può continuare ad accettare le monete introdotte nell'altra gettoniera e il contatore continua a funzionare regolarmente; inoltre, l'ottima qualità delle gettoniere SIDAM (massima apertura per scaricare gli eventuali oggetti estranei) e la grande capacità della cassetta monete, comportano un minor numero di interventi, con conseguente riduzione dei costi di gestione.
- 4. Protezione contatore: il microprocessore controlla che il contatore sia inserito e funzioni regolarmente. Nel caso il contatore venga staccato il programma si arresta e non riprende finchè il contatore non viene regolarmente ricollegato.

La SIDAM, tramite i suoi rivenditori autorizzati e direttamente, è sempre a vostra disposizione per darvi assistenza e ascoltare i vostri consigli e suggerimenti.

Ricordate: la SIDAM lavora perchè Voi lavoriate meglio!



