



REPORTE DE NOVEDADES E INCIDENCIAS

Corredor Férreo Central
domingo, 27 de septiembre de 2026
Consorcio Conservación Costera
Gestionado con Mantenix



Corredor Férreo Central

domingo, 27 de septiembre de 2026

BAJA 25 de septiembre de 2026 Climático / Geotécnico
Afectación por lluvia torrencial en Talud Sur
● Frente de Excavación PK 08+100

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD

Se activó protocolo preventivo y canalización de escorrentías. 0 trabajadores afectados.

SOLUCIÓN / RESPUESTA ADMINISTRATIVA

Bombeo continuo y refuerzo de cunetas perimetrales.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Generado por Mantenix Platform