

Support-Ticket #2451

Betreff

Ungewoehnliche Geraeusche bei Kreiselpumpe X-123

Kunde (Erstmeldung)

Seit gestern macht unsere Pumpe X-123 in Halle 3 ein lautes, pfeifendes Geraeusch. Die Foerderleistung scheint auch etwas geringer zu sein als sonst. Was koennte das sein?

Support-Antwort

Vielen Dank fuer Ihre Meldung. Das beschriebene Geraeusch deutet auf Kavitation hin, moeglicherweise durch zu geringen Zulaufdruck oder Luftansaugung im Saugbereich. Bitte pruefen Sie zunaechst die Zulaufbedingungen und die Dichtungen auf Undichtigkeit. Sollte das Problem bestehen bleiben, empfehlen wir eine Pruefung des Laufrads durch unseren Servicetechniker.

Kunde (Rueckmeldung)

Wir haben die Zulaufbedingungen geprueft, das Geraeusch besteht weiterhin. Koennen Sie einen Techniker vorbeischicken?

Support-Antwort

Wir haben einen Termin fuer einen Vor-Ort-Service in drei Werktagen eingeplant. Ein Techniker wird das Laufrad und die Lager pruefen. Ticket bleibt bis zum Termin offen.

Status

Offen – Vor-Ort-Termin vereinbart