
UYGULAMA · HİJYENİK ÜRÜNLER VE NONWOVEN

ÇOK KATMANLI SERİMDE EŞZAMANLI ÇİZGİ YÖNETİMİ

Hijyenik ürün ve nonwoven hatlarında kesim çizgilerinin çoğu zaman aynı anda görünmesi gerekir; ürün ölçüsü ise gün içinde birkaç kez değişir. Her geçişte çizgilerin yeniden ayarlanması, hattın en uzun duruş kalemi hâline gelir. ServoMotion konumları reçeteden alır; tüm çizgiler kurulduktan sonra üretim boyunca yerinde kalır.



Shuttle	26 lazer	2.300 mm
ÖRNEK KURULUMDA KULLANILAN SISTEM	EŞZAMANLI ÇIZGI	STROK

HATTIN GERÇEĞİ — BU BELIRTILERI TANIYOR MUSUNUZ?

Reçete değişimi hattı bekletiyor

Gün içinde birkaç kez ürün değiştiriyorsunuz; her geçişte çizgilerin ölçülüp ayarlanması üretimden doğrudan zaman alıyor.

Çizgilerin hepsi aynı anda gerekli

Sıralı gösterim yeterli olmuyor; operatörün tüm kesim konumlarını bir arada görmesi gerekiyor.

Katmanlar arasında tutarsızlık

Çok katmanlı yapıda her katmanın kenar ve eksen referansı ayrı ayrı tutuyor; küçük kaçıklıklar birleşimde büyüyor.

Reçete sayısı artıyor

Yeni ürünler eklendikçe gereken çizgi sayısı büyüyor; bugünkü düzen yarınki reçeteye yetmiyor.

KEŞIFTE ÖLÇTÜĞÜMÜZ PARAMETRELER

En yoğun reçete	Aynı anda kaç çizgi gerekiyor; gövde boyu ve araba sayısı bu sayıdan çıkar.
Çalışma genişliği · strok	En dar ve en geniş reçete arasındaki gerçek hareket alanı.
En küçük çizgi aralığı	Arabaların yan yana gelebileceği en küçük mesafeyi belirler.
Reçete değişim sıklığı	Günlük geçiş sayısı, kurulum döngüsünün üretime etkisini belirler.
Yüzey ve ortam ışığı	Dokunmamış yüzeyin mat yapısı ve tepe aydınlatması; lazer rengi seçimini etkiler.
Montaj ve titreşim	Taşıyıcı yapının rijitliği ve hattın titreşimi; montaj noktası buna göre seçilir.

BU SEGMENTTE HANGI MIMARI?

ÖRNEK KURULUM

SHUTTLE PRECISOR · 26 LAZER · 2.300 MM STROK

Tek servo eksen, 26 lazer arabasını reçetedeki konumlara taşır; kurulum tamamlandığında bütün kesim çizgileri aynı anda görünür. Değerler örnek bir kurulumdan alınmıştır; sizin hattınız için araba sayısı ve gövde boyu keşifte belirlenir.

Bu not, segmentteki tipik ihtiyaçları ve örnek bir kurulumu özetler. Nihai sistem yapısı, gövde ölçüsü ve bağlantı kapsamı saha keşfinde belirlenir. Lazerler hizalama referansı oluşturur; malzeme ve makine elemanlarının ayarı operatör tarafından yapılır. Değerler ürün geliştirme kapsamında bildirimsiz değişebilir.

HATTINIZI BIRLIKTE DEĞERLENDIRELIM servomotion.com.tr/iletisim.html