Experiência 7 - Realimentação de Estados

Rodrigo Seiji Piubeli Hirao (186837)

29 de junho de 2021

Conteúdo

1	Controlabilidade do Sistema	2
2	Polos com menor custo de esforço de controle	3
3	Cálculo dos ganhos	3

1 Controlabilidade do Sistema

A partir da forma padrão de equações de estado (1) foi determinado A e B e calculado sua controlabilidade usando o comando 'ctrb' do matlab e o 'rank' para ver que o posto é 4, logo todos os estados do sistema são controláveis.

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax(t) + Bu(t) \\ y = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$
 (1)

```
>> A = [0 1 0 0;
m_2*l_c*g/Jb -c_r/Jb m_1*g*k_a/(Jb*k_x) 0;
0 0 0 1;
(Jb-m_2*l_0*l_c)*g*k_x/(Jb*k_a) 0 -m_1*l_0*g/Jb -c_1/m_1]
A =
              1.0000
         0
                              0
                                         0
  -14.3494
              -0.3996
                         3.2771
                                         0
                              0
                                    1.0000
  286.5952
                    0
                       -21.3229
                                   -0.9487
>> B = [0; -l_0*k_a*k_s*k_f/Jb ; 0; Ja*k_x*k_s*k_f/(m_1*Jb)]
B =
   1.0e+04 *
         0
   -0.0970
    1.5100
>> C = [1 0 0 0]
C =
     1
           0
                  0
                        0
>> D = [0]
D =
     0
>> CO = ctrb(A, B)
CO =
   1.0e+05 *
         0
              -0.0097
                         0.0039
                                    0.6325
   -0.0097
               0.0039
                         0.6325
                                   -0.7778
               0.1510
                        -0.1432
                                   -5.8636
    0.1510
              -0.1432
                        -5.8636
                                    9.7277
>> rank(CO)
```

ans =

4

2 Polos com menor custo de esforço de controle

Foi escolhido o polo r = 50 pois este possui o menor esforço de controle e mantendo propriedades de amortecimento e frequência muito parecidos, pois o polo dominante quase não muda entre os casos.




Figura 1: Polos de r = 50

```
>> p50 = [-6.9+10.3i, -6.9-10.3i, -5.1+0.64i, -5.1-0.64i]
p50 =

-6.9000 +10.3000i -6.9000 -10.3000i -5.1000 + 0.6400i -5.1000 - 0.6400i
```

3 Cálculo dos ganhos

Usando a função 'acker' do matlab podemos descobrir que $k_1 = 0.2408$, $k_2 = 0.0806$, $k_3 = 0.0366$ e $k_4 = 0.0067$, assim temos que $k_{pf} = 0.1410$. E usando a função 'eig' podemos confirmar que os nossos ganhos estão certos.

```
-6.9000 -10.3000i
```

Simulando esses valores temos o sistema da figura 2 com a resposta ao degrau da figura 3 que mostra um erro 0 de x em relação à entrada.




Figura 2: Sistema do controle por realimentação de estados




Figura 3: Resposta sistema do controle por realimentação de estados ao degrau unitário

^{-5.1000 + 0.6400}i

^{-5.1000 - 0.6400}i