Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatik	у,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace	

Projekt předmětu Praxe

# Bezdrátový měřič vzdálenosti

Alois Miltak

E3C

28. října 2024

#### Zadání

Vytvořte program a zrealizujte zapojení pro Arduino, které pomocí ultrazvukového senzoru měří vzdálenost objektu a posílá tuto hodnotu v centimetrech na sériový port. Dále rozsvěcí LEDky a mění zvuk pieza v závislosti na změřené vzdálenosti.


## Popis řešení

Nadefinoval jsem si čísla všech pinů jako konstanty, čísla pinů LEDek jsem si uložil do pole, abych mohl snadno LEDky nastavovat cyklem. Pro měření vzdálenosti jsem použil algoritmus z tutorialu uvedeného ve zdrojích. Limity vzdálenost, od kterých se rozsvěcují jednotlivé LEDky jsem si uložil do pole, abych nemusel psát pod sebou několik if-else, ale mohl vše nastavit jedním cyklem.


## Použité součástky

- Arduino UNO
- Ultrazvukový senzor HC-SR04
- Piezo
- LEDky (2xčervená, 2x žlutá, 2x zelená)
- Rezistory 330 $\Omega$
- Nepájivé pole

# Schéma zapojení



## **Foto realizace**



### Kód programu

```
// Definice pinů pro ultrazvukový senzor
const int pin echo = 6;
const int pin_trig = 7;
const int buzzer pin = 3;
const int led_green1 = 13;
const int led green2 = 12;
const int led yellow1 = 11;
const int led_yellow2 = 10;
const int led red1 = 9;
const int led_red2 = 8;
const int ledPins[] = { led green1, led green2, led yellow1,
led_yellow2, led_red1, led_red2 }; // Pole s piny pro LED diody
const int vzdalenosti[] = { 30, 25, 20, 15, 10, 5 };
                            // Hodnoty vzdáleností pro každou LED
const int tony[] = { 250, 260, 270, 280, 290, 300 };
                        // Odpovídající hodnoty zvuku pro každou
vzdálenost
// Proměnná pro ukládání změřené vzdálenosti
unsigned long vzdalenost;
// Proměnná pro ukládání tónu
int ton = 0;
void setup() {
  // nastavení pinů pro ultrazvukové čidlo
  pinMode(pin_trig, OUTPUT);
  pinMode(pin_echo, INPUT);
  // Nastavení pinů pro ledky
  for (int i = 0; i < 6; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
  }
  // inicializace sériového portu
  Serial.begin(9600);
}
```

```
void loop() {
  // Volání funkce pro výpočet vzdálenosti
  vzdalenost = zmer_vzdalenost(pin_trig, pin_echo);
  // Výpis vzdálenosti na sériový monitor
  Serial.print("Vzdalenost: ");
  Serial.print(vzdalenost);
  Serial.println(" cm");
  // Rozsvícení LEDek a nastavení tónu podle vzdálenosti
  for (int i = 0; i < 6; i++) {
    if (vzdalenost <= vzdalenosti[i]) {</pre>
      digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
      ton = tony[i];
    } else {
      digitalWrite(ledPins[i], LOW);
    }
  }
  if (vzdalenost > 30 || vzdalenost <= 0) {</pre>
    noTone(buzzer_pin);
  } else {
    tone(buzzer_pin, ton);
  delay(100);
}
  // Funkce pro výpočet vzdálenosti
unsigned long zmer _vzdalenost(int trig, int echo) {
  unsigned long vzdalenost cidlo, cas cidlo;
  // Vyšle ultrazvukové vlny pomocí TRIG pinu
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delay(1);
  digitalWrite(trig, LOW);
  cas cidlo = pulseIn(echo, HIGH);
  // Převedení času na vzdálenost
  vzdalenost cidlo = (cas cidlo / 2) / 29.1;
  return vzdalenost cidlo;
}
```

#### Závěr

Povedlo se mi implementovat všechny funkce požadované zadáním. Nejpracnější bylo vyladit cyklus, který podle vzdálenosti nastavuje jednotlivé LEDky. Dále jsem řešil problém, že každé druhé měření ukazovalo nulovou vzdálenost. Pomohlo doporučení v datasheetu ultrazvukového senzoru, že mezi jednotlivými měřeními by mělo být alespoň 60ms pauza. Po přidání 100ms zpoždění už měření fungovalo správně.

## Použité zdroje a knihovny

Knihovna New Ping: https://bitbucket.org/teckel12/arduino-new-ping/wiki/Home

HC-SR04 tutorial - <a href="https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/">https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/</a>

HC-SR04 datasheet -

https://www.smartprototyping.com/image/data/2020/09/102042%20HC-SR04%20Ultrasonic%20Distance%20Sensor/HCSR04%20Datasheet.pdf