WI-203 Instrukcja stanowiskowa: kontrola jakości wytłoczek

Dokument: WI-203 | Wersja: 2 | Data: 2026-01-20 | Właściciel: Dział Jakości | Detal: wspornik 4471-B, linia P-12

1 Cel

Instrukcja opisuje kontrolę jakości wspornika 4471-B tłoczonego na prasie HP-250 na linii P-12. Jej celem jest wykrycie niezgodności zanim wadliwe detale trafią do klienta.

2 Częstotliwość kontroli

- Kontrola pierwszej sztuki (FAI) po każdej wymianie narzędzia i po każdej naprawie narzędzia.
- Kontrola wizualna co 50 sztuk.
- Pomiar wymiarów krytycznych co 2 godziny oraz po każdym alarmie E305 (przeciążenie prasy).

3 Wymiary krytyczne

Cecha	Wymiar i tolerancja	Przyrząd
Średnica otworu A	Ø 8,2 mm (+0,1 / 0)	Sprawdzian trzpieniowy 8,2 / 8,3
Rozstaw otworów A–B	45,0 mm ± 0,15 mm	Suwmiarka cyfrowa
Wysokość gięcia	18,5 mm ± 0,2 mm	Przyrząd kontrolny KP-4471
Wysokość zadziora	maksymalnie 0,15 mm	Czujnik zegarowy

4 Wady niedopuszczalne

- Pęknięcia w strefie gięcia.
- Brak otworu lub otwór niedobity.
- Rysy głębsze niż 0,05 mm na powierzchni widocznej.
- Ślady oleju lub zgorzeliny na powierzchni przeznaczonej do zgrzewania.

5 Postępowanie w przypadku niezgodności

1. Natychmiast zatrzymaj prasę i nie uruchamiaj jej ponownie bez zgody lidera zmiany.
2. Oznacz pojemnik z bieżącą produkcją czerwoną etykietą „Blokada”.
3. Powiadom lidera zmiany (wew. 4400) i kontrolę jakości (wew. 4430).
4. Odłóż do kwarantanny ostatnie 50 sztuk wyprodukowanych od ostatniej poprawnej kontroli.
5. Zarejestruj niezgodność w systemie MES, podając numer zlecenia, numer narzędzia i opis wady.

6 Zapis wyników

Wyniki kontroli pierwszej sztuki zapisuje się w karcie FAI dołączonej do zlecenia. Pomiary okresowe wpisuje się do karty kontrolnej na stanowisku. Karty przechowuje Dział Jakości przez 3 lata.

Dokument syntetyczny wyłącznie do celów demonstracyjnych. Contoso jest firmą fikcyjną.