# 白露桥梁日常检查交接记录

DocQA 合成评估材料；全部机构、研究、日期与数字均为虚构；CC0-1.0；不得作为真实研究或业务依据。

## F01 材料段落1

虚构的白露桥交接记录覆盖2025年8月10日白班巡查，只涉及人行桥日常外观检查。

## F02 材料段落2

巡查发现3处栏杆涂层剥落和1处排水口堵塞，未做承载能力检测。

## F03 材料段落3

记录分为发现、临时处置、移交跟踪三部分，分别由巡查员、维护班和管理站签字。

F04 材料段落4

涂层剥落拍照定位，堵塞排水口当天清理；结构疑点须另报专业检测。

F05 材料段落5

演练附件中的裂缝宽度2毫米是教学示例，不能当作本桥实测缺陷。

F06 材料段落6

管理站要求7日内复看排水情况；复看要求不是已经完成复查。

F07 材料段落7

扫描附页记载清理作业耗时35分钟，作业时临时限制一侧通行。

F08 材料段落8

尾页写明当日未见明显沉降仅是目视记录，不能据此判定桥梁承载安全。

F09 材料段落9

记录没有桥梁荷载试验结果，也没有维修总费用。

F10 材料段落10

扫描签名只表明交接，不代表第三方安全鉴定。