

RAW SIGNAL AQUISITION
Active Band pass filter
20HZ-500Hz
Second amplification??
MICROCONTROLLER
INPUT STAGE
ELECTRODE1_N
ELECTRODE1_P
ELECTRODE1_RAW
ELECTRODE2_N
ELECTRODE2_P
ELECTRODE2_RAW
ELECTRODE3_N
ELECTRODE3_P
ELECTRODE3_RAW
ELECTRODE4_N
ELECTRODE4_P
ELECTRODE4_RAW
ELECTRODE5_N
ELECTRODE5_P
ELECTRODE5_RAW
ELECTRODE6_N
ELECTRODE6_P
ELECTRODE6_RAW
AD8221
OPA365
+3.3V
+1.65V
GND
ADC1_IN0
ADC1_IN1
ADC1_IN2
ADC1_IN3
ADC1_IN4
ADC1_IN5
ADC1_IN6
ADC1_IN7
ADC1_IN8
ADC1_IN9
SW1
RESET
8MHZ
Y1
TRACESWO
SWDIO
SWCLK
USB_DM
USB_DP
STM32F103C6Tx
AMS1117-3.3
USB_C_USB2.0
DEBUG
POW
Add a notch filter digitally at 50/60 Hz to kill power line noise.
- ma1,2: 2 arithetic avarage values for normal and in use(after a treshhold)
- dev: deviation from ma
- nr of peaks...
- smoothing and check the 6 sensors interactions to see what finger moves.
+FMG
Sheet: /
File: EMG_WristSensor1.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.6
Id: 1/1