## Mano de Obra

### Intervención mínima

MOFM01S	Intervención mínima, con realización de trabajos	30,88€
		,

### Mano de obra General

MOTP01U	Tarifa fontanería	19,14€
MOTP02U	Tarifa albañilería y mármol	19,14€
MOTP03U	Tarifa pintura	19,14€
MOTP04U	Tarifa servicio limpieza	14.25€

### Mano de obra Especializada

MOTP05U	Tarifa electricidad	22,62€
MOTP06U	Tarifa carpintería	22,62€
MOTP07U	Tarifa cerrajeria	22,62€
MOTP08U	Tarifa persianas	22,62€
MOTP09U	Tarifa oficial tejados	22,62€
MOTP10U	Tarifa servicio técnico	26,10 €
MOTP11U	Mano de obra de avudante para todos los gremios	13.40 €

## 1

### **Fontanería**

### Localizaciones

FNLO01S Localización de averia 27,68 €

### Sustituciones

FNSU01M	Sustitución tuberia alimentación / calefaccion hasta 1m	52,20 €
FNSU01A	Sustitución tuberia alimentación / calefaccion ml adicional	14,49 €
FNSU02M	Sustitución tuberia especial ( multicapa, PPR , PE reticulado ) hasta 1m	56,12€
FNSU02A	Sustitución tuberia especial ( multicapa, PPR , PE reticulado ) ml adicional	15,75€
FNSU03U	Sustitución de Y o T incluido tramo de tubería hasta 1 m	58,20 €
FNSU04M	Sustitución desague hasta 1m	45,55€
FNSU04A	Sustitución desague ml adicional	10,66€
FNSU05U	Sustitución manguetón plomo (incluido desmontar y montar inodoro)	127,72€
FNSU06U	Sustitución manguetón pvc (incluido desmontar y montar inodoro)	112,58 €
FNSU07U	Sustitución bote sifonico plomo	110,84€
FNSU08U	Sustitución bote sifonico pvc	102,75€
FNSU09U	Sustitución valvula y/o rebosadero bañera (incluido tramo de desagüe)	48,20 €
FNSU10U	Sustitución de sifón	32,78 €
FNSU11U	Sustitución de juego de latiguillos	32,78 €

### Reparaciones

FNRE01U	Reparación manguetón	44,37 €
FNRE02U	Reparación de bote sifónico	44,37 €
FNRE03U	Reparación valvula y/o rebosadero bañera	38,95€
FNRE04U	Reparación con soldadura/s o gebo hasta 1" incluido material	38,95€
FNRE05U	Reparación con gebo mas de 1" incluido material	51,77€

### Grifería, llaves y mecanismos de cisterna

FNSU12U	Sustitución de llave o juego de detentor y radiador.	32,78 €
FNSU13U	Sustitución de grifería (sólo mano de obra)	32,78 €
FNSU14U	Sustitución de mecanismo de cisterna completo, incluido material	58,46 €
FNSU15U	Sustitución de mecanismo de carga, incluido material	37,58€
FNSU16U	Sustitución de mecanismo de descarga, incluido material	42,80 €

### Desmontajes y montajes de elementos

FNDM01U	D/m de sanitario con otra reparación (lavabo, bidet o inodoro)	23,20 €
FNDM02U	D/m plato de ducha con otra reparación	34,45€
FNDM03U	D/m bañera con otra reparación	54,81€
FNDM04U	Desmontaje y montaje de mampara	40,19€
FNDM05U	Desmontaje y montaje encimera,mueble,fregadero o radiador	23,20€
FNDM06U	Desmontaje y montaje acumulador, calentador o caldera	34,87 €

### Instalaciones Generales

FNRE06U	Reparación de bajante o injerto (pluviales, fecales, vistas y no vistas)	44,37 €
FNSU17M	Sustitución de bajante hasta 3 ml. (pluviales, fecales, vistas y no vistas)	95,44 €
FNSU17A	Sustitución de bajante ml. adicional	29,58 €
FNSU18U	Sustitución de injerto sencillo o doble, incluido tramo de tubería	89,78€
FNSU19U	Sustitución de codo en bajante comunitaria	42,98 €
FNSU20M	Sustitución de tramo de ascendente general hasta 1 ml	71,94€
FNSU21A	Sustitución de tramo ascendente, ml adicional	29,23€
FNSU22U	Sustitución de canalón de aluminio ml.	30,54€
FNSU23U	Sustitución de canalón de cobre ml.	60,12€
FNSU24U	Sustitución de canalón de zinc, acero galvanizado o prelacado ml.	30,54€
FNSU25U	Sustitución de canalón de pvc ml.	25,32 €
FNSU26U	Sustitución de sumidero de terraza con impermeabilización	83,69 €
FNSU27U	Sustitución de manguetón flexible (incluido D/M de inodoro)	78,30 €

### Desatrancos

FNI	DT01U	Desatranco en instalación interior (bote, sifón, injerto)	49,69 €
FNI	DT02U	Desatranco en instalación exterior (arqueta, colector)	74,30 €
FNI	DT03L	Desatranco con camion cuba : salida y primera hora	143,30 €
FNI	DT04L	Desatranco con camion cuba : hora adicional	71,65€
FNI	DT05L	Desatranco con camion cuba : hora adicional	- €

FNRE07M	Reparación de filtraciones mediante lechada , primer m2	32,78€
FNRE07A	Reparcion de fitraciones. m2 adicional	10,44€
FNRE08S	Sellado de banda de bañera o plato de ducha	32,78€
FNVA01S	Vaciado, llenado y purgado circuito de calefaccion	26,32€
FNMA99L	Material de fontanería	- €
FNVA99L	Otros (intervenciones no incluidas en baremo)	- €



## Albañilería

Localizaciones				
	Loca	lıza	CIO	nes

ABL001S Localización de avería / elaboración de presupuesto 24,00 €

### Picados

а	ABPI01U	Picar en techo escayola / yeso , m2	6,74€
а	ABPI02U	Picar en pared con enlucido, m2	8,80€
Ī	ABPI03U	Picar en cemento / alicatado, m2	9,62€
Ī	ABPI04U	Picar en solado, m2	9,30 €
Ī	ABPI05U	Picar en hormigon capa hasta 10 cm de espesor, m2	14.42 €

### Falsos techos, molduras y pladur

ABTP01M	Suministro y colocación armstrong hasta 1 m2	44,41 €
ABTP01A	Suministro y colocación armstrong m2 adicional	21,75€
ABTP02M	Sustitución de moldura de escayola hasta 3 ml	23,93 €
ABTP02A	Sustitución de moldura de escayola ml adicional	9,05€
ABTP03M	Tabicar con pladur o similar incluyendo perfilería de acero y placa 1 m2	58,69€
ABTP03A	Tabicar con pladur incluyendo perfilería de acero y placa ml adicional	39,40 €

### Solados, alicatados y Aplicación de daños Estéticos

ABES01M	Alicatado o solado de superficies (sin plaqueta) ,hasta 3 m2 precio por m2	
ABES01A	Alicatado o solado de superficies (sin plaqueta), m2 adicional	24,08 €
ABES02S	Desmontaje y montaje de elementos de paredes ( incluso jambas )	21,84 €
ABES04S	Tapado de cala con alicatado de faldón de bañera completo (sin plaqueta)	56,68 €
ABES03S	Alicatado de faldón de plato de ducha por sustitución (sin plaqueta)	40,98 €
ABMA01L	Material de reposición estética	- €

### Tapados de cala

ABTP04M	Tapar hueco sin terminación 1 m2	31,76€
ABTP04A	Tapar hueco sin terminación m2 adicional	13,14€
ABTP05M	Tapar cala con enlucido 1 m2	48,81 €
ABTP05A	Tapar cala con enluicido m2 adicional	21,92€
ABTP06M	Tapar con placa de escayola 1 m2	46,94€
ABTP06A	Tapar con placa de escayola m2 adicional	19,79€
ABTP07M	Tapar cala con alicatado, material aportado por el cliente 1m2	48,81 €
ABTP07A	Tapar cala con alicatado, material aportado por el cliente, m2 adicional	21,92€
ABTP08M	Tapar cala con alicatado, material aportado por el reparador 1m2	60,12€
ABTP08A	Tapar cala con alicatado, material aportado por el reparador m2 adicional	33,50€
ABTP09M	Tapar cala con solado, material aportado por el cliente 1 m2	48,81 €
ABTP09A	Tapar cala con solado, material aportado por el cliente m2 adicional	21,92€
ABTP10M	Tapar cala con solado, material aportado por el reparador 1 m2	63,60€
ABTP10A	Tapar cala con solado, material aportado por el reparador m2 adicional	36,71 €
ABTP11M	Tapar cala con hormigón 1m2	61,25€
ABTP11A	Tapar cala con hormigón m2 adicional	36,76 €

### Varios

ABTP12M	Solera de cemento hasta 1 m2	34,68 €
ABTP12A	Solera de cemento m2 adicional	13,14€
ABVA01U	Picado, tendido y enlucido de superficies de yeso	11,53€
ABMA99L	Material de albañilería	- €
ABVA99L	Otros (intervenciones no incluidas en baremo)	- €



## **Pintura**

#### Localizaciones

PIL001S Localización de avería / elaboración de presupuesto 24,00 €

### Pintado de Superficies

PIPI01M	Temple liso hasta 10 m2	45,68€
PIPI01A	Temple liso m2 adicional	2,44 €
PIPI02M	Gotelet o temple picado hasta 10 m2	52,46 €
PIPI02A	Gotelet o temple picado m2 adicional	3,56 €
PIPI03M	Plástico liso hasta 10 m2	52,46€
PIPI03A	Plástico liso m2 adicional	3,56 €
PIPI04M	Gotelet plástico hasta 10 m2	69,04€
PIPI04A	Gotelet plástico m2 adicional	4,64€
PIPI05M	Tixotropica hasta 10 m2	59,68€
PIPI05A	Tixotropica m2 adicional	4,20 €
PIPI06M	Esmalte hasta 10 m2	59,68€
PIPI06A	Esmalte m2 adicional	4,20€
PIPI07M	Pasta rayada, arpillera o picado plástico hasta 10 m2	59,68€
PIPI07A	Pasta rayada, arpillera o picado plástico m2 adicional	4,20 €

### Pinturas decorativas

PIPI08M	Estuco hasta 2 m2	114,00€
PIPI08A	Estuco m2 adicional	30,40 €
PIPI09M	Tierras florentinas hasta 2 m2	69,60 €
PIPI09A	Tierras florentinas m2 adicional	19,95€

### Empapelado

PIPA01U	Retirada de papel con posterior lavado y emplastecido m2	4,70 €
PIPA01A	Colocación de papel hasta 10 m2	60,60€
PIPA02M	Colocación de papel m2 adicional	4,93 €
PIMA01L	Material : rollos de papel	- €

PIVA01S	Parcheado de gota en superficies dañadas	13,97€
PIMA99L	Material de pintura	- €
PIVA99L	Otros (intervenciones no incluidas en baremo)	- €

## Parquet

Localizaciones	
PALO01S	Localización de avería / elaboración de presupuesto

Parquet tabliilla tradicional		
PASU01U	Reposición de parquet de roble, tablilla / dama / baldosa 1 m2	38,15€
PASU02U	Reposición elondo o jatoba tablilla / dama 1 m2 parquet	45,68 €

24,00€

PA30030	Reposicion eucanpio tabilità / dama il m2 parquet	30,13€
Tarima	a maciza o rastrelada	
PASU04U	Reposición de roble tarima maciza o sobre rastreles	83,13€
PASU05U	Reposición elondo o jatoba tarima maciza o sobre rastreles	78,14€
PASU06U	Reposición pino oregón maciza o sobre rastreles	84,84 €
PASU07U	Reposición tarima pino viejo maciza o sobre rastreles	109,73€

Tarima	a flotante	
PASU08U	Reposición tarima flotante 1 lama	75,43 €
PASU09U	Reposición tarima flotante 2 lamas	65,46 €
PASU10U	Reposición tarima flotante 3 lamas	49,31€

Laminado sintético		
PASU11U	Reposición tarima sintetica calidad 1 ( pergo, flint, quiqk step o similres)	50,83€
PASU12U	Reposición tarima sintetica calidad 2 ( tarket, meister o similres)	41,75€
PASU13U	Reposición tarima sintetica calidad 3 ( floor line o similres)	36,77 €

Lijados	Lijados y barnizados		
PALB01M	Lijado y barnizado hasta 15 m2	194,75 €	
PALB01A	Lijado y barnizado m2 adicional m2	13,05€	
PALB02S	Lijado y barnizado de pequeñas superficies hasta 2 m2	75,95€	

Rodapié		
PASU14M	Reposición de rodapié hasta 5 ml (sólo en intervenciones únicas)	45,68 €
PASU15U	Reposición rodapié macizo (7cm) 1 ml	9,03€
PASU16U	Reposición rodapié macizo (10cm) 1 ml	9,98€
PASU17U	Reposición rodapié (aglomerado) 1 ml	5,70€
PAPI01M	Barnizado de rodapié 1 ml	3,52€
PAPI01A	Barnizado de rodapié en poliuretano 1 ml	4,24€

Otros p	avimentos	
PASU20M	Reposición de pavimento de corcho hasta 3 m2	115,57€
PASU20A	Reposición de pavimento de corcho m2 adicional	32,00€
PASU21M	Reposición de pavimento de moqueta sintética hasta 3 m2	95,60€
PASU21A	Reposición de pavimento de moqueta sintética m2 adicional	25,86 €
PASU22M	Reposición de pavimento de moqueta de lana hasta 3 m2	123,79€
PASU22A	Reposiciónde pavimento de moqueta de lana m2 adicional	35,28 €
PASU23M	Reposición de pavimento sintetico (goma. linoleo o vinilico) hasta 3 m2	121,44 €
PASU23A	Reposición de pavimento sintetico (goma. linoleo o vinilico) m2 adicional	34,48 €

Varios		
PADM01M	Levantado y colocación de suelos, hasta 3 m2	60,29€
PADM01A	Levantado y colocación de suelos, m2 adicional	12,60 €
PAVA01U	Preparación de solera con pasta niveladora 1 m2	4,55€
PASU24U	Suministro y colocación de pletina terminación ud.	9,04€
PAVA02U	Enrastrelado de superficies, m2	10,66€
PAMA99L	Material de parquet	- €
PAVA99L	Otros (intervenciones no incluidas en baremo)	- €

## K

## **Medios auxiliares**

Andamiaje		
MAAQ01S	Alquiler de andamios hasta 2 cuerpos	76,94€
MAAQ02S	Alquiler de andamios hasta 3 cuerpos	110,36€
MAAQ03S	Alquiler de andamios hasta 4 cuerpos	139,67€
MAAQ04S	Alquiler de andamios hasta 5 cuerpos	170,77€
MAAQ05S	Alquiler de andamios hasta 6 cuerpos	200,37€
MADM01S	Desmontaje y montaje de andamio propio hasta 3 cuerpos	28,71€

Medios de desescombro		
MAAQ06S	Alquiler de contenedor, mínimo 1 m3 de desescombro	103,31 €
MAAQ07S	Utilización de saco para desescombro con retirada del mismo	43,89€

LOCALIZA	adores y aiquiler de Herramientas	
MAAQ08S	Localización de avería mediante localizador termográfico	71,25€
MAAQ09S	Localización de avería mediante localizador geófono	38,00€
MAAQ10S	Localización de avería mediante localizador gas traza	190,00€
MAAQ11S	Alquiler de martillo compresor	33,28 €

Pluses	Pluses de peligrosidad		
MASP01S	Trabajos verticales (descolgados), incluyendo utilización de arneses .	174,00€	
MASP02S	Trabajos en altura sin medios auxiliares	104,40€	
MASP03S	Trabajos en altura con medios auxiliares	60,90€	

# **Carpintería**

### Localizaciones

 CALO01S
 Localización de avería / elaboración de presupuesto
 24,00 €

### Muebles de cocina

CADM01M	D/m de módulo de cocina alto o bajo (1 visita) 1ª unidad	39,57€
CADM02M	D/m de módulo de cocina alto o bajo (en varias visitas) 1ª unidad	51,92€
CADM01A	D/m de módulo de cocina alto o bajo unidad adicional	27,41 €
CADM03M	D/m de módulo rinconero, columna o costado de frigorífico	60,28€
CADM03A	D/m de módulo rinconero, columna o costado de frigorífico ud. adicional	44,08€
CASU01M	Sustitución de casco alto / bajo de mueble de 2 puertas, 1º ud	157,51 €
CASU01A	Sustitución de casco alto / bajo de mueble de 2 puertas, ud adicional	103,17€
CASU02M	Sustitución de casco alto / bajo de mueble de 1 puerta, 1º ud	143,37 €
CASU02A	Sustitución de casco alto / bajo de mueble de 1 puerta, ud adicional	89,03€
CASU03M	Sustitución de casco de mueble de fregadero, 1º ud	146,91 €
CASU03A	Sustitución de casco de mueble de fregadero, ud adicional	92,57€
CASU04M	Sustitución de casco de mueble bajo de rincon, 1º ud	222,85€
CASU04A	Sustitución de casco de mueble bajo de rincon, ud adicional	168,51 €
CASU05M	Sustitución de casco de mueble alto de rincon, 1º ud	193,78€
CASU05A	Sustitución de casco de mueble alto de rincon, ud adicional	139,44 €
CASU06M	Sustitución de casco de mueble escobero, 1º ud	192,64€
CASU06A	Sustitución de casco de mueble escobero, ud adicional	138,30 €
CASU07U	Sustitución de costado, trasera o base de módulo alto o bajo	65,55€
CASU08U	Sustitución de costado decorativo de frigorífico o columna	154,38 €
CASU09U	Sustitución de puerta de mueble cocina, postformado o formica, liso	49,02€

### Encimeras, zócalos y cornisas

CADM04U	D/m de encimeras de aglomerado ( incluso placa y/o fregadero) ,ml.	30,45€
CASU10M	Sustitución de encimera de aglomerado hasta 3,60 ml	245,10 €
CASU10A	Sustitución de encimera de aglomerado ml. adicional	54,64€
CASU11M	Sustitución de zócalo o cornisa cualquier material hasta 3,60 ml.	76,13€
CASU11A	Sustitución de zócalo o cornisa cualquier material ml. adicional	21,38 €
CASU12M	Sustitución de copete hasta 3,6 ml	50,16€
CASU12A	Sustitución de copete ml adicional	13.92 €

### cercos y jambas

CASU13M	Sustitución de jambas 1 ó 2 caras 1º ud	82,08€
CASU13A	Sustitución de jambas, ud adicional o sólo 1 cara	65,61 €
CASU14M	Sustitución de cerco 1º ud	118,09€
CASU14A	Sustitución de cercos, ud adicional	101,62€
CASU15M	Sustitución de cerco y jambas 1º ud	182,40 €
CASU15A	Sustitución de cerco y jambas, ud adicional	165,93€

### Varios

CAMA99L	Material de carpintería	-	€
CAVA99L	Otros (intervenciones no incluidas en baremo)	-	€

### Sustitución de Puertas de paso

CASU16M	Sustitución de puerta de paso tipo 1 completa, 1º unidad	238,68 €
CASU16A	Sustitución de puerta de paso tipo 1 completa, unidad adicional	220,63€
CASU17M	Sustitución de puerta de paso tipo 2 completas, 1º unidad	263,19€
CASU17A	Sustitución de puerta de paso tipo 2 completa, unidad adicional	236,02€
CASU18M	Sustitución de puerta de paso tipo 3 completa, 1º unidad	290,55€
CASU18A	Sustitución de puerta de paso tipo 3 completa, unidad adicional	263,38€
CASU19M	Sustitución de hoja de puerta de paso tipo 1 , 1º unidad	163,88€
CASU19A	Sustitución de hoja de puerta de paso tipo 1 , unidad adicional	139,18€
CASU20M	Sustitución de hoja de puerta de paso tipo 2 , 1º unidad	180,80€
CASU20A	Sustitución de hoja de puerta de paso tipo 2 , unidad adicional	156,10€
CASU21M	Sustitución de hoja de puerta de paso tipo 3 , 1º unidad	204,63€
CASU22A	Sustitución de hoja de puerta de paso tipo 3 , unidad adicional	179,93€
CASP01S	Suplemento por puerta de paso vidriera (incluye cristal)	27,08€
CASP02S	Suplemento por puerta de paso plafonada	27,08€
CASP03S	Suplemento por puerta de paso vidirera (inc. cristal) y plafonada	40,61€
CASU22U	Sustitución de puerta completa, modelos no tarificados	92,38€
CASU23U	Sustitución de hoja puerta, modelos no tarificados	73,36€

puertas tipo 1: Pino, Sapelly puertas tipo 2: Roble, puertas lacadas puertas tipo 3: Haya, cerezo, fresno, nogal

### Sustitución de Puertas de Entrada

CASU24U	Sustitución de puerta de entrada maciza terminada	627,00€
CASU25U	Sustitución de puerta de entrada blindada terminada	750,50€
CASU26U	Sustitución de puerta de entrada acorazada terminada	1.163,75€
CASP04S	Suplemento por guarnecido / plafonado 1 cara	57,00€
CASP05S	Suplemento por guarnecido / plafonado 2 caras	71,25€

### Reparación de puertas

CARE01M	Cepillado de puerta interior (incluido barnizado de zona)	45,84€
CARE01A	Cepillado de puerta interior unidad adicional	27,22€
CAPI01M	Lacado o barnizado de puerta interior, primera unidad	121,98€
CAPI01A	Lacado o barnizado de puerta interior, unidad adicional	97,28€

### Muebles de baño

CASU27U	Sustitución de mueble de baño estándar hasta 80 cm	342,62€
CASU28U	Sustitución de mueble de baño estándar hasta 100 cm	388,08€
CASU29U	Sustitución de mueble de baño otras calidades, sólo mano de obra	86,40 €
CAMA01L	Material de carpintería : muebles de baño fuera de tarifa	- €
CADM05U	Desmontaje y montaje de mueble de baño sin sustitución	68,45€

Se consideran muebles estandar aquellos cuyo precio (sin IVA) sea inferior a 295,00 € (hasta 80 cm) y 350,00 € (hasta 110 cm). Para otros precios y mediciones se utilizará el código CABA005 Y CAMA002, aportando factura del material.



### Localización de avería

LzLoo1s Localización de averia 24,00 €

### Mano de Obra de sustitución

LZSU01M	Sustitución de sanitario (lavabo, bidé o inodoro) o fregadero, 1º unidad	41,76€
LZSU01A	Sustitución de sanitario (lavabo, bidé o inodoro) o fregadero, ud adicional	25,23€
LZSU02U	Sustitución de tapa y/o asiento de sanitario sin sustitución de loza	32,19€
LZSU03U	Sustitución de plato de ducha	50,98€
LZSU04U	Sustitución de bañera	75,69€
LZSU05U	Modificación de tomas por cambio de modelo de sanitario	24,01 €

#### Material loza : Inodoros

Mater	ial loza : Inodoros	
LZMA01U	Tanque bajo de inodoro ROCA blanco modelo VICTORIA (sin asiento)	85,50€
LZMA02U	Taza de inodoro para tanque bajo ROCA blanco modelo VICTORIA	49,88€
LZMA03U	Taza de inodoro para tanque alto ROCA blanco modelo VICTORIA	49,21 €
LZMA04U	Asiento y tapa inodoro ROCA mod. VICTORIA : Caída amortiguada	77,90€
LZMA05U	Asiento y tapa inodoro ROCA mod. VICTORIA : Bisagra inoxidable	37,53€
LZMA06U	Asiento y tapa inodoro ROCA mod. VICTORIA : Bisagra acetálica	30,88€
LZMA07U	Tanque de inodoro ROCA blanco modelo DAMA (sin tapa)	139,65€
LZMA08U	Tanque de inodoro ROCA blanco modelo DAMA (con tapa)	134,90 €
LZMA09U	Taza inodoro para tanque bajo ROCA blanco modelo DAMA salida h/v	139,65€
LZMA10U	Taza inodoro para tanque bajo ROCA blanco modelo DAMA salida dual	150,10€
LZMA11U	Taza de inodoro para tanque alto ROCA blanco modelo DAMA	146,30€
LZMA12U	Asiento y tapa inodoro ROCA mod. DAMA : Caída amortiguada	97,85€
LZMA13U	Asiento y tapa inodoro ROCA mod. DAMA : Bisagra	52,92€
LZMA14U	Tanque de inodoro ROCA blanco modelo DAMA RETRO (con tapa)	164,35€
LZMA15U	Taza de inodoro ROCA blanco modelo DAMA RETRO salida h/v	152,00€
LZMA16U	Asiento y tapa inodoro ROCA mod. DAMA RETRO	48,74€
LZMA17U	Tanque de inodoro ROCA blanco modelo MERIDIAN (con tapa)	149,15€
LZMA18U	Taza de inodoro ROCA blanco modelo MERIDIAN salida h/v	139,65€
LZMA19U	Asiento y tapa inodoro ROCA mod. MERIDIAN : Caída amortiguada	92,82€
LZMA20U	Asiento y tapa inodoro ROCA mod. MERIDIAN : bisagra acero inoxidable	52,44 €
LZMA21U	Tanque de inodoro GALA blanco mod. ELIA alimentación inferior	84,93€
LZMA22U	Tanque de inodoro GALA blanco mod. ELIA alimentación lateral	80,47 €
LZMA23U	Taza de inodoro GALA blanco mod. ELIA salida h/v	59,95€
LZMA24U	Asiento y tapa inodoro GALA blanco mod. ELIA : Caída amortiguada	46,74€
LZMA25U	Asiento y tapa inodoro GALA blanco mod. ELIA : Asiento fijo	29,74€
LZMA26U	Asiento y tapa inodoro GALA blanco mod. ELIA : Asiento fijo p.p	21,38€
LZMA27U	Tanque de inodoro BELLAVISTA blanco mod. STYLO	- €
LZMA28U	Taza de inodoro BELLAVISTA blanco mod. STYLO salida h/v	- €
LZMA29U	Asiento y tapa inodoro BELLAVISTA blanco mod. STYLO :Caída amortiguada	- €
LZMA30U	Asiento y tapa inodoro BELLAVISTA blanco mod. STYLO :bisagra cromada	- €

### Material loza : Material auxiliar

LZMA31U	Juego Desagüe plato ducha ROCA mod. EASY STV, ITALIA	24,32 €
LZMA32U	Juego Desagüe plato ducha ROCA mod. MALTA	- €
LZMA33U	juego desagüe plato de ducha GALA mod ATLAS	- €

### Material loza : Platos de ducha

LZMA34U	Plato ducha ROCA blanco mod. EASY STV (porcelana) recto 900X750	- €
LZMA35U	Plato ducha ROCA blanco mod. EASY STV (porcelana) recto 900x900	- €
LZMA36U	Plato ducha ROCA blanco mod. EASY STV (porcelana) recto 800X800	- €
LZMA37U	Plato ducha ROCA blanco mod. EASY STV (porcelana) recto 700X700	- €
LZMA38U	Plato ducha ROCA blanco mod. EASY STV (porcelana) angular 900X900	- €
LZMA39U	Plato ducha ROCA blanco mod. EASY STV (porcelana) angular 800X800	- €
LZMA40U	Plato ducha ROCA blanco mod. EASY STV (porcelana) angular 700X700	- €
LZMA41U	Plato ducha ROCA blanco mod. EASY STA (acrílico) recto 1000X700	209,00€
LZMA42U	Plato ducha ROCA blanco mod. EASY STA (acrílico) recto 900X750	171,00 €
LZMA43U	Plato ducha ROCA blanco mod. EASY STA (acrílico) recto 900X900	175,75€
LZMA44U	Plato ducha ROCA blanco mod. EASY STA (acrílico) recto 800X800	171,00€
LZMA45U	Plato ducha ROCA blanco mod. EASY STA (acrílico) recto 750X750	159,60 €
LZMA46U	Plato ducha ROCA blanco mod. EASY STA (acrílico) angular 900X900	188,10 €
LZMA47U	Plato ducha ROCA blanco mod. EASY STA (acrílico) angular 800X800	175,75€
LZMA48U	Plato ducha ROCA blanco mod. EASY STA (acrílico) angular 750X750	164,35€
LZMA49U	Plato ducha ROCA blanco mod. MALTA (porcelana) recto 1200x800	206,15€
LZMA50U	Plato ducha ROCA blanco mod. MALTA (porcelana) recto 1000x800	183,35€
LZMA51U	Plato ducha ROCA blanco mod. MALTA (porcelana) recto 1200x750	195,70 €
LZMA52U	Plato ducha ROCA blanco mod. MALTA (porcelana) recto 1200/750	167,20 €
LZMA53U	<u> </u>	178,60 €
LZMA54U	Plato ducha ROCA blanco mod. MALTA (porcelana) recto 1200x700  Plato ducha ROCA blanco mod. MALTA (porcelana) recto 1000x700	146,30 €
LZMA55U	Plato ducha ROCA blanco mod. MALTA (porcelana) recto 900x700	123,50 €
LZMA56U	Plato ducha ROCA blanco mod. MALTA (porcelana) recto 900x700  Plato ducha ROCA blanco mod. MALTA (porcelana) angular 1000x1000	167,20 €
LZMA57U	Plato ducha ROCA blanco mod. MALTA (porcelana) angular 900x900	150,10 €
LZMA58U	Plato ducha ROCA blanco mod. ITALIA (porcelana) recto 1200x800	142,50 €
LZMA59U	Plato ducha ROCA blanco mod. ITALIA (porcelana) recto 1200x800	131,10 €
LZMA60U	Plato ducha ROCA blanco mod. ITALIA (porcelana) recto 1200x700	133,00 €
LZMA61U	Plato ducha ROCA blanco mod. ITALIA (porcelana) recto 1000x700	103,55€
LZMA62U	Plato ducha ROCA blanco mod. ITALIA (porcelana) recto 900x720	81,61 €
LZMA63U	Plato ducha ROCA blanco mod. ITALIA (porcelana) recto 900x900	94,62 €
LZMA64U	Plato ducha ROCA blanco mod. ITALIA (porcelana) recto 800x800	67,17 €
LZMA65U	Plato ducha ROCA blanco mod. ITALIA (porcelana) recto 700x700	54,44 €
LZMA66U	Plato ducha ROCA blanco mod. ITALIA (porcelana) angular 900x900	101,65€
LZMA67U	Plato ducha ROCA blanco mod. ITALIA (porcelana) angular 800x800	80,66€
LZMA68U	Plato ducha ROCA blanco mod. ITALIA (porcelana) angular 700x700	- €
LZMA69U	Plato ducha GALA blanco mod. ATLAS (porcelana) recto 90x72	137,94€
LZMA70U	Plato ducha GALA blanco mod. ATLAS (porcelana) recto 100x70	174,52 €
LZMA71U	Plato ducha GALA blanco mod. ATLAS (porcelana) recto 100x80	214,13 €
LZMA72U	Plato ducha GALA blanco mod. ATLAS (porcelana) recto 120x70	214,13€
LZMA73U	Plato ducha GALA blanco mod. ATLAS (porcelana) recto 120x80	242,16€
LZMA74U	Plato ducha GALA blanco mod. ATLAS (porcelana) recto 70x70	83,22 €
LZMA75U	Plato ducha GALA blanco mod. ATLAS (porcelana) recto 80x80	108,78 €
LZMA76U	Plato ducha GALA blanco mod. ATLAS (porcelana) recto 90x90	151,05€
LZMA77U	Plato ducha GALA blanco mod. ATLAS (porcelana) angular 80x80	128,92€
LZMA78U	Plato ducha GALA blanco mod. ATLAS (porcelana) angular 90x90	151,05€



### Loza sanitaria

Mater	ial loza : Bidets	
LZMA79U	bidé ROCA blanco mod. VICTORIA	46,17€
LZMA80U	Tapa lacada bidé ROCA mod. VICTORIA : bisagra inoxidable	41,33€
LZMA81U	bidé ROCA blanco mod. MERIDIAN	107,35€
LZMA82U	Tapa lacada bidé ROCA mod. MERIDIAN : Caída amortiguada	94,81 €
LZMA83U	Tapa lacada bidé ROCA mod. MERIDIAN : Bisagra inoxidable	53,20 €
LZMA84U	bidé ROCA blanco mod. DAMA	115,90 €
LZMA85U	Tapa lacada bidé ROCA mod. DAMA : Caída amortiguada	97,85€
LZMA86U	Tapa lacada bidé ROCA mod. DAMA : Bisagra inoxidable	52,92€
LZMA87U	bidé ROCA blanco mod. DAMA RETRO	130,15€
LZMA88U	Tapa lacada bidé ROCA mod. DAMA RETRO : Bisagra inoxidable	47,79€
LZMA89U	bidé GALA blanco mod. ELIA	50,92€
LZMA90U	Tapa bidé GALA mod. ELIA	35,72€
LZMA91U	bidé BELLAVISTA blanco mod. STYLO	- €
LZMA92U	Tapa bidé BELLAVISTA mod. STYLO	- €

Material loza: lavabos			
LZMA93U	Lavabo ROCA blanco mod. JAVA	78,19€	
LZMA94U	Lavabo ROCA blanco mod. VICTORIA 650 x 510	41,99€	
LZMA95U	Lavabo ROCA blanco mod. VICTORIA 560 x 460	37,43 €	
LZMA96U	Lavabo ROCA blanco mod. VICTORIA 520 x 410	33,16 €	
LZMA97U	Pedestal Lavabo ROCA blanco mod. VICTORIA	29,17 €	
LZMA98U	Semipedestal Lavabo ROCA blanco mod. VICTORIA	27,17 €	
Varios			
LZMA99L	Material de loza no incluido en tarifa	- €	
LZVA99L	OTROS (intervenciones no incluidas en baremo)	- €	



### Mármol

### Localizaciones

MRL001U Localización de avería / elaboración de presupuesto 26,10 €

### Encimeras de baño

MRSU01M	Sustitución de encimera de baño tipo 1 hasta 110 ml	191,57€
MRSU01A	Sustitución de encimera de baño tipo 1 , ml adicional	157,77 €
MRSU02M	Sustitución de encimera de baño tipo 2 hasta 110 ml	204,62 €
MRSU02A	Sustitución de encimera de baño tipo 2 ml adicional	170,82€
MRSU03U	Sustitución encimera de baño no baremada, mano de obra (minimo 1m)	67,60€

Incluye : material, d/m de sanitario y encimera, canteado y formas, copete recto hasta 5 cm y encastres. Encimeras tipo 1: Arabescato, blanco venato, Crema marfil,, blanco macael, Carrara, rosa portugués Encimeras tipo 2: Travertino

### Encimeras de cocina granito

MRSU04U	Sustitución de encimera de cocina granito tipo 1 grosor 2 cm, ml	181,53€
MRSU05U	Sustitución de encimera de cocina granito tipo 1 grosor 3 cm, ml	195,14€
MRSU06U	Sustitución de encimera de cocina granito tipo 2 grosor 2 cm, ml	196,66€
MRSU07U	Sustitución de encimera de cocina granito tipo 2 grosor 3 cm, ml	234,64€
MRSU08U	Sustitución de encimera de cocina granito tipo 3 grosor 2 cm, ml	227,07€
MRSU09U	Sustitución de encimera de cocina granito tipo 3 grosor 3 cm, ml	302,99€
MRSU10U	Sustitución de encimera de cocina granito tipo 4 grosor 2 cm, ml	242,25€
MRSU11U	Sustitución de encimera de cocina granito tipo 4 grosor 3 cm, ml	318,12€
MRSU12U	Sustitución encimera de cocina no baremada, mano de obra (mínimo 1m)	67,60€

Incluye : material, d/m de fregadero o vitro y encimera, canteado, copete recto hasta 5 cm y 1 seno.

Granito tipo 1: gris mondariz, rosa porriño, rosabel,blaco cristal, blanco Castilla Granito tipo 2: castaño verdoso, rojo balmoral, gris quintana, negro sudáfrica Granito tipo 3: Verde Ubatuba, Verde Eucalipto, amarillo Brasil, multicolor Rojo

Granito tipo 4 : Necro intenso, labrador claro, labrador oscuro

### Desmontajes y montajes de encimeras

MRDM01U	Desmontaje y montaje de encimera sin sustitución (mínimo 1 ml), ml	67,60€
MRDM02U	Sólo desmontaje o montaje de encimera sin sustitución (mínimo 1 ml), ml	45,07€
Incluye d/m de fregadero y/o vitro y posterior montaje		

### Encimeras de cocina mármol

MRSU13U	Sustitución de encimera de cocina mármol tipo 1 grosor 2 cm, ml	174,30 €
MRSU14U	Sustitución de encimera de cocina mármol tipo 1 grosor 3 cm, ml	195,10€
MRSU15U	Sustitución de encimera de cocina mármol tipo 2 grosor 2 cm, ml	211,80€
MRSU16U	Sustitución de encimera de cocina mármol tipo 2 grosor 3 cm, ml	241,69€
MRSU17U	Sustitución encimera de cocina no baremada, mano de obra (minimo 1m)	67,60€

Incluye material, d/m de fregadero y/o vitro y encimera, canteado, copete recto hasta 5 cm y encastres. mármol tipo 1: Arabescato, blanco venato, Crema marfil,, blanco macael, Carrara, rosa portugués mármol tipo 2: Travertino

### Zócalos y copetes

MRSU18U	Sustitución de copete sin cambio de encimera, ml ( mínimo 1 ml )	44,63 €
MRSU19U	Sustitución de rodapié mármol o granito, ml	23,32€
MRSU20U	Sustitución de zócalo > 7cm, grosor 2 cm marmol o granito tipo 1 ó $2$ , ml	31,84€
MRSU21U	Sustitución de zócalo > 7cm, grosor 3 cm marmol o granito tipo 1 ó 2 , ml	42,33€
MRSU22U	Sustitución de zócalo > 7cm, grosor 2 cm marmol o granito tipo 3 ó 4 . ml	48.59 €

### Solados y aplacados

MRTP01M	Solado o aplacado con marmol hasta 1 m2	58,55€
MRTP01A	Solado o aplacado con mármol m2 adicional	33,71 €
MRMA01L	Material solado o aplacado	- €

### pulidos y abrillantados

MRAB01M	Pulido y abrillantado de mármol o terrazo hasta 15 m2	121,71 €
MRAB01A	Pulido y abrillantado de mármol o terrazo m2 adicional	7,87€
MRAB02M	Abrillantado de mármol o terrazo hasta 15 m2	78,39€
MRAB02A	Abrillantado de mármol o terrazo m2 adicional	5,39€

MRMA99L	Material de marmol	-	€
MRVA99L	Otros (intervenciones no incluidas en baremo)		€



## Reparación de tejados

TJLO01S	Localización de avería / elaboración de presupuesto	26,10€
TJLO02S	Localización de avería / elaboración de presupuesto con subida a tejado	65,60 €

Impermeabilización de superficies			
TJIM01M	Impermeabilización mediante tela asfáltica, hasta 2 m2	62,95€	
TJIM01A	Impermeabilización mediante tela asfáltica, adicional	22,92€	
TJIM02M	Impermeabilización mediante clorocaucho/fibra de vidrio, hasta 2 m2	46,98 €	
TJIM02A	Impermeabilización mediante clorocaucho/fibra de vidrio, m2 adicional	28,19€	

Otros		
TJMA99L	Material de reparacion de tejados no incluído en tarifa	€
TJVA99L	Otros (intervenciones no incluidas en baremo) -	€

Reparacion de tejados		
TJRE01M	Suministro y colocación de teja plana o mixta hasta 2 m2	109,65€
TJRE01A	Suministro y colocación de teja plana o mixta adicional	45,24 €
TJRE02M	Suministro y colocación de teja arabe hasta 2 m2	143,35€
TJRE02A	Suministro y colocación de teja arabe adicional	60,05€
TJRE03M	Suministro y colocación de teja pizarra hasta 2 m2	169,29€
TJRE03A	Suministro y colocación de teja pizarra adicional	70,06€
TJRE04M	Suministro y colocación de teja en cumbrera o lima hasta 2 ml	87,35€
TJRE04A	Suministro y colocación de teja en cumbrera o lima adicional	35,30 €
TJRE05M	Suministro y colocación de teja en alero (incluye reconstrucción) 2 ml	107,11€
TJRE05A	Suministro y colocación de teja en alero (incluye reconstrucción) adicional	40,35€
TJRE06M	Recolocación sin sustitución de tejas hasta 2 m2	41,94 €
TJRE06A	Recolocación sin sustitución de tejas adicional	17,83€



## Reparación de toldos

TOLO01S	Localización de avería / elaboración de presupuesto	26,10 €

Mano de obra		
TOSU01S	Módulo fijo de mano de obra :sustitución de lona de toldo hasta 3,5 m2	33,93€
TOSU02S	Módulo fijo mano de obra: sustitución de lona de toldo más de 3,5 m2	41,85€
TOSU03S	Módulo fijo mano de obra: sustitución de herrajes de toldo	41,85€
TOSU04S	Módulo fijo mano de obra: sustitución de herrajes de toldo y lona	61,07€
TOSU05S	Módulo fijo mano de obra : sustitución de toldo brazo invisible	109,14€
TOSU06S	Módulo fijo mano de obra: sustitución de toldo estor / punto recto	80,30€
Material: lonas		

iviater	iai : ionas	
TOMA01U	Material : lona tipo acrílico, m2	24,01 €
TOMA02U	Material : lona tipo soltis, m2	37,27€
TOMA03U	Material : lona tipo screen m2	40,40 €
TOMA04U	Material : lona tipo pvc, m2	22,03€

TOMA05S	Material : juego de brazos toldo stor
TOMA06S	Material : juego de brazos toldo punto recto estándar
TOMA07S	Material : juego de brazos toldo brazo invisible, hata 2.5 ml de

Material: Herrajes

52,83€ TOM salida 152,53€ Material: juego de brazos toldo brazo invisible, más de 2.5 ml de salida 192,10€ TOMA09S 100,07€ Material :juego de soportes para toldo articulado TOMA10S Material :juego de soportes para toldo estor o de punto recto 25,52€ TOMA11U Material: tubo de enrolle 70 ó 78 mm, ml 10,93€ TOMA12U Material : palillería simple, ml TOMA13U Material : palillería doble, ml 12,48€

25,26€

- €

Mate	rial : toldos completos		
TOMA14L	Material : toldo completo tipo estor	-	€
TOMA15L	Material : toldo completo tipo punto recto	-	€
TOMA16L	Material : toldo completo tipo brazo invisible	-	€
Otros			
TOMA99I	Material de reparacion de toldos no incluído en tarifa		€

Otros (intervenciones no incluidas en baremo)

Otros (intervenciones no incluidas en baremo)



Localizaciones

### Reparación de persianas

PELO01S	Localización de avería / elaboración de presupuesto	26,10 €
---------	---	---------

Sustitue	Sustitución de persianas		
PESU01M	Sustitución de paño de persiana pvc (estándar o mini) primer m2	68,13€	
PESU01A	Sustitución de paño de persiana pvc m2 adicional	45,51€	
PESU02M	Sustitución de paño de persiana aluminio, primer m2	81,68€	
PESU02A	Sustitución de paño de persiana aluminio, m2 adicional	59,06€	
PESU03M	Sustitución de paño de persiana seguridad, primer m2	175,41 €	
PESU03A	Sustitución de paño de persiana seguridad, m2 adicional	152,79€	

Repar	ación de persianas : Mano de obra	
PERE01M	Modulo fijo : mano de obra de reparación de persiana,1º persiana	30,31€
PERE01A	Modulo fijo : mano de obra de reparación de persiana, persiana adicional	15,38€

Repar	Reparación de persianas : Material		
PEMA01U	Material de reparación : gúia simple (ml)	8,25€	
PEMA02U	Material de reparación : gúia doble (ml)	19,86€	
PEMA03S	Material de reparación : recogedor enrrollable o abatible (incluye cinta)	10,39€	
PEMA04S	Material de reparación : cinta	2,51 €	
PEMA05S	Material de reparación : polea metálica	6,58€	
PEMA06S	Material de reparación : polea pvc	4,80€	
PEMA07U	Material de reparación : lamas individuales pvc, por ml	3,26€	
PEMA08U	Material de reparación : lamas individuales aluminio, por ml	4,34 €	
PEMA09U	Material de reparación : zócalo persiana pvc por ml	6,16€	
PEMA10U	Material de reparación : zócalo persiana aluminio, por ml	8,22€	
PEMA11U	Material de reparación : zócalo persiana seguridad, por ml	10,86€	
Otros			
PEMA99L	Material de reparación de persianas no incluido en tarifa	- €	



#### Localizaciones

CELO01S Localización de avería / elaboración de presupuesto 26,10€

### Sustitución de bombillos

CESU01M	Sustitución de bombillo estandar con llave de serreta, 1º unidad	50,98 €
CLOOUTH	Oustitucion de bombillo estandar con llave de serreta, i unidad	30,30 €
CESU01A	Sustitución de bombillo estandar con llave de serreta,unidad adicional	23,84€
CESU02M	Sustitución de bombillo de seguridad tipo 1, 1º unidad	54,11 €
CESU02A	Sustitución de bombillo de seguridad tipo 1,unidad adicional	26,97 €
CESU03M	Sustitución de bombillo de seguridad tipo 2, 1º unidad	64,55€
CESU03A	Sustitución de bombillo de seguridad tipo 2, unidad adicional	37,41 €
CESU05M	Sustitución de bombillo de seguridad tipo 3, 1º unidad	74,99€
CESU05A	Sustitución de bombillo de seguridad tipo 3, unidad adicional	47,85€
CESU06M	Sustitución de bombillo de seguridad tipo 4, 1º unidad	121,97€
CESU06A	Sustitución de bombillo de seguridad tipo 4, unidad adicional	94,83 €
CESP01S	Suplemento por bombiillo niquel	4,28 €
CESP02S	Suplemento por bombillo 70 mm	4,28 €
CESU07M	Sustitución de bombillo no tarificado, mano de obra, 1º unidad	38,45€
CESU07A	Sustitución de bombillo no tarificado, mano de obra, ud, adicional	11,31 €

Los materiales incluidos hacen referencia a bombillos de latón de 60 mm :

Bombillo tipo 1: TESA TE5, Ezcurra DS15, MCM C/E, AZBE HS6 y HS7, CISA Asix y similares.

Bombillo tipo 2: TESA T60, Ezcurra DS10, MCM AS/SE, AZBE 50-N y similares.

Bombillo tipo 3: TESA T80, AZBE HS3, CISA ASTRAL y similares.
Bombillo tipo 4: TESA TX80 y T10P, Ezcurra SEA23, MCM SS, AZBE HSK, CISA AP3 y similares.

### Sustitución de Gorjas y pompas

CESU08M	Sustitución de cerradura tipo pompa simple ( iseo o similar ) 1º unidad	120,93 €
CESU08A	Sustitución de cerradura tipo pompa simple ( iseo o similar ) , ud adicional	93,79€
CESU09M	Sustitución de gorjas seguridad ( mcm, ezcurra, cisa o similar ), 1º unidad	132,94 €
CESU09A	Sustitución de gorjas seguridad (mcm, ezcurra, cisa o similar), ud adicional	133,81 €

### Sustitución de Cerrojos

CESU10M	Sustitución de cerrojo tipo 1, 1º unidad	63,51 €
CESU10A	Sustitución de cerrojo tipo 1,unidad adicional	36,37€
CESU11M	Sustitución de cerrojo tipo 2, 1º unidad	82,82€
CESU11A	Sustitución de cerrojo tipo 2, unidad adicional	55,68€
CESU12M	Sustitución de cerrojo tipo 3, 1º unidad	101,09€
CESU12A	Sustitución de cerrojo tipo 3, unidad adicional	73,95€
CESU13M	Sustitución de cerrojo no tarificado, solo mano de obra, 1º unidad	38,45€
CESU13A	Sustitución de cerrojo no tarificado, solo mano de obra, unidad adicional	11,31 €

Cerrojo tipo 1: EZCURRA (300 350) LINCE (3910 3915) FAC (101) LINCE (2930) y similares Cerrojo tipo 2: AZBE (16 18 19), FAC (201 300 301 307) LINCE (2930 3930 3932) y similares. Cerrojo tipo 3: AZBE (5), FAC (302 303 305 307 308 311) LINCE (7930) y similares.

### Sustitución de Cerraduras

CESU14M	Sustitución de cerradura normal (1 punto), 1º unidad	81,78 €
CESU14A	Sustitución de cerradura normal (1 punto),unidad adicional	54,64€
CESU15M	Sustitución de cerradura de seguridad (3 puntos), 1º unidad	149,19€
CESU15A	Sustitución de cerradura de seguridad (3 puntos), unidad adicional	122,05€
CESU16M	Sustitución de cerradura de seguridad (5 puntos), 1º unidad	159,33 €
CESU16A	Sustitución decerradura de seguridad (5 puntos), unidad adicional	132,18 €
CESU17M	Sustitución de cerradura no tarificada, solo mano de obra, 1º unidad	45,24€
CESU17A	Sustitución de cerradura no tarificada, solo mano de obra, ud adicional	18,10€
CESU18U	Sustitución de escudo de seguridad (ezcurra 424p, tesa e700l y similares)	31,32€

### Sustitución de puertas de trastero

CESU19U	Suministro y colocación de puerta de trastero chapa galvanizada	223,33€
CESU20U	Suministro y colocación de puerta de trastero cortafuego RF-60	361,62€
CESU21U	Suministro y colocación de puerta de trastero cortafuego RF-90	401,85€

CEVA01U	Apertura de puerta	45,24€
CERE01S	Reparación con material provisional dejando asegurado el domicilio	56,55€
CEMA99L	Material de cerrajería no incluído en tarifa	- €
CEVA99L	Otros (intervenciones no incluidas en baremo)	- €



## **Electricidad**

### Localizaciones

ELLO01S	Localización de avería / elaboración de presupuesto	27,68 €
---------	---	---------

### Magnetotérmicos

		)
ELSU01M	Sustitución de magnetotérmico bipolar hasta 25a, primera unidad	41,76€
ELSU01A	Sustitución de magnetotérmico bipolar hasta 25a, unidad adicional	
ELSU02M	Sustitución de magnetotérmico bipolar hasta 40a, 1º unidad	57,52€
ELSU02A	Sustitución de magnetotérmico bipolar hasta 40a unidad adiconal	34,90 €
ELSU03M	Sustitución de magnetotérmico bipolar hasta 63a, 1º unidad	93,23€
ELSU03A	Sustitución de magnetotérmico bipolar hasta 63a unidad adiconal	70,61€
ELSU04M	Sustitución de magnetotérmico tetrapolar hasta 25a primera unidad	90,03€
ELSU04A	Sustitución de magnetotérmico tetrapolar hasta 25a unidad adicional	61,75€
ELSU05M	Sustitución de magnetotérmico tetrapolar hasta 40a primera unidad	100,05€
ELSU05A	Sustitución de magnetotérmico tetrapolar hasta 40a unidad adicional	71,78€
ELSU06M	Sustitución de magnetotérmico tetrapolar hasta 50a primera unidad	162,17€
ELSU06A	Sustitución de magnetotérmico tetrapolar hasta 50a unidad adicional	133,89€
ELSU07M	Sustitución de magnetotérmico tetrapolar hasta 63a primera unidad	170,52€
ELSU07A	Sustitución de magnetotérmico tetrapolar hasta 63a unidad adicional	142,25€

### interruptores, llaves y mecanismos

ELSU08M	Levantamiento y colocación de interruptor, enchufe o similar 1º ud	30,10€
ELSU08A	Levantamiento y colocación de interruptor, enchufe o similar ud adicional	16,53€
ELSU09M	Punto de luz simple con mecanismo de gama media, 1º ud	34,65€
ELSU09A	Punto de luz simple con mecanismo de gama media, ud. adicional	21,08€
ELSU10M	Llave combinada o de cruce con mecanismo de gama media, 1º ud	40,67€
ELSU10A	Llave combinada o de cruce con mecanismo de gama media, ud adicional	27,10€
ELSU11M	Sustitución de downlight, 1º ud	60,55€
ELSU11A	Sustitución de downlight, ud adicional	46,98 €
ELSU12M	Sustitución de temporizador de escalera mod. t11, t16 ó t20, 1º ud	62,10€
ELSU12A	Sustitución de temporizador de escalera mod. t11, t16 ó t20, ud adicional	48,53€

### Diferenciales

ELSU13M	Sustitución de diferencial bipolar hasta 40a 30 ma, primera unidad	
ELSU13A	Sustitución de diferencial bipolar hasta 40a 30 ma, unidad adicional	
ELSU14M	Sustitución de diferencial bipolar hasta 63a 30 ma, primera unidad	189,01€
ELSU14A	Sustitución de diferencial bipolar hasta 63a 30 ma, unidad adicional	166,39 €
ELSU15M	Sustitución de diferencial tetrapolar 40a 300 ma primera unidad	139,90 €
ELSU15A	Sustitución de diferencial tetrapolar 40a 300 ma unidad adicional	117,28€
ELSU16M	Sustitución de diferencial tetrapolar 40a 30 ma, primera unidad	165,82€
ELSU16A	Sustitución de diferencial tetrapolar 40a 30 ma, unidad adicional	137,55€
ELSU17M	Sustitución de diferencial tetrapolar 63a 300 ma, primera unidad	186,18 €
ELSU17A	Sustitución de diferencial tetrapolar 63a 300 ma, unidad adicional	157,91 €
ELSU18M	Sustitución de diferencial tetrapolar 63a a 30 ma primera unidad	275,36€
ELSU18A	Sustitución de diferencial tetrapolar 63a a 30 ma unidad adicional	247,08 €
ELSU19U	Sustitución de diferencial autorearmable 2p hasta 40a	185,31 €

### cableado

ELSU20U	Cambio de líneas generales hasta 6mm ml.	5,67€
ELSU21U	Cambio de líneas generales 10 mm ml.	6,84€
ELSU22U	Cambio de líneas generales 16 mm ml.	8,52€
ELSU23U	Cambio de líneas generales 25 mm ml.	10,92€
Incluye el número de hilos necesarios nor cada cable		

### Varios

ELRE01S	Reparación de cortocircuito con reposición de luz	45,24 €
ELMA99L	Material eléctrico no incluido en tarifa	- €
ELVA99L	Otros (intervenciones no incluidas en baremo)	- €



## Técnico Gama Blanca

### Localizaciones

Diagnóstico / presupuesto sin reparación de avería	27,68€
	Diagnóstico / presupuesto sin reparación de avería

### Reparaciones

TCRI	E01M	Módulo reparación de electrodoméstico (mano de obra) 1º ud	55,68€
TCRI	E01A	Módulo reparación de electrodoméstico (mano de obra), ud ad	36,54€

### Desmontajes y montajes

TCDM01U	Desmontaje y montaje de placa vitrocerámica sin sustitución	37,32€
TCDM02U	Desmontaje y montaje de campana extractora sin sustitución	37.32€

### Sustituciones

TCSU01U	Sustitución de placa vitrocerámica	55,68 €
TCSU02U	Sustitución de campana extractora	55,68 €

TCMA99L	Material eléctrico no incluido en tarifa		€
TCVA99L	Otros (intervenciones no incluidas en baremo)	-	€

## **Cristalería**

Lunas	Float	
LUIN01U	Luna incolora 3mm	30,95€
LUIN02U	Luna incolora 4 mm	36,79 €
LUIN03U	Luna incolora 5mm	41,70 €
LUIN04U	Luna incolora 6 mm	45,41 €
LUIN05U	Luna incolora 8 mm	57,68€
LUIN06U	Luna incolora 10 mm	71,69€
LUIN07U	Luna coloreada (parsol) 4mm	39,98 €
LUIN08U	Luna coloreada (parsol) 5mm	48,46€
LUIN09U	Luna coloreada (parsol) 6 mm	54,24 €
LUIN10U	Luna coloreada (parsol) 10 mm	80,13€
LUIN11U	Reflectasol 6 mm	68.90 €

viario	siviateados	
LUMA01U	Luna mateada al ácido madras incolora	89,00€
LUMA02U	Luna mateada al ácido madrás color	120,50 €
LUMA03U	Luna mateada al ácido lisa 3mm	79,27 €
LUMA04U	Luna mateada al ácido lisa 4mm	90,13€
LUMA05U	Luna mateada al ácido lisa 5mm	92,26 €
LUMA06U	Luna mateada al ácido lisa 6mm	100,53€
LUMA07U	Luna mateada al ácido lisa 8mm	144,56 €
LUMA08U	Luna mateada al ácido lisa 10mm	161,00€

Vidrio	s laminados y butyrales	
LULA01U	Cristal laminar 3+3	77,31€
LULA02U	Cristal laminar 4+4	96,39€
LULA03U	Cristal laminar 5+5	104,84€
LULA04U	Cristal laminar 6+6	127,41 €
LULA05U	Tres lunas antirrobo 6+6+6	221,99€
LULA06U	Tres lunas antibala 10+10+2,5	367,14€
LULA07U	Butyral traslúcido o mate. m2	26,10 €
LULA08U	Butyral color estándar gris, bronce o veerde. m2.	17,40 €
LULA09U	Vinilo réflex. m2.	34,80 €

Vidrios	Templados	
LUTE01U	Luna templada incolora 4mm	98,79€
LUTE02U	Luna templada incolora 5mm	100,83€
LUTE03U	Luna templada incolora 6mm	102,43 €
LUTE04U	Luna templada incolora 8 mm	126,29 €
LUTE05U	Luna templada incolora 10 mm	153,96 €
LUTE06U	Luna templada color 4 mm	117,66€
LUTE07U	Luna templada color 5 mm	119,90 €
LUTE08U	Luna templada color 6 mm	121,62€
LUTE09U	Luna templada color 10 mm	202,79€
LUTE10U	Luna templada en puerta de 10 mm	226,97 €

Vidrio	s esmaltados	
LUVE01U	Vidrio esmaltado blanco/negro hasta 4 mm	122,77 €
LUVE02U	Vidrio esmaltado blanco/negro 5 mm	130,07€
LUVE03U	Vidrio esmaltado blanco/negro 6 mm	145,07 €
LUVE04U	Vidrio esmaltado color hasta 4 mm	130,07€
LUVE05U	Vidrio esmaltado color 5 mm	135,07 €
LUVE06U	Vidrio esmaltado color 6 mm	150,08 €

Tapas	de mesa	
LUTA01S	Tapa de mesa hasta 60 cm	35,73 €
LUTA02S	Tapa de mesa hasta 70 cm	39,86 €
LUTA03S	Tapa de mesa hasta 80 cm	44,91 €
LUTA04S	Tapa de mesa hasta 90 cm	52,22€
LUTA05S	Tapa de mesa hasta 100 cm	58,85€
LUTA06S	Tapa de mesa hasta 110 cm	65,24€
LUTA07S	Tapa de mesa hasta 115 cm	69,37€
LUTA08S	Tapa de mesa hasta 120 cm	74,60€

Vidrios Colados		
LUIM01U	Luna impresa listral	28,93€
LUIM02U	Luna impresa listral color	32,49 €
LUIM03U	Luna impresa armado carglass	42,80 €
LUIM04U	Luna impresa armado carglass color	44,81€
LUVC01U	U-uglas	88,29€
LUVC02U	U-uglas armado	100,15€
LUVC03U	Baldosa pisable 19 mm.	170,66€

Doble	acristalarmento	
LUCL01U	Climalit 4+cámara+4	59,19 €
LUCL02U	Climalit 5+cámara+4	66,45 €
LUCL03U	Climalit 6+cámara+4	73,12€
LUCL04U	Climalit 6+cámara+6	76,39 €
LUCL05U	Vidrio impreso 4+cámara+4	59,18 €
LUCL06U	Vidrio impreso color gris, bronce y rosa 4+cámara+4	66,90 €

Para todas aquellas composiciones no baremadas, el importe se calculará aplicando el código correspondiente a cada una de las lunas de la composición y aplicando un descuento del 10% a la suma de las mismas

Espejo	Espejos			
LUES01U	Espejo incoloro (plata) 3mm	39,94€		
LUES02U	Espejo incoloro (plata) 4 mm	58,61 €		
LUES03U	Espejo incoloro (plata) 5mm	58,93 €		
LUES04U	Espejo color 3 mm	64,61 €		
LUES05U	Espejo color 4 mm	82,43 €		
LUES06U	Espejo color 5 mm	75,60 €		

## 晃

## Cristalería

Manufa	acturas	
LUMN01U	Canto pulido recto < 6mm	2,59€
LUMN02U	Canto pulido recto > 6mm hasta 10mm	4,11 €
LUMN03U	Canto pulido curvo < 6mm	4,65€
LUMN04U	Canto pulido curvo > 6mm hasta 10mm	7,26€
LUMN05U	Canto pulido laminar	16,47 €
LUMN06U	Bisel recto < 6mm	6,44 €
LUMN07U	Bisel recto > 6mm hasta 10mm	10,05€
LUMN08U	Bisel curvo < 6mm	14,41 €
LUMN09U	Bisel curvo > 6mm hasta 10mm	21,62€
LUMN10U	Taladro < 10mm	4,39€
LUMN11U	Taladro > 10mm	6,44 €
LUMN12U	Escuadras pulidas	13,80 €
LUMN13U	Pecho paloma curvo 8/10	34,23 €
LUMN14U	Pecho paloma curvo mas de 10 mm	37,29 €
LUMN15U	Pecho paloma recto 8/10	24,12 €
LUMN16U	Pecho paloma recto mas de 10 mm	32,12€
LUMN17U	Pecho paloma esquinas	5.19 €

Manufa	Manufacturas			
LUMN18	Barrotillo blanco	13,35€		
LUMN19	Barrotillo color	16,48 €		
LUMN20	Estrias/uñeros	7,35€		
LUMN21	Hueco rejillas gases	10,94€		
LUMN22	Puntas romas, matadas, u ochavas < 6 mm	4,16€		
LUMN23	Puntas romas, matadas, u ochavas > 6 mm hasta 10mm	6,50€		
LUMN24	Despegado, devastado y pegado con uva (unidad o ml)	13,05€		
	· · · · ·	-,-		

Otros		
LUSU01S	Instalacion de cristales no baremados ( sólo mano de obra )	22,97 €
LUFM01S	Facturacion minima	27,84€
LUL001S	Localización de avería / elaboración de presupuesto	26,10€
LUMA99L	Material de cristalería no baremado	- €
LUVA99L	Otros (intervenciones no incluidas en baremo)	- €