



**SIBELCO**

# Melding

2020/A9Q/423

16/06/2020 23:46

**Aangemaakt door:** CLAES, GUY

**Uit te voeren door:** PA&I afdeling

**Titel:** snik onder filter asp start niet op

**Installatie:** Dessel Mill 5

**Tag:** M5SC401  
snik onder filter asp start niet op

**Omschrijving:** Wanneer we de sequentie starten om de filter van de asp leeg te draaien, start de snik M5SC401 (onder de filter) niet automatisch mee op. Hierdoor kan deze filter nooit leeg gedraaid worden als we de snik niet manueel zouden starten.  
Gelieve dit na te kijken en aan te passen eventueel.

**Oorzaak:**

**Voorstel oplossing:**