

CAPA-Bericht CAPA-2023-0006

CAPA-Bericht

CAPA-Nr.: CAPA-2023-0006
Datum: 1. Juli 2023
Eröffnet durch: Sarah Krause
Produkt/Prozess: Veridiq SARS-Flex
Klassifizierung: Korrekturmaßnahme

Problembeschreibung

Nichtkonformität Nr. NC-2023-0006: Im Rahmen der internen Auditierung wurde eine Abweichung von den geltenden Qualitätsanforderungen festgestellt. Betroffener Bereich: Lager. Eine unmittelbare Gefährdung von Patienten oder Benutzern wurde ausgeschlossen.

Ursachenanalyse

Methode: Fault Tree Analysis
Ermittelte Ursache: Mangelnde Schulung der betroffenen Mitarbeiter auf aktuellem SOP-Stand.
Beitragende Faktoren: Schnelles Mitarbeiterwachstum, unzureichende Einarbeitungszeit.

Maßnahmenplan

Maßnahme	Verantwortlich	Fälligkeit	Status
Nachschulung aller betroffenen Mitarbeiter	HR + QA	15. August 2023	Abgeschlossen
Aktualisierung SOP-008	Dipl.-Ing. Stefan Hoffmann	1. August 2023	Abgeschlossen
Wirksamkeitsprüfung nach 60 Tagen	Sarah Krause	1. September 2023	Ausstehend