

CAPA-Bericht CAPA-2023-0023

CAPA-Bericht

CAPA-Nr.: CAPA-2023-0023
Datum: 22. April 2023
Eröffnet durch: Markus Bauer
Produkt/Prozess: Veridiq SARS-Flex
Klassifizierung: Präventivmaßnahme

Problembeschreibung

Nichtkonformität Nr. NC-2023-0023: Im Rahmen der Beschwerdebearbeitung wurde eine Abweichung von den geltenden Qualitätsanforderungen festgestellt. Betroffener Bereich: Software. Eine unmittelbare Gefährdung von Patienten oder Benutzern wurde ausgeschlossen.

Ursachenanalyse

Methode: Fault Tree Analysis
Ermittelte Ursache: Mangelnde Schulung der betroffenen Mitarbeiter auf aktuellem SOP-Stand.
Beitragende Faktoren: Schnelles Mitarbeiterwachstum, unzureichende Einarbeitungszeit.

Maßnahmenplan

Maßnahme	Verantwortlich	Fälligkeit	Status
Nachschulung aller betroffenen Mitarbeiter	HR + QA	15. Mai 2023	Abgeschlossen
Aktualisierung SOP-008	Dipl.-Ing. Stefan Hoffmann	1. Mai 2023	Abgeschlossen
Wirksamkeitsprüfung nach 60 Tagen	Sarah Krause	22. Juni 2023	Ausstehend