ELEKTROSTATIKA

Dielektrična konstanta

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cdot \mathcal{E}_r$$

$$\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \left[\frac{\text{As}}{\text{Vm}} \right]$$

Coulomb-ova sila

$$\left| \vec{F} \right| = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

Sila na naboj u električnom polju

$$\vec{F} = \mathbf{Q} \cdot \vec{E}$$

Gaussov teorem

$$\oint_{S} \vec{\mathbf{D}} \cdot d\vec{S} = \sum_{i} \mathbf{Q}_{i}$$

Veza D i E

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \vec{E} = \frac{Q}{S}$$

Električno polje točkastog naboja (kugla)

$$\left| \vec{E}(r) \right| = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \cdot \frac{Q}{r^2}$$

Električno polje linijskog naboja (pravac, valjak, vodič)

$$\left| \vec{E}(r) \right| = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \cdot \frac{\lambda}{r}$$

Električno polje točkastog naboja (kugla)

$$\left| \vec{E}(r) \right| = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \cdot \frac{Q}{r^2}$$

Električno polje nabijene ravnine

$$\left| \vec{E}(r) \right| = \frac{\sigma}{2 \cdot \varepsilon}$$

Veza polja i potencijala

$$\vec{E}(r) = -\frac{d\varphi(r)}{dr}$$

$$\varphi(r) = -\int_{rref}^{r} \vec{E}(r) \, d\vec{r}$$

Potencijal točkastog naboja (kugla)

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_{ref}}\right)$$

Potencijal linijskog naboja (pravac, valjak, vodič)

$$\varphi(r) = \frac{\lambda}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \cdot \ln \frac{r_{ref}}{r}$$

Napon

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$$

Potencijalna energija točkastog naboja

$$\mathbf{W}_{\mathbf{A}} = \mathbf{Q} \cdot \boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{A}}$$

Rad

$$A = -\Delta W = W_{poc} - W_{kon}$$

Kondenzatori

$$Q = C \cdot U$$
; $C = \frac{Q}{U}$; $U = \frac{Q}{C}$

Kapacitet pločastog kondenzatora

$$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{S}{d}$$

Kapacitet kuglastog kondenzatora

$$C = 4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_2 - R_1}$$

Kapacitet cilindričnog kondenzatora

$$C = 2 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

Spojevi kondenzatora (čvor)

$$\sum_{i} Q_{ikon} = \sum_{i} Q_{ipo\check{c}}$$

Spojevi kondenzatora (petlja)

$$\sum_{i} E_{j} = \sum_{i} \frac{Q_{i}}{C_{i}}$$

Gustoća energije elektrostatskog polja

$$\omega = \frac{1}{2} \cdot E \cdot D = \frac{1}{2} \cdot \varepsilon \cdot E^2 = \frac{D^2}{2 \cdot \varepsilon}; \varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$$

Energija elekrostatskog polja

$$W = \omega \cdot V$$

Energija elekrostatskog polja u kondenzatoru

$$W = \frac{Q^2}{2 \cdot C} = \frac{Q \cdot U}{2} = \frac{C \cdot U^2}{2}$$

MAGNETIZAM I ISTOSMJERNE MREŽE

$\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ [Vs/Am]}$

Magnetski tok

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \alpha$$

Veza magnetske indukcije i magnetskog polja

$$\vec{B} = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \vec{H}$$

Magnetska sila na vodič protjecan strujom

$$\vec{F} = I \cdot (\vec{l} \times \vec{B}); |\vec{F}| = I \cdot l \cdot B \cdot \sin \alpha$$

Magnetska sila na naboj u gibanju

$$\vec{F} = \mathbf{Q} \cdot (\vec{\mathbf{v}} \times \vec{B}); |\vec{F}| = \mathbf{Q} \cdot \mathbf{v} \cdot \vec{B} \cdot \sin \alpha$$

Zakon protjecanja

$$\oint_{l} \vec{\mathbf{H}} \, d\vec{l} = \sum_{l} I; \, \oint_{l} \vec{\mathbf{H}} \, d\vec{l} = \sum_{l} N \cdot I$$

Magnetsko polje beskonačno dugog ravnog vodiča

$$\left| \vec{H} \right| = \frac{I}{2 \cdot r \cdot \pi}$$

Magnetsko polje ravnog vodiča konačne duljine

$$\left| \vec{H} \right| = \frac{I}{4 \cdot d \cdot \pi} \cdot (\sin \alpha_1 - \sin \alpha_2)$$

Elektromagnetska indukcija

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

Napon samoindukcije

$$u_S = L \frac{di}{dt}$$

Napon međuindukcije

$$u_M = M \frac{di}{dt}$$

Gustoća magnetske energije

$$\omega = \int_{0}^{B} H \cdot dB$$

Gustoća magnetske energije u zraku

$$\omega = \frac{B \cdot H}{2} = \frac{\mu_0 \cdot H^2}{2} = \frac{B^2}{2 \cdot \mu_0}$$

Magnetska energija

$$W = \omega \cdot V$$

Magnetska energija dva međuinduktivno vezana svitka

$$W = \frac{L_1 \cdot I_1^2}{2} + \frac{L_2 \cdot I_2^2}{2} \pm M \cdot I_1 \cdot I_2$$

Ohmov zakon

$$R = \frac{U}{I}$$
; $I = \frac{U}{R}$; $U = I \cdot R$

Napon

$$U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$$

I. Kirchhoffov zakon (čvor)

$$alg \sum_{i} I_{i} = 0$$

II. Kirchhoffov zakon (petlja)

$$alg\sum_{i}U_{i}=0$$

Snaga

$$P = I \cdot U = \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R$$

Energija, rad

$$W = A = P \cdot t$$