## 第1单元作业

说明	根据本章所学内容回答问题。本次作业采用 <mark>网上互评的方式</mark> 。每个同学 先下载作业模板,做好后以 PDF格式上传。互评时,下载其他同学的作业并按 评分标准评分,每人至少评阅 5份其他同学的作业,同时学习别人的长处。 同他人的作业将直接影响你的成绩。 本单元作业提查截止期是: 2019 年 10 月 25 日晚 23:30; 本单元作业五评开放期是: 2019 年 10 月 26 日晚 00:00; 本单元作业五评者 止期是: 2019 年 10 月 31 日晚 23:30。	各注 共 <b>50</b> 分
题	为何说"互换性"是制订"公差"的源目的?举例说明"互换性"	15分
1	在日常生活中的重要性。	
解答	要保持零件具有互换性,只能使其几何参数的实际值充分接近,其接近程度取决于产品的质量要求。为了保证产品几何参数的实际值对其理论值的充分接近,就必须将其实际值的变动量限定在一定范围内,在这个范围就是公差。公差是指为了保证零件的功能要求而规定的零件几何参数允许的变动量。在满足功能要求的前提下,公差应尽量规定得大些,以获得最佳的技术经济效益。所以说"互换性"是制订"公差"的源目的。日常生活中,例如遥控器没电了,可以通过更换电池来继续使用,而电池就有5号,7号等固定规格。这些规格的制订方便了更换。	

20 分 若已知某配合的公称尺寸 $D = \phi 30$ mm,最大间隙  $X_{\text{max}}$ = +23 $\mu$ m,最大过盈  $Y_{\text{max}}$ = -10 $\mu$ m,孔的尺寸公差  $T_D=20\mu m$ ,轴的上偏差 es = 0,求孔和轴的上、下偏差,配合公 题 差,并画出公差带图。 2 解:最大间隙 Xmax = ES-ei. 最大过盈 Ymax = EI-es To = ES-EI 解得 EI = toum ES=Houn ei = -13 um. 解 答

15分

下图为某钻床的钻模夹具简图。夹具主要结构由定位套 3、钻模板 1 和钻套4组成,与工件 5 联结,钻头 2 的直径为 \$\phi10mm。已知: (1)钻模板 1 的中心孔与定位套 3 上端的圆柱面的配合有定心要求,公称尺寸为 \$\phi50mm; (2)钻模板 1 上,圆周均布的四个孔分别与对应四个钻套 4 的外圆柱面的配合有定心要求,公称尺寸为 \$\phi18mm,它们采用过盈不大的固定联结; (3)定位套 3下端的外圆柱面的公称尺寸为 \$\phi80mm,它与工件 5的 \$\phi80mm定位孔的配合有定心要求,在安装和取出定位套 3 时,它需要轴向移动; (4)钻套 4 的 \$\phi10mm 导向孔与钻头 2的配合有导向要求,且钻头应能在转动状态下进出该导向孔。

试确定  $\phi$ 50 和  $\phi$ 80 处的配合公差、尺寸公差,并分别标注在装配图和零件图上;根据不同配合性质的适用范围说明所选配合公差的理由; 计算  $\phi$ 80 的极限偏差。

提示: 钻头钻完孔后应该能够随机头离开工件和模具,因此钻套  $\phi$ 10 处应该是间隙配合(答案详见书上各种基本偏差的应用表);同理,钻套不能随意从钻模板上的  $\phi$ 18 孔取下;定位套也不能随意从钻模板上的  $\phi$ 50 孔取下,但必须能随机头从工件的  $\phi$ 80 孔取下。若仍有问题,请去讨论区——教师答疑区提问。

题

3

(1) 中50处选过盈配合选基孔制 精度等级及配合确定为 \$50 H6/ps Ø503℃选H6 因双重定位 所以32为 \$50 +0.016 轴为 \$50 +0.037 (2) 080年的孔轴选单多H7/96 31为中80+0030 轴为中80中0030 <3> \$18 处 选择 \$18 H7/n6. (4) 中(05)(内径选 中(G7/h6 基轴制)