```
Darstellung von Daten:
```

Decimal:

int a = 5; int a = 255;

Binär

int a = 0b00000101; int a = 0b111111111;

Hexadezimal

int a = 0x05; int a = 0xff;

## Bitweise Operation (sehr sinnvoll für Mikrocontroller zum Beschreiben der Register)

Setzen des 0. Bits (ohne die anderen Bits in dem Byte PORTB zu verändern)

PORTB |= \_BV(PB0); // über ein Makro PORTB = PORTB | \_BV(PB0); // langversion

PORTB |= (1<<0); // durch Schiebeoperation (eine 1 um 0 mal nach Links)

PORTB |= 0x01; // durch eine einfache Oder-Operation mit einer 1 (Hex)

PORTB |= 0b00000001; // durch eine einfache Oder-Operation mit einer 1 (Binär)

| : bitweise ODER-Verknüpfung

# Löschen des 0. Bits (ohne die anderen Bits in dem Byte PORTB zu verändern)

PORTB &= ~\_BV(PB0); // über ein Makro (gleicher Aufbau wie beim Setzen)

PORTB = PORTB & ~ BV(PB0); // langversion

& : bitweise UND-Verknüpfung

~: bitweise Invertierung des dahinter stehenden Wertes

### **Invertieren des 0. Bits** (ohne die anderen Bits in dem Byte PORTB zu verändern)

PORTB ^= \_BV(PB0); // über ein Makro (gleicher Aufbau wie beim Setzen)

PORTB = PORTB ^ BV(PB0); // langversion

^: bitweise XOR-Verknüpfung

0b1100110**0** ^ 0b0000000**1** => 0b1100110**1** 0b1100110**1** ^ 0b0000000**1** => 0b1100110**0** 

#### Nützliche Links (Mikrocontroller):

[1] https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial

### Nützliche Links (Programmiersprache C):

[10] Google;)