ОАО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»
филиал
«ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК ф.ГПУ
ООО "Газпром добыча Ямбург"
_____ В.Н. Попов
«30» 08 2009 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ф.ГПУ
ООО "Газпром добыча Ямбург"
_____ А.А. Дьяконов
«31» 08 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОПЕРАТОРА ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ, ГАЗА И КОНДЕНСАТА УКПГ (УППГ)

(ИОТ-Р-01-2009)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К самостоятельной работе по профессии **«оператор по добыче нефти, газа и конденсата»** допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие соответствующую квалификацию, заключившие трудовой договор с работодателем, прошедшие вводный и первичный инструктажи на рабочем месте по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте, показавшие удовлетворительные знания при проверке знаний и практических навыков. Оператор подчиняется инженеру по добыче нефти и газа и в процессе работы выполняет производственные задания согласно своего квалификационного разряда.

1.2. Вводный инструктаж по охране труда проходят все вновь принимаемые на постоянную работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также временные работники, командированные, учащиеся и студенты, прибывшие на практику.

1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте и обучение по охране труда проводятся с целью обучения каждого работника правильным и безопасным приемам и методам труда. В ходе обучения оператор должен быть ознакомлен с обслуживаемым оборудованием, приспособлениями, их характеристиками и конструктивными особенностями, возможными опасными факторами на рабочем месте, безопасными приемами труда, порядком подготовки рабочего места, применяемыми защитными средствами и правилами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. Обучение безопасным методам и приемам труда работники проходят в объеме не менее 20 часов, стажировка проводится под руководством лиц, назначенных распоряжением по газовому промыслу.

1.4. Перед допуском к самостоятельной работе после производственного обучения и стажировки **оператор индивидуально проходит проверку знаний по охране труда** в экзаменационной комиссии газового промысла. Результат проверки знаний оформляется протоколом и фиксируется в личной карточке регистрации инструктажей.

1.5. Повторный инструктаж по охране труда оператор проходит по программе первичного инструктажа на рабочем месте в объеме первичного инструктажа не реже одного раза в 3 месяца.

1.6. В случаях, вызванных производственной необходимостью, оператор проходит внеплановый инструктаж на рабочем месте в объеме, определяемом руководителем работ, в т. ч., при перерывах в работе более чем 30 календарных дней (междувахтовый отдых, отпуск, болезнь и т.п.).

1.7. При необходимости выполнения разовых работ, не связанных с исполнением прямых производственных обязанностей по специальности, оператор должен пройти целевой (разовый) инструктаж по охране труда по виду разовой работы. Если работа не оформляется наряд-допуском, где оформляется запись о проведенном инструктаже, то этот вид инструктажа оформляется записью в журнале инструктажа на рабочем месте УКПГ (УППГ).

1.8. Ежегодно по составленному и утвержденному графику оператор проходит очередную проверку знаний по охране труда с записью в личную карточку инструктажей. Внеочередная проверка знаний может проводиться в случаях:

- при введении в действие новых правил безопасности и типовых инструкций по охране труда;
- при изменении технологии производства;
- в случае грубого нарушения работником инструкций по ОТ по профессии или видам работ;
- по распоряжению руководства ГПУ или газового промысла и требованию органов надзора в случае обнаружения недостаточных знаний работником правил безопасности и инструкций по охране труда.

1.9. Оператор обязан соблюдать «Правила внутреннего трудового распорядка ООО «Газпром добыча Ямбург», являющиеся локальным нормативным актом, регламентирующим в соответствии с Трудовым Кодексом РФ: порядок приема и увольнения работников; основные права, обязанности сторон трудового договора; режим работы; время отдыха; применяемые к работнику меры поощрения и взыскания; а также вопросы правого регулирования трудовых отношений в Обществе с учетом особенностей вахтового метода организации работ.

Кроме этого он обязан соблюдать технологическую дисциплину, не допуская отступлений от действующих правил и норм; выполнять требования нормативных документов по охране труда, промышленной и противопожарной безопасности; регулярно использовать бесплатно полученную специальную одежду и обувь и другие средства индивидуальной и коллективной защиты (ст. 214 ТК РФ).

1.10. В соответствии с действующими Нормами бесплатной выдачи спецодежды и обуви (п.51) оператору выдаются средства защиты от общих загрязнений, механических повреждений, шума и от пониженных температур в зимнее время:

Костюм хлопчатобумажный из антистатических тканей с МВО пропиткой-	1 на 12 мес.
Белье нательное хлопчатобумажное-	1 на 12 мес.
Головной убор летний (кепи или бейсболка)-	1 на 12 мес.
Плащ сигнальный непромокаемый	1 на 36 мес.
Сапоги или ботинки кожаные	1 на 12 мес.
Сапоги резиновые или сапоги рыбацкие	1 на 12 мес.
Перчатки с защитным покрытием (типа Хайкрон)	1 на 4 мес.
Перчатки трикотажные	1 на 2 мес.
Каска защитная	1 на 24 мес.
Подшлемник трикотажный	1 на 12 мес.
Очки защитные	до износа
Наушники противошумные	до износа
На наружных работах зимой дополнительно:	
Костюм зимний для защиты от пониженных температур с пристегивающейся утепляющей прокладкой из антистатических тканей с МВО пропиткой	1 на 18 мес.
Белье нательное шерстяное	1 на 18 мес.
Полушубок или костюм меховый	1 на 48 мес.
Валенки обрезиненные	1 на 24 мес.
или сапоги меховые	1 на 36 мес.
Шапка – ушанка	1 на 36 мес.

Рукавицы меховые-	1 на 24 мес.
Подшлемник утепленный	1 на 12 мес.
Перчатки морозостойкие (типа Сибирь)	1 на 12 мес.

1.11.Оператор проходит обязательные - предварительный при приеме на работу, и периодические ежегодные медицинские осмотры для определения его пригодности к работе вахтовым методом в районах с особыми климатическими условиями и выполнению поручаемой работы на объекте повышенной опасности и предупреждения возможного профессионального заболевания при работе в неблагоприятных условиях. При приеме на работу он обязан представить совместно с обязательными документами справки от психиатра и нарколога с места постоянного проживания. Отказ работника без уважительной причины от прохождения медицинского осмотра рассматривается как нарушение им трудовой дисциплины.

1.12. Продолжительность рабочей смены оператора, продолжительность вахты и междувахтового отдыха при вахтовом методе работы определяется утвержденным графиком работы. Общая продолжительность рабочего времени за год не должна превышать числа рабочих часов.

1.13. При выполнении производственных обязанностей оператор может оказаться под воздействием некоторых вредных или опасных производственных факторов, в т.ч :

- подвижные части оборудования,
- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны (природный газ, пары метанола, углеводородов);
- пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенный эквивалентный уровень шума или вибрации на рабочем месте;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- неисправные сосуды (технологические аппараты), трубопроводы и запорная арматура, находящиеся под избыточным давлением,
- расположение рабочего места на высоте.

К наиболее вероятным опасным и вредным производственным факторам могут быть отнесены:

1-шум, 2 - пониженная температура воздуха при наружных работах в зимний период.

1.13.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ШУМ - это беспорядочное сочетание звуков, различных по частоте и силе колебаний. Шум различной интенсивности и частоты, длительно воздействуя на рабочих, может привести со временем к понижению остроты слуха и даже к развитию профессиональной глухоты.

Существуют нормативные документы по определению допустимого уровня производственного шума на рабочих местах. Наряду с внедрением мероприятий по звукоизоляции источников шума в необходимых случаях персоналу рекомендуется применять индивидуальные средства защиты органов слуха при уровне звука, превышающем 80 дБ. Рабочие зоны с уровнем шума выше ПДУ должны обозначаться предупредительными знаками безопасности.

1.13.2.Длительное нахождение вне помещений на открытом воздухе при пониженной температуре (ниже – 30 °С) и скорости движения воздуха 5-10 м/сек и более может привести к локальному обморожению конечностей и открытых участков кожи лица или общей гипотермии, т.е. понижению температуры тела ниже 35 °С. Для защиты от пониженных температур необходимо использовать утепленные спецодежду, обувь, шапку, рукавицы, маску и использовать 10-15 минутные перерывы для обогрева через каждый час работы на открытом воздухе.

При обморожениях первая помощь заключается в немедленном общем согревании пострадавшего и обмороженных частей тела. Это достигается массажем отмороженного участка тела чистыми руками, смоченными спиртом, и растиранием, используя мягкую сухую ткань. Растирание может быть прекращено при появлении чувствительности, красноты и чувства жара в пострадавшей части тела. Растирать обмороженные части тела снегом нельзя, т.к. это углубляет охлаждение, а льдинки ранят кожу, что способствует инфицированию зоны отморожения. Нельзя растирать и массировать кожу при появлении

отеков и пузырей. В таких случаях согревание проводить при помощи тепловых ванн. Температуру воды следует постепенно увеличивать от 20 до 37 - 40 °С за период 20-30 минут. После ванны и растирания поврежденный участок надо высушить, закрыть стерильной повязкой и укутать теплым одеялом. Отмороженные участки нельзя смазывать жиром или мазями, т.к. это затрудняет последующую обработку их. Большое значение при оказании первой помощи имеют мероприятия по общему согреванию пострадавшего. Больным дают горячий кофе, чай, молоко.

1.13.3. ПРИРОДНЫЙ ГАЗ - добывается из чисто газовых или газоконденсатных месторождений. Газы из чисто газовых месторождений состоят в основном из метана, этана. Содержание метана примерно 98 %. Природный газ бесцветен, не имеет запаха, значительно легче воздуха, малотоксичен, при недостатке кислорода вызывают удушье.

Свойства природного газа мало отличаются от свойств **метана,** из которого, в основном, он и состоит:

Относительная плотность по воздуху	**0, 55**
Плотность, кг\м^3	**0,717**
Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны (ПДК), мг\ м^3	**7000**
Пределы взрывоопасности в воздухе по объему (по метану) %	**5 - 15**
Предельно допустимое объёмное содержание в воздухе рабочей зоны, %	
- при обычных условиях эксплуатации	**0,7**
- при проведении огневых работ	**0,5**
Температура воспламенения, °С	**645**
Класс опасности	**4**

Опасность обслуживания оборудования, связанная с добычей и транспортировкой природного газа Ямбургского месторождения, заключается:

-в высокой температуре горения газа при его самовозгорании, происшедшей при разгерметизации, разрушении трубопроводов, сосудов, работающих под высоким давлением;

-в возникновении взрывопожароопасной рабочей среды при утечках газа через: негерметичные соединения оборудования; малые повреждения, вызывающие, так называемые, свищи (микротрещины, поврежденные импульсные линии и т.п.);

-в вытеснении воздуха (в т.ч. и кислорода) из помещений при утечках газа, вызывающих удушье: сначала недомогание, затем потерю сознания и при более длительном нахождении в загазованном помещении человека без сознания - смерть. Признаки недомогания проявляются обычно при содержании газа в воздухе (по объёму) 25 - 30 %.

Первая доврачебная помощь при отравлении природным газом: удалить пострадавшего из зоны загазованности, освободить от стесняющих частей одежды, положить на спину, слегка приподняв ноги, согреть тело (обложить грелками). При нарушении дыхания давать кислород. При отсутствии дыхания, до прибытия врача, после освобождения полости рта и дыхательных путей от слизи и рвотных масс, начать искусственное дыхание методом "изо рта в рот". При тяжелом отравлении-госпитализировать. Удаление пострадавшего из загазованной зоны проводить только с использованием средств защиты органов дыхания, изолирующего (шлангового) противогаза.

1.13.4. ГАЗОКОНДЕНСАТ представляет собой жидкую фракцию газоконденсатных смесей, получаемую при их добыче путем разделения в системе сбора природных газов. Нестабильный газоконденсат, получаемый на промыслах, перерабатывается на ГП-1В в стабильный. Нестабильный газоконденсат содержит пропан-бутан, этан и пентан, которые в совокупности определяют высокую упругость его паров. Стабильный газоконденсат, т.е. нестабильный конденсат из которого выделены легкие углеводороды, состоит из смеси пентанов и выше кипящих - С $_{5+}$, находящихся в жидком состоянии при стандартных условиях (0,1013 МПа, температура °С). Однако они могут содержать до 2-3 % (по массе) более низкокипящих углеводородов, в основном бутана и пропана. Плотность стабильных

конденсатов колеблется в пределах 0,7-0,81 г/см³. Обычно конденсаты являются маловязкими прозрачными жидкостями. Стабильный газоконденсат при температуре 38°С должен иметь упругость паров не выше 0,093 МПа, а температуру начала кипения - не ниже 30 °С. Стабильный газоконденсат по физическим свойствам сходен с лёгкими нефтепродуктами типа бензин, керосин и отличается от них более широким диапазоном температур испарения, воспламенения. ПДК в воздухе рабочей зоны 300 мг/м³. Пределы взрываемости и температура воспламенения паров газоконденсата значительно меньше, чем у природного газа. Она тем ниже, чем больше плотность конденсата. Пары тяжелых углеводородов, выделяемые при стабилизации, а затем при испарении конденсата, как правило, значительно тяжелее воздуха, поэтому при утечках из трубопроводов, аппаратов при безветренной погоде они стелются по поверхности земли, скапливаются в пониженных местах и медленно рассеиваются, создавая на большой территории и в большом объёме скопления взрывоопасных смесей с очень низким значением нижнего предела взрываемости (НПВ). Воздействие паров газоконденсата, не содержащего вредные примеси, на организм человека сходно с воздействием метана.

1.13.5. МЕТАНОЛ - (метиловый спирт, древесный спирт, карбанол) - бесцветная прозрачная жидкость по запаху и вкусу напоминает этиловый спирт (питьевой спирт), плотность - 0,79 г/см³, температура кипения - 64-65,5°С. Растворим в спиртах и других органических соединениях, смешивается с водой во всех отношениях, легко воспламеняется, температура вспышки 8 °С. При испарении взрывоопасен. Концентрационные пределы взрываем ости в смеси с воздухом 6,7 - 34,7 % объемных.

Метанол - сильный яд, действующий на нервную и сосудистую системы (2 класс опасности). Особенно сильно он действует на зрительный нерв и сетчатку глаза. Тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 г метанола. Смертельная доза 30 г.

Серьёзное отравление метанолом возможно вследствие его попадания через дыхательную систему и даже через неповреждённую кожу.

Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе рабочей зоны не должна превышать 5 мг/м³.

Симптомы отравления: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, боль в желудке, общая слабость, раздражение слизистых оболочек, сильные боли в глазах, неясность видения, потемнение, мелькание в глазах, понижение температуры. В тяжёлых случаях: паралич дыхания, отек головного мозга и лёгких, резкое понижение артериального давления, спутанность сознания и судороги. При неоказании своевременной помощи - смерть от угнетения нервной системы и нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности.

При попадании метанола внутрь организма, при ошибочном употреблении его в качестве спиртного напитка, он расщепляется на формальдегид (формалин) и муравьиную кислоту. Указанные продукты распада метанола в организме обладают кумулятивными свойствами, т.е. способностью накапливаться и длительно удерживаться в организме, тем самым вызывают сильнейшую интоксикацию с яркой симптоматикой, а в первую очередь поражая зрительные нервы и сетчатку глаз пострадавшего. Скрытый период отравления после приема метанола внутрь или вдыхания паров, т.е. период относительного благополучия, может длиться от нескольких часов до двух суток (от 1 до 48 часов), в зависимости от исходного состояния пострадавшего, принятой дозы, индивидуальных особенностей его организма и других факторов, как, например, предварительное употребление этилового спирта, который является антагонистом метанола.

На объектах газовой промышленности допускается использование метанола только как ингибитора гидратообразования для предотвращения или разрушения гидратных пробок в скважинах, газопроводах, аппаратах. Во избежание несчастных случаев при работе с метанолом необходимо соблюдать требования "Инструкции о порядке получения от поставщиков, перевозки, хранения, отпуска и применения метанола на объектах газовой промышленности".

Первая помощь при отравлениях метанолом: симптомы отравления: головная боль, тошнота, головокружение, рвота, боль в желудке, общая слабость, раздражение слизистых оболочек, мелькание в глазах, а в тяжелых случаях - потеря зрения и смерть. В целях исключения возможности ошибочного употребления метанола в качестве спиртного напитка в него необходимо добавлять одорант (этилмеркаптан- C2H5 SH) в соотношении 1:100 и химические чернила или другой краситель темного цвета, хорошо растворяющийся в метаноле, из расчета 2-3 литра на 1000 литров метанола. Пролитый метанол должен смываться большим количеством воды. Фланцевые соединения должны быть окожушены и опломбированы. При отравлении метиловым спиртом необходимо принять меры по промыванию желудка большим количеством воды (8 -10л) с добавлением 100 г пищевой соды, пострадавшего вывести на свежий воздух, провести ингаляцию кислородом, сделать искусственное дыхание, госпитализировать.

1.13.6. ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (ДЭГ, дигликоль, дигидрооксидэтиловый эфир) - густая бесцветная жидкость не имеющая запаха, плотность - 1,116 г/см ^{3}, температура кипения -244,8°С, температура вспышки - 135°С. Область воспламенения 0,62 - 6,8 % по объёму. Температурные пределы воспламенения от 118°С до 170°С. Диэтиленгликоль - горючая жидкость. Диэтиленгликоль ядовит, при попадании на открытые участки кожи вызывает раздражение, зуд, при попадании внутрь - вызывает острое отравление, действуя на почки, печень. Приём 100 мл может дать летальный исход, если не будут приняты срочные меры. На газовых промыслах используется для осушки газа.

1.13.7. СИНТЕТИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА практически не оказывают общего вредного воздействия на организм, т.к. их летучесть при обычной температуре невелика. Однако они могут плохо воздействовать на кожу человека.

1.14. Первая помощь при травмах (переломах конечностей):

- создание неподвижности костей в области перелома;
- проведение мер, направленных на предупреждение развития болевого шока;
- организация быстрейшей доставки пострадавшего в лечебное учреждение.

Быстрое создание неподвижности костей в области перелома уменьшает боль и является главным моментом в предупреждении шока. Иммобилизация достигается наложением транспортных шин или шинированием конечности при помощи импровизированных шин из подручного твердого материала. При открытом переломе перед иммобилизацией конечности рану необходимо обработать настойкой йода или другим антисептиком и наложить антисептическую повязку. При отсутствии стерильного материала рана должна быть закрыта любой чистой хлопчатобумажной тканью. Не следует вправлять в рану торчащие костные обломки - это может вызвать кровотечение и дополнительное инфицирование кости и мягких тканей. При кровотечениях из раны должны быть применены способы временной остановки кровотечения(давящая повязка, наложение жгута). Иммобилизацию нижней конечности удобнее всего осуществлять с помощью транспортной шины Дитерихса, верхней – с помощью лестничной шины Крамера. Если транспортных шин нет, то иммобилизацию следует проводить при помощи любых подручных материалов (доски, лыжи, палки, прутья,
картон и т. д.) Для прочной иммобилизации костей применяют две шины, которые прикладывают к конечности с противоположной стороны. При отсутствии какого-либо материала мобилизацию следует провести путем прибинтовывания поврежденной конечности к здоровой части тела: верхней конечности - к туловищу при помощи бинта или косынки; нижней - к здоровой ноге.

1.15. При необходимости выполнения искусственного дыхания следует знать:
самым простым, не требующим специального оборудования (мешки - респираторы), является искусственная вентиляция легких по способу "рот в рот " или "рот в нос". Для проведения искусственного дыхания необходимо правильно уложить больного и обеспечить свободную проходимость дыхательных путей. Больной должен быть уложен на спину, голову следует отвести назад в положение полного открытия дыхательных

путей, нижнюю челюсть выдвинуть вперед. Следует расстегнуть все стесняющие тело части одежды. Если в полости рта или в горле имеется содержимое, его нужно удалить пальцем, салфеткой, платком или при помощи любого отсоса. При проведении дыхания "рот в рот" во избежание гигиенических неудобств, воздух вдувается через марлевую салфетку, платок или любую другую материю. Проводящий вдувание, сделав глубокий вдох и плотно прижав свой рот ко рту больного, вдувание проводит быстро и резко. При этом свободной рукой необходимо зажать нос больного. Выдох осуществляется пассивно, за счет эластичных сил грудной клетки. При пользовании методом дыхания "рот в нос" вдувание воздуха производится через нос больного, при этом рот пострадавшего должен быть закрыт рукой.

1.16. Первая помощь при ожогах должна быть направлена на прекращение воздействия высокой температуры на пострадавшего: в первую очередь следует погасить горящую одежду, удалить пострадавшего из зоны высокой температуры, снять с поверхности тела тлеющую и сильно нагретую одежду. Охваченную пламенем одежду, особенно если на нее попали легковоспламеняющиеся жидкости, необходимо прежде всего погасить, облив ее водой, укутав пострадавшего плотной тканью (половик, одеяло плащ, пальто), а затем удалить ее с поверхности тела. Вынос пострадавшего из опасной зоны, снятие тлеющей и горящей одежды необходимо осуществлять осторожно, что бы грубыми движениями не нарушить целость кожных покровов. Снимать всю одежду не рекомендуется, особенно в холодный период года, т.к. охлаждение резко усилит общее влияние травмы на организм и будет способствовать развитию болевого шока. Следующей задачей первой помощи является скорейшее закрытие ожоговой поверхности сухой асептической повязкой для предупреждения ее инфицирования. Оказывающий первую помощь должен знать, что всякие длительные повреждения и загрязнения ожоговой поверхности опасны для пострадавшего. Поэтому не следует проводить какое-либо промывание области ожога, прикасаться к обожженному месту руками, производить прокалывание и снятие пузырей, отрывать прилипшие к местам ожога части одежды, а также смазывать обожженную поверхность каким-либо жиром (вазелином, животным или растительным маслом и др.) и присыпать какими-либо порошками. Нанесенный жир (порошок) не способствует заживлению и, что наиболее опасно, резко затрудняет оказание врачебной помощи, проведение первичной обработки ожога. При обширных ожогах 2,3,4 степени пострадавшего необходимо завернуть в чистую проглаженную простыню, для снятия болей, если есть возможность, надо ввести обезболивающее средство (омнопон, морфий, промедол), можно дать выпить крепкого чая, кофе и организовать срочную доставку в лечебное учреждение. Транспортировать пострадавшего с обширными ожогами следует с крайней осторожностью, в положении лежа на той части тела, которая наименее повреждена.

1.17. Оператор должен помнить о недопустимости работы на неисправном оборудовании, неисправным инструментом, а также в условиях, не отвечающих требованиям охраны труда и промышленной санитарии (отсутствие инструктажа, наличие вредных производственных факторов, превышающих предельно- допустимые уровни, отсутствие средств индивидуальной защиты и т.д.). О всех неисправностях оборудования и инструмента, а также о случаях возможного травмирования на производстве, или при появлении опасности, грозящей аварией или несчастным случаем, оператор должен немедленно сообщить мастеру или руководству газового промысла.

1.18. Оператор обязан знать и соблюдать правила и меры пожарной безопасности на объектах газового промысла, обслуживаемых кустов газовых скважин:

- территория ГП, кустов скважин должна содержаться в чистоте. Места разлива ЛВЖ, ГЖ должны убираться и засыпаться сухим песком;
- обтирочные материалы, пропитанные горючими жидкостями и маслами, следует собирать вне производственных помещений в специальной таре в местах, специально отведенных руководством ГП для этих целей;
- при проведении работ в помещениях и на наружных установках, где возможно образование взрывоопасной смеси газов или паров с воздухом, следует применять

омедненный инструмент, не дающий при ударе искр, или инструмент, обильно смазанный консистентными смазками.
- огнетушители размещаются на видном месте на высоте не более 1,5 м от пола,
- в производственных помещениях около телефонных аппаратов должны быть таблички с указанием номеров телефонов пожарной охраны «01», 6-95-50.

На территории УКПГ (УППГ), в охранной зоне газопроводов-шлейфов запрещается:
- тушить водой воспламенившиеся горючие жидкости, в этом случае возгорание тушат кошмой или куском войлока, порошковым или углекислотным огнетушителем и песком;
- курение разрешается только в специально отведенных, оборудованных урнами, средствами пожаротушения помещениях;
- тушить загоревшееся электрооборудование, находящееся под напряжением, водой, пенными огнетушителями; для этого используются углекислотные огнетушители типа ОУ-5 или порошковые типа ОП-5, ОП-10;

- применять открытый огонь для отыскания утечек газа в условиях недостаточной освещенности или отогревания замерзших участков трубопроводов, запорных устройств и частей аппаратуры;
- загромождать проходы, коридоры, тамбуры, эвакуационные выходы и лестничные площадки, а также доступы к первичным средствам пожаротушения посторонними предметами;
- производить сушку спецодежды и других предметов на приборах отопления;
- хранить смазочные материалы более суточной потребности в производственных помещениях.

Каждый работник ГП, в т.ч. оператор по добыче нефти, газа и конденсата, обязан выполнять требования санитарных норм и соблюдать правила личной гигиены:
- содержать в чистоте и порядке рабочее место;
- для предупреждения кожных заболеваний и воспалений необходимо следить за чистотой открытых частей тела (руки, лицо) и по окончанию работ тщательно вымыть их с мылом;
- во избежание отравления категорически запрещается применять этилированный бензин, газовый конденсат, метанол для мытья рук или спецодежды.
- правильно и бережно пользоваться санитарно-бытовыми устройствами, спецодеждой и индивидуальными средствами защиты;
- соблюдать рациональный режим труда и отдыха, помнить о вреде курения для здоровья,
- при каких - либо признаках заболевания (недомогания) в рабочее время необходимо немедленно сообщить мастеру или руководству ГП и обратиться в здравпункт или к врачу поликлиники МСЧ.

1.19. Нарушением трудовой дисциплины является неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, а также:
- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня);
- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, не связанного с производственной деятельностью;
- совершение по месту работы хищения имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда;
- нарушение работником требований по охране труда;
- другие нарушения, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

За нарушение трудовой дисциплины администрация Общества имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

К нарушениям трудовой дисциплины в Обществе также относятся:
- неявка без уважительной причины на вахтовый самолёт (поезд);
- отстранение от полёта на самолёте (или проезда на поезде) в связи с нахождением работника в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения; в этом случае работник прибывает на работу (к месту жительства) за свой счет самостоятельно;
- распитие спиртных напитков в вахтовом транспорте при следовании от пункта сбора до места работы и обратно;
- нарушение правил общественного порядка и пожарной безопасности в базовых поселках и объектах Общества;
- утеря вахтового удостоверения.
Эти нарушения влекут за собой применение иных мер воздействия, не являющихся дисциплинарным взысканием, но предусмотренных Коллективным договором, в том числе:
- снижение или не выплата полностью премии за месяц; вознаграждения по итогам работы за год; данная мера воздействия применяется в том месяце (году), в котором допущено нарушение;
- отказ в оказании материальной помощи;
- лишение возможности предоставления льгот, предусмотренных Положением по социальному обеспечению работников и неработающих пенсионеров ООО "Газпром добыча Ямбург";
- лишение надбавок за профессиональное мастерство;
- перенесение времени использования отпуска на осенне - зимний период;
- не начисление оплаты времени в пути, предусмотренной Положением о вахтовом методе организации работ в ООО "Газпром добыча Ямбург";

Указанные меры наказания могут применяться отдельно, совокупно, а также совместно с дисциплинарным взысканием.

Ответственными за соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины являются руководители структурных подразделений. В случае отсутствия работника на рабочем месте, непосредственный руководитель обязан принять меры к установлению его местонахождения и выяснить причины отсутствия.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется работнику под роспись. В случае отказа работника подписать приказ составляется соответствующий акт. Приказ, в необходимых случаях, доводится до сведения работников Общества. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к работнику не применяются.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

2.1. Перед началом работы оператор обязан:

- одеть специальную одежду и обувь, проверить наличие и привести в порядок другие средства индивидуальной и коллективной защиты;
- подготовить рабочее место, убрав все лишние предметы, загромождающие подходы к нему;
- обратить внимание на безопасное состояние проходов, переходов, технологических и лестничных площадок, подъездных путей; об обнаруженных при осмотре недостатках доложить руководителю работ – инженеру по добыче н/газа; проявлять личную осторожность при перемещении, переходах на территории производственных объектов в сложных погодных условиях (метель, гололед);
- проверить наличие и исправность необходимого инструмента, приспособлений, средств связи, при этом электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих частей и надежное заземление;

2.2. При работе на остановленном и сданном в ремонт оборудовании необходимо убедиться в надежности его отключения видимыми расчетными заглушками, отсутствии избыточного давления продукта, проведении промывки и пропарки технологического оборудования.
2.3. Перед началом газоопасных работ необходимо проверить инструмент на предмет искробезопасности, при отсутствии омедненного инструмента использовать смазку.
2.4. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, приточной и вытяжной вентиляции, ограждения лестниц и лестничных площадок, надежность крепления защитных кожухов насосного оборудования.
2.5. При необходимости использования переносного светильника проверить целостность изоляции шнура и исправность вилки и защитной сетки, светильники должны быть изготовлены во взрывозащищенном исполнении и запитываться от электросети напряжением 12 в.
2.6. О всех выявленных замечаниях по организации работ необходимо доложить сменному инженеру по добыче нефти и газа.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Во время работы оператор должен:
- соблюдать правила охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, требования настоящей инструкции;
- пользоваться только штатным инструментом и приспособлениями, регулярно применять полученную спецодежду и обувь, вывешивать на оборудовании, на котором производятся работы, необходимые предупредительные и другие знаки безопасности;
3.2. Переносить инструменты следует в специальных футлярах, сумках или ящиках.
3.3. Не разрешается:
- подтягивать фланцевые соединения газопроводов и газовых коммуникаций, находящихся под давлением;
- применять паяльную лампу, переносные фонари в не взрывобезопасном исполнении;
- работать зубилом без предохранительных очков;
- удлинять гаечный ключ другим ключом или трубкой;
- работать подручным электрогазосварщика без защитных очков;
- работать неисправным инструментом;
3.4. Все открытые вращающиеся детали механизмов должны быть защищены глухими кожухами, плотно прикрепленными к стенке или другой неподвижной части стойки. Заточные станки должны иметь защитные кожухи и стальные подручники для поддержания затачиваемого инструмента. Заточной станок должен быть снабжен шарнирной рамкой с небьющимся стеклом, сблокированной с пусковым устройством. При отсутствии рамки работать без предохранительных очков запрещается.
3.5. Запорно-регулирующую арматуру следует открывать плавно, без применения ломов, крюков и других рычагов, неприспособленных для этих целей.
3.6.Работы повышенной опасности (огневые и газоопасные) должны проводиться только по наряду-допуску группой в составе не менее двух человек. Работы повышенной опасности проводятся согласно составленного плана организации ремонтной работы и подробной схемы подлежащего ремонту арматурного узла (участка газопровода).
3.7.Манометры нельзя применять если:
- отсутствует пломба или клеймо;
- истек срок его поверки;
- разбито стекло;
- стрелка при его отключении не возвращается на нулевую отметку.
3.8. При проведении работ, связанных с нахождением вблизи трубопроводов высокой степени нагрева и паропроводов, не допускать их касания открытыми участками кожи. Замечания по состоянию защитной изоляции трубопроводов необходимо записать в журнал дефектов и приступить к их устранению.

3.9.При проведении газоопасных и огневых работ оператор может привлекаться к подготовке рабочего места к проведению работ и к проведению этих работ в качестве исполнителя. Состав группы должен составлять не менее двух человек. Каждый работник должен знать и быть обучен безопасному проведению огневых и газоопасных работ, уметь пользоваться переносным газоанализатором. На газовых промыслах применяется в основном газоанализатор типа «Метан-99», который предназначен для контроля довзрывоопасных концентраций метана во взрывоопасных зонах помещений и открытых пространств газовых объектов, с выдачей световой и звуковой сигнализации.

Прибор должен использоваться обученным и аттестованным персоналом.

Перед началом проведения замеров необходимо провести проверку работоспособности газоанализатора «Метан-99» в среде чистого воздуха. Для этого необходимо включить прибор, нажав кнопку **«Пит.»** и удерживать ее в нажатом положении, при этом индикатор **«Питание»** должен гореть непрерывно. Индикатор **«Отказ»** должен быть погашен. После включения должна сработать звуковая сигнализация и гореть отметка СИУ (светодиодное индикаторное устройство) **«5%».** При переходе с отметки **«2%»** на **«1%»** звуковая сигнализация должна отключиться. Время проверки не более 3 мин.

Во время эксплуатации газоанализатор должен подвергаться систематическому ежемесячному осмотру, а также периодическому осмотру не реже 1 раза в год.

Порядок проведения замеров должен быть такой: на объекте контроля, включить газоанализатор, предварительно сняв с него колпак, нажать кнопку **«Пит.»** и удерживать ее до погасания отметки **«5%».** После установления показаний СИУ можно производить контроль, наблюдая за его показаниями. При показаниях более 2% сигнализатор вырабатывает прерывистый звуковой сигнал.

При проведении замеров оператор должен знать:

- недопустим контакт датчика с жидкостями, маслами;
- запрещается протирать и очищать датчик с помощью различного рода растворителей и прочих чистящих веществ;
- эксплуатация прибора с поврежденными деталями и другими неисправностями запрещается.

О всех неисправностях газоанализатора необходимо информировать инженера КИПиА, или специалиста, назначенного лицом, ответственным за подготовку или проведение огневых или газоопасных работ. Запрещается производить ремонт сигнализатора самостоятельно.

3.10. При участии в огневых или газоопасных работах оператор должен выполнять только ту работу и в том порядке, которые регламентированы нарядом-допуском, Перечнем работ или Планом ликвидации аварий (ПЛА). Запрещено выполнение работ, не предусмотренных этими разрешениями. Все изменения по производству работ повышенной опасности должны проводиться только руководителем работ в порядке, принятом соответствующими инструкциями по безопасному их ведению. Во время проведения огневых и газоопасных работ, оператор, привлекаемый к участию в этих работах, освобождается от исполнения других производственных обязанностей.

3.11. При выполнении работы, проводимой силами работников сторонней организации, оператор обязан контролировать качество и необходимый объем проведения этих работ. Все работы, проводимые с нарушениями требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также с отклонениями от технологического регламента должны быть остановлены. Факты прекращения работ и их причины должны быть доложены сменному инженеру по добыче нефти и газа.

3.12. В процессе работы работник обязан обращать внимание на поведение других работников, выполнение ими личных мер безопасности, напоминать им о необходимости использования безопасных приемов труда, выполнения требований безопасности, производственной санитарии, пожарной и газовой безопасности.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ПО ТЕРРИТОРИИ

4.1. При передвижении по территории работники обязаны:
- оценивать состояние путей передвижения, обращать внимание на их исправность, проявлять особую осторожность при гололеде;
- соблюдать осторожность при передвижении в зонах возможного движения автомобилей, особенно при наличии объектов, ограничивающих обзорность;
- пропустить движущийся транспорт;
- соблюдать осторожность при переноске (перевозке) предметов, ограничивающих обзор пути движения и окружающей обстановки, а также при движении по скользкому покрытию и в темное время суток;
- при передвижении в производственных помещениях для перехода через трубопроводы, механизмы и оборудование пользоваться только переходными мостиками;
- при передвижении по лестничным переходам соблюдать осторожность, держаться за перильные ограждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. Аварийная ситуация на установках подготовки газа может возникнуть в результате:
- нарушения герметичности фланцевых или резьбовых соединений патрубков, газопроводов, технологических аппаратов;
- разрушения сварочных соединений;
- не квалифицированных действий обслуживающего или ремонтного персонала.

5.2. О всех происшедших несчастных случаях, авариях или инцидентах оператор должен оперативно сообщить инженеру по добыче нефти и газа или другому инженерно-техническому работнику, назначенному руководителем при выполнении работ повышенной опасности (огневые, газоопасные и др.).

5.3. Оператор при всех несчастных случаях обязан оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и организовать немедленную доставку его в ближайшее лечебный пункт МСЧ «Газпром добыча Ямбург».

5.4. При авариях, связанных с выбросами газа или газового конденсата, разгерметизации оборудования (его отказах) и др. оператор должен действовать в соответствии с действующим «Планом ликвидации аварий».

5.5. Все действия, направленные на ликвидацию аварий и их последствий, с оператором должны отрабатываться в дни проведения технической учебы на ГП с проведением практических занятий (тренировок) и выработкой при этом всех необходимых практических навыков. Оператор при ликвидации аварий должен сохранять спокойствие и ни в коем случае не поддаваться панике, выполнять неукоснительно все мероприятия и указания, отдаваемые руководителем, назначенным для организации выполнения этих работ.

5.6. Первоочередные действия оператора при возникновении аварии (возгорания) должны быть направлены на эвакуацию людей, оказавшихся в опасной зоне и не занятых в ликвидации аварии.

5.7. При аварии должны быть прекращены все работы не связанные с её ликвидацией.

5.8. Аварийный запас, включающий все необходимые средства индивидуальной или коллективной защиты, первичные средства пожаротушения и другие материалы и инструменты, предназначенные для использования при ликвидации аварийных ситуаций и хранящийся на УКПГ (УППГ), должен находиться в постоянной готовности и исправности. Каждый оператор должен знать о месте нахождения аварийного запаса.

5.9. Оператор обязан знать об установленном порядке извещения руководства ГП при возникновении аварийных ситуаций, **номера телефонов пожарной части - «01» , 6-95-50 и вызова скорой помощи – «03», 6-84-04.**

5.10. Каждый работник газового промысла должен помнить, что от его квалифицированных и безотлагательных действий по предупреждению и ликвидации аварий зависит жизнь и здоровье работников подразделения, сохранность оборудования и производственных сооружений, являющихся собственностью Общества.

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

6.1. По окончании работы оператор должен:
- убрать инструмент, приспособления в места их хранения;
- навести порядок на рабочем месте и закрепленной территории;
- по окончании огневых работ, необходимо обеспечить контроль на месте их проведения в течение 3 часов, после чего убрать на свое штатное место первичные средства пожаротушения;
- убрать промасленную ветошь в специально предназначенную тару для дальнейшей утилизации;
- отработанные смазочные материалы собрать в специальную тару для дальнейшей их утилизации,
- вымыть руки, лицо, снять спецодежду и обувь и переодеться в чистую одежду.

6.2.Хранить спецодежду и другие средства индивидуальной защиты необходимо в шкафах в сухом, чистом помещении, или на специальных стеллажах. Специальную обувь длительно хранить вблизи отопительных систем и нагревательных приборов не рекомендуется.

6.3. Запрещается применять для мытья рук и стирки спецодежды бензин, антифриз, метанол и другие жидкости, не предназначенные для этих целей.

Инструкция разработана на основании:

1. Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «ГАЗПРОМ» (ВРД 39-1.14-021-2001);
2. Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденные постановлением Минтруда РФ № 80 от 17.12.2002 г.;
3. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований ОТ работников организаций, утвержденный постановлением МТ и МО РФ № 1/29 от 13.01.2003г.
4. Приложения № 2, 3 к Коллективному договору ООО «Ямбурггаздобыча» на 2007-2009 г.г
5. «Нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам филиалов и подразделений ООО «Ямбурггаздобыча», утвержденные 25.01.2008г.

Инструкцию разработал:
Ведущий инженер ООТиПБ В.Д. Панышев

Согласовано:
Начальник ПТО М.М. Партилов

Начальник ООТ и ПБ Д.В. Казаков