Live Plotter

```
// Definition Wert des Schandwiderstandes in Ohm
#define RI 51.2
#define Uteiler 1730.0 / 50.2 // Definition des Faktors des Spannungsteilers
const int UPin = 32; // Definition des ADC Messpins für die Spannung
const int IPin = 13; // Definition des ADC Messpins für die Stromstärke
int Iraw[100]; // Speicher für Rohwerte des Stromstärken ADCs
int Uraw[100]; // Speicher für Rohwerte des Spannungs ADCs
void setup()
    // Initialisierung des Seriellen Ports
    Serial.begin(115200);
    // Initialisierung des Eingangspins für die Strommessung als Eingang
    pinMode(UPin, INPUT);
    // Initialisierung des Eingangspins für die Spannungsmessung als Eingang
    pinMode(IPin, INPUT);
void loop()
    // Schleife um 100 Messungen am Stück zu aufzunehmen und zu speichern
    for (int i = 0; i < 100; i++)
// Speichern der Rohdaten aus dem ADC für die Strommessung in den 'i'
Speicherplatz des Arrays
        Iraw[i] = analogRead(IPin);
// Speichern der Rohdaten aus dem ADC für die Spannungsmessung in den 'i'
Speicherplatz des Arrays
        Uraw[i] = analogRead(UPin);
// Schleife um 100 Messungen am Seriellen Port auszugeben
    for (int i = 0; i < 100; i++)
// Umrechnung der Rohdaten an 'i' Stelle des in
Ampere
        float I = ((Iraw[i] / 4095.0) * 3.3) / RI;
// Umrechnung der Rohdaten an 'i' Stelle des in Volt
        float U = ((Uraw[i] / 4095.0) * 3.3) * Uteiler;
// Aussortieren der uninteressanten Daten, also alle die nur 0 anzeigen würden
        if (I != 0 || U != 0)
// Ausgabe der Stromstärke in mA im Seriellen Port
            Serial.print(I * 1000.0);
```