# 6.1 Kunststofftypen

#### 6.1.1 Thermoplaste

#### Eigenschaften:

- Werden beim erwärmen leicht oder schmelzen.
- Lösen sich teilweise in Aceton oder quellen (aufquellen).

#### Vorteile:

- Gute Verarbeitungsmöglichkeiten: Schmelzen, dann pressen, spritzen, gießen (und extruhieren: Form auspressen(?))
- Gute Wiederverwertbarkeit: Einschmelzen der sortenreinen Kunststoffe.

<u>Skizze:</u>			

## Abbildung 1: Skizze von Thermoplaste

#### Erklärung:

Sie bestehen aus linearen oder wenig verzweigten Makromolekülen und beim erwärmen werden die Zwischenmolekularenkrüfte teilweise überwunden.

Die Ketten können aneinander vorbei gleiten.

Manche Lösungsmittel können sich zwischen den Ketten schieben  $\rightarrow$  Kunststoff quillt auf oder löst sich auf.

#### 6.1.2 Duroplaste, 21.09.2020

#### Eigenschaften:

- Zersetzen sich beim erwärmen, ohne zu schmelzen.
- unlöslich in Lösungsmitteln.
- Formbeständiger und widerstandsfähiger Kunststoff, aber:

- Schwer recyclebar
- schwer zu verarbeiten: Werkstücke müssen in der Form synthetisiert werden, anschließend nur mechanische Bearbeitung (Bohren, Sägen, Schleifen, Steckdosenabdeckung, etc.)

## Skizze:




Abbildung 2: Dreidimensionales Netz

## Erklärung:

- $\bullet$  Duroplaste bestehen aus stark verzweigten Ketten, beim starkem erhitzen werden Atombindungen aufgebrochen  $\to$  Der Stoff zersetzt sich.
- Manche Lösungsmittel schieben sich in das Netz, sodass manche Duroplaste aufquellen können.

#### 6.1.3 Elastomere

#### Eigenschaften:

- Biegbar/Elastisch und ist reversible (springt zurück in seine ursprüngliche Form)
- Beim erhitzen zersetzen ohne zu schmelzen.

# Skizze:




Abbildung 3: Skizze Elastomere

# Erklärung:

Elastomere bestehen aus weitmaschtigen Makromolekülen. (Rest ist gleich wie Duroplaste)

# 6.2 Herstellung von Kunststoffen

## 6.2.1 Polymerisation

Versuch: Herstellung von Polysterol

Skizze:




Abbildung 4: Skizze Polymerisation


## Beobachtung:

- Sidet beim erhitzen (auch wenn die Flamme weggenommen wird)
- Viskosität nimmt zu
- Schäumt beim siden
- aufsteigende Dämpfe, Kondensierun im Steigrohr

## <u>Definition</u>: Polymerisation


Verknüpfen kleiner Molekülen mit Doppelbindung zu einem Makromoleküle unter Verlust der Doppelbindung.

## Gesamtreaktion:




# ${\bf Reaktion smechanism us:}$

# 1. Bildung von Radikalen:




Es spaltet sich auf, weil die Peroxidgruppe sehr instabil ist.

# 2. Startreaktion



# 3. Kettenreaktion/Kettenwachstum:



## 4. Kettenabbruch:

Verschiedene Möglickeiten, z.B. Rekombination:

Dibenzoylperoxid ist hier Starter, beziehungsweise Radikalbildner und die Zugabe von vielen Startern führt zu kürzeren Kettenlängen, da viele Ketten gestartet werden. (Die Kette von der Gesamtreaktion)

## Bemerkung / Beispiele zu Polymerisation

# a) Bekannte Polymerisation

Name	Monomer	Polymermolekül	Einsatzbei- spiel
Polyethen (PE)	$\begin{array}{c c} H & H \\ \hline \\ H & H \end{array}$	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Plastiktüten
Polypropen (PP)	$ \begin{array}{ c c c } & H & H \\ & & \\ & & \\ H & & \\ & & $	$\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_n$	Flaschende- ckel, Brotdosen
Polyvinyl- chlorid (PVC)	$C \longrightarrow C$	$\begin{bmatrix} & H & Cl \\ & & \\ & & \\ & C & C & \\ & & H & \end{bmatrix}_n$	Rohrleitungen, Vinylböden, Schallplatten
Polytetra-fluorethen (PTFE)	F C — C F	$\begin{bmatrix} & F & F \\ & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_n$	Pfannenbe- schichtung (Teflon), Funktions- kleidung (Goretex)

## b) Amorph Teilkristallin

- Amorphe Kunststoffe: Glasartig, transparent
- Teilkristalline Kunststoffe: Mechanisch Stabiler, nicht klar durchsichtig (milchig), wärmebeständig

Amorph Teilkristallin Kristalling
Zunahme der Erweichungstemperatur Meschanische Stabilität / Dichte

Zunahme der Lichtdurchläsigkeit und Quellbarkeit

Beispiele: Low - Density Polyethen PP High Density Polyethen

Abbildung 5: amorph-teilkristallin-kristallin-Eigenschaften-Pfeile

#### c) Weichmacher

Kleine Moleküle die sich zwischen die Ketten einlagern können  $\rightarrow$  Mehr Abstand zwischen den Ketten  $\rightarrow$  Geringere zwischenmolekulare Kräfte zwischen den Ketten  $\rightarrow$  Bessere Verschiebbarkeit der Ketten gegeneinander  $\rightarrow$  Kunststoff wird weicher Problem:

- Weichmachermoleküle können wieder leicht aus den Ketten rausgehen: Weichmachermoleküle können schädlich sein für Mensch und Umwelt
- Weichmacher wird spröder, weil der Weichmacher raus ist
- d) Monomere mit konjugierten Doppelbindungen Bespiel:

Man spricht von einer 1,4 — Verknüpfung. Es entsteht ein ungesättigtes Polymer  $\rightarrow$  Weitere Vernutzung möglich zum Elastomer oder Duroplast

06.10.2020

z.B. mit Styrol (Buna):

Н

Je nach vernetzungsgrad bildet sich ein Elastromer oder ein Duroplast. Naturkautschuk:

Polymer von Isopren

Durch Vulkanisieren (Vernetzung durch Schwefelketten) ensteht Gummi.

e) Legosteine bestehen aus ABS (Acrylnitril - Butadienstyrol)

$$C \longrightarrow C$$

# Acrylnitril

Polymere, die aus verschiedenen Monomeren aufgebaut sind, nennt man Copolymere. Sie ermöglichen vielfältige Beeinflussung der Kunststoffe.