6.1 Polymerisation

Versuch: Herstellung von Polysterol

Skizze:




Abbildung 1: Skizze Polymerisation

Beobachtung:

- Sidet beim erhitzen (auch wenn die Flamme weggenommen wird)
- Viskosität nimmt zu
- Schäumt beim siden
- aufsteigende Dämpfe, Kondensierun im Steigrohr


<u>Definition</u>: Polymerisation

Verknüpfen kleiner Molekülen mit Doppelbindung zu einem Makromoleküle unter Verlust der Doppelbindung.

Gesamtreaktion:


Reaktionsmechanismus:

1. Bildung von Radikalen:




Es spaltet sich auf, weil die Peroxidgruppe sehr instabil ist.

2. Startreaktion



$3.\ Kettenreaktion/Kettenwachstum:$



4. Kettenabbruch:

Verschiedene Möglickeiten, z.B. Rekombination:

Dibenzoylperoxid ist hier Starter, beziehungsweise Radikalbildner und die Zugabe von vielen Startern führt zu kürzeren Kettenlängen, da viele Ketten gestartet werden. (Die Kette von der Gesamtreaktion)

Bemerkung / Beispiele zu Polymerisation

a) Bekannte Polymerisation

Name	Monomer	Polymermolekül	Einsatzbei- spiel
Polyethen (PE)	$C \longrightarrow C$ H	$\begin{array}{c cccc} & H & H & \\ & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ & H & H & \\ \end{array}$	Plastiktüten
Polypropen (PP)	$ \begin{array}{ c c c } & H & H \\ & & & \\ & & & \\ H & & & \\ & & $	$-\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ & & \\ -C & -C \\ & & \\ H & H \end{bmatrix}_n$	Flaschende- ckel, Brotdosen
Polyvinyl- chlorid (PVC)	H C CI)	$ \begin{bmatrix} H & \overline{C} \\ & \\ C & C \end{bmatrix} $ $ \begin{bmatrix} H & \overline{C} \\ & \\ H & H \end{bmatrix}_{n} $	Rohrleitungen, Vinylböden, Schallplatten
Polytetra- fluorethen (PTFE)	F C F F	$- \begin{bmatrix} \overline{F} & \overline{F} \\ & \\ & \\ \underline{F} & \underline{F} \end{bmatrix}_n$	Pfannenbe- schichtung (Teflon), Funktions- kleidung (Goretex)

b) Amorph Teilkristallin

- Amorphe Kunststoffe: Glasartig, transparent
- Teilkristalline Kunststoffe: Mechanisch Stabiler, nicht klar durchsichtig (milchig), wärmebeständig

Amorph Teilkristallin Kristalling
Zunahme der Erweichungstemperatur Meschanische Stabilität / Dichte

Zunahme der Lichtdurchläsigkeit und Quellbarkeit


Beispiele: Low - Density Polyethen, PPEPP High Density Polyethen

Abbildung 2: amorph-teilkristallin-kristallin-Eigenschaften-Pfeile

c) Weichmacher

Kleine Moleküle die sich zwischen die Ketten einlagern können \rightarrow Mehr Abstand zwischen den Ketten \rightarrow Geringere zwischenmolekulare Kräfte zwischen den Ketten \rightarrow Bessere Verschiebbarkeit der Ketten gegeneinander \rightarrow Kunststoff wird weicher Problem:

- Weichmachermoleküle können wieder leicht aus den Ketten rausgehen: Weichmachermoleküle können schädlich sein für Mensch und Umwelt
- Weichmacher wird spröder, weil der Weichmacher raus ist
- d) Monomere mit konjugierten Doppelbindungen Bespiel:



Man spricht von einer 1,4 — Verknüpfung. Es entsteht ein ungesättigtes Polymer \to Weitere Vernutzung möglich zum Elastomer oder Duroplast

06.10.2020

$$\begin{array}{c|c} H & \overline{O} \\ C & \overline{C} & \overline{O} \\ H & \overline{C} & \overline{H} \\ \hline & H & \overline{Monomer} \end{array}$$

Das ganze ist ein Thermoplast, weil es keine Verzweigung hat.


z.B. mit Styrol (Buna):

Die Verknüpfungen könnten beliebig lang sein und dadurch ist dieser Kunststoff elastisch. Je nach vernetzungsgrad bildet sich ein Elastromer oder ein Duroplast. Naturkautschuk:

Polymer von Isopren

Durch Vulkanisieren (Vernetzung durch Schwefelketten) ensteht Gummi.

e) Legosteine bestehen aus ABS (Acrylnitril — Butadienstyrol)



Butadienstyrol

Polymere, die aus verschiedenen Monomeren aufgebaut sind, nennt man Copolymere. Sie ermöglichen vielfältige Beeinflussung der Kunststoffe.