

EVALUACION DE ARSENICO Y PLOMO EN: <u>EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.</u>

1A EVALUACION DEL 2016

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	N° DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO * 0,025 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L	OBSERVACIONES
Pozo La Feria	Calle Antonio Dueñes Orozco y Periférico, Zona Industrial de Torreón		POZO FL	IERA DE SERVI	CIO		-
Pozo San Agustín	Al finalizar el Fracc. San Agustín	16-00171	18 de mayo de 2016	11:20	0.0379	<0,005	Filtro AntiArsenico en Proceso de Construccion
Pozo N° 1	Av. J. Serrano entre A. Dueñez y A. Gómez Torres Zona Industrial	16-00170	18 de mayo de 2016	10:46	0.0078	<0,005	
Pozo N° 2 Reposición	Calle Paseo del Algodón S/N Fracc. San José de los Viñedos	16-00186	24 de mayo de 2016	11:10	0.0093	<0,005	
Pozo N° 3 Reposición	Paseo de la Amistad, Fracc. La Amistad	16-00231	7 de junio de 2016	10:35	0.0067	<0,005	
Pozo N° 4 Reposición	Cerrada San Rafael y Av. Van Gogh Fracc. Residencial los Fresnos	16-00169	18 de mayo de 2016	10:15	0.0325	<0,005	Fitro Antiarsenico Fuera de Servicio
Pozo N° 5	Blvd. Constitución N° 639 Pte. (Oficinas Centrales de SIMAS)	16-00059	18 de abril de 2016	09:50	0.0115	<0,005	
Pozo Nº 6 Reposición Nuevo	Av. Universidad y Calle Villas del Torreón Fracc. Rincón la Merced	16-00163	17 de mayo de 2016	10:50	0.0442	<0,005	Filtro AntiArsenico en Proceso de Construccion
Pozo Nº 7 Reposición	Calz. Cádiz esquina con C. Pavorreal Col. Torreón Residencial	16-00158	16 de mayo de 2016	11:50	0.0150	<0,005	
Pozo Nº 08	C. Guanajuato, Col. Las Luisas	16-00195	25 de mayo de 2016	11:15	0.0240	<0,005	-
Pozo Nº 9 Reposición	Calle J. González Calderón y A. Urraza, Col. Amp. los Ángeles	16-00256	15 de junio de 2016	10:40	0.0192	<0,005	
Pozo Nº 10 Reposición Nuevo	Ave. Che Guevara entre Sinaloa y Zacatecas Col. Las Luisas	16-00203	30 de mayo de 2016	11:40	0.0240	<0,005	
Pozo Nº 11	Calz. Manuel Ávila C. y Av. Aeropuerto Col. Magdalenas	16-00143	9 de mayo de 2016	11:28	0.0147	<0,005	
Pozo Nº 12	Prol. Sonora y Av. Baja California Col. Victoria	16-00025	6 de abril de 2016	11:15	0.0175	<0,005	
Pozo N° 13 Reposición	Calle Donato Guerra entre Av. Abasolo y Av. Ocampo, Col. Centro	16-00066	19 de abril de 2016	10:18	0.0170	<0,005	
Pozo Nº 14 Reposición	Priv. Reforma entre Calle Acuña y Rodríguez Col. Esparza	16-00046	12 de abril de 2016	11:10	0.0156	<0,005	
Pozo Nº 15 Reposición	Circuito del Brazalete y Calle Mancuernillas, Col. Villas de la Joya	16-00242	13 de junio de 2016	11:15	0.0160	<0,005	
Pozo Nº 16	Río Suchiate esquina con Río Guadalquivir Col. Estrella	POZO FUERA DE SERVICIO					
Pozo Nº 16 Reposición	Av. Praxedis Guerrero entre Calle Huachichiles y Calle Zapotecos, Col. Palmas San Isidro	16-00054	15 de abril de 2016	10:52	0.0024	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
Pozo Nº 17	Blvd. Diagonal Reforma y Av. Fco. Ealy Ortíz, Col. Moctezuma	16-00140	9 de mayo de 2016	10:06	0.0086	<0,005	
Pozo Nº 18	Ave. Jacinto Canek en falda del cerro, Col. Camilo Torres	Se consideran datos en Tanque Camilo Torres					
Pozo Nº 18 Reposición	Calle Jacinto Canek y Rubén Jaramillo Col. Camilo Torres (faldas del cerro)	16-00115	2 de mayo de 2016	12:18	0.0043	<0,005	Muestra tomada despues del Fitro Antiarsenico
Pozo Nº 19 Reposición	Av. Cipreses y Calle Laureles Col. Jardines de California	16-00131	4 de mayo de 2016	11:23	0.0139	<0,005	
Pozo № 20	C. Rio Tamesis y Calle Rio Nazas (Area Verde)	16-00257	15 de junio de 2016	11:15	0.0186	<0,005	



EVALUACION DE ARSENICO Y PLOMO EN: <u>EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.</u>

1A EVALUACION DEL 2016

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	N° DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO * 0,025 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L	OBSERVACIONES
Pozo Nº 21	C. Novena entre Av. A. Cárdenas y Av. Guadalajara Col. Nueva Los Ángeles	16-00096	27 de abril de 2016	10:15	0.0099	<0,005	-
Pozo Nº 22 Reposición	Calle Viena y Ave. Roma, Col. San Isidro	16-00097	27 de abril de 2016	10:45	0.0215	<0,005	-
Pozo Nº 23 Reposición	Blvd. de los Grandes Pintores y Calz. de los Pensadores Residencial Los Fresnos	16-00188	24 de mayo de 2016	12:25	0.0220	<0,005	-
Pozo N° 24	Calle 10 N° 1125 Nte. entre Av. Álvarez y Av. Artes Gráficas	16-00075	20 de abril de 2016	11:04	0.0109	<0,005	
Pozo Nº 25 Reposiciòn	Ejido Ignacio Allende	16-00184	24 de mayo de 2016	10:20	0.0245	<0,005	
Pozo N° 26 Reposición	Calz. Avila Camacho y Calle Aztecas, Unidad Deportiva Aeropuerto, Col. Carolinas	16-00209	31 de mayo de 2016	10:42	0.0229	<0,005	
Pozo Nº 27 Reposicion	Col. Fidel Velazquez	16-00185	24 de mayo de 2016	10:45	0.0250	<0,005	
Pozo N° 28 Reposición	Paseo de los Patos N° 609 Col. Campestre la Rosita	16-00081	25 de abril de 2016	10:10	0.0080	<0,005	
Pozo Nº 29	Paseo de las Águilas y Calle Fresnos Col. Jacarandas	16-00123	3 de mayo de 2016	10:36	0.0074	<0,005	
Pozo Nº 30	Calz. Industria y Av. Gustavo A. Madero Col. Compresora	16-00044	12 de abril de 2016	10:10	0.0240	<0,005	
Pozo Nº 31 Reposición	Av. José F. Ortiz y Av. José del Cueto Col. Las Margaritas	16-00061	18 de abril de 2016	11:00	0.0161	0.015	
Pozo № 32 Reposición	C. Córdoba entre P. de la Soledad y C. del Sol Col. Amp. La Rosita	POZO FUERA DE SERVICIO					
Pozo Nº 32 Reposición Nuevo	Carretera Torreón Matamoros y Blvd. Rodríguez Triana	16-00180	23 de mayo de 2016	12:45	0.0266	<0,005	Filtro AntiArsenico en Proceso de Construccion
Pozo № 33 Reposición	Carretera Torreón-Matamoros y Calle 47 Fracc. Barcelona (atrás de Miña Gas)	16-00089	26 de abril de 2016	10:30	0.0110	<0,005	
Pozo Nº 34	Av. Zuloaga y Calle Arocena Col. Los Ángeles	16-00255	15 de junio de 2016	10:05	0.0132	<0,005	
Pozo N° 35 Reposición	Av. Presa Francisco Villa y Calle Presa Falcón Col. Rovirosa Wade	16-00273	5 de julio de 2016	11:35	0.0045	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
Pozo Nº 36	Calz. Nogales entre C. Petirrojos y P. Jacarandas Col. Villa Jacarandas	16-00122	3 de mayo de 2016	10:00	0.0056	<0,005	
Pozo Nº 37	Calz. Cuauhtémoc entre Av. Abasolo y Ocampo (dentro del Bosque Venustiano Carranza)	16-00073	20 de abril de 2016	10:10	0.0091	0.005	
Pozo Nº 38 Reposición	Calle Manuel Gutiérrez Nájera y Mariano Azuela Fracc. San Agustín (Ejido San Agustín)	16-00187	24 de mayo de 2016	11:43	0.0330	<0,005	
Pozo Nº 39	C. Fco. I. Madero y Av. Cueva del Tabaco Col. Lázaro Cárdenas	16-00202	30 de mayo de 2016	11:10	0.0241	<0,005	_
Pozo Nº 40	Carr. Torreón-Matamoros N° 6801 Col. Valle Oriente	16-00179	23 de mayo de 2016	12:05	0.0113	<0,005	
Pozo Nº 41	Av. Allende y Calle Leandro Valle (en la Alameda Zaragoza), Col. Centro	16-00065	19 de abril de 2016	09:48	0.0119	<0,005	
Pozo Nº 42	Av. J. Terrazas y Gral. E. Ortíz, Col. Ampl. Los Ángeles	16-00037	11 de abril de 2016	12:30	0.0107	<0,005	
Pozo Nº 43 Reposición	Av. Independencia, Col. San Joaquín	16-00042	12 de abril de 2016	08:57	0.0211	<0,005	



EVALUACION DE ARSENICO Y PLOMO EN: <u>EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.</u>

1A EVALUACION DEL 2016

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	N° DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO * 0,025 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L	OBSERVACIONES
Pozo Nº 44	Calz. División del Nte. entre C. Lago de Gpe. y C. Loja Col. Merced II	16-00090	26 de abril de 2016	11:05	0.0045	<0,005	
Pozo Nº 45 Reposición	Blvd. México entre Calle Argentina y Calle Puerto Rico Col. Latinoamericana (Frente al CE.RE.SO.)	16-00249	14 de junio de 2016	10:41	0.0237	<0,005	
Pozo Nº 46	Calz. Industria № 150 Col. Compresora	16-00045	12 de abril de 2016	10:37	0.0254	<0,005	Filtro AntiArsenico en Proceso de Construccion
Pozo Nº 47 Reposición	Calle Tamaulipas y Ave. Plan de Ayala Col. Las Luisas	16-00201	30 de mayo de 2016	10:35	0.0240	<0,005	
Pozo Nº 48	Av. Saltillo y Calle Arteaga, Col. Valle Verde	16-00235	7 de junio de 2016	12:12	0.0065	<0,005	
Pozo Nº 48 Reposición	Av. Saltillo y Calle Arteaga, Col. Valle Verde	16-00234	7 de junio de 2016	11:48	0.0245	<0,005	
Pozo Nº 49	Blvd. Constitución Nº 2200 Ote. Col. Nueva San Isidro	16-00099	27 de abril de 2016	11:25	0.0128	<0,005	
Pozo N° 50	Calz. Peñoles Col. Zacatecas	16-00269	5 de julio de 2016	09:24	0.0020	<0,005	Muestra tomada despues del Filro Antiarsenico
Pozo № 50 Reposición	Prol. Colón dentro del predio de Peñoles, Col. Luis Echeverría Alvarez	16-00117	2 de mayo de 2016	10:58	0.0193	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
Pozo Nº 51	Prol. Bravo entre Calle Guayana y Av. Brasil, Colonia Aviación	16-00218	1 de junio de 2016	09:00	0.0102	<0,005	
Pozo Nº 52	Av. de las Joyas y Calle Aguamarina Fracc. Residencial del Norte	POZO FUERA DE SERVICIO					
Pozo Nº 53 Reposición	Paseo del Olimpo y Calle Viento Norte Col. Campestre la Rosita	16-00083	25 de abril de 2016	10:55	0.0186	<0,005	
Pozo Nº 54 Reposición	Calle Durango y Calle Che Guevara Col. Las Luisas	16-00204	30 de mayo de 2016	12:05	0.0250	<0,005	
Pozo Nº 55	Av. Allende N° 5052 Ote. Col. Nueva California	16-00219	1 de junio de 2016	10:00	0.0132	<0,005	
Pozo Nº 56	Priv. Nogalar y Calle Cedral, Fracc. Arboledas	16-00240	13 de junio de 2016	10:20	0.0175	<0,005	
Pozo N° 57	Prol. Calz. Gómez Morín, Parque Industrial LAJAT I	POZO FUERA DE SERVICIO				-	
Pozo N° 58	Calle 6 de Octubre Col. Lázaro Cárdenas (Noas I)	16-00151	10 de mayo de 2016	11:20	0.0242	<0,005	
Pozo N° 59	Calle 6 de Octubre, Col. Lázaro Cárdenas(Noas II)	16-00150	10 de mayo de 2016	10:51	0.0237	<0,005	
Pozo Nº 60	Calle 35 y Priv. Dr. Mora Col. Nuevo Torreón	16-00142	9 de mayo de 2016	11:00	0.0121	<0,005	
Pozo Nº 61 Reposición	Calz. Francisco Sarabia Fracc. San Felipe	16-00220	1 de junio de 2016	10:30	0.0134	<0,005	
Pozo Nº 62 Reposición	Calz. Valle Oriente entre Ñado y Nochistlan, Col. Valle Oriente	16-00226	6 de junio de 2016	11:06	0.0205	<0,005	
Pozo Nº 63	Av. Gómez Palacio y Calle Cuéncame Col. Nva. Laguna Sur	16-00100	27 de abril de 2016	11:52	0.0192	<0,005	
Pozo Nº 64	Blvd. de la Libertad y Calz. La Campana, Fracc. Cd. Nazas	16-00241	13 de junio de 2016	10:48	0.0201	<0,005	
Pozo Nº 65	Calz. Lázaro Cárdenas y C. Héroes de Tonolita, Col. Lázaro Cárdenas	16-00271	5 de julio de 2016	10:10	0.0056	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico



EVALUACION DE ARSENICO Y PLOMO EN: <u>EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.</u>

1A EVALUACION DEL 2016

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	N° DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO * 0,025 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L	OBSERVACIONES
Pozo Nº 66	Calle Yucatán y Av. Che Guevara Col. Las Luisas	16-00194	25 de mayo de 2016	10:50	0.0237	<0,005	
Pozo Nº 67	Atrás del Campo de Beis Bol de Peñoles	16-00133	4 de mayo de 2016	12:06	0.0093	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
Pozo Nº 69	Av. Valle Hondo y Blvd. Monte Real, Fracc. Monte Real	16-00247	14 de junio de 2016	09:40	0.0245	<0,005	
Pozo Nº 70	Calz. Raúl Madero y Pról. Colón, Col. Luis Echeverria Alvarez	16-00035	11 de abril de 2016	11:15	0.0250	<0,005	
Pozo Nº 71	Av. Presidente Carranza y Calle 12, Col. Centro	16-00067	19 de abril de 2016	10:48	0.0098	<0,005	
Pozo Nº 72	Calle del Panteón y Av. Constitución, Col. Aquiles Serdán	16-00068	19 de abril de 2016	11:26	0.0235	<0,005	
Pozo Nº 74	C. Campo de la Viña esq. C. Campo de Lilis Col. Campo Nuevo Zaragoza	16-00250	14 de junio de 2016	11:05	0.0250	<0,005	
Pozo Nº 75	Antigua Carretera Torreón - San Pedro, Fracc. Residencial Senderos	16-00265	4 de julio de 2016	13:20	0.0013	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
Pozo Nº 75 Reposición	Cerrada Lentiscos Fracc. Ampliación Senderos	16-00266	4 de julio de 2016	13:38	0.0220	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
Pozo N° 76	Blvd. Torreón - Matamoros, Ciudad Universitaria U.A. de C.	16-00251	14 de junio de 2016	11:34	0.0193	<0,005	
Pozo N° 77	Av. Venezuela y Calle Flor de Azafrán, Fracc. Las Flores	16-00227	6 de junio de 2016	11:25	0.0226	<0,005	
Pozo N° 78	Av. Cerro de las Calabazas y Calle Argentita Fracc. Pedregal del Valle	16-00243	13 de junio de 2016	11:42	0.0245	<0,005	
Pozo Nº 79	Ejido Ricardo Flores Magon	16-00267	4 de julio de 2016	14:05	0.0094	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
Pozo Nº 80	A. Mondragon y Adolfo Aymes Col. Nueva los Angeles (Plaza Publica)	16-00060	18 de abril de 2016	10:30	0.0143	<0,005	
Pozo Nº 81	Col. Aviacion	16-00208	31 de mayo de 2016	10:03	0.0133	<0,005	
Pozo Nº 82	Calz. Mexico y Av. Juarez Col. Nueva California	16-00092	26 de abril de 2016	10:00	0.0173	<0,005	
Pozo Nº83	Ave. Universidad y Onix Col. Joyas del Ote	16-00258	15 de junio de 2016	11:50	0.0232	<0,005	

Límite Permisible de acuerdo a : NOM-127-SSA1-1994, Con Modificación en Noviembre de 2000				
Método de Análisis: NOM-117-SSA1-1994				

FECHA DE ACTUALIZACION: 02 SEPTIEMBRE DE 2016

RESPONSABLE: ING PANTALEON ORIGINALES REQUEJO.- GERENTE DE SANEAMIENTO