

Informe Final de Perforación - Pozo PM-104 (Año 2012)

Sección: Incidentes Operativos en Fase Intermedia

Durante la carrera de bajada del casing de 9 5/8" a los 2.450 metros mdm (profundidad medida), se detectó una pérdida de circulación severa de aprox. 15 m³/h en la formación Quintuco. Se procedió a suspender la maniobra y se bombearon dos píldoras de material de pérdida de circulación (LCM) de alta concentración (cascarilla de nuez y carbonato de calcio finos/gruesos). Tras 4 horas de espera, se normalizó el retorno. Se recomendó para futuros pozos colindantes en el bloque reducir el peso del lodo a un máximo de 1.15 g/cm³ al atravesar este intervalo para evitar fracturar la formación.