







Phương pháp gia công: in 3D bằng máy in Creality K2 Plus (Creality)
Sai số: $\pm 0.2\text{mm}$

Người vẽ	Trần Đức Khải	Chốt cánh tay chủ động	
Người kiểm tra	Nguyễn Đăng Duy		
Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật		Nhựa PLA	3:1