







Phương pháp gia công: in 3D bằng máy in Creality K2 Plus (Creality)
Sai số: $\pm 0,2\text{mm}$

Người vẽ	Trần Đức Khải	Đế tĩnh	
Người kiểm tra	Nguyễn Đăng Duy		
Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật		Nhựa PLA	1:5