

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA




FACULTAD DE INGENIERÍA Laboratorio de máquinas y herramientas

Guía práctica para el uso y manejo de los calibradores telescópicos

Calibradores Telescópicos

Diagrama del instrumento:





1. Calibrador Telescópico



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



FACULTAD DE INGENIERÍA Laboratorio de máquinas y herramientas

Guía práctica para el uso y manejo de los calibradores telescópicos

Componentes del instrumento:

- 1. Mango de sujeción
- 2. Perilla de ajuste
- 3. Extremos de medición
- Cabezales de medición

1.1 Propósito del instrumento:

Los Calibradores Telescópicos son herramientas de medición que nos permiten realizar de manera manual la medición del diámetro interno de todo tipo de piezas como, por ejemplo, tubos o tuercas.

A veces son mejores estos calibradores que los compases comunes para medir diámetros internos. El cabezal de los calibradores telescópicos se expande dentro del agujero y puede ser trabado y verificado con un micrómetro para determinar la medida correcta o puede ser ajustado a un patrón y usado para hacer ajustes holgados y apretados. Los calibradores telescópicos están disponibles con mango de hasta 300mm de largo.

1.2 Principios de operación:

Pasos para efectuar la medición:

- 1. Se libera la presión del resorte en la perilla de ajuste.
- 2. Se toma del mago y se introducen los extremos en el diámetro interno que se quiera medir como se muestra a continuación.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



FACULTAD DE INGENIERÍA Laboratorio de máquinas y herramientas

Guía práctica para el uso y manejo de los calibradores telescópicos



2. Tomando medidas de diámetro interno con Calibrador Telescópico

- 3. Una vez introducidos los dos extremos se fija la perilla de ajuste para que los extremos no se muevan.
- 4. Retiramos el calibrador de la pieza que se está midiendo.
- 5. Se mide la distancia de extremo a extremo con un micrómetro, como se muestra a continuación.



3. Transporte de medición a elemento graduado