

材料成型及控制技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应装备制造行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下铸造、锻压、热处理相关设备操作、成型工艺编制、生产管理与质量控制等岗位（群）的新要求，不断满足装备制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科材料成型及控制技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校材料成型及控制技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

材料成型及控制技术（460107）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（46）
所属专业类（代码）	机械设计制造类（4601）
对应行业（代码）	金属制品业（33）、通用设备制造业（34）、专用设备制造业（35）、汽车制造业（36）
主要职业类别（代码）	材料成型与改性工程技术人员（2-02-07-08）、机械热加工人员（6-18-02）
主要岗位（群）或技术领域	铸造、锻压、热处理相关设备操作、成型工艺编制、生产管理与质量控制……
职业类证书	机械产品三维模型设计、增材制造模型设计、增材制造设备操作与维护……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业的材料成型与改性工程技术人员、机械热加工人员等职业，能够从事铸造、锻压、热处理相关设备操作、成型工艺编制、生产管理与质量控制等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握机械制图、工程材料及热加工基础、机械设计基础、公差配合与测量技术、电工与电子技术、液压与气压传动方面的专业基础理论知识，具有二维绘图、三维建模及相关成型软件、模拟软件应用的能力；

（6）掌握铸造、锻压、增材制造及热处理工艺基本理论和相关知识，具有铸造、锻压等成型零件常见缺陷的检验、防止能力；

（7）掌握材料成型企业（车间）生产管理、技术管理、质量管理、营销管理等方面的相关知识，具有初步的生产计划与决策、生产现场管理、班组及车间管理、产品营销方面的能力；

（8）掌握铸造、锻压、热处理工艺专业知识及操作技能，具有完成中等、复杂成型零件生产的能力；

（9）掌握常用铸造、锻压、热处理设备的结构、工作原理、常见故障，具有对常用成型设备进行安装、调试和维护保养的能力；

（10）掌握常用成型方法的特点、工艺流程、工艺参数等相关知识，具有根据零件特征及质量要求，选择成型工艺方法、编制成型工艺规程、提供工艺技术文件的能力；

（11）掌握机械制图、成型工艺编制流程及要点、国家标准等相关知识，具有对产品设计

图纸进行工艺性审查的能力，以及根据标准编制成型工艺评定规程、报告的能力；

（12）掌握常用材料及成型零件的成分、性能、缺陷，以及金相、力学性能检测等方面的知识，具有对原辅材料和成型零件进行金相分析、力学性能检验的能力，以及对成型缺陷进行检测的能力；

（13）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（14）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（15）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（16）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（17）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：机械制图、工程材料及热加工基础、机械设计基础、公差配合与测量技术、电工与电子技术、液压与气压传动、现代企业管理等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：铸造工艺及设备、锻压工艺及设备、热处理工艺及设备、材料精密成型技术、

智能成型生产线控制技术、增材制造技术、三维造型与数值模拟、成型零件检测技术等领域的內容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	铸造工艺及设备	① 铸造用造型材料的选用、混制及砂处理、型砂检验。 ② 常用造型设备及工装的使用、保养与维护。 ③ 中等、复杂铸件造型材料的选用，混砂、造型工艺编制	① 掌握铸造用造型材料、砂处理及型砂检验、砂型铸造基本工艺、铸造工装设计、铸造常用设备结构等知识。 ② 具有完成铸造用型砂配制、铸造工艺及工装设计以及常用铸造设备选用及操作的能力
2	锻压工艺及设备	① 锻造生产、工艺制订、模具及工装设计、模具安装及调试、生产组织、产品检验及销售等。 ② 冲压生产、工艺制订、模具及工装设计、模具安装及调试、生产组织、产品检验及销售等	① 掌握锻造、冲压工艺流程和工艺要点。 ② 掌握锻模和冲模结构与设计。 ③ 具有锻造、冲压生产、工艺制订、模具安装及调试、生产组织、产品检验等能力
3	热处理工艺与设备	① 金属工件材质鉴别和热处理前的辅助准备工作。 ② 退火、正火、淬火、回火等热处理基本工艺操作。 ③ 铸造、锻压等典型零件的热处理工艺编制。 ④ 根据产品的要求及生产任务正确选择、操作、调试和维护常用热处理设备	① 掌握金属材料在加热、冷却、回火等过程中的转变原理、组织变化、相变特点及性能变化等知识。 ② 掌握热处理工艺的特点、用途、适用范围。 ③ 掌握热处理设备的结构和工作原理。 ④ 具有热处理设备调试、使用及维护的能力。 ⑤ 具有常用热处理工艺的制订和基本操作的能力
4	材料精密成型技术	① 熔模铸造、压力铸造、消失模铸造、低压铸造等特种铸造生产、工艺制订、设备安装及调试、生产组织、产品检验及销售等。 ② 精密锻压技术如冷湿精密成型、精密冲裁等工艺备料、模具安装及调试、设备操作、工艺制订、生产组织等。 ③ 高真空压铸工艺、低压铸造水冷技术等铸造新技术。 ④ 等温锻压技术、热模锻技术	① 掌握材料精密成型技术的工艺特点及适用范围、工艺过程、工艺及工装设计等知识。 ② 具有材料精密成型技术的生产、工艺制订、设备安装及调试、生产组织、产品检验等能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	智能成型生产线控制技术	① 液压控制、电气控制和 PLC 控制典型系统的调试与维护。 ② 树脂砂、黏土砂、3DP 砂型打印、锻压、热处理等生产线调试、维护、保养，以及智能成型生产线控制。 ③ 铸造、锻压、3DP 等智能成型设备、生产线液压控制、电气控制和 PLC 控制系统分析、故障诊断	① 掌握液压控制、电气控制和 PLC 控制典型系统的调试与维护。 ② 掌握常用成型设备结构及控制方法。 ③ 具有成型设备电液、电气控制系统分析能力。 ④ 具有电气控制系统调试和故障诊断的能力
6	增材制造技术	① 增材制造工艺方法、原材料、设备的选用。 ② 增材制造设备操作、保养、维护。 ③ 增材制造与快速成型工艺设计。 ④ 三维建模、增材制造数据前处理。 ⑤ 后处理及打印件检验	① 掌握增材制造技术的基本知识。 ② 掌握打印材料及其选用。 ③ 掌握快速成型方法工艺过程、三维建模及数据的前处理、工艺设计、设备调试及维护。 ④ 具有不同类型增材制造中等、复杂零件的工艺设计能力及操作的能力
7	三维造型与数值模拟	① 利用三维设计软件完成零件设计、造型设计、零件装配等。 ② 铸造工艺模拟。 ③ 塑性成型模拟	① 掌握三维软件基础知识、零件设计、造型设计、零件装配等。 ② 掌握 CAE 基本知识、铸造工艺模拟及其他成型模拟等。 ③ 具有利用软件完成中等、复杂零件的建模，装配模型的构建以及生成工程图、成型虚拟仿真的能力
8	成型零件检测技术	① 铸造、锻压、热处理等成型零件缺陷的识别及防止措施制订。 ② 铸造、锻压、热处理等成型零件的超声波检测	① 掌握铸造、锻压、热处理等成型零件缺陷相关知识。 ② 掌握超声波检测原理、工艺及设备使用。 ③ 具有使用检测设备完成铸造、锻压、热处理等成型零件常见缺陷的检验及成型工艺的能力

(3) 专业拓展课程

主要包括：铸造合金及熔炼、材料先进成型技术、金属表面处理技术、3DP 喷墨打印技术、行业和国家标准解读、逆向工程技术、工业机器人技术等领域的內容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行机加工实训以及铸造、锻压、热处理、增材制造、三维造型与数值模拟等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业等行业的铸造、锻造、冲压等成型零件生产及热处理企业进行材料成型及控制技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2800 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有材料成型及控制工程、材料科学与工程、金属材料工程、机械制造及自动化等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展铸造技能实训、锻压技能实训、热处理技能实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）机加工实训室

配备钳工工作台、钳工工具、普通车床、普通铣床、刨床、磨床、台钻等设备，用于钳工、车削加工、铣削加工等实训教学。

（2）铸造技术实训室

配备砂型铸造造型工作台及造型工具、树脂砂混砂及砂处理生产设备、辊子混砂机、中频感应电炉，以及熔模铸造、压力铸造等设备设施，用于普通砂型铸造造型熔炼实训、特种铸造等实训教学。

（3）焊接技术实训室

配备手工电弧焊机、钨极氩弧焊机、CO₂ 气体保护焊机、剪板机、折弯机等设备设施，用于金工实训中的焊接技能基本实训及学生的创新能力拓展等实训教学。

（4）锻压成型技术实训室

配备锻锤、热锻压力机、液压压力机、剪板机、锻造模具、冲压模具及相关成型附件等设备设施，用于自由锻、热模锻、冲压等实训教学。

（5）热处理技术实训室

配备中温、高温不同功率的箱式电阻炉、井式渗碳炉、井式回火炉等热处理设备，以及金相显微镜、显微维氏硬度计、金相试样切割机、金相无尘砂轮机、金相镶嵌机、抛光机等金相制样和组织观设备，用于热处理基本实训、热处理综合实训、金相检验实训等实训教学。

（6）三维建模与虚拟仿真实训室

配备计算机（网络交换机、台式计算机、工作站）、三维建模软件、成型 CAD/CAE 模拟分析软件等设备设施，用于三维建模、材料成型虚拟仿真等实训教学。

（7）无损检测实训室

配备数字式超声波检测仪等设备设施，用于超声波检测等实训教学。

（8）增材制造技术实训室

配备游标卡尺、计算机、3D 扫描仪、桌面打印设备、粉末烧结打印设备、光固化打印设备等设备设施，用于逆向工程数据测量、砂型打印技术实训、增材制造设备应用与维护等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供铸造、锻压、热处理相关设备操作、成型工艺编制、生产管理与质量控制等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：装备制造行业政策法规、有关职业标准，材料成型类工程师手册、材料成型类工艺工装设计手册、典型通用机械零件标准等材料成型工程师必备手册资料，以及材料成型类学术期刊和有关材料成型类生产的实务案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学

时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。