



# **RELATÓRIO PARCIAL DOS TRABALHOS**

Mês: fevereiro 2018

| Dono de obra: | ze manel     |  |  |
|---------------|--------------|--|--|
| Obra:         | Mar shopping |  |  |
| Empreiteiro:  | San Jose     |  |  |

Descrição das Ocorrências

| N.º de Trabalhadores estimados em obra | Acidentes/Incidentes |
|--|----------------------|
| 1                                      |                      |

Este relatório tem por base as diversas auditorias realizadas à obra, estando presentes nestas auditorias o responsável em obra e/ou o encarregado. É também efectuada uma avaliação qualitativa parcial relativamente ao mês a que se refere este relatório. Salientamos no entanto que:

## Foi solicitado e cumprido:

cenas mal e tal

Nota: As não conformidades acima referidas poderão encontrar-se em resolução de momento.

## Foi solicitado e não totalmente cumprido:

tudo bem

🗸 Projectos de Engenharia,Lda.


<u>Nota: As não conformidades acima referidas poderão encontrar-se em resolução de momento.</u>





| REGISTO FOTOGRÁFICO | MEDIDAS CORRETIVAS A<br>IMPLEMENTAR |  |
|---------------------|-------------------------------------|--|
|                     | 1 coisas boas                       |  |
| ✓                   | Conforme 1 cenas                    |  |
|                     | Engenharia,Lda.<br>2 coisas mas     |  |
| ✓                   | Conforme 2 cenas2                   |  |

Obr**M**ar shopping 2 / 4





### AVALIAÇÃO PARCIAL DA OBRA EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE

asaodhosand sanlkdsan a gwa

| AVALIAÇÃO PARCIAL DA OBRA EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE |                 |       |                |     |  |  |
|---|-----------------|-------|----------------|-----|--|--|
| Mau   | Abaixo de médio | Médio | Acima de médio | Bom |  |  |
| (1)   | (2)             | (3)   | (4)            | (5) |  |  |

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

Todos os trabalhadores deverão utilizar sempre capacete de protecção e botas de biqueira de aço para além de todos os outros E.P.I.'s específicos para cada actividade; Todas as zonas de potencial risco de queda em altura deverão possuir guarda-corpos em toda a sua área, capazes de impedir a queda de pessoas e materiais. Todos os guarda-corpos utilizados em obra deverão estar munidos de guarda superior, intermédia e rodapé; Salienta-se que os guarda-corpos deverão possuir resistência suficiente para suportar o impacto de trabalhadores ou material. Devem ser colocados rodapés, 0.15 m de altura fixado aos montantes, com função de prevenir a queda de materiais ou ferramentas a partir do plano de trabalho.

Todos os desníveis deverão estar protegidos com protecção colectiva.

Todas as extensões que estejam em mau estado de conservação deverão ser retiradas de funcionamento e serem substituídas por cabos em bom estado de conservação.

É rigorosamente proibido retirar ou modificar qualquer peça ou órgão de protecção original das máquinas de corte:

Todas as escavações devem manter-se sinalizadas;


Todas as ferramentas e equipamentos de trabalho deverão estar em bom estado de conservação de modo a garantir a segurança dos seus utilizadores;

Todos os quadros eléctricos e pimenteiros deverão ter um pictograma indicador de "Perigo de Electrocussão";

Todas as máquinas devem ter protecção contra capotamento e sinais sonoros e luminoso.

ObraMar shopping 3 / 4





Salienta-se o facto da responsabilidade da implementação de todas as medidas em matéria de Segurança e Saúde solicitadas pelo dono da obra, via Coordenação de Segurança, serem sempre da incumbência do Empreiteiro Geral.

O Coordenador em matéria de Segurança e Saúde não se poderá responsabilizar por quaisquer acidentes que derivem das não conformidades transcritas neste documento, sendo da responsabilidade do empreiteiro cumprir as mesmas.

A segurança passa por todos os envolvidos em obra e não só pelos intervenientes directos.

Coordenador em Matéria de Segurança e Saúde

(Eng.º João Estêvão)



Obr**a**Mar shopping 4 / 4