



Auditor: patrick

RELATÓRIO PARCIAL DOS TRABALHOS

Mês: fevereiro 2018

Dono de obra:	
Obra:	cenas2
Empreiteiro:	Teifil / Marsolve

Descrição das Ocorrências

N.º de Trabalhadores estimados em obra	Acidentes/Incidentes	
55		

Este relatório tem por base as diversas auditorias realizadas à obra, estando presentes nestas auditorias o responsável em obra e/ou o encarregado. É também efectuada uma avaliação qualitativa parcial relativamente ao mês a que se refere este relatório. Salientamos no entanto que:

Foi solicitado e cumprido:

dsfew

Nota: As não conformidades acima referidas poderão encontrar-se em resolução de momento.

Foi solicitado e não totalmente cumprido:

dsds


/ Projectos de Engenharia,Lda.

<u>Nota: As não conformidades acima referidas poderão encontrar-se em resolução de momento.</u>





Auditor: patrick



Obra: cenas2 2/4



Data: 08/04/2018

Auditor: patrick

AVALIAÇÃO PARCIAL DA OBRA EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE

sdf

AVALIAÇÃO PARCIAL DA OBRA EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE						
Mau	Abaixo de médio	Médio	Acima de médio	Bom		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

Todos os trabalhadores deverão utilizar sempre capacete de protecção e botas de biqueira de aço para além de todos os outros E.P.I.'s específicos para cada actividade; Todas as zonas de potencial risco de queda em altura deverão possuir guarda-corpos em toda a sua área, capazes de impedir a queda de pessoas e materiais. Todos os guarda-corpos utilizados em obra deverão estar munidos de guarda superior, intermédia e rodapé; Salienta-se que os guarda-corpos deverão possuir resistência suficiente para suportar o impacto de trabalhadores ou material. Devem ser colocados rodapés, 0.15 m de altura fixado aos montantes, com função de prevenir a queda de materiais ou ferramentas a partir do plano de trabalho.

Todos os desníveis deverão estar protegidos com protecção colectiva.

Todas as extensões que estejam em mau estado de conservação deverão ser retiradas de funcionamento e serem substituídas por cabos em bom estado de conservação.

É rigorosamente proibido retirar ou modificar qualquer peça ou órgão de protecção original das máquinas de corte;


Todas as escavações devem manter-se sinalizadas;

Todas as ferramentas e equipamentos de trabalho deverão estar em bom estado de conservação de modo a garantir a segurança dos seus utilizadores;

Todos os quadros eléctricos e pimenteiros deverão ter um pictograma indicador de "Perigo de Electrocussão";

Todas as máquinas devem ter protecção contra capotamento e sinais sonoros e luminoso.

Obra: cenas2 3/4



Data: 08/04/2018

Auditor: patrick


Salienta-se o facto da responsabilidade da implementação de todas as medidas em matéria de Segurança e Saúde solicitadas pelo dono da obra, via Coordenação de Segurança, serem sempre da incumbência do Empreiteiro Geral.

O Coordenador em matéria de Segurança e Saúde não se poderá responsabilizar por quaisquer acidentes que derivem das não conformidades transcritas neste documento, sendo da responsabilidade do empreiteiro cumprir as mesmas.

A segurança passa por todos os envolvidos em obra e não só pelos intervenientes directos.

Coordenador em Matéria de Segurança e Saúde

(Eng.º João Estêvão)



Obra: cenas2 4/4