

# THERMOPOINT

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ТОЧКАМИ ИЗМЕРЕНИЯ





н а Ш

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В ВАШЕМ УРОВНЕ

### THERMOPOINT ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ТОЧКАМИ ИЗМЕРЕНИЯ

#### **XAPAKTEPUCTUKA**

- 2-проводной датчик температуры
- металлический трос

- Термодатчики, адресуемые цифровым образом

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для нормальных и взрывоопасных материалов
- Для измерения температуры жидкостей и

#### ■ Макс. 30 м HART коммуникация твердых материалов в виде порошка или кусков температура среды ■ Передача информации о температуре на Макс. 15 датчиков -40°C...+125°C большие расстояния Нагрузка 35 кН ■ IP 67 защита Зерновая промышленность Сменные внутренние датчики Ех выход Кормовая промышленность Пищевая промышленность ОБШАЯ ИНФОРМАЦИЯ Двухпроводные датчики температуры **THERMOPOINT** используются для постоянного измерения в нескольких точках, индикации и передачи информации о температуре нормальных и взрывоопасных жидкостей или порошкообразных или кусковых материалов. Постоянное измерение температуры зерна и кормов, хранящихся в силосе, проверка и регистрация температуры является основным условием сохранения качества материала. Необходимо измерять температуру хранящихся материалов в нескольких точках, поскольку величина и тенденция изменения температуры дает информацию о возможном ухудшении качества, появлении бактерий и грибков. Во избежании этого в случае тревожных показаний температуры необходимо проветрить силосные башни-хранилища, возможно переворошить и перенести материалы в другую башню. Измерение температуры происходит при помощи термодатчиков, расположенных в нескольких точках на проводе и адресуемых цифровым образом. Выход электроники направляет данные на дальнейшую обработку при помощи 2-проводной НАRT коммуникации. В зависимости от формы системы измерения температуры силоса данные измерения принимаются многоканальной панелью управления процессом либо непосредственно компьютером. Если необходимо измерить уровень материалов, хранящихся в силосе, то система измерения температуры можно сочетать с системой измерения уровня. Большое преимущество комбинированной системы заключается в том, что коммуникация и обработка данных измерения (температура и уровень) производится при помощи общих элементов (кабели, MultiCONT). Естественно, существующая система измерения уровня может быть дополнена системой измерения температуры силоса схожим образом.

### ФОРМА СИСТЕМЫ


Форма системы в зависимости от обратботки сисгнала может быть следующих типов:

- 1. MultiCONT принимает данные о температуре, полученные при помощи коммуникации и по линии RS485 передает их на ПК, выходы, принимающие сигнал, могут передавать сигналы тревоги
- 2. MultiCONT, имеющий функцию ведения ежедневника, принимает данные. Данные, хранящиеся на карте SD, можно перенести на ПК для обработки и хранения, тогда как по данным, передающимся по линии RS485, можно получить температурные тенденции помимо заархивированных данных. Выходы, принимающие сигнал, могут передавать сигналы тревоги.
- 3. М ыпереносим сигналы НАRT на ПК посредством модема UNICOMM SAK-305. Компьютерная обработка производится при помощи программного обеспечения по изображению процесса NIVISION. Если по прчине количества или диаметра силоса необходимо более 15 датчиков, то разделив их на пары, необходимо подключить их к отдельным MultiCONT или модемам HART.

### ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ + УРОВНЯ



Если помимо системы измерения температуры необходима система измерения уровня, например радар, управляемый MicroTREK или ультразвуковой передатчик **EchoTREK**, то передатчики присоединяются к то же общей паре. Естественно, ограничением на одной паре является макс. 15 передатчиков, таким образом при одинаковом количестве силосных башен количество проводов измерителей температуры соращается на количество передатчиков измерения уровня. Различные вариации форм системы совпадают с данными при системе измерения температуры.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип		Для жид	цкостей	Для твердых материалов			
		Версия с негнущейся измерительной трубкой	Версия с гибкой измерительной трубкой	Версия с изменрительной трубкой с гибкой пластиковой вставкой			
Длинна проводки		0,5 м 4 м	2 м 30 м	5 м 30 м			
Количество термодатчиков		макс. 15 шт.					
Положение термодатчиков*		до 10 м каждый 1 м, между 11-30 м каждый 2 м, отмеряя от нижнего датчика					
Область измерения		−40 °C	. +125 °C	−10 °C +85 °C			
Макс. давл	пение среды	2,5 МПа (25 бар)	1,6 МПа (16 бар)	0,3 МПа (3 бар)			
Разрешение (цифровое)		0,1 °C					
Точность и	измерения	± 0,5 °C					
Частота из	змерения	макс. (Nx1) сек, где N количество датчиков					
Зонд	Нагрузка			35 кН			
зонд	Размер	Ø 12 мм	Ø 16 мм	Ø 16 мм + 1 мм вставка			
Материалы, соприкасающиеся со средой		Нержавеющая с	сталь DIN 1.4571	Нержавеющая сталь: DIN 1.4571 + Антистатик PP			
Температура окружающей среды		С пластиковым корпусом: -20 °C+65 °C; С железным корпусом: -30 °С+65 °C; SAP-300 с дисплеем: -20 °С+65 °C					
Pulyon	Цифровой	HART коммуникация (минимальное сопротивление петли: 250 ом)					
Выход	Датчик	SAP-300 LCD					
Нагрузка в	выхода	$R_t = (U_t - 12.5V) / 0.004 A$					
Напряжен	ие передатчика	при нормальном виде 12В36 V DC, При Ex видах 12,5 В 30 V DC					
Электриче	еская защита	III. класс защиты от прикосновений					
Защита		IP 67					
Технологическое подключение		Согласно коду заказа					
Электрическое подключение		M 20 x1,5 через буксу, внешний диаметр кабеля: Ø 6 Ø 12 мм, перекрестн. сечен. провода: макс.1,5 мм²					
Корпус электроники		Қрашеный алюминий (öAlSi7) или пластмасса (PBT)					
Macca		1,7 7 кг + измерит. трубка: 0,6 кг/м	2,9 кг + измерит. трубка: 0,3 кг/м + 3 кг	2,9 кг + измерит. трубка: 0,7 кг/м			

### ДОПОЛНИТ. ДАННЫЕ ПРИ ЕХ ВАРИАНТЕ

Класс защиты от взрыва	ia ia D		tD		
Защита от взрыва	⟨ II 1 G Ex ia IIB T6T4	(a) II 1 D Ex iaD A20/A21 T85°C IP67			
Данные электр. цепи питания и сигнала Ex при Ex іа и іаD режимах защиты	Uimax = 30 V Pimax Ci < 30 nF	Umax = 30 V Imax = 200 mA			
Электрическое соединение	M20x1,5 букса, Ø 713 мм, Перекрестн. сечение: 0,51,5 мм²				
Температура окружающей среды	С экраном: Без экрана:см. гр серт	С экраном: -20°С +65°С Без экрана, с железн. корпусом: -30°С +65°С			

### ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Ε

0

0

O


⋠



### **РАЗМЕРЫ**

11-17

Для твердых	Для жидкостей		Расположение датчиков		
материалов	С проводом	С шестом	при осн. оформл.*		
11½" BSP 11½" NPT essess Affon ou indidendu shauff	1 ½° BSP 1 ½° NPT essages / Movi ou ::witosodu ewiuti	1" BSP 1" NPT M20x1,5	Consequence   Consequence		












### УСТАНОВКА (ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ)

Поскольку матариалы, хранящиеся в силосе, являются очень хорошими изоляторами, то очень важно, чтобы провода с термодатчиками измеряли действительное значение температуры хранящихся материалов. Для этого необходимо соблюдать следующее расположение, поскольку так обеспечивается соответствующее измерение по всему поперечному сечению силоса.

Радиус силоса (м)	Кол-во провод ов (шт)	Термодатчик в центре (шт)	Термодатчик на первой дуге		Термодатчик на второй дуге	
(101)			(шт)	R (м)	(шт)	R (м)
4	1	1	-	-	-	-
6	1	1	-	-	-	-
8	3	-	3	2,3	-	-
10	3	-	3	2,5	-	-
12	4	1	3	3,3	-	-
14	6	1	5	4,7	-	-
16	7	1	6	5,6	-	-
18	8	1	7	6	-	-
20	11	-	3	2,5	8	7,5
22	12	-	3	2,8	9	8,2
24	13	-	3	3	10	9
26	15	1	5	5,3	9	10,5

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОВОДОВ (ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ)




Ø 26 M

Ø 24 M

### КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА (МОЖНО ЗАКАЗАТЬ НЕ ВСЕ ВАРИАНТЫ КОДОВ)

#### THERMOPOINT датчики температуры с несколькими точками измерения



### NIVELCO PROCESS CONTROL CO.

Н-1043 БУДАПЕШТ, ДАГОНИКС У. 11.

ТЕЛ.: (36-1) 889-0100 ◆ ФАКС: (36-1)889-0200 E-mail: sales@nivelco.com http://www.nivelco.com

### РОССИЯ Представительство ZAO NIVELCO

142191 Россия, г. Троицк (Моск. Обл.), ул. Лесная, 4Б, офис 301 TEL.: +(7-499) 922-3382 ◆ FAX: +(7-499) 922-3382 E-mail: akovacs@nivelco.com http://www.nivelco.com

U

U