FV sur coeur sain

Histoire de la maladie


- Implantation il y a un an d'un PM simple chambre (SJM Assurity VR) pour maladie de l'oreillette symptomatique il y a un an chez une patiente de 80 ans sans cardiopathie connue.
- Deux derniers contrôles ne retrouvent rien d'anormal hormis des épisodes brefs catégorisés en TV rapide et FV.
- Bonne amélioration clinique de la patiente depuis
 l'implantation qui ne présente plus d'épisode de malaise.
- Impédance, seuils stables. Détection faible mais stable
- Nouveau contrôle à un an de l'implantation

Stimulo-detection

Bipolaire





Hystéréesis, Autres réglages...





Configuration de détection

Type de sonde, Surveillance de sonde...









Mémoires EGM - épisode FV

7 déc. 2019 11:09

Durée 00:25 (M:S) FVE moyenne 204 min-1 Mode VVIR


Déclenchement 5 cycles @ 175 min-1

Alertes


Épisode de fréquence ventriculaire élevée




1: Ampli. Détect. V AutoGain (5,5 mm/mV)




Mémoires EGM - épisode FV











Questions

- Devant les épisodes de FV ont doit faire un bilan coronarographie
- Les épisodes de FV sont des artefacts. Tout va bien.
- Autre réponse


Détection avec ECG



Seuil avec ECG




Radiographie du thorax




Conduite à tenir

- Remplacement de la sonde ± ajout de sonde OD
- Je ne fais rien
- Modification des paramètres
- Autre


Détection avec une sensibilité à 0,5mV




Seuil avec une sensibilité à 0,5mV



Modification sensibilité à 1mV



Seuil avec une sensibilité à 1mV



Reglage final

- VVIR qui est en fait un AAIR 60-130/min
- Sensibilité à 1mV pour mieux écouter les oreillettes et moins entendre le far field ventriculaire
- Patiente non protégée pour les troubles de conduction atrio-ventriculaires