環境水文學 期末報告 804208042

地理二 王澤承

前言.

- · 流域名稱:知本溪
- · 流域位置:台東縣(台東市、太麻里鄉、卑南鄉、金峰鄉)
- · 流域概況:

知本溪為位於台灣中央山脈東側的河川,區域特色為構造地形發達,坡陡、流急,鮮少有沖積平原。分類上為幼年期河川,地形作用力以「侵蝕」為主。

- ·作業目標:
 - 1.知本溪流域的地文特徵:研究地形在河川型態上的反應
 - 2.歷年降兩與流量差異:以兩量資料及流量資料推估重現期,進 而算出某幾年的特大降兩達到的重現期標準
 - 3.比較集水區內崩塌地的變化:主要目的是比較 2009 年莫拉克 風災在知本溪降下大量降雨的前後,流域內塌地的數量變化 、生成位置
 - 4.與其他集水區的地形差異:透過測高曲線比較台灣不同地區河川的發育程度

知本溪流域位置

圖 1.流域位置

一.研究區

出水口:

・名稱: 知本(3)流量站

·TM97座標: 252252.61, 2510470.77

·海拔:51m




圖 2.研究區地形高度

二.地文特徵:

集水區面積	164 km²		
主流長度(至出水口)	35461.9 m		
不對稱度=右側面積/總面積	$58.6 \text{km}^2 / 164 \text{km}^2 = 0.358$		
一級河平均坡降	0.187%		
排水密度=河川總長/集水區面積	90386m/164 km ² = 0.000550997 $\frac{m}{m^2}$		
河川頻率 =河川數量/集水區面積	51 條/164 km²= 0.0000003 儀m²		
崎嶇度 =高差×排水密度	$2673m \times 0.000550997 \frac{m}{m^2} = 1.473$		
細長比=同面積圓半徑 / 最遠流長	14452.1m/35461.9m= 0.408		

表 1.地文特徵

主流縱剖面





圖 3.主流縱剖面

三.面積高度積分曲線



殘土率: 0.4766

·分析:從知本溪的面積高度曲線可看出該曲線呈現在集水區面積比例為 0.8 左右急速下降,為幼年期河川的特徵。該河川仍以侵蝕為主,下游並沒有大範圍的沖積平原,故,曲線最後不是一路緩緩下降,而是出現一個反曲點。

台灣東部的河川大多仍持續受到板塊運動影響,不斷地在上升。發育不完全,沒有像西部河川一樣有大面積堆積出來的平原區。所以在面積高程曲線上呈現幼年期河川的特徵,殘土率也較西部河川來的大。

阿禮

知本

太麻里

四.雨量

・測站:

流域内:知本

流域外:太麻里、金峰、阿禮

· 時間:2000 年至 2012 年

·推估方法:以徐昇式多邊形將知本、太麻里、金峰、阿禮測站進行加權平均, 推測出知本溪流域平均雨量(已進行雨量補漬)








圖 6.歷年最大降雨

圖 5.雨量測站及

徐昇氏多邊形

·推估每年最大降雨量(1日及2日)個重現期頻率:




圖 7.最大降雨頻率

· 頻率方程式: $y(降雨量) = \mu(平均) + \sigma(標準差) \times K(頻率因子)$

單日最大降雨: μ: 297mm σ: 110.12mm 兩日最大降雨: μ: 406mm σ: 127.39mm

Т	2.33	5	10	20	50
К	0	0.72	1.3	1.87	2.59

·分析: 2009 年最大單日降雨達到 517mm,為平均最大降雨的 1.7 倍。日期為 2009/08/08,莫拉克颱風侵襲台灣的時間。知本溪為位於中央山脈東側 的河川,故當颱風從台灣東方海域接近台灣時,中央山脈的阻擋效應,加上莫拉克颱風本身強度,使台灣東部降下極為大量的降雨。 從降雨頻率來看,517mm 的降雨重現期為 25 年(內插估計)。 若以 2 日降雨來看,2009/08/09 降雨為 173.54mm,雖然雨勢減弱,但累計降雨達 690mm,為 35 年的重現期降雨(內插推估)。

五.流量

· 測站: 知本(3)


· 時間: 2001 年至 2009 年

(2007年知本(3)測站流量未取得,故不加入統計)

·基流推估方法:單參數數值濾波法 $b_k = a \times b_{k-1} + \frac{1-a}{2}(y_k + y_{k-1})$

註:下圖基流共濾3次

·知本溪逕流深度 (含基流)



平均逕流深度: 7.707^{mm} ; 14.633cms 圖 8.歷年流量

BFI (基流指數) = 0.756296

· 各年最大逕流深度:



	最大逕流深度平均
1 日	200.117mm/d
2 日	326.427mm/d

圖 9.歷年最大流量

·最大逕流深度重現期頻率(2007年不加入估計):




圖 10.最大流量頻率

· 頻率方程式: $y(流量) = \mu(平均) + \sigma(標準差) × K(頻率因子)$

單日最大降雨: μ: 200.12mm σ: 116.15mm 兩日最大降雨: μ: 326.43mm σ: 189.52mm

T	2.33	5	10	20	50
K	0	0.72	1.3	1.87	2.59

・分析:

- 1. 2002年:單日最大逕流深度僅 33.5mm/d, 遠低於平均值 200.12mm/d。對比當年最大降雨,在其他年中 2002年算偏乾。從中樣氣象局資料來看,當年侵襲台灣的颱風數量僅有 3個,其中切穿台灣的僅 1個,相較於其他年分能多達 7、8個,2002年為偏乾。故,在流量上反應出偏少的流量。
- 2. 2009 年:單日最大逕流深度達 434.34mm/d,為平均值的 2.17 倍。時間是在 莫拉克颱風侵台期間,2009/08/08 逕流深度 404.34mm/d, 2009/08/09 逕流深度 302.54mm/d,兩日的降雨均明顯反應在 流量上。單以 08/08 來看,當日逕流深度已達 26 年的重現期標準 (內插推估)。

若以 2 日的累積逕流深度來看,最大值也是發生在 2009/08/08 ~2009/08/09,總逕流深度達 736.88mm/d,為重現期 32 年的標準 (內插推估)。

兩天內,在知本流域降下極大的降雨,使逕流量來到 32 年的重現期標準。如此大量的兩使知本溪流域的土石受到強大的沖刷,土石侵蝕,造成集水區內的邊坡發生坍塌。於第七點分析

六.坡度及地形濕度指數

· 集水區坡度:

知本溪流域 地形濕度指數			
最大值 23.74			
最小值	0.78		
平均	6.5		

最大坡度:80.78% 平均坡度:29.01%




圖 11.流域內坡度

· 地形濕度指數:

判讀意義:地形對土壤濕度的控制

坡度陡:水流動速度快,入渗量較低,股土壤含水量低 坡度緩:水停留時間長,逐漸轉為入滲,土壤含水量較高





圖 12.地形濕度指數

七.知本溪崩塌地分布

- · 資料來源:行政院農業委員會
- ·調查方法:以當年度 1~7 月全島福衛二號衛星影像(93 年用 SPOT 衛星影像), 建立自動判釋崩塌地作業標準,繪製最小面積為0.1 公頃。








圖 14. 95 年塌地範圍





Legend 2,000 4,000 8,000 12,000 16,000 100年場地 Meters

100年塌地範圍

圖 15. 98 年塌地範圍

圖 16. 100 年塌地範圍




圖 17. 99 年塌地範圍

・分析:

時間上差異:對比 99 年與 98 年的崩塌地範圍,明顯增加了許多。可推估為莫拉克颱風帶來強降雨過後,在知本溪流域造成大量土石沖刷,而產生崩塌。此圖的繪製是用當年 1 月到 7 月的衛星影像,因此,98 年並沒有將莫拉克颱風後的時間記錄進去。

空間上差異:1.99 年新生的坍塌地中,主要分布於知本溪流域的西側,也就是近中央山脈主稜線的地區。以地形圖來看可以看出這些地區的高程大部分在 1000m 以上。

2.不論是 99 年或更早以前,都可發現塌地的分布與坡度有極大關 連。大多位在坡度為 40%以上地區(圖中紅色地區)

總體來看,新生塌地的形成,除了自身的條件:高程、坡度,最大的原因就是 外來因素:98/08 的莫拉克颱風。故,99 年產生大量崩塌。到了 100 年,新生的植被生長, 覆蓋率增加,便可發現塌地有減少趨勢。

八.土地利用與土壤分布

· 土地利用:

資料來源:國土測繪中心

時間:95 年

分析:流域內大部分地區為 天然林,僅東側高度較 低的地區有人工林分佈




圖 18.流域內土地利用情形

· 土壤調查:

資料來源:行政院農業委員會




圖 19.流域內土壤分布

八.最大蓄水量

·推算方法: 1.將土地利用資料及土壤調查資料經 SCS 法換算 CN 值

2.經 SCS 法公式
$$S = \frac{1000}{cN} - 10$$
 求得

- · 換算標準:水利署---
- <台灣地區主要河川流域水文與水禮設計分析系統平台建立>
- · 換算限制:因農委會知本流域土壤調查中,右側 集水區大多為未調查。

故,下圖中假設:未調查土壤為以調查 資料中比例最高的黏質壤土、淺層砂壤 土,以此進行推估

平均最大蓄水量: 4.78 inch

編號	土地利用情况	土壤分類			
		A	В	C	D
1	耕地"1:無保護措施	72	81	88	91
2	有保護措施(如等高耕及台地)	62	78	78	81
3	牧草地或放牧地:不良情况	68	79	86	89
4	良好情況	39	61	74	80
5	草地:良好情况	30	58	71	78
6	森林:稀疏、少護蓋、無護蓋	45	66	77	83
7	良好護蓋**2	25	55	70	77
	空地、林間空地、公園、高爾夫球場、墓地:				
8	良好情況(草地護蓋超過75%)	39	61	74	80
9	稍好情況(草地護蓋 50-75%)	49	69	79	84
10	商業區(85%面積不透水)	89	92	94	95
11	工業區(72%面積不透水)	81	88	91	93
	住宅 ¹¹³ :				
12	平均每塊建地大小≤506m²,平均不透水面積 ^{±4} 65%	77	85	90	92
13	平均每塊建地大小≤1012m²,平均不透水面積 38%	61	75	83	87
14	平均每塊建地大小≤1349m²,平均不透水面積30%	57	72	81	86
15	平均每塊建地大小≤2024m ² ,平均不透水面積25%	54	70	80	85
16	平均每塊建地大小≤4047m ² ,平均不透水面積20%	51	68	79	84
17	鋪石(混凝土或柏油)停車場、屋頂、道路等115	98	98	98	98
	街道:				
18	鋪石(混凝土或柏油)道路及雨水下水道	98	98	98	98
19	碎石道路	76	85	89	91
20	泥土道路	72	82	87	89
21	水體	98	98	98	98

表 2.土地利用及土壤轉 CN 值表




圖 20.流域最大蓄水量分布圖


·分析:知本溪流域大部分地區為天然林,最大蓄水量多在 4 inch 以上。但,可以看出在下游的旱作地區最大蓄水量降到了 2 inch 左右;而在聚落區以及中上游的崩塌裸露地最大蓄水量甚至在 1 inch 以下。可推測在這些地區降雨後,比起天然林及人工林有更多的水以逕流的方式流出,而非轉為入滲儲存。

不過因為知本溪流域位於未大量開發的地區,天然植被未受到大規模破壞,平均蓄水量仍可達到 4.78 inch。

力.比較其他集水區

・大安溪

面積高程積分曲線



・北港溪




圖 22. 北港溪面積高程曲線

殘土率: 0.079

殘土率:0.365

大安溪及北港溪均為中央山脈以西的河川,而本研究區的知本溪為中央山脈以東的河川。 台灣西部的河川特色為坡降較平緩,有廣大的沖積平原(南部尤其為甚)。地形作用力上游已 侵蝕為主,下有以堆積為主,呈現壯、老年期河川的特色。;而東部受到板塊運動的不斷抬 升,地形不斷升高,坡降較陡,出海口離出山口很近,很少有大範圍的沖積平原。地形作用 力不論上下游侵蝕能力皆很高,呈現幼年期河川的特色。

大安溪位於台中、苗栗交界處,中上游為雪山山脈山谷,下游有一小段的沖積平原。相較於知本溪,大安溪的面積高程曲線較為平緩,殘土率為 0.365,比起知本溪的 0.476,可以知道大安溪侵蝕程度沒有知本溪來的高,發育比知本溪成熟。在面積高程曲線中,中段部分的相對高程仍為高,表示中游地區侵蝕能力仍強,地形應為山區河谷。在面積比例 0.8 附近,曲線有明顯變緩,推測大安溪流域在那附近進入沖積平原區,已不是山地河谷。平均來看大安溪呈現的曲線,仍為侵蝕力旺盛的河川,演育程度大概為幼年至壯年期。

北港溪位於雲林、嘉義交界,流域中僅上游為斗六丘陵,中下游地形均為平原區。而比較前兩溪的面積高程曲線,北港溪明顯與前二者不同,僅面積比例 0.1 在高程比例 0.2 以上,代表中下游極為平緩。殘土率僅 0.079,與前二者的 0.365 及 0.476 相比,可知北港溪不像前者,在地形作用力上北港溪以堆積為主,演育程度已達壯年轉老年期的程度。

從河口來比較,北港溪為老年期的河川,在大部分的流域中作用力以堆積為主,長期的堆積下,使到了河口堆積物的粒徑大小已變成砂或泥為主;但大安溪為壯年期河川,作用力以 侵蝕為主,在沒有長期堆積的情況下,河口的堆積物粒徑大小以礫為主,甚至可達巨礫。

· 北港溪河口(台 61 線--雲嘉大橋)

·大安溪口(台 61 線--大安溪橋)



圖 23. 北港溪河口照片 (google 街景)



圖 24.大安溪河口照片(google 街景)