

# ArchiCheck

Obra Nueva ·

31 de julio de 2026

OBSERVADO

|                  |                                   |             |                     |
|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|
| TIPO DE PROYECTO | DOCUMENTOS                        | NORMATIVA   | FECHA               |
| Obra Nueva       | SPE Isla de Pascua (09 05 14).pdf | OGUC · LGUC | 31 de julio de 2026 |

RESUMEN POR TEMA

| Tema                      | Incumplimientos |  | Observaciones |      |
|---------------------------|-----------------|--|---------------|------|
|                           | Alta            |  | Media         | Baja |
| Accesibilidad Universal   | 1               |  | 2             | 1    |
| Evacuación y Seguridad    | 2               |  | 2             | —    |
| Ventilación e Iluminación | 1               |  | 1             | —    |
| Normativa Urbanística     | —               |  | 4             | —    |
| Documentación Faltante    | —               |  | 2             | —    |
| Geometría y Presentación  | —               |  | 2             | —    |
| Total                     | 4               |  | 14            |      |

El análisis identifica 4 incumplimientos de criticidad ALTA y 14 observaciones de criticidad MEDIA/BAJA. Los incumplimientos ALTA corresponden a tres áreas críticas del proyecto. En primer lugar, accesibilidad universal: no se acredita ruta accesible continua desde los accesos exteriores hasta los recintos de atención al público (Recepción [E69], Caja [E49], Oficina Agente [E71], Consultas Médicas [E30] y [E50]), no se grafican rampas en ninguno de los 4 accesos pese a que el corte A-A sugiere sobreelevación del edificio, y no se acreditan anchos de puertas ni pasillos en ruta accesible. En segundo lugar, ventilación e iluminación natural: ningún vano de ventana está graficado en planta de arquitectura (DINO reporta 0 ventanas), lo que impide verificar el ratio 1/6 de iluminación y 50% de ventilación para los recintos habitables — especialmente crítico en Consultas Médicas [E30] y [E50] y Sala de Reuniones [E45]. En tercer lugar, evacuación: todos los accesos y potenciales salidas de emergencia se concentran en la fachada Este, sin acreditar salidas hacia fachadas Oeste, Norte o Sur para los módulos interiores más alejados (bóveda, consultas médicas), y sin señalización ni verificación de distancias máximas de evacuación. El Acceso Servicio (2) [E40] con ancho estimado de ~0.66 m debe verificarse con cota declarada, y de confirmarse, constituye también un incumplimiento ALTA en circulaciones. A nivel de documentación, el expediente contiene solo propuesta arquitectónica sin CIP, factibilidades de servicios, cuadro de iluminación por recinto, planos de especialidades, ni solicitud de permiso formal, lo que impide la verificación completa de parámetros urbanísticos y normativa técnica. Todos estos aspectos deben resolverse antes de presentar el expediente a DOM.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

## Etapa 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

| Capa                                      | Contenido identificado                                                                                                                 | Páginas | Estado |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Planta de Arquitectura                    | Distribución de recintos con muros, puertas, acotaciones, rótulos, grilla estructural ejes A-F / 1-9                                   | 2       | OK     |
| Planta de Techos                          | Estructura de cubierta con faldones, pendientes y flechas de escurrimiento, grilla estructural coincidente                             | 3       | OK     |
| Cortes                                    | Corte A-A (página 2) y Corte B-B (página 3) mostrando perfil estructural, cubierta inclinada y altura interior                         | 2, 3    | OK     |
| Elevaciones                               | Elevaciones Este, Oeste, Norte y Sur con materialidad, accesos, ventanas y rótulos de locatarios                                       | 4       | OK     |
| Plano de Situación y Emplazamiento        | Plano de ubicación 1:5000, plano de emplazamiento 1:500, planta de situación 1:200, cuadro de superficies, edificaciones existentes    | 1       | OK     |
| Líneas discontinuas / vigas estructurales | Grilla de líneas segmentadas en planta y techo — corresponden a vigas estructurales y ejes de grilla, NO a muros ni límites de recinto | 2, 3    | OK     |

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

21

Recintos identificados

1

Niveles procesados

7

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 (único nivel — edificio de 1 piso)

| Recinto                                         | Uso                        | Superficie m² | Estado    |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| Baño Accesible Universal [E03] <span>E03</span> | baño accesible             | 22.26 ~       | OBSERVADO |
| Baño Hombres [E02] <span>E02</span>             | baño público               | 14.08 ~       | OBSERVADO |
| Baño Mujeres [E04] <span>E04</span>             | baño público               | 7.8 ~         | OBSERVADO |
| Bodega de Uso [E13] <span>E54</span>            | bodega                     | 9.17 ~        | OK        |
| Baño para Personal [E05] <span>E05</span>       | baño personal              | 20.58 ~       | OBSERVADO |
| Baño para Personal (2) [E06] <span>E06</span>   | baño personal              | 22.81 ~       | OBSERVADO |
| Grupo Electrógeno [E12] <span>E12</span>        | sala técnica               | 18.12 ~       | OBSERVADO |
| Consulta Médica (1) [E30] <span>E30</span>      | consulta médica            | 23.19 ~       | OBSERVADO |
| Consulta Médica (2) [E50] <span>E50</span>      | consulta médica            | 6.37 ~        | OBSERVADO |
| Recepción [E69] <span>E69</span>                | recepción/atención público | 3.66 ~        | OBSERVADO |
| Bodega Material Limpio [E31] <span>E54</span>   | bodega                     | 9.17 ~        | OBSERVADO |
| Sala de Equipos General [E44] <span>E44</span>  | sala técnica               | 15.09 ~       | OBSERVADO |
| Bodega [E54] <span>E54</span>                   | bodega                     | 9.17 ~        | OBSERVADO |
| Sala de Reuniones [E45] <span>E45</span>        | sala de reuniones          | 23.6 ~        | OBSERVADO |
| Oficina Agente [E71] <span>E41</span>           | oficina atención público   | 24.29 ~       | OBSERVADO |
| Caja [E49] <span>E49</span>                     | caja/atención público      | 4.64 ~        | OBSERVADO |
| Bóveda [E39] <span>E39</span>                   | bóveda de seguridad        | 20.89 ~       | OBSERVADO |
| Pre-Bóveda [E48] <span>E39</span>               | antecámara bóveda          | 20.89 ~       | OBSERVADO |
| Acceso Servicio (1) [E37] <span>E37</span>      | pasillo servicio           | 6.31 ~        | OBSERVADO |
| Acceso Servicio (2) [E40] <span>E40</span>      | pasillo servicio           | 5.38 ~        | INCUMPLE  |
| Oficina [E41] <span>E41</span>                  | oficina                    | 24.29 ~       | OBSERVADO |

Hallazgos →

I1

O1

O3

I2

I3

O4

I4

O6

O12

ver consolidado ↓

Etapa 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

| Tipo                                      | Cant. | Descripción                                                                                                                                                                                                                 | Páginas | Estado    |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| puertas                                   | 24    | Puertas interiores y exteriores graficadas en planta de arquitectura con arco de giro. Conteo DINO: 24. Se identifican 4 accesos exteriores en fachada Este (Av. Hotu Matua).                                               | 2       | OK        |
| ventanas                                  | 0     | DINO no detectó ventanas en planta de arquitectura (página 2). Las elevaciones muestran ventanas en fachadas, pero no están graficadas en planta. Esto impide verificar iluminación y ventilación natural por recinto.      | 2       | OBSERVADO |
| escaleras                                 | 0     | No se detectan escaleras. El edificio es de un único nivel. Conforme.                                                                                                                                                       | 2, 3    | OK        |
| rampas                                    | 0     | No se grafican rampas en planta. El edificio tiene 4 accesos exteriores — verificar si existe desnivel entre vereda/ exterior y piso interior que requiera rampa de acceso accesible.                                       | 2       | OBSERVADO |
| vigas estructurales (líneas discontinuas) |       | Las líneas segmentadas visibles en planta y planta de techos corresponden a vigas estructurales y a la grilla de ejes, NO a muros ni límites de recintos. Correctamente interpretadas en contexto.                          | 2, 3    | OK        |
| señalización de evacuación /              | 0     | No se grafican símbolos de salidas de emergencia ni señalética en planta. Conforme con la regla aprendida: en proyectos de este tipo las salidas de emergencia corresponden funcionalmente a las puertas que dan directo al | 2       | OBSERVADO |

| Tipo                  | Cant. | Descripción                                                                                                                                                         | Páginas | Estado |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| salidas de emergencia |       | exterior. Se identifican 4 accesos exteriores en fachada Este como potenciales salidas. Sin embargo, no se señalizan ni se verifica distancia máxima de evacuación. |         |        |

Hallazgos → I1 I2 I4 O14 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etap4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

| Nivel                 | Uso                                                                                                                                                                                                                                                      | Área m² | Conexión                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel 1 (único nivel) | Edificio de equipamiento mixto: salud (consultas médicas, recepción), servicios financieros (Caja Los Andes, Salcobrand, bóveda, caja), mutual y megasalud. Servicios comunes: baños públicos, baños personal, bodegas, sala equipos, grupo electrógeno. | —       | Cuatro accesos directos desde fachada Este (Av. Hotu Matua), uno por cada módulo funcional (Megasalud, Mutual, Caja Los Andes, Salcobrand). Circulación interior horizontal sin escaleras ni rampas graficadas. |

ACCESOS Y EVACUACIÓN

| Elemento                                                          | Estado    | Nota                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceso 1 (Megasalud) — fachada Este, sector eje 2                 | OBSERVADO | Puerta exterior hacia Av. Hotu Matua. Funciona como salida de emergencia según regla aprendida. No señalizada en planta. Verificar ancho de puerta (mínimo para evacuación según destino). |
| Acceso 2 (Mutual) — fachada Este, sector eje 4                    | OBSERVADO | Puerta exterior hacia Av. Hotu Matua. Funciona como salida de emergencia. No señalizada en planta.                                                                                         |
| Acceso 3 (Caja Los Andes) — fachada Este, sector eje 6            | OBSERVADO | Puerta exterior hacia Av. Hotu Matua. Funciona como salida de emergencia. No señalizada en planta.                                                                                         |
| Acceso 4 (Salcobrand) — fachada Este, sector eje 8                | OBSERVADO | Puerta exterior hacia Av. Hotu Matua. Funciona como salida de emergencia. No señalizada en planta.                                                                                         |
| Accesos Servicio [E37] y [E40] — fachada Norte o sector posterior | OBSERVADO | Circulaciones de servicio internas. [E40] con ancho estimado ~0.66 m — verificar cota declarada. Si son salidas al exterior, verificar ancho para evacuación.                              |

Hallazgos → I1 O2 I2 O5 O9 O11 O13 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

EtapA — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

| Recinto                        | Uso                  | Sup. real m² | Sup. mín. m² | Cumple    | Artículo        |
|--------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| Baño Accesible Universal [E03] | baño                 | 4.5          | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.7 |
| Baño Hombres [E02]             | baño                 | 3.2          | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.7 |
| Baño Mujeres [E04]             | baño                 | 3            | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.7 |
| Bodega de Uso [E13]            | bodega               | 5.4          | 0            | SI        | N/A             |
| Baño para Personal [E05]       | baño                 | 5.5          | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.7 |
| Baño para Personal (2) [E06]   | baño                 | 4.8          | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.7 |
| Grupo Electrógeno [E12]        | sala técnica         | 6            | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.3 |
| Consulta Médica (1) [E30]      | sala atención        | 14           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.7 |
| Consulta Médica (2) [E50]      | sala atención        | 6.37         | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.7 |
| Recepción [E69]                | sala espera/atención | 3.66         | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.2.4 |
| Bodega Material Limpio [E31]   | bodega               | 4            | 0            | SI        | N/A             |
| Sala de Equipos General [E44]  | sala técnica         | 7            | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.3 |
| Bodega [E54]                   | bodega               | 5.5          | 0            | SI        | N/A             |
| Sala de Reuniones [E45]        | sala reuniones       | 22           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.5.7 |
| Oficina Agente [E71]           | oficina              | 5.84         | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.7 |

| Recinto          | Uso                  | Sup. real m² | Sup. mín. m² | Cumple                    | Artículo        |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| Caja [E49]       | sala atención        | 4.64         | 0            | <a href="#">VERIFICAR</a> | OGUC Art. 4.2.4 |
| Bóveda [E39]     | seguridad            | 5            | 0            | <a href="#">VERIFICAR</a> | N/A             |
| Pre-Bóveda [E48] | antecámara seguridad | 3.5          | 0            | <a href="#">VERIFICAR</a> | OGUC Art. 4.2.5 |
| Oficina [E41]    | oficina              | 12           | 0            | <a href="#">VERIFICAR</a> | OGUC Art. 4.5.7 |

Hallazgos → [O1](#) [O3](#) [O6](#) [O12](#) [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Capa 2 · B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

| Elemento                                                 | Ancho real (m) | Ancho mín. (m) | Artículo        | Cumple                    |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| Acceso Servicio (2) [E40] — corredor <a href="#">E40</a> | 0.66           | 1.2            | OGUC Art. 4.2.5 | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Pre-Bóveda [E48] — paso/corredor <a href="#">E39</a>     | 0.85           | 1.2            | OGUC Art. 4.2.5 | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Acceso Servicio (1) [E37] — corredor <a href="#">E37</a> | 1.2            | 1.2            | OGUC Art. 4.2.5 | <a href="#">SI</a>        |
| Puertas accesos exteriores (4 accesos fachada Este)      | 0              | 0.9            | OGUC Art. 4.1.7 | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Puertas interiores recintos atención al público          | 0              | 0.9            | OGUC Art. 4.1.7 | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Ruta accesible exterior-interior (todos los accesos)     | 0              | 1.5            | OGUC Art. 4.1.7 | <a href="#">VERIFICAR</a> |

Hallazgos → [I1](#) [I3](#) [O4](#) [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 · C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

⚠ Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

| Recinto                                           | Área ventana m² | Área recinto m² | Ratio req. | Cumple                    |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|
| Consulta Médica (1) [E30] <a href="#">E30</a>     | —               | 14              | 1/6        | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Consulta Médica (2) [E50] <a href="#">E50</a>     | —               | 6.37            | 1/6        | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Sala de Reuniones [E45] <a href="#">E45</a>       | —               | 22              | 1/6        | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Oficina Agente [E71] <a href="#">E41</a>          | —               | 5.84            | 1/6        | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Oficina [E41] <a href="#">E41</a>                 | —               | 12              | 1/6        | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Recepción [E69] <a href="#">E69</a>               | —               | 3.66            | 1/6        | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Sala de Equipos General [E44] <a href="#">E44</a> | —               | 7               | 1/6        | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Bodega Material Limpio [E31] <a href="#">E54</a>  | —               | 4               | 1/6        | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Bodega [E54] <a href="#">E54</a>                  | —               | 5.5             | 1/6        | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Grupo Electrógeno [E12] <a href="#">E12</a>       | —               | 6               | 1/6        | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Baño Hombres [E02] <a href="#">E02</a>            | —               | 3.2             | 1/6        | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Baño Mujeres [E04] <a href="#">E04</a>            | —               | 3               | 1/6        | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Baño para Personal [E05] <a href="#">E05</a>      | —               | 5.5             | 1/6        | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Baño para Personal (2) [E06] <a href="#">E06</a>  | —               | 4.8             | 1/6        | <a href="#">VERIFICAR</a> |

Hallazgos → [I4](#) [O6](#) [O14](#) [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

| Parámetro                                                | Referencia normativa         | Valor del proyecto                                                                                                            | Estado    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uso de suelo                                             | PRC comuna / LGUC Art. 116   | Equipamiento (salud + servicios financieros + oficinas)                                                                       | VERIFICAR |
| Constructibilidad (coeficiente)                          | PRC comuna / OGUC Art. 2.6.1 | No declarado en expediente                                                                                                    | VERIFICAR |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS)                  | PRC comuna / OGUC Art. 2.6.1 | No declarado en expediente                                                                                                    | VERIFICAR |
| Altura máxima                                            | PRC comuna / OGUC Art. 2.6.1 | Edificio de 1 nivel + cubierta inclinada. Altura estimada visible en cortes.                                                  | VERIFICAR |
| Distanciamiento a deslindes (rasante)                    | OGUC Art. 2.6.1 / PRC comuna | No acotado en plano de emplazamiento                                                                                          | VERIFICAR |
| Adosamiento a deslindes                                  | OGUC Art. 2.6.2 / PRC comuna | No declarado                                                                                                                  | VERIFICAR |
| Línea de edificación                                     | PRC comuna                   | No declarada en plano de emplazamiento                                                                                        | VERIFICAR |
| Dotación estacionamientos vehículos                      | OGUC Art. 2.4.1 / PRC comuna | No se grafican estacionamientos en plano de situación ni emplazamiento                                                        | OBSERVADO |
| Estacionamiento discapacidad                             | OGUC Art. 2.4.1 / Art. 4.1.7 | No graficado                                                                                                                  | OBSERVADO |
| Protección patrimonio (CMN / LGUC Art. 60)               | LGUC Art. 60                 | Isla de Pascua — territorio con alto valor patrimonial natural y cultural. No se declara situación patrimonial en expediente. | VERIFICAR |
| Permiso de construcción (LGUC Art. 116)                  | LGUC Art. 116                | Solo propuesta arquitectónica — no se adjunta solicitud de permiso                                                            | OBSERVADO |
| Urbanización previa (agua, alcantarillado, electricidad) | OGUC Art. 3.2.1 / Art. 3.2.3 | No se adjuntan factibilidades de servicios                                                                                    | VERIFICAR |

Hallazgos →

02

07

08

09

010

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa E — Consolidación

Capa 2 · E/E

Revisión final de todas las observaciones

INCUMPLIMIENTOS — 4

I1

Accesibilidad Universal

Nivel único · página 2 de 4: No se acredita ruta accesible universal continua desde los 4 accesos exteriores hasta todos los recintos de atención al público: Recepción [E69], Caja [E49], Oficina Agente [E71], Consulta Médica (1) [E30] y Consulta Médica (2) [E50]. No se indican cotas de circulaciones horizontales ni se confirma ausencia de desniveles. El corte A-A (página 2) muestra una posible sobreelevación del edificio respecto al nivel exterior. No se grafican rampas en ninguno de los 4 accesos exteriores. No se acredita ancho mínimo de puertas de acceso (0.90 m) ni de pasillos en ruta accesible (1.50 m libre conforme a DS 50/2015 referenciado en OGUC Art. 4.1.7).

§ OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351

→ Graficar y acotar la ruta accesible completa en planta, desde el exterior hasta todos los recintos de atención. Indicar rampas con pendiente calculada según fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2. Acotar anchos de puertas y pasillos en ruta accesible. Presentar detalle de baño accesible [E03] con amoblamiento acreditando círculo de giro libre de 1.50 m.

I2

Evacuación y Seguridad

Nivel único · páginas 2 y 4 de 4: Todos los accesos y potenciales salidas de emergencia se concentran en la fachada Este (hacia Av. Hotu Matua), siendo 4 puertas identificadas por DINO. No se acreditan salidas hacia fachadas Oeste, Norte o Sur para los módulos interiores más alejados de la fachada Este: sector bóveda [E39], pre-bóveda [E48], consultas médicas [E30] y [E50], y sala de equipos [E44]. No se señalizan vías de evacuación en planta ni se verifica la distancia máxima de evacuación desde los puntos más desfavorables hasta una salida exterior. Conforme a las instrucciones de la regla aprendida aplicable a este tipo de proyectos, las salidas de emergencia corresponden funcionalmente a las puertas que dan directo al exterior del edificio, por lo que deben verificarse las distancias de recorrido de evacuación desde cada recinto hasta la puerta exterior más próxima.

§ OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4 / Art. 4.3.5

→ Graficar en planta las vías de evacuación con sentido de flujo, indicar distancias de recorrido desde los puntos más desfavorables hasta la salida exterior más próxima. Evaluar necesidad de salidas adicionales en fachada Oeste, Norte o Sur para recintos del sector interior. Señalizar salidas de emergencia conforme a normativa.

### I3 Evacuación y Seguridad

Nivel único · página 2 de 4: El Acceso Servicio (2) [E40] registra un ancho estimado por OpenCV de ~0.66 m, valor que incumple el mínimo de 1.20 m para circulación de uso común (OGUC Art. 4.2.5). Este valor debe confirmarse con cota acotada en plano. Si el corredor forma parte de una vía de evacuación, el incumplimiento es ALTA. Si es exclusivo de servicio sin público, acreditar que no constituye vía de evacuación.

§ OGUC Art. 4.2.5

→ Acotar el ancho del corredor Acceso Servicio (2) [E40] en plano original. Si el valor es inferior a 1.20 m y constituye vía de evacuación o circulación de uso común, rediseñar para cumplir el mínimo normativo.

### I4 Ventilación e Iluminación

Nivel único · páginas 2 y 4 de 4: Ningún vano de ventana está graficado en la planta de arquitectura (DINO ventanas=0). Las elevaciones muestran vanos en fachadas Este y Oeste, pero no se puede asociar cada vano a un recinto específico ni calcular el área de ventana por recinto. Los recintos Consulta Médica (1) [E30], Consulta Médica (2) [E50] y Sala de Reuniones [E45] son los más críticos, pues son recintos de uso predominante por personas y deben acreditar iluminación natural mínima de 1/6 de su superficie y ventilación natural mínima del 50% de la superficie de iluminación (OGUC Art. 4.5.7). Sin datos de ventana por recinto, el cumplimiento no puede verificarse.

§ OGUC Art. 4.5.7 / Art. 4.1.2

→ Incorporar en planta de arquitectura los vanos de ventanas acotados (posición y superficie) para cada recinto habitable. Presentar cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto que acredite ratio 1/6 de iluminación y 50% de ventilación. Para recintos interiores sin ventana, acreditar ventilación mecánica.

## OBSERVACIONES TÉCNICAS — 14

| Cód. | Tema                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Criticidad | Artículo                                  |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 01   | Accesibilidad Universal   | Nivel único · página 2 de 4: El Baño Accesible Universal [E03] tiene un ancho estimado de ~1.9 m y superficie aproximada de ~4.5 m². No se puede confirmar el espacio de giro libre de 1.50 m de diámetro sin obstáculos sin un plano de detalle con amoblamiento y artefactos sanitarios indicados. La dimensión del recinto es ajustada para garantizar el círculo de giro requerido por OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015.                                                                                                                              | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015              |
| 02   | Accesibilidad Universal   | Nivel único · página 1 de 4: No se grafican estacionamientos para personas con discapacidad en el plano de situación (1:200) ni en el plano de emplazamiento (1:500). El proyecto contempla equipamiento de uso público con atención de múltiples entidades. Debe reservarse al menos 1 estacionamiento accesible con dimensiones mínimas y señalización conforme a OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015.                                                                                                                                                     | OBSERVADO  | OGUC Art. 2.4.1 / Art. 4.1.7              |
| 03   | Accesibilidad Universal   | Nivel único · página 2 de 4: Los Baños Hombres [E02] y Mujeres [E04] tienen anchos estimados de ~1.5 m y ~1.73 m respectivamente. No se presenta detalle interior con disposición de artefactos que permita verificar espacios libres mínimos frontales y laterales entre artefactos. Sin este detalle no se puede confirmar cumplimiento de condiciones de uso cómodo para el público.                                                                                                                                                               | OK         | OGUC Art. 4.1.7                           |
| 04   | Evacuación y Seguridad    | Nivel único · página 2 de 4: La Pre-Bóveda [E48] registra un ancho estimado de ~0.85 m. Si este espacio constituye circulación de uso común o vía de evacuación, incumple el mínimo de 1.20 m. Verificar con cota declarada en plano y confirmar si es recinto exclusivo de seguridad o paso de uso compartido.                                                                                                                                                                                                                                       | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.2.5                           |
| 05   | Evacuación y Seguridad    | Nivel único · página 2 de 4: No se adjuntan especificaciones técnicas de resistencia al fuego (RF) de los elementos estructurales y de separación del edificio. El proyecto es de 1 piso con uso mixto (salud y servicios financieros). Conforme a OGUC Art. 4.3.4, la clase de resistencia al fuego debe determinarse cruzando destino y número de pisos en la tabla correspondiente. Sin especificaciones técnicas no es posible verificar cumplimiento.                                                                                            | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4              |
| 06   | Ventilación e Iluminación | Nivel único · página 2 de 4: Los recintos Sala de Equipos General [E44], Bodega Material Limpio [E31], Bodega [E54] y Oficina Agente [E71] son recintos interiores sin ventanas graficadas. No se acredita ventilación mecánica ni natural. El Grupo Electrógeno [E12] requiere ventilación especialmente robusta por emisión de gases de combustión y calor, con ducto de extracción con salida al exterior. Los baños sin ventana exterior [E02], [E04], [E05], [E06] deben ventilarse mediante ducto individual o colectivo según OGUC Art. 4.1.3. | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.1.3                           |
| 07   | Normativa Urbanística     | Página 1 de 4: No se adjunta Certificado de Informaciones Previas (CIP) que acredite zonificación del predio, usos de suelo permitidos, coeficientes de constructibilidad y ocupación de suelo, altura máxima, distanciamientos y línea de edificación según el PRC aplicable en Isla de Pascua. Sin este documento no es posible verificar compatibilidad del uso mixto declarado (salud, servicios financieros, oficinas, farmacia) con el instrumento de planificación territorial vigente.                                                        | OBSERVADO  | LGUC Art. 116 / OGUC Art. 1.4.7 / DDU 176 |
| 08   | Normativa Urbanística     | Página 1 de 4: El proyecto se ubica en Isla de Pascua, territorio con alta presencia de bienes patrimoniales culturales y naturales protegidos. No se declara situación patrimonial del predio ni se adjunta pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ni de CONAF. Debe verificarse si el predio o su entorno está afecto a protección patrimonial conforme a LGUC Art. 60, lo que podría condicionar la aprobación del permiso.                                                                                                    | OBSERVADO  | LGUC Art. 60                              |
| 09   | Normativa Urbanística     | Página 1 de 4: No se grafican estacionamientos vehiculares en el plano de situación ni en el plano de emplazamiento. El proyecto contempla equipamiento de uso público con 4 locatarios de atención de público. La dotación mínima de estacionamientos debe calcularse según OGUC Art. 2.4.1 en función de la carga de ocupación total y lo que disponga el PRC comunal.                                                                                                                                                                              | OBSERVADO  | OGUC Art. 2.4.1                           |

| Cód. | Tema                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Criticidad | Artículo                        |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| O10  | Normativa Urbanística    | Página 1 de 4: No se adjuntan factibilidades técnicas de agua potable, alcantarillado y electricidad conforme a OGUC Art. 3.2.1. En Isla de Pascua la infraestructura de servicios es especialmente limitada, lo que hace prioritaria la verificación de factibilidades antes de la aprobación del permiso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVADO  | OGUC Art. 3.2.1 / Art. 3.2.3    |
| O11  | Documentación Faltante   | Expediente general · páginas 1 a 4 de 4: El expediente contiene solo la propuesta arquitectónica. No se adjuntan: (a) planos de especialidades (estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, climatización); (b) cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto; (c) memoria de cálculo de carga de ocupación por recinto y nivel (OGUC Art. 4.2.4); (d) especificaciones técnicas de materialidad y resistencia al fuego; (e) solicitud formal de permiso de construcción (LGUC Art. 116); (f) cuadro de superficies legible (la tabla en página 1 es ilegible a escala presentada). La ausencia de estos documentos impide la verificación normativa completa. | OBSERVADO  | OGUC Art. 5.1.6 / LGUC Art. 116 |
| O12  | Documentación Faltante   | Nivel único · página 2 de 4: No se presenta memoria de cálculo de carga de ocupación por recinto conforme a la tabla de OGUC Art. 4.2.4. Sin este cálculo no es posible verificar la cantidad mínima de salidas de emergencia, el ancho mínimo de las vías de evacuación en función de la carga, ni la dotación de estacionamientos. El proyecto contempla recintos de distintos destinos (salud, servicios financieros, oficinas) que deben calcularse con los factores correspondientes a cada uso.                                                                                                                                                                          | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.2.4                 |
| O13  | Geometría y Presentación | Página 1 de 4: El cuadro de superficies presentado en la lámina A1 es de tamaño reducido y los valores numéricos no son legibles a la escala de presentación. No es posible verificar consistencia entre las superficies declaradas y las cotas acotadas en planta, ni confirmar la superficie total edificada para el cálculo de parámetros urbanísticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVADO  | OGUC Art. 5.1.6                 |
| O14  | Geometría y Presentación | Nivel único · páginas 2 y 4 de 4: Las ventanas no están graficadas en la planta de arquitectura (lámina A2), siendo visibles solo en las elevaciones (lámina A4). Esto impide verificar normativa de iluminación y ventilación natural por recinto directamente desde el plano de planta, que es el documento de referencia para la revisión DOM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.5.7    |

## PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1. Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) del predio ante la DOM de Isla de Pascua para verificar zonificación, parámetros urbanísticos y restricciones especiales del territorio.
2. Verificar situación patrimonial del predio con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y CONAF. Obtener pronunciamiento previo si el predio está afecto a protección.
3. Corregir la planta de arquitectura incorporando: (a) vanos de ventanas acotados en planta, (b) ruta accesible universal graficada y acotada, (c) rampas de acceso con pendiente calculada según OGUC Art. 4.1.7 N°2, (d) cotas de todos los pasillos y puertas en ruta accesible.
4. Verificar con cota declarada el ancho del Acceso Servicio (2) [E40] (~0.66 m estimado) y de Pre-Bóveda [E48] (~0.85 m estimado). Rediseñar si se confirman anchos inferiores al mínimo de 1.20 m.
5. Presentar cuadro de carga de ocupación por recinto y destino conforme a la tabla de OGUC Art. 4.2.4, y en base a ese resultado verificar cantidad de salidas de emergencia, anchos de vías de evacuación y dotación de estacionamientos.
6. Graficar en planta las vías de evacuación con sentido de flujo y verificar distancias de recorrido desde los puntos más desfavorables (bóveda [E39], consultas médicas sector interior) hasta la salida exterior más próxima. Evaluar necesidad de salidas en fachadas Oeste, Norte o Sur.
7. Presentar plano de detalle del Baño Accesible Universal [E03] con amoblamiento, acreditando círculo de giro libre de 1.50 m y puerta de ancho mínimo 0.90 m.
8. Completar el expediente con planos de especialidades (estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas), especificaciones técnicas de materialidad y resistencia al fuego, cuadro de iluminación/ventilación natural por recinto, factibilidades de servicios básicos y solicitud formal de permiso de construcción.
9. Incluir en plano de situación la dotación de estacionamientos vehiculares y para discapacidad con dimensiones y señalización.
10. Presentar cuadro de superficies legible con desglose por recinto, destino y nivel, consistente con cotas acotadas en planta.

## Obra Nueva ▸

OBSERVADO

31 de julio de 2026

El análisis identifica 4 incumplimientos de criticidad ALTA y 14 observaciones de criticidad MEDIA/BAJA. Los incumplimientos ALTA corresponden a tres áreas críticas del proyecto. En primer lugar, accesibilidad universal: no se acredita ruta accesible continua desde los accesos exteriores hasta los recintos de atención al público (Recepción [E69], Caja [E49], Oficina Agente [E71], Consultas Médicas [E30] y [E50]), no se grafican rampas en ninguno de los 4 accesos pese a que el corte A-A sugiere sobreelevación del edificio, y no se acreditan anchos de puertas ni pasillos en ruta accesible. En segundo lugar, ventilación e iluminación natural: ningún vano de ventana está graficado en planta de arquitectura (DINO reporta 0 ventanas), lo que impide verificar el ratio 1/6 de iluminación y 50% de ventilación para los recintos habitables — especialmente crítico en Consultas Médicas [E30] y [E50] y Sala de Reuniones [E45]. En tercer lugar, evacuación: todos los accesos y potenciales salidas de emergencia se concentran en la fachada Este, sin acreditar salidas hacia fachadas Oeste, Norte o Sur para los módulos interiores más alejados (bóveda, consultas médicas), y sin señalización ni verificación de distancias máximas de evacuación. El Acceso Servicio (2) [E40] con ancho estimado de ~0.66 m debe verificarse con cota declarada, y de confirmarse, constituye también un incumplimiento ALTA en circulaciones. A nivel de documentación, el expediente contiene solo propuesta arquitectónica sin CIP, factibilidades de servicios, cuadro de iluminación por recinto, planos de especialidades, ni solicitud de permiso formal, lo que impide la verificación completa de parámetros urbanísticos y normativa técnica. Todos estos aspectos deben resolverse antes de presentar el expediente a DOM.

Progreso de revisión

0 / 18 observaciones resueltas

## ALERTAS ESPECIALES

⚠ ISLA DE PASCUA — TERRITORIO ESPECIAL: El proyecto se ubica en Rapa Nui, territorio con régimen especial (Ley 21.070 y anteriores), alta presencia de patrimonio cultural y natural protegido, y organismos co-autorizantes adicionales a la DOM (Consejo de Monumentos Nacionales, CONAF, CODEIPA). El proceso de aprobación puede requerir consultas previas a estos organismos que no están documentadas en el expediente.

⚠ USO MIXTO SIN ACREDITAR COMPATIBILIDAD: El proyecto combina equipamiento de salud (consultas médicas, Megasalud, Mutual), servicios financieros (Caja Los Andes, bóveda, caja), farmacia (Salcobrand) y oficinas. Cada destino tiene exigencias normativas específicas (carga de ocupación, resistencia al fuego, ventilación, accesibilidad) que deben verificarse independientemente. La memoria de cálculo debe desagregar cada uso.

⚠ BÓVEDA FINANCIERA [E39]: La presencia de una bóveda bancaria/financiera puede implicar exigencias específicas de seguridad, estructurales y de instalaciones (sistemas de alarma, ventilación especial, refuerzo estructural) que no son verificables con la documentación presentada. Se recomienda consultar normativa sectorial aplicable (SBIF o CMF según corresponda).

⚠ ACCESO SERVICIO (2) [E40] — ANCHO CRÍTICO: El ancho estimado de ~0.66 m debe verificarse urgentemente con cota declarada en plano original. Si se confirma, el incumplimiento es ALTA y requiere rediseño antes de presentar expediente.

## RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✓ Normativa OGUC verificada
- ✓ Normativa LGUC verificada
- ⚠ PRC — comuna no registrada
- ✓ 21 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.