

# ArchiCheck

## Remodelación · Providencia

27 de julio de 2026

OBSERVADO

|                  |                                           |                               |                     |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| TIPO DE PROYECTO | DOCUMENTOS                                | NORMATIVA                     | FECHA               |
| Remodelación     | 05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf | OGUC · LGUC · PRC Providencia | 27 de julio de 2026 |

### RESUMEN POR TEMA

| Tema                      | Incumplimientos | Observaciones |      |
|---------------------------|-----------------|---------------|------|
|                           | Alta            | Media         | Baja |
| Accesibilidad Universal   | 5               | 1             | —    |
| Evacuación y Seguridad    | 1               | 5             | —    |
| Ventilación e Iluminación | —               | 4             | —    |
| Normativa Urbanística     | —               | 5             | —    |
| Documentación Faltante    | —               | 1             | 2    |
| <b>Total</b>              | <b>6</b>        | <b>18</b>     |      |

El proyecto de Habilitación Restaurante Plaza Pedro de Valdivia (Providencia) presenta un total de 5 incumplimientos de criticidad ALTA y 14 observaciones de criticidad MEDIA/BAJA. Los incumplimientos ALTA corresponden íntegramente al área de accesibilidad universal y disposición de servicios higiénicos públicos: (1) Baño Universal [E09] N1 con ancho declarado 1.55 m, inferior al mínimo de 1.60 m (DS 50/2015 Art. 8), sin círculo de giro graficado; (2) Rampa Acceso Universal con pendiente declarada 10.58%, superando el máximo permitido de ~10.53% para el desarrollo calculado (OGUC Art. 4.1.7 N°2); (3) Puerta de acceso principal con ancho 0.80 m, inferior al mínimo de 0.90 m libre en ruta accesible (DS 50/2015 Art. 8); (4) Nivel 2 accesible únicamente por escalera interna, sin ascensor ni plataforma elevadora para PMR, siendo que contiene baños de clientes y oficinas (OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351); (5) Puertas de baños de clientes en Nivel 2 con ancho 0.80 m, insuficiente para baño accesible (DS 50/2015 Art. 8), agravado por la localización exclusiva de los baños de clientes en un nivel sin acceso accesible (OGUC Art. 6.3.1). Las observaciones MEDIA incluyen: falta de CIP y declaración de zona PRC; cambio de destino no tramitado formalmente (LGUC Art. 57); ausencia de cuadro de iluminación y ventilación; falta de ventilación graficada en cocinas y baños; ausencia de sistema de extracción de humos en cocinas; escaleras sin ancho acotado ni pasamanos graficados; pasillo N2 con ancho 1.22 m posiblemente insuficiente en ruta accesible; falta de plano de evacuación y señalética de emergencia; falta de especificaciones de resistencia al fuego; y ausencia de verificación de dotación de estacionamientos. El proyecto NO puede ser aprobado en su estado actual sin correcciones de diseño en los elementos de criticidad ALTA. Se califica como OBSERVADO (no RECHAZABLE) dado que todos los incumplimientos son resolubles mediante rediseño de elementos puntuales, sin incompatibilidad de uso irresoluble con la zona PRC (la que debe confirmarse mediante CIP).

### CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

#### Etapa 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

| Capa                                          | Contenido identificado                                                                                                                                                                  | Páginas | Estado |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Planta Situación Existente                    | Plantas Nivel 1 y Nivel 2 situación existente, escala 1:100, con recintos sin rótulo de uso en algunos casos                                                                            | 1       | OK     |
| Planta Situación Propuesta                    | Plantas Nivel 1 y Nivel 2 propuesta, escala 1:50, con simbología de intervención (se retira/se construye), cotas, rótulos de recintos, puertas, escaleras, rampa y elementos sanitarios | 1, 2    | OK     |
| Cuadro de Superficies y Carga de Ocupación    | Resumen de superficies existente/propuesta, cuadro normativo, estudio de carga de ocupación, desglose por recinto                                                                       | 1       | OK     |
| Elevaciones Norte, Sur, Este, Oeste           | Cuatro elevaciones exteriores con indicación de ángulos de rasante 70°, cotas de altura (7 m, 1.4 m, 2.4 m), línea de edificación, marcación de construcción propuesta en rojo          | 3, 4    | OK     |
| Corte A-A                                     | Sección longitudinal con alturas interiores, estructura de techumbre, indicación de rasante y construcción propuesta                                                                    | 3       | OK     |
| Planta de Cubiertas                           | Planta de cubiertas propuesta escala 1:100, con indicación de volúmenes existentes y propuestos                                                                                         | 3       | OK     |
| Croquis de Ubicación y Plano de Emplazamiento | Localización del predio en contexto urbano, orientación norte, deslindes y superficie del terreno                                                                                       | 1, 2    | OK     |

| Capa                                      | Contenido identificado                                                                                                                | Páginas | Estado |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Líneas discontinuas (vigas estructurales) | Líneas segmentadas en planta que corresponden a vigas estructurales y línea de rasante (corte A-A), no a muros ni límites de recintos | 2, 3    | OK     |

Hallazgos →

O2

O3

O6

O10

O12

O15

O16

O17

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22  
Recintos identificados

2  
Niveles procesados

10  
Observaciones

| NIVEL: Nivel 1 — Situación Propuesta                        |                      |               |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
| Recinto                                                     | Uso                  | Superficie m² | Estado    |
| Bodega (zona posterior izquierda) <div>E01</div>            | bodega               | 22.31 ~       | OK        |
| Baño Personal Mujeres <div>E02</div>                        | baño personal        | 2.21 ~        | OBSERVADO |
| Baño Personal Hombres <div>E04</div>                        | baño personal        | 8.68 ~        | OBSERVADO |
| Baño Personal (adicional) <div>E02</div>                    | baño personal        | 2.21 ~        | OBSERVADO |
| Cocina (zona posterior) <div>E03</div>                      | cocina               | 29.02 ~       | OBSERVADO |
| Bodega (zona central-derecha) <div>E01</div>                | bodega               | 22.31 ~       | OK        |
| Baño Universal [E09] <div>E09</div>                         | baño accesible       | 3.57 ~        | INCUMPLE  |
| Terraza (lateral izquierda interior) <div>E10</div>         | terrazza             | 2.8 ~         | OK        |
| Pasillo [E07] <div>E07</div>                                | circulación          | 16.95 ~       | OK        |
| Escalera (Nivel 1) <div>E11</div>                           | circulación vertical | 1.93 ~        | OBSERVADO |
| Cocina (Barra sin atención de público) [E15] <div>E15</div> | cocina/barra         | 14.65 ~       | OBSERVADO |
| Oficina [E17] <div>E17</div>                                | oficina              | 7.36 ~        | OK        |
| Terraza frontal izquierda <div>E21</div>                    | terrazza exterior    | 9.42 ~        | OK        |
| Terraza frontal derecha <div>E22</div>                      | terrazza exterior    | 2.06 ~        | OK        |
| Rampa Acceso Universal [E18] <div>E18</div>                 | rampa accesible      | 1.04 ~        | INCUMPLE  |

| NIVEL: Nivel 2 — Situación Propuesta       |                      |               |           |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
| Recinto                                    | Uso                  | Superficie m² | Estado    |
| Bodega izquierda <div>E01</div>            | bodega               | 22.31 ~       | OK        |
| Bodega derecha <div>E01</div>              | bodega               | 22.31 ~       | OK        |
| Baño Clientes Mujeres [E07] <div>E07</div> | baño público         | 1.83 ~        | OBSERVADO |
| Baño Clientes Hombres [E09] <div>E09</div> | baño público         | 19.31 ~       | OBSERVADO |
| Pasillo [E13] <div>E07</div>               | circulación          | 16.95 ~       | OK        |
| Oficina izquierda [E14] <div>E17</div>     | oficina              | 7.36 ~        | OK        |
| Oficina derecha [E15] <div>E17</div>       | oficina              | 7.36 ~        | OK        |
| Escalera (Nivel 2) <div>E11</div>          | circulación vertical | 1.93 ~        | OBSERVADO |

Hallazgos →

I1

I2

I3

I4

I5

I6

O4

O5

O8

O9

O18

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

| Tipo                  | Cant. | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Páginas | Estado    |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| puertas               | 20    | Puertas graficadas en ambos niveles propuesta (DINO global: 20). Incluye puertas interiores de 0.8 m y 0.9 m, puertas de acceso exterior y puertas de bodega. Página 2 Nivel 1: 12 puertas detectadas por Colab; Nivel 2: 8 puertas detectadas.                                                                       | 2       | OK        |
| ventanas              | 2     | Solo 2 ventanas detectadas por DINO en planta propuesta. Las elevaciones (páginas 3 y 4) muestran ventanas en fachadas, pero en planta de propuesta la representación de ventanas es mínima. Verificar si la falta de graficación de ventanas en cocinas y baños corresponde a ventilación mecánica o es una omisión. | 2       | OBSERVADO |
| escaleras             | 2     | Dos tramos de escalera graficados: Nivel 1 (peldaños 1-10) y Nivel 2 (peldaños 11-19). Numeración visible en ambos niveles. Sin cota de ancho libre declarada en plano.                                                                                                                                               | 2       | OBSERVADO |
| rampas                | 1     | Rampa de Acceso Universal graficada en acceso frontal Nivel 1. DINO global reporta 0 rampas pero el plano declara explícitamente la rampa con pendiente 10.58% y fórmula. Se corrige el conteo a 1.                                                                                                                   | 2       | INCUMPLE  |
| salidas de emergencia | 1     | Una salida de emergencia identificada en Nivel 1 (puerta exterior que da directamente al exterior del edificio hacia la plaza/terrazza frontal). Nivel 2 no tiene salida de emergencia directa al exterior según regla aplicada. El acceso a nivel desde la línea oficial es la salida principal.                     | 2       | OBSERVADO |
| artefactos sanitarios |       | Artefactos sanitarios graficados en baños de personal (inodoros, lavamanos, duchas) y Baño Universal (inodoro, lavamanos). Verificar dotación completa según Art. 6.3.1 OGUC.                                                                                                                                         | 2       | OBSERVADO |

Hallazgos → O2 O3 O7 [ver consolidado ↓](#)

## CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

### Etapa 4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

#### ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

| Nivel   | Uso                                                                                                        | Área m² | Conexión                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel 1 | Restaurante — Zonas de servicio, cocina, baños de personal, circulación, acceso público, oficina, terrazas | —       | Acceso principal peatonal desde Plaza Pedro de Valdivia a nivel ±0.00 mediante rampa de acceso universal y pavimento podotáctil. Escalera interior hacia Nivel 2. |
| Nivel 2 | Restaurante — Baños de clientes (mujeres y hombres), oficinas, bodegas, circulación                        | —       | Accesible únicamente por escalera interior desde Nivel 1. Sin acceso directo al exterior ni elemento de accesibilidad universal (ascensor/plataforma).            |

#### ACCESOS Y EVACUACIÓN

| Elemento                                                                     | Estado    | Nota                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceso principal a nivel — Nivel 1 (Línea Oficial / Plaza Pedro de Valdivia) | OK        | Acceso peatonal desde la plaza con rampa de acceso universal. Pavimento podotáctil graficado. Puerta de acceso interior con desnivel +0.45 m. Rampa incumple pendiente máxima (10.58% > 8%).                        |
| Rampa Acceso Universal [E18]                                                 | INCUMPLE  | Pendiente 10.58% supera máximo de 8% según OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 Art. 7. Ancho 1.3 m cumple mínimo de 1.20 m.                                                                                                     |
| Escalera interior (Nivel 1 a Nivel 2)                                        | OBSERVADO | Única vía de acceso al Nivel 2. Sin ancho libre declarado en plano. Sin ascensor ni plataforma elevadora para PMR. Debe verificarse protección RF y señalética de evacuación como única vía de escape del Nivel 2.  |
| Salida de emergencia Nivel 1                                                 | OK        | Puerta exterior hacia terraza/plaza en Nivel 1 funciona como salida de emergencia. No existe símbolo gráfico específico pero corresponde a puerta que da directamente al exterior según regla aplicada al proyecto. |
| Salida de emergencia Nivel 2                                                 | OBSERVADO | Nivel 2 no tiene salida de emergencia directa al exterior. La escalera interna es la única vía de evacuación. Verificar protección RF, ancho libre y señalética de la escalera como vía de escape.                  |

Hallazgos → I4 I6 O2 O6 [ver consolidado ↓](#)

## CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

### Etapa A — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

| Recinto                        | Uso           | Sup. real m² | Sup. mín. m² | Cumple    | Artículo        |
|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| Bodega [E01] N1                | bodega        | 8            | 0            | SI        | OGUC Art. 4.1.1 |
| Baño Personal Mujeres [E08] N1 | baño personal | 5.5          | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 6.3.1 |

| Recinto                            | Uso            | Sup. real m² | Sup. mín. m² | Cumple    | Artículo                            |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------|
| Baño Personal Hombres [E04] N1     | baño personal  | 3.5          | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 6.3.1                     |
| Baño Personal adicional [E02] N1   | baño personal  | 3            | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 6.3.1                     |
| Cocina zona posterior [E03] N1     | cocina         | 18           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.5.3 / DS 977 MINSAL     |
| Bodega zona central [E05] N1       | bodega         | 5            | 0            | SI        | OGUC Art. 4.1.1                     |
| Baño Universal [E09] N1            | baño accesible | 4.5          | 3.2          | NO        | OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8 |
| Terraza lateral izquierda N1       | terrazza       | 12           | 0            | SI        | OGUC Art. 4.1.1                     |
| Pasillo [E07] N1                   | circulación    | 14           | 0            | SI        | OGUC Art. 4.2.5                     |
| Cocina Barra [E15] N1              | cocina         | 8            | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.5.3                     |
| Oficina [E17] N1                   | oficina        | 16           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.2                     |
| Terraza frontal izquierda [E21] N1 | terrazza       | 20           | 0            | SI        | OGUC Art. 4.1.1                     |
| Terraza frontal derecha [E22] N1   | terrazza       | 20           | 0            | SI        | OGUC Art. 4.1.1                     |
| Bodega izquierda N2                | bodega         | 18           | 0            | SI        | OGUC Art. 4.1.1                     |
| Bodega derecha [E03] N2            | bodega         | 10           | 0            | SI        | OGUC Art. 4.1.1                     |
| Baño Clientes Mujeres [E07] N2     | baño público   | 4            | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 6.3.1                     |
| Baño Clientes Hombres [E09] N2     | baño público   | 5            | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 6.3.1                     |
| Pasillo [E13] N2                   | circulación    | 12           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.2.5                     |
| Oficina izquierda [E14] N2         | oficina        | 20           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.2                     |
| Oficina derecha [E15] N2           | oficina        | 18           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.2                     |

Hallazgos → I1 I5 I6 O18 ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etap B — Circulaciones

Capa 2 - B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

| Elemento                                                 | Ancho real (m) | Ancho mín. (m) | Artículo                                | Cumple    |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|-----------|
| Rampa Acceso Universal [E18] N1 <span>E18</span>         | 1.3            | 1.2            | DS 50/2015 Art. 7 / OGUC Art. 4.1.7 N°2 | SI        |
| Pasillo [E07] N1 (ancho mínimo) <span>E07</span>         | 1.6            | 1.5            | DS 50/2015 Art. 22 / OGUC Art. 4.2.5    | SI        |
| Pasillo [E13] N2 (ancho mínimo acotado) <span>E07</span> | 1.22           | 1.5            | DS 50/2015 Art. 22 / OGUC Art. 4.2.5    | VERIFICAR |
| Escalera N1 (tramo interior) <span>E11</span>            | —              | 1              | OGUC Art. 4.2.2                         | VERIFICAR |
| Escalera N2 (tramo interior) <span>E11</span>            | —              | 1              | OGUC Art. 4.2.2                         | VERIFICAR |
| Puerta acceso principal (nivel +0.45)                    | 0.8            | 0.9            | DS 50/2015 Art. 8 / OGUC Art. 4.1.7     | NO        |
| Puertas Baño Clientes Mujeres [E07] N2 <span>E07</span>  | 0.8            | 0.9            | DS 50/2015 Art. 8 / OGUC Art. 4.1.7     | NO        |
| Puertas Baño Clientes Hombres [E09] N2 <span>E09</span>  | 0.8            | 0.9            | DS 50/2015 Art. 8 / OGUC Art. 4.1.7     | NO        |

Hallazgos → I1 I2 I3 I4 I5 O4 O5 ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etap C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 - C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

⚠ Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

| Recinto                                           | Área ventana m² | Área recinto m² | Ratio req.     | Cumple                    |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| Cocina zona posterior [E03] N1 <span>E03</span>   | —               | 18              | 1/6            | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Cocina Barra [E15] N1                             | —               | 8               | 1/6            | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Baño Personal Mujeres [E08] N1 <span>E02</span>   | —               | 5.5             | ducto/mecánica | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Baño Personal Hombres [E04] N1 <span>E04</span>   | —               | 3.5             | ducto/mecánica | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Baño Personal adicional [E02] N1 <span>E02</span> | —               | 3               | ducto/mecánica | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Baño Universal [E09] N1 <span>E09</span>          | —               | 4.5             | ducto/mecánica | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Pasillo [E07] N1 <span>E07</span>                 | —               | 14              | 1/6            | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Oficina [E17] N1 <span>E17</span>                 | —               | 16              | 1/6            | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Baño Clientes Mujeres [E07] N2 <span>E07</span>   | —               | 4               | ducto/mecánica | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Baño Clientes Hombres [E09] N2 <span>E09</span>   | —               | 5               | ducto/mecánica | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Oficina izquierda [E14] N2 <span>E17</span>       | —               | 20              | 1/6            | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Oficina derecha [E15] N2 <span>E17</span>         | —               | 18              | 1/6            | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Pasillo [E13] N2 <span>E07</span>                 | —               | 12              | 1/6            | <a href="#">VERIFICAR</a> |

Hallazgos →
O7
O8
O9
O10
[ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

**Etapla D — Normativa Urbanística**

Capa 2 - D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

| Parámetro                                    | Referencia normativa                       | Valor del proyecto                                                                                              | Estado                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Uso de suelo / Destino                       | LGUC Art. 57-59 / PRC Providencia          | Restaurante (cambio de destino desde uso habitacional)                                                          | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Zona PRC aplicable                           | PRC Providencia 2007                       | No declarada en carátula — predio frente Plaza Pedro de Valdivia                                                | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Coefficiente de Constructibilidad (CC)       | PRC Providencia / OGUC Art. 2.1.1          | Superficie total propuesta ~317 m² (según cuadro Nivel 1 + Nivel 2)                                             | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| COS (Coeficiente de Ocupación de Suelo)      | PRC Providencia                            | No calculado explícitamente en expediente                                                                       | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Altura máxima / Número de pisos              | PRC Providencia / OGUC Art. 2.6.1          | 2 pisos — altura visible en elevaciones ~7 m aprox.                                                             | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Rasante — Punto aplicación N declarado       | OGUC Art. 2.6.1 / PRC Providencia          | Puntos de aplicación de rasante graficados en plano con 70° en elevaciones                                      | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Distanciamiento a deslindes laterales        | OGUC Art. 2.6.3 / PRC Providencia          | Edificio adosado a deslindes laterales según planta (agrupamiento continuo o aislado a verificar)               | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Adosamiento a deslinde sur/norte             | OGUC Art. 2.6.2 / PRC Providencia          | Se observa adosamiento — verificar si zona permite continuo                                                     | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Línea de edificación                         | PRC Providencia                            | Línea de edificación graficada en plano, 5 m desde Línea Oficial                                                | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Dotación de estacionamientos                 | OGUC Art. 2.4.1 / PRC Providencia          | No se grafican estacionamientos en ninguna lámina                                                               | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Estacionamiento para discapacitados          | OGUC Art. 2.4.1 / DS 50/2015               | No graficado                                                                                                    | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Protección patrimonial (ZEP u otro)          | LGUC Art. 60 / PRC Providencia Art. 4.3.02 | Predio frente a Plaza Pedro de Valdivia — verificar si zona es ZEP o inmueble patrimonial                       | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Resistencia al fuego elementos estructurales | OGUC Art. 4.3.3 / OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1  | No se especifican materiales con resistencia al fuego. Restaurante 2 pisos = clase 'b' según Tabla 1 Art. 4.3.4 | <a href="#">VERIFICAR</a> |
| Aporte espacio público (Ley 20.958)          | DDU 447 / Ley 20.958                       | No se menciona en expediente. Verificar si proyecto supera umbrales                                             | <a href="#">VERIFICAR</a> |

Hallazgos →
O1
O11
O12
O13
O14
O15
O16
[ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

INCUMPLIMIENTOS — 6

|           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I1</b> | <b>Accesibilidad Universal</b> | <p>Baño Universal [E09] N1: ancho declarado en plano 1.55 m (confirmado por OpenCV: ~1.54 m), inferior al mínimo de 1.60 m exigido por DS 50/2015 Art. 8 para baños accesibles. No se grafica círculo de giro libre de Ø 1.50 m en el interior del recinto. Incumplimiento confirmado por cota del propio plano.</p> <p>§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8</p> <p>→ Rediseñar el Baño Universal ampliando el ancho mínimo a 1.60 m y graficando el círculo de giro libre de Ø 1.50 m en el interior. Actualizar plano con cotas.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>I2</b> | <b>Accesibilidad Universal</b> | <p>Rampa Acceso Universal [E18] N1: pendiente declarada 10.58%. Aplicando fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2 (<math>i\% = 12.8 - 0.5333 \times L</math>) con desarrollo real <math>\approx 4.25</math> m (0.45 m / 0.1058), la pendiente máxima permitida es ~10.53%. La pendiente declarada supera en ~0.05 puntos porcentuales el máximo permitido para ese desarrollo. Ancho 1.30 m cumple el mínimo de 1.20 m. Incumplimiento de pendiente confirmado por cota del plano.</p> <p>§ OGUC Art. 4.1.7 N°2 / DS 50/2015 Art. 7</p> <p>→ Aumentar la longitud de desarrollo de la rampa para reducir la pendiente al máximo permitido según fórmula (se recomienda <math>L \geq 5.0</math> m para obtener máx. 10.13% con margen). Actualizar cota de pendiente y largo en plano.</p> |
| <b>I3</b> | <b>Accesibilidad Universal</b> | <p>Puerta de acceso principal post-rampa (nivel +0.45 m): ancho declarado 0.80 m. Si esta puerta forma parte de la ruta accesible principal, el ancho mínimo libre es 0.90 m según DS 50/2015 Art. 8. Incumplimiento confirmado por cota del plano.</p> <p>§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8</p> <p>→ Ampliar la puerta de acceso principal a un ancho libre mínimo de 0.90 m para garantizar continuidad de la ruta accesible.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>I4</b> | <b>Accesibilidad Universal</b> | <p>Nivel 2 accesible únicamente por escalera interna. No se detecta rampa ni ascensor para personas con movilidad reducida. Los baños de clientes [E07][E09] y oficinas ubicados en Nivel 2 requieren accesibilidad universal en edificios de uso público con atención en más de un nivel.</p> <p>§ OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351</p> <p>→ Incorporar ascensor o plataforma elevadora accesible para PMR que dé acceso al Nivel 2. Si no es viable, reubicar los usos con atención de público al Nivel 1 y declarar el Nivel 2 como uso exclusivo sin atención directa al público.</p>                                                                                                                                                                                            |
| <b>I5</b> | <b>Accesibilidad Universal</b> | <p>Puertas de Baño Clientes Mujeres [E07] N2 y Baño Clientes Hombres [E09] N2: ancho detectado 0.80 m. Para baño accesible en edificio de uso público, el ancho mínimo de puerta es 0.90 m libre según DS 50/2015 Art. 8. No se grafica círculo de giro Ø 1.50 m en ninguno de los dos baños.</p> <p>§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8</p> <p>→ Ampliar al menos una puerta de baño de clientes N2 a 0.90 m libre y graficar círculo de giro Ø 1.50 m en el baño accesible.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>I6</b> | <b>Evacuación y Seguridad</b>  | <p>Baños de clientes (Mujeres y Hombres) ubicados exclusivamente en Nivel 2, accesible solo por escalera interna. No se grafican baños públicos para clientes en Nivel 1. Un restaurante con atención de público en Nivel 1 debe contar con baños para clientes diferenciados por sexo en dotación según carga de ocupación. Esta situación puede ser objetada por la DOM (OGUC Art. 6.3.1).</p> <p>§ OGUC Art. 6.3.1</p> <p>→ Incorporar baños de uso público para clientes (hombres/mujeres) en Nivel 1, o demostrar con normativa que su ubicación exclusiva en Nivel 2 es aceptable. Adjuntar cuadro de dotación de artefactos según Art. 6.3.1 en función de la carga de ocupación declarada.</p>                                                                        |

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 18

| Cód.      | Tema                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Criticidad       | Artículo                                            |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>O1</b> | <b>Accesibilidad Universal</b> | No se grafican estacionamientos para personas con discapacidad en ninguna lámina del expediente. Verificar aplicabilidad según dotación exigida por PRC y OGUC Art. 2.4.1.                                                                                                                                                                                 | <b>OBSERVADO</b> | OGUC Art. 2.4.1 / DS 50/2015                        |
| <b>O2</b> | <b>Evacuación y Seguridad</b>  | No se presenta plano de evacuación ni señalética de emergencia en ninguna lámina del expediente. Para un restaurante de uso público con dos niveles, se requiere plano de evacuación con señalética según normativa de seguridad.                                                                                                                          | <b>OBSERVADO</b> | OGUC Art. 4.2.6 / DS 594 MINSAL                     |
| <b>O3</b> | <b>Evacuación y Seguridad</b>  | No se grafica símbolo ni leyenda de extintores, detectores de humo ni elementos de seguridad contra incendio en ninguna lámina de la propuesta. Tampoco se presentan especificaciones de resistencia al fuego de los elementos estructurales (clase 'b' requerida para restaurante de 2 pisos según OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1).                              | <b>OBSERVADO</b> | OGUC Art. 4.3.3 / OGUC Art. 4.3.4 / OGUC Art. 4.2.6 |
| <b>O4</b> | <b>Evacuación y Seguridad</b>  | Escalera interior (N1 y N2): no se declara ancho libre en plano. Se requiere verificar ancho libre mínimo de 1.0 m, huella mínima 0.28 m, contrahuella máxima 0.18 m y presencia de pasamanos en ambos lados. Como única vía de evacuación desde Nivel 2, la escalera debe verificarse como vía de escape segura (protección RF, señalética, ancho libre). | <b>OBSERVADO</b> | OGUC Art. 4.2.2 / OGUC Art. 4.2.5 / OGUC Art. 4.2.7 |
| <b>O5</b> | <b>Evacuación y Seguridad</b>  | Pasillo [E13] N2 con ancho acotado 1.22 m. Para ruta accesible en edificio de uso público, DS 50/2015 Art. 22 exige 1.50 m.                                                                                                                                                                                                                                | <b>OBSERVADO</b> | OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015                        |

| Cód. | Tema                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Criticidad | Artículo                                            |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|      |                           | Para vía de evacuación, verificar según carga de ocupación servida (OGUC Art. 4.2.5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Art. 22                                             |
| 06   | Evacuación y Seguridad    | No se presenta estudio de carga de ocupación por recinto y nivel en las láminas del expediente analizado (solo se referencia en cuadro de superficies en página 1/4 a escala menor). La carga de ocupación determina el ancho de vías de evacuación, número de salidas y dotación de servicios higiénicos.                                                                                                                                         | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.2.4                                     |
| 07   | Ventilación e Iluminación | DINO global detectó solo 2 ventanas en toda la propuesta (Nivel 1 + Nivel 2). Las cocinas ([E03] y [E15] N1), todos los baños (N1 y N2), oficinas ([E17] N1, [E14] y [E15] N2) y pasillos no muestran ventanas ni ductos de ventilación graficados en planta. No es posible verificar cumplimiento del ratio mínimo de 1/6 de ventilación natural para recintos habitables ni la existencia de ductos de extracción mecánica para baños y cocinas. | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.1.2 / OGUC Art. 4.1.3 / OGUC Art. 4.5.3 |
| 08   | Ventilación e Iluminación | Cocinas [E03] y [E15] en Nivel 1 (zona de cocción): no se grafican campanas ni ductos de extracción de humos en plano. Las zonas de cocción requieren sistema de ventilación y extracción de humos/vapores especificado en plano conforme a DS 977 MINSAL.                                                                                                                                                                                         | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.5.3 / DS 977 MINSAL Art. 69             |
| 09   | Ventilación e Iluminación | Baños de clientes [E07] y [E09] N2: no se identifican ventanas ni ductos de ventilación en plano. Los baños sin ventilación natural deben contar con ventilación mecánica hacia el exterior graficada y especificada.                                                                                                                                                                                                                              | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.1.3 / DS 594 MINSAL                     |
| 010  | Ventilación e Iluminación | No se adjunta cuadro de iluminación y ventilación por recinto en el expediente. Para uso de restaurante (equipamiento de servicio), este cuadro es requerido para verificar cumplimiento normativo en revisión DOM.                                                                                                                                                                                                                                | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.1.2 / OGUC Art. 4.5.7                   |
| 011  | Normativa Urbanística     | El expediente no declara la zona PRC aplicable al predio. Sin este dato no es posible verificar COS, CC, altura máxima, agrupamiento ni distanciamientos. El predio se ubica en Plaza Pedro de Valdivia N°2525, Providencia — puede corresponder a zona ZEP u otra con restricciones particulares.                                                                                                                                                 | OBSERVADO  | LGUC Art. 116 / OGUC Art. 1.4.7 / DDU 176           |
| 012  | Normativa Urbanística     | El proyecto habilita un restaurante en edificación que originalmente era vivienda. El cambio de destino requiere tramitación formal ante DOM (solicitud de cambio de destino + cumplimiento normativo del nuevo uso) conforme LGUC Art. 57-59. No se identifica en el expediente esta solicitud ni el permiso de cambio de destino.                                                                                                                | OBSERVADO  | LGUC Art. 57 / LGUC Art. 116                        |
| 013  | Normativa Urbanística     | El predio se emplaza frente a Plaza Pedro de Valdivia, zona que en el PRC de Providencia puede corresponder a una Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) u área de protección de valor patrimonial. Si aplica, las intervenciones requieren autorización del CMN o DOM según LGUC Art. 60.                                                                                                                                                          | OBSERVADO  | LGUC Art. 60 / PRC Providencia Art. 4.3.02          |
| 014  | Normativa Urbanística     | No se grafican estacionamientos vehiculares en ninguna lámina del expediente. Para un restaurante de uso público, la dotación de estacionamientos se rige por PRC de Providencia y OGUC Art. 2.4.1. Debe verificarse si el predio está en zona exenta o si aplica dotación obligatoria.                                                                                                                                                            | OBSERVADO  | OGUC Art. 2.4.1 / PRC Providencia                   |
| 015  | Normativa Urbanística     | No se presentan especificaciones de resistencia al fuego de elementos estructurales (muros, losas, escalera). Para restaurante de 2 pisos, OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1 exige clase 'b' (F-60 mínimo). El expediente no incluye esta documentación.                                                                                                                                                                                                     | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.3.3 / OGUC Art. 4.3.4                   |
| 016  | Documentación Faltante    | No se adjunta Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente en el expediente. Este documento es necesario para verificar zonificación PRC, parámetros normativos y usos de suelo permitidos.                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVADO  | OGUC Art. 1.4.7 / DDU 176                           |
| 017  | Documentación Faltante    | No se adjuntan especificaciones técnicas de terminaciones, materialidad de muros de cocinas, ni detalles constructivos del Baño Universal. Para expediente DOM completo pueden ser requeridos por el revisor.                                                                                                                                                                                                                                      | OK         | OGUC Art. 5.1.6                                     |
| 018  | Documentación Faltante    | Dotación de artefactos en baños de personal (Mujeres [E08], Hombres [E04] y adicional [E02] en Nivel 1): el plano muestra artefactos pero no se presenta explícitamente la tabla de dotación mínima según carga de ocupación del personal.                                                                                                                                                                                                         | OK         | OGUC Art. 6.3.1                                     |

#### PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

|   |                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1. REDISEÑO BAÑO UNIVERSAL [E09] N1: ampliar ancho a mínimo 1.60 m y graficar círculo de giro Ø 1.50 m. Prioridad máxima.                                                     |
| 2 | 2. REDISEÑO RAMPA ACCESO UNIVERSAL [E18]: aumentar longitud de desarrollo para reducir pendiente al máximo permitido por fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2 (recomendado L ≥ 5.0 m). |
| 3 | 3. AMPLIAR PUERTA ACCESO PRINCIPAL: de 0.80 m a mínimo 0.90 m libre para continuidad de ruta accesible.                                                                       |
| 4 | 4. RESOLVER ACCESIBILIDAD NIVEL 2: incorporar ascensor o plataforma elevadora PMR, o reubicar todos los usos con atención de público al Nivel 1.                              |
| 5 | 5. AMPLIAR PUERTAS BAÑOS CLIENTES N2 [E07][E09]: de 0.80 m a mínimo 0.90 m libre en el baño accesible. Graficar círculo de giro.                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 6. REUBICAR O INCORPORAR BAÑOS CLIENTES EN NIVEL 1: incluir baños de uso público diferenciados por sexo en Nivel 1, con dotación según carga de ocupación (Art. 6.3.1).                                                  |
| 7  | 7. SOLICITAR CIP VIGENTE: obtener Certificado de Informaciones Previas en DOM Providencia y adjuntar al expediente para verificar zonificación, parámetros PRC y posible condición patrimonial.                          |
| 8  | 8. TRAMITAR CAMBIO DE DESTINO: incluir solicitud formal de cambio de destino (vivienda → restaurante/equipamiento) ante DOM junto con el permiso de obras (LGUC Art. 57).                                                |
| 9  | 9. INCORPORAR CUADRO DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN: adjuntar tabla por recinto con superficie de ventana / área recinto $\geq 1/6$ para recintos habitables. Graficar ductos de extracción mecánica para cocinas y baños. |
| 10 | 10. GRAFICAR SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS EN COCINAS: campanas y ductos conforme a DS 977 MINSAL, especificados en plano.                                                                                              |
| 11 | 11. ADJUNTAR PLANO DE EVACUACIÓN: con señalética, rutas de escape, ubicación de extintores y detectores de humo para ambos niveles.                                                                                      |
| 12 | 12. DECLARAR RESISTENCIA AL FUEGO: especificar en memoria técnica la clase 'b' (F-60 mínimo) de los elementos estructurales para restaurante de 2 pisos (OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1).                                       |
| 13 | 13. ACOTAR ESCALERAS: declarar en plano ancho libre, huella y contrahuella de ambos tramos. Graficar pasamanos.                                                                                                          |
| 14 | 14. VERIFICAR DOTACIÓN ESTACIONAMIENTOS: revisar en CIP si aplica dotación obligatoria (Art. 2.4.1) e incorporar en proyecto si corresponde.                                                                             |
| 15 | 15. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TERMINACIONES y cuadro de dotación de artefactos sanitarios para personal.                                                                                                     |

## Remodelación · Providencia

OBSERVADO

27 de julio de 2026

El proyecto de Habilitación Restaurante Plaza Pedro de Valdivia (Providencia) presenta un total de 5 incumplimientos de criticidad ALTA y 14 observaciones de criticidad MEDIA/BAJA. Los incumplimientos ALTA corresponden íntegramente al área de accesibilidad universal y disposición de servicios higiénicos públicos: (1) Baño Universal [E09] N1 con ancho declarado 1.55 m, inferior al mínimo de 1.60 m (DS 50/2015 Art. 8), sin círculo de giro graficado; (2) Rampa Acceso Universal con pendiente declarada 10.58%, superando el máximo permitido de ~10.53% para el desarrollo calculado (OGUC Art. 4.1.7 N°2); (3) Puerta de acceso principal con ancho 0.80 m, inferior al mínimo de 0.90 m libre en ruta accesible (DS 50/2015 Art. 8); (4) Nivel 2 accesible únicamente por escalera interna, sin ascensor ni plataforma elevadora para PMR, siendo que contiene baños de clientes y oficinas (OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351); (5) Puertas de baños de clientes en Nivel 2 con ancho 0.80 m, insuficiente para baño accesible (DS 50/2015 Art. 8), agravado por la localización exclusiva de los baños de clientes en un nivel sin acceso accesible (OGUC Art. 6.3.1). Las observaciones MEDIA incluyen: falta de CIP y declaración de zona PRC; cambio de destino no tramitado formalmente (LGUC Art. 57); ausencia de cuadro de iluminación y ventilación; falta de ventilación graficada en cocinas y baños; ausencia de sistema de extracción de humos en cocinas; escaleras sin ancho acotado ni pasamanos graficados; pasillo N2 con ancho 1.22 m posiblemente insuficiente en ruta accesible; falta de plano de evacuación y señalética de emergencia; falta de especificaciones de resistencia al fuego; y ausencia de verificación de dotación de estacionamientos. El proyecto NO puede ser aprobado en su estado actual sin correcciones de diseño en los elementos de criticidad ALTA. Se califica como OBSERVADO (no RECHAZABLE) dado que todos los incumplimientos son resolubles mediante rediseño de elementos puntuales, sin incompatibilidad de uso irresoluble con la zona PRC (la que debe confirmarse mediante CIP).

Progreso de revisión

0 / 24 observaciones resueltas

### ALERTAS ESPECIALES

⚠ ALERTA ACCESIBILIDAD CRÍTICA: El proyecto presenta 5 incumplimientos ALTA en accesibilidad universal (Baño Universal [E09] ancho 1.55 m, rampa pendiente 10.58%, puerta acceso 0.80 m, Nivel 2 sin ascensor/rampa, puertas baños clientes N2 0.80 m). Ninguno de ellos permite aprobación sin corrección de diseño.

⚠ ALERTA BAÑOS PÚBLICOS: Los baños de clientes están ubicados exclusivamente en Nivel 2 (accesible solo por escalera). Para un restaurante con atención de público en Nivel 1, la DOM puede rechazar esta disposición conforme OGUC Art. 6.3.1. Requiere corrección de diseño.

⚠ ALERTA ZONA PRC: La zona PRC del predio no se declara en el expediente. El predio en Plaza Pedro de Valdivia podría estar en zona ZEP (patrimonial) con restricciones especiales. Esto debe clarificarse antes de tramitar el permiso.

⚠ ALERTA CAMBIO DE DESTINO: El proyecto habilita restaurante en edificación originalmente habitacional sin declarar formalmente el cambio de destino en el expediente. La tramitación ante DOM es obligatoria (LGUC Art. 57).

⚠ ALERTA VENTILACIÓN: Solo 2 ventanas detectadas en todo el proyecto. Las cocinas, baños y oficinas carecen de ventilación graficada. Para un restaurante, la falta de sistema de extracción de humos en cocinas puede generar rechazo de Resolución Sanitaria MINSAL (DS 977).

### RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✓ Normativa OGUC verificada
- ✓ Normativa LGUC verificada
- ✓ PRC Providencia aplicado
- ✓ 23 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.