

ArchiCheck

Obra Nueva · Providencia

16 de julio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Obra Nueva	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	16 de julio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Incumplimientos		Observaciones	
	Alta		Media	Baja
Accesibilidad Universal	4		1	—
Evacuación y Seguridad	1		4	—
Ventilación e Iluminación	—		4	—
Normativa Urbanística	—		7	—
Documentación Faltante	—		4	—
Geometría y Presentación	—		1	—
Total	5		21	

El proyecto de Habilitación de Restaurante en Plaza Pedro de Valdivia n° 2525, Providencia (Asesorías e Inversiones Conchali Ltda.), presentado en expediente de 4 láminas (1/1 a 4/4), ha sido revisado en sus aspectos normativos de accesibilidad universal, circulaciones, iluminación y ventilación, y cumplimiento urbanístico del PRC de Providencia 2007 y la OGUC vigente. El análisis identifica 6 incumplimientos de criticidad ALTA y 14 observaciones de criticidad MEDIA, sin observaciones de criticidad BAJA con impacto en la aprobación. Los incumplimientos ALTA son: (1) Rampa Acceso Universal [E23] con pendiente declarada de 13.58%, que excede el máximo absoluto de 8% según OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015; (2) Baño Universal [E03] con fondo de 1.55 m insuficiente para radio de giro de 1.50 m exigido por DS 50/2015 Art. 6.4; (3) Ausencia de acceso accesible universal al Nivel 2 donde se ubican los baños de clientes, incumpliendo Ley 20.422 Art. 23; (4) Baños de Clientes [E11, E13] en N2 sin dimensiones interiores accesibles confirmadas según DS 50/2015; (5) Pasillo Nivel 2 [E03] con ancho acotado de 1.22 m, insuficiente para el mínimo de 1.50 m del DS 50/2015 Art. 22 para edificios de uso público; (6) Ausencia de segunda salida de emergencia verificable para la carga de ocupación del restaurante, cuya magnitud no puede determinarse por ilegibilidad del cuadro de carga de ocupación. Las observaciones MEDIA incluyen la ausencia de la zona PRC declarada en el expediente, la falta de tramitación formal del cambio de destino, la ausencia de cuadro de estacionamientos, la falta de verificación de rasante, la ausencia de cuadro de iluminación y ventilación por recinto, la falta de ductos de ventilación mecánica en baños y cocinas interiores, la ausencia de pasamanos en la escalera de uso público, la ilegibilidad del cuadro de superficies normativas, y la falta de verificación patrimonial del inmueble. El proyecto requiere correcciones de diseño significativas antes de ser aprobado, especialmente en materia de accesibilidad universal y evacuación.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Situación Existente	Plantas Nivel 1 y Nivel 2 existentes, graficadas en negro sin color de relleno. Escala 1:100 en pág. 1.	1	OK
Situación Propuesta	Plantas Nivel 1 y Nivel 2 propuestas con simbología: Se retira (amarillo/tramado), Se construye (rojo/tramado). Escala 1:50 en pág. 2.	2	OK
Elevaciones	Elevación Norte, Elevación Sur, Corte A-A (pág. 3); Elevación Este, Elevación Oeste (pág. 4). Escala 1:50.	3, 4	OK
Planta de Cubiertas	Situación propuesta de cubiertas con rasantes y línea de edificación. Escala 1:100.	3	OK
Cuadros normativos y resumen de superficies	Cuadro de Superficies Propuesta (Esc. 1:250), Cuadro de Superficies Normativas, Estudio de Carga de Ocupación Propuesta, Desglose de Superficies y CdO. Presentados en pág. 1.	1	OBSERVADO
Croquis de ubicación / Plano de emplazamiento	Croquis de ubicación Esc. 1:1000 en pág. 1; Plano de emplazamiento Esc. 1:500 en pág. 3.	1, 3	OK

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22

Recintos identificados

2

Niveles procesados

8

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 — Situación Propuesta (±0.00)

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega Norte E01	bodega	22.31 ~	OBSERVADO
Baño Personal Mujeres E10	baño personal	1.47 ~	OBSERVADO
Baño Personal Hombres E05	baño personal	8.68 ~	OBSERVADO
Baño Personal (sector cocina) E04	baño personal	26.75 ~	OBSERVADO
Cocina Principal Norte E06	cocina	20.94 ~	OBSERVADO
Bodega Este E16	bodega	13.71 ~	OBSERVADO
Baño Universal E03	baño accesible	65.92 ~	INCUMPLE
Terraza Oriente (sector cocina) E13	terrazza	17.67 ~	OK
Pasillo Central E19	circulación	11.47 ~	INCUMPLE
Cocina Barra sin Atención de Público E24	cocina secundaria	43.81 ~	OBSERVADO
Oficina (Nivel 1) E22	oficina	7.36 ~	OBSERVADO
Terraza Poniente Sur E26	terrazza	9.42 ~	OK
Terraza Oriente Sur E28	terrazza	2.06 ~	OK
Rampa Acceso Universal E23	rampa accesible	1.04 ~	INCUMPLE

NIVEL: Nivel 2 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega izquierda E05	bodega	10.7 ~	OBSERVADO
Bodega derecha E04	bodega	29.68 ~	OBSERVADO
Baño Clientes Mujeres E11	baño público	6.04 ~	INCUMPLE
Baño Clientes Hombres E13	baño público	19.3 ~	INCUMPLE
Pasillo (Nivel 2) E03	circulación	91.6 ~	INCUMPLE
Escalera E18	escalera	9.05 ~	INCUMPLE
Oficina izquierda E22	oficina	7.36 ~	OBSERVADO
Oficina derecha E22	oficina	7.36 ~	OBSERVADO

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
puertas	21	Puertas simples batientes graficadas en plantas Nivel 1 y Nivel 2 propuestos. Conteo DINO global: 21 puertas. Anchos declarados en plano: 0.8m (baños), 0.9m (baño universal), 1.45m (acceso principal), 1.2m y 1.6m (interiores cocina). Verificar que puerta acceso principal cumpla ancho libre mínimo para evacuación según carga de ocupación.	2	OBSERVADO
ventanas	3	Ventanas detectadas en plantas propuestas. Conteo DINO: 3 ventanas. Número reducido para los recintos de cocina, baños y oficinas graficados. Verificar	2	OBSERVADO

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
		cumplimiento de factor de iluminación y ventilación natural por recinto.		
escaleras	1	Una escalera interior con peldaños numerados del 9 al 19 (visible en Nivel 2). Conteo DINO: 1 escalera. Ancho aproximado 1.20m. Sin pasamanos graficados. Sin cuadro de escalera con huella/contrahuella declaradas.	2	INCUMPLE
rampas	1	Rampa Acceso Universal [E23] en Nivel 1, acceso exterior. Pendiente declarada 13.58%, ancho 1.3m. DINO global reporta 0 rampas detectadas automáticamente, pero rampa es visible y etiquetada en plano. Conteo manual: 1.	2	INCUMPLE
salidas de emergencia	1	Una salida de emergencia detectada por análisis semántico Colab en Nivel 1. Verificar señalización, ancho mínimo y distancia máxima de recorrido de evacuación según OGUC Art. 4.2.9 y DS 594.	2	OBSERVADO
cotas		Acotación presente en plantas propuestas. Se detectan cotas de anchos de puertas (0.8, 0.85, 0.9m), anchos de pasillo (1.6, 1.22m), dimensiones de baño universal (2.9, 1.55m), ancho de rampa (1.3m), retranqueos (1.4, 2.4, 7.45m). No se detectan cotas de superficie por recinto en las plantas.	2	OBSERVADO
niveles de piso (NPT)	2	Se indica NPT ±0.00 en acceso principal y nivel interior Nivel 1. Se indica +0.45 en umbral interior. No se indica NPT explícito para Nivel 2.	2	OBSERVADO

Hallazgos →

O2

O6

O18

O20

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1 — ±0.00	Área de servicio (cocina principal, bodegas, baños personal), área de atención (cocina barra, pasillo circulación), terrazas exteriores, acceso universal, oficina administrativa	—	Acceso principal a nivel desde Plaza Pedro de Valdivia. Rampa acceso universal exterior. Escalera interior conecta con Nivel 2. Pasillo central distribuye hacia cocinas, baños y terrazas.
Nivel 2	Baños de clientes (hombres y mujeres), bodegas, oficinas administrativas, pasillo de distribución, escalera	—	Acceso exclusivo mediante escalera interior desde Nivel 1. Sin acceso accesible independiente al Nivel 2 (ascensor o plataforma elevadora no graficado).

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal a nivel — Plaza Pedro de Valdivia	OK	Acceso a nivel desde línea oficial. Ancho declarado 1.45m con pavimento podotáctil indicado. Cumple accesibilidad básica.
Rampa Acceso Universal [E23]	INCUMPLE	Pendiente 13.58% declarada en plano excede máximo de 8% OGUC Art. 4.1.7 / DS 50. Requiere rediseño urgente.
Salida de emergencia (Nivel 1)	OBSERVADO	Una salida de emergencia detectada. Verificar señalización, ancho mínimo (mín. 0.90m libre), distancia máxima de recorrido de evacuación y que cumpla Art. 4.2.9 OGUC. No se aprecia rótulo de emergencia en plano.
Escalera interior [E18]	INCUMPLE	Única conexión vertical entre Nivel 1 y Nivel 2. Ancho aproximado 1.20m. Sin pasamanos graficados. Sin acceso accesible al Nivel 2. Si baños de clientes están en Nivel 2, se requiere solución de accesibilidad vertical (ascensor o plataforma) según DS 50/2015.
Terrazas exteriores Nivel 1	OBSERVADO	Terrazas sur poniente y sur oriente como posibles vías de evacuación. Verificar que no queden bloqueadas y que conecten a vía pública.

Hallazgos →

I3

O1

O3

O4

O11

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa A — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Baño Personal Mujeres [E10] — N1	baño personal	5.2	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / DS 594 Minsal
Baño Personal Hombres [E05] — N1	baño personal	3.8	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.7

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Baño Personal Sector Cocina [E04] — N1	baño personal	3.5	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.7
Baño Universal [E03] — N1	baño accesible	4.5	2.89	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 6.4
Cocina Principal Norte [E06] — N1	cocina de restaurante	18	0	VERIFICAR	DS 977 Minsal / DS 594 Minsal – dimensiones mínimas de cocina industrial no acotadas
Bodega Norte [E01] — N1	bodega	8.5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega Este [E16] — N1	bodega	5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Cocina Barra sin Atención de Público [E24] — N1	cocina auxiliar	10	0	VERIFICAR	DS 977 Minsal – verificar requisitos de cocina auxiliar
Pasillo Central [E19] — N1	circulación	14	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.5
Oficina [E22] — N1	oficina	15	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza Poniente Sur [E26] — N1	terrazza exterior	16	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 – verificar accesibilidad universal
Terraza Oriente Sur [E28] — N1	terrazza exterior	16	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 – verificar accesibilidad universal
Bodega Izquierda — N2	bodega	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega Derecha [E04] — N2	bodega	10	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Clientes Mujeres [E11] — N2	baño público	3.5	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / DS 594 Minsal / Ley 20.422
Baño Clientes Hombres [E13] — N2	baño público	4	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / DS 594 Minsal / Ley 20.422
Oficina izquierda [E22] — N2	oficina	22	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Oficina derecha [E20] — N2	oficina	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1

Hallazgos →

I2
I3
I4
O1
O4
O17
O19
O20

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Capa 2 - B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Rampa Acceso Universal [E23] — N1 E23	1.3	1.2	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 3º – pendiente 13.58% excede máximo 8%	NO
Pasillo Central [E19] — N1 E19	1.6	1.8	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22 – circulación principal restaurante carga >50 personas	VERIFICAR
Pasillo — N2 [E03] E03	1.22	1.5	DS 50/2015 Art. 22 – edificio de uso público con afluencia masiva	NO
Escalera [E18] — N1/N2 E18	1.2	1.2	OGUC Art. 4.2.2 N°1 – escalera uso público edificio colectivo	VERIFICAR
Acceso principal a nivel — N1	1.45	1.2	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015	SI
Puerta Baño Universal [E03] — N1 E03	0.9	0.9	DS 50/2015 Art. 6.4 – puerta baño accesible mínimo 0.90 m	SI
Puertas Baños Personal [E04, E05, E10] — N1	0.8	0.8	OGUC Art. 4.1.7	SI
Puertas Baños Clientes [E11, E13] — N2	0.8	0.9	DS 50/2015 Art. 6.4 – al menos un cubículo accesible por baño requiere 0.90 m	VERIFICAR

Hallazgos →

I1
I3
I5
O2
O5

ver consolidado ↓

Etapa C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 - C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

⚠ Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina Principal Norte [E06] — N1 E06	—	18	1/6	VERIFICAR
Cocina Barra sin Atención de Público [E24] — N1 E24	—	10	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres [E10] — N1 E10	—	5.2	ducto mecánico	VERIFICAR
Baño Personal Hombres [E05] — N1 E05	—	3.8	ducto mecánico	VERIFICAR
Baño Personal Sector Cocina [E04] — N1 E04	—	3.5	ducto mecánico	VERIFICAR
Baño Universal [E03] — N1 E03	—	4.5	ducto mecánico	VERIFICAR
Bodega Norte [E01] — N1 E01	—	8.5	ventilación mínima	VERIFICAR
Bodega Este [E16] — N1 E16	—	5	ventilación mínima	VERIFICAR
Pasillo Central [E19] — N1 E19	—	14	1/6	VERIFICAR
Oficina [E22] — N1 E22	—	15	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres [E11] — N2 E11	—	3.5	ducto mecánico	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres [E13] — N2 E13	—	4	ducto mecánico	VERIFICAR
Bodega izquierda — N2 E05	—	18	ventilación mínima	VERIFICAR
Bodega derecha [E04] — N2 E04	—	10	ventilación mínima	VERIFICAR
Oficina izquierda [E22] — N2 E22	—	22	1/6	VERIFICAR
Oficina derecha [E20] — N2 E22	—	18	1/6	VERIFICAR

Hallazgos → O6 O7 O8 O9 O18 [ver consolidado ↓](#)

Etapa D — Normativa Urbanística

Capa 2 - D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Zona PRC aplicable	PRCP 2007 – Ordenanza Local Refundida	No declarado en expediente	OBSERVADO
Uso de suelo — Restaurante	OGUC Art. 2.1.33 / PRCP 2007	Equipamiento clase Alimentación — verificar compatibilidad con zona PRC	OBSERVADO
Cambio de destino (vivienda → restaurante)	LGUC Art. 57-59 / OGUC Art. 5.1.1	El expediente declara habilitación de restaurante en inmueble de uso previo residencial — tramitación de cambio de destino a verificar	OBSERVADO
COS (Coeficiente de Ocupación de Suelo)	PRCP 2007 – zona a determinar	No calculado en expediente / cuadro superficies ilegible	OBSERVADO
CC (Constructibilidad)	PRCP 2007 – zona a determinar	No calculado en expediente / cuadro superficies ilegible	OBSERVADO
Altura máxima y número de pisos	PRCP 2007 – zona a determinar	2 pisos — a verificar contra zona PRC	OBSERVADO
Agrupamiento — adosamiento a deslindes	OGUC Art. 2.6.2 / PRCP 2007	Se aprecia adosamiento en deslinde lateral en construcción existente — verificar si zona lo permite	OBSERVADO
Rasante — ángulo 70°	OGUC Art. 2.6.1 / PRCP 2007	Puntos de aplicación de rasante graficados en planta y elevaciones. Ángulo 70° declarado en elevaciones. Cumple condición gráfica — verificar verificación aritmética en memoria.	OBSERVADO
Distanciamientos a deslindes	OGUC Art. 2.6.3 / PRCP 2007	Ampliación propuesta en N2 muestra extensión hacia deslinde lateral — verificar distancia mínima según zona	OBSERVADO
Línea de edificación	PRCP 2007	Línea de edificación graficada en planos. Acceso a nivel resguarda la línea oficial. Conforme aparentemente.	OK
Estacionamientos — uso restaurante	OGUC Art. 2.4.1 / PRCP 2007	No se grafican estacionamientos en el predio ni se incluye cuadro de dotación requerida	OBSERVADO

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Escala de equipamiento (carga de ocupación)	OGUC Art. 2.1.35 / PRCP 2007	Carga de ocupación total no verificable (cuadro ilegible). Debe declararse para determinar escala de equipamiento permitida según PRC.	OBSERVADO
Protección patrimonial (IEP / ZEP)	LGUC Art. 60 / PRCP 2007	Inmueble ubicado frente a Plaza Pedro de Valdivia — verificar si predio o zona tiene declaratoria patrimonial IEP o ZEP en PRCP	OBSERVADO
Aporte al espacio público (Ley 20.958)	DDU 447 / Ley 20.958	No declarado en expediente — verificar si el proyecto gatilla obligación de aporte por cambio de destino o ampliación	OBSERVADO

Hallazgos → O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa E — Consolidación

Revisión final de todas las observaciones

Capa 2 · E/E

INCUMPLIMIENTOS — 5

I1 Accesibilidad Universal ✓ Descartada Rampa Acceso Universal [E23] — N1: pendiente declarada en plano de 13.58% excede el máximo de 8% para rampas de uso público. Incumplimiento confirmado por cota explícita en plano ('Pendiente 13.58% / P=13.14-(0.57×4.5)/100'). El ancho de 1.30 m cumple el mínimo de 1.20 m. § OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 3° / DDU 351 → Rediseñar la rampa reduciendo la pendiente a máximo 8% (recomendable ≤6%). Si el espacio en fachada sur no permite la extensión necesaria, evaluar plataforma elevadora o ascensor en el acceso.
I2 Accesibilidad Universal Baño Universal [E03] — N1: fondo declarado ≈1.55 m (cota visible en plano) es insuficiente para garantizar radio de giro libre de 1.50 m con aparatos instalados. DS 50/2015 exige espacio interior mínimo de 1.70 m × 1.70 m. El ancho (2.9 m) cumple, pero el fondo no permite maniobra de silla de ruedas. § OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 6.4 / DDU 351 → Rediseñar Baño Universal [E03] aumentando el fondo mínimo a 1.70 m. Graficar con cota explícita y mostrar radio de giro de 1.50 m en plano.
I3 Accesibilidad Universal Acceso universal al Nivel 2: los baños de clientes [E11, E13] se ubican exclusivamente en Nivel 2, con acceso solo por escalera [E18]. No existe ascensor, plataforma elevadora ni rampa que permita el acceso universal. Ley 20.422 Art. 23 y DS 50/2015 exigen accesibilidad universal a todos los recintos de uso público de un establecimiento. § Ley 20.422 Art. 23 / DS 50/2015 / OGUC Art. 4.1.7 → Incorporar ascensor o plataforma elevadora para garantizar acceso accesible al Nivel 2, o reubicar los baños de clientes accesibles en el Nivel 1.
I4 Accesibilidad Universal Baños de Clientes [E11, E13] — N2: dimensiones interiores insuficientes para accesibilidad universal de al menos un cubículo por sexo. Ancho de puerta acotado en 0.8 m, insuficiente para el mínimo de 0.90 m exigido por DS 50/2015 Art. 6.4 en al menos un cubículo accesible por baño. § DS 50/2015 Art. 6.4 / Ley 20.422 / OGUC Art. 4.1.7 → Rediseñar al menos un cubículo por sexo con dimensiones mínimas 1.70 × 1.70 m y puerta de 0.90 m de ancho libre. Graficar con cotas en plano.
I5 Evacuación y Seguridad Pasillo Nivel 2 [E03]: ancho acotado en 1.22 m. Cumple el mínimo OGUC de 1.20 m pero incumple DS 50/2015 Art. 22 que exige 1.50 m para circulaciones en edificios de uso público con afluencia masiva (restaurante). Incumplimiento confirmado por cota visible. § DS 50/2015 Art. 22 / OGUC Art. 4.2.3 → Ampliar pasillo N2 [E03] a mínimo 1.50 m conforme DS 50/2015 Art. 22, o demostrar documentalmente que dicho pasillo es exclusivo de personal (no clientes), en cuyo caso aplica el mínimo OGUC de 1.20 m.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 21

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
O1	Accesibilidad Universal	Terrazas exteriores a nivel ±0.00 en fachada sur [E26, E28]: no se indica solución de accesibilidad universal desde el interior del restaurante ni desde la vía pública. Sin indicación de continuidad de nivel, rampa o detalle de borde.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 / DDU 351
O2	Evacuación y Seguridad	Escalera [E18] (N1/N2): no se grafican pasamanos en ambos costados ni se presenta cuadro de escalera con huella/contrahuella declaradas. Para uso público, OGUC Art. 4.2.2 y 4.2.4 exigen pasamanos en ambos lados y verificación de dimensiones de peldaño.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2 / OGUC Art. 4.2.4

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
03	Evacuación y Seguridad	El cuadro de Carga de Ocupación del restaurante (Estudio de Carga de Ocupación, pág. 1) es ilegible a la escala presentada (1:250). Sin este dato no es posible verificar el número de salidas de emergencia, el ancho mínimo de pasillos según fórmula OGUC Art. 4.2.5, ni la dotación de estacionamientos.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4 / OGUC Art. 4.2.5 / DS 594 Minsal
04	Evacuación y Seguridad	No se grafican señalización de evacuación, extintores, ni red de agua contra incendio en los planos de arquitectura. Para restaurante con aforo a determinar, DS 594 Minsal y OGUC Art. 4.3 exigen dotación mínima de elementos contra incendio.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.3 / OGUC Art. 4.3.4 / DS 594 Minsal
05	Evacuación y Seguridad	Pasillo Central [E19] — N1: ancho acotado en 1.6 m. Si la carga de ocupación supera 50 personas, el OGUC Art. 4.2.5 podría exigir un ancho mayor según fórmula. El DS 50/2015 Art. 22 exige 1.50 m para uso público, que se cumple, pero el OGUC podría ser más restrictivo según carga.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22
06	Ventilación e Iluminación	El análisis detecta solo 3 ventanas en todo el programa de 2 niveles (conteo DINO global). La proporción de vanos es insuficiente para garantizar el ratio mínimo de iluminación y ventilación natural de 1/6 de la superficie del recinto en cocinas, oficinas y circulaciones principales. No se presenta cuadro de ventanas por recinto.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / OGUC Art. 4.5.7
07	Ventilación e Iluminación	Baños de Personal [E04, E05, E10] N1 y Baños de Clientes [E11, E13] N2: ninguno muestra ventilación natural ni ducto de ventilación mecánica en planta. OGUC Art. 4.1.3 exige ducto individual o colectivo para recintos sin ventana al exterior.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3 / DS 594 Minsal Art. 34
08	Ventilación e Iluminación	Cocina Principal Norte [E06] y Cocina Barra [E24] — N1: no se verifica solución de extracción de humos y vapores requerida para cocinas de restaurante. La ventilación de cocina industrial requiere declaración explícita en planos de instalaciones.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3 / DS 977 Minsal / NCh 2485
09	Ventilación e Iluminación	Alturas libres interiores no declaradas en cortes para los recintos habitables. El Corte A-A (pág. 3) no incluye cotas de altura interior por recinto, impidiendo verificar el mínimo de 2.30 m en recintos habitables y 2.20 m en baños y cocinas.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.7
010	Normativa Urbanística	Zona PRC no declarada en el expediente. Sin el Certificado de Informaciones Previas (CIP) no es posible verificar COS, CC, altura máxima, usos de suelo permitidos, distanciamientos ni escala de equipamiento. El croquis de emplazamiento sugiere ubicación frente a Plaza Pedro de Valdivia, que podría corresponder a zona patrimonial ZEP en el PRCP 2007.	OBSERVADO	PRCP 2007 / OGUC Art. 2.1.33 / LGUC Art. 116 / DDU 176
011	Normativa Urbanística	Cambio de destino de uso residencial a restaurante (equipamiento clase Alimentación): no se acredita en el expediente la tramitación formal del cambio de destino ante la DOM. Este trámite es condición previa a la habilitación.	OBSERVADO	LGUC Art. 57-59 / OGUC Art. 5.1.1
012	Normativa Urbanística	Dotación de estacionamientos para uso restaurante no calculada ni graficada. OGUC Art. 2.4.1 y PRCP 2007 exigen dotación mínima según carga de ocupación para equipamiento de alimentación.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 / PRCP 2007
013	Normativa Urbanística	Verificación patrimonial pendiente: inmueble ubicado frente a Plaza Pedro de Valdivia. No se acredita si el predio tiene declaratoria de Inmueble de Conservación Histórica (ICH) o se ubica en Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) del PRCP 2007. De ser así, se requeriría pronunciamiento del CMN o DOM.	OBSERVADO	LGUC Art. 60 / PRCP 2007 Art. 4.3.02
014	Normativa Urbanística	Ampliación propuesta en N2 ('Se construye' en rojo, pág. 1 y 2) se proyecta hacia el deslinde lateral sin que se verifique el distanciamiento mínimo exigible según zona PRC. Si corresponde agrupamiento aislado, esta ampliación podría incumplir OGUC Art. 2.6.3.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.6.3 / PRCP 2007
015	Normativa Urbanística	Verificación aritmética de rasante ausente: el ángulo de 70° está graficado en elevaciones, pero no se presenta cálculo numérico que demuestre cumplimiento para los volúmenes propuestos en N2, especialmente hacia el deslinde lateral.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.6.1 / PRCP 2007
016	Normativa Urbanística	Aporte al espacio público (Ley 20.958): no se declara en el expediente si el proyecto gatilla obligación de aporte por cambio de destino o ampliación. DDU 447 establece los umbrales y procedimiento aplicable.	OBSERVADO	Ley 20.958 / DDU 447
017	Documentación Faltante	Cuadro de superficies normativas (pág. 1, escala 1:250) ilegible en la reproducción entregada. No se pueden verificar los valores exactos de superficie declarada por recinto, nivel, ni totales de COS y CC. La DOM requiere estos valores para verificar cumplimiento con el PRC.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.6
018	Documentación Faltante	Cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto ausente. OGUC exige verificar que cada recinto habitable cumple el ratio mínimo de 1/6 de superficie de vano respecto a superficie de recinto.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / OGUC Art. 5.1.6
019	Documentación Faltante	NPT (Nivel de Piso Terminado) del Nivel 2 no declarado en planta propuesta. La diferencia de nivel entre pisos debe quedar graficada con cota en los planos de planta y corte.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.6

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
O20	Documentación Faltante	Superficies por recinto no indicadas en las plantas propuestas. La DOM requiere la superficie de cada recinto para verificar cumplimiento normativo individual.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.6
O21	Geometría y Presentación	Las plantas propuestas N1 y N2 se presentan en la misma lámina (pág. 2), reduciendo el espacio disponible para cotas y etiquetas. Algunas acotaciones son difíciles de leer en la reproducción entregada.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.6 – legibilidad de planos

★ INFORME FINAL

Obra Nueva · Providencia

16 de julio de 2026

OBSERVADO

El proyecto de Habitación de Restaurante en Plaza Pedro de Valdivia n° 2525, Providencia (Asesorías e Inversiones Conchali Ltda.), presentado en expediente de 4 láminas (1/1 a 4/4), ha sido revisado en sus aspectos normativos de accesibilidad universal, circulaciones, iluminación y ventilación, y cumplimiento urbanístico del PRC de Providencia 2007 y la OGUC vigente. El análisis identifica 6 incumplimientos de criticidad ALTA y 14 observaciones de criticidad MEDIA, sin observaciones de criticidad BAJA con impacto en la aprobación. Los incumplimientos ALTA son: (1) Rampa Acceso Universal [E23] con pendiente declarada de 13.58%, que excede el máximo absoluto de 8% según OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015; (2) Baño Universal [E03] con fondo de 1.55 m insuficiente para radio de giro de 1.50 m exigido por DS 50/2015 Art. 6.4; (3) Ausencia de acceso accesible universal al Nivel 2 donde se ubican los baños de clientes, incumpliendo Ley 20.422 Art. 23; (4) Baños de Clientes [E11, E13] en N2 sin dimensiones interiores accesibles confirmadas según DS 50/2015; (5) Pasillo Nivel 2 [E03] con ancho acotado de 1.22 m, insuficiente para el mínimo de 1.50 m del DS 50/2015 Art. 22 para edificios de uso público; (6) Ausencia de segunda salida de emergencia verificable para la carga de ocupación del restaurante, cuya magnitud no puede determinarse por ilegibilidad del cuadro de carga de ocupación. Las observaciones MEDIA incluyen la ausencia de la zona PRC declarada en el expediente, la falta de tramitación formal del cambio de destino, la ausencia de cuadro de estacionamientos, la falta de verificación de rasante, la ausencia de cuadro de iluminación y ventilación por recinto, la falta de ductos de ventilación mecánica en baños y cocinas interiores, la ausencia de pasamanos en la escalera de uso público, la ilegibilidad del cuadro de superficies normativas, y la falta de verificación patrimonial del inmueble. El proyecto requiere correcciones de diseño significativas antes de ser aprobado, especialmente en materia de accesibilidad universal y evacuación.

Progreso de revisión

1 / 26 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

- ⚠ CRÍTICO — RAMPA: Pendiente declarada 13.58% en plano confirma incumplimiento OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015. Requiere rediseño antes de cualquier aprobación.
- ⚠ CRÍTICO — ACCESIBILIDAD N2: Los baños de clientes en Nivel 2 no son accesibles universalmente. Ley 20.422 Art. 23 exige accesibilidad a todos los recintos de uso público. Sin ascensor o plataforma elevadora, el proyecto no puede aprobarse.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✔ Normativa OGUC verificada
- ✔ Normativa LGUC verificada
- ✔ PRC Providencia aplicado
- ✔ 22 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.