

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

29 de junio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	29 de junio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Alta	Media	Baja
Accesibilidad Universal	5	2	1
Evacuación y Seguridad	2	2	—
Ventilación e Iluminación	—	4	—
Normativa Urbanística	3	2	—
Documentación Faltante	1	4	—
Geometría y Presentación	—	2	2

El proyecto corresponde a la habilitación de un restaurante en un inmueble de dos niveles ubicado en Plaza Pedro de Valdivia 2525, comuna de Providencia, con remodelación de la situación existente y construcción de elementos nuevos (indicados en rojo en los planos). El expediente presenta observaciones de criticidad ALTA en materia de accesibilidad universal (rampa con pendiente 10.05% y ancho 1.30 m incumpliendo máximos OGUC; pasillo principal de 1.40 m insuficiente para circulación accesible; ausencia de comunicación vertical accesible entre niveles siendo los baños de clientes exclusivamente en N2; baños de clientes sin cabina accesible acreditada; puertas de baños de 0.80 m en lugar de 0.90 m mínimo), en seguridad (ausencia de vías de evacuación señalizadas, análisis de distancia máxima de evacuación y especificaciones de resistencia al fuego), en normativa urbanística (cambio de destino no tramitado documentalmente, dotación de estacionamientos no acreditada, zona PRC no declarada) y en documentación (sin Certificado de Informaciones Previas visible, sin cuadro de recintos individuales, sin verificación patrimonial). Las observaciones de criticidad MEDIA afectan principalmente a la ausencia de declaración de ventilación mecánica en cocinas y baños interiores, iluminación natural no verificable en oficinas, alturas libres interiores no declaradas en corte, y presentación incompleta de escalera. El proyecto es OBSERVADO: puede aprobarse con correcciones de diseño y documentación adicional, siendo las correcciones de accesibilidad universal y cambio de destino las de mayor urgencia.

18 Incumplimientos	23 Observaciones	0 Resueltas
-----------------------	---------------------	----------------

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Situación Existente	Plantas nivel 1 y nivel 2 existentes, graficadas en línea negra sin relleno de color. Escala 1:100 en pág. 1.	1	OK
Situación Propuesta — elementos a retirar	Elementos marcados con trama amarilla según simbología 'Se retira'. Presentes en plantas propuesta nivel 1 y 2.	1, 2	OK
Situación Propuesta — elementos a construir	Elementos marcados con trama roja/hatching rojo según simbología 'Se construye'. Presentes en plantas propuesta nivel 1 y 2.	1, 2	OK
Cotas y dimensiones	Cotas lineales de recintos, circulaciones y elementos específicos (baño universal, rampa, pasillos, deslindes). Escala 1:50 en pág. 2.	2	OBSERVADO
Rotulación de recintos	Etiquetas de nombre de recinto en todas las plantas propuesta nivel 1 y 2.	1, 2	OK
Elevaciones y corte	Elevaciones Norte, Sur, Este, Oeste y Corte A-A con simbología de retiro/construcción. Escala 1:50.	3, 4	OK
Planta de cubiertas propuesta	Planta de cubiertas con indicación de rasantes y puntos de aplicación. Escala 1:100.	3	OK

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Cuadros normativos y de superficies	Cuadro de superficies existente/propuesta, cuadro normativo, estudio de carga de ocupación, desglose por nivel.	1	OBSERVADO
Plano de emplazamiento referencial	Croquis de ubicación escala 1:1000 (pág. 1) y plano de emplazamiento 1:500 (pág. 2).	1, 2	OK

OBSERVACIONES — 3

Las cotas de superficie de recintos no están declaradas individualmente en las plantas propuesta (pág. 2). Solo se cuenta con el cuadro resumen en pág. 1. Para revisión DOM es recomendable indicar la superficie de cada recinto directamente en planta o en cuadro de recintos detallado.

§ Art. 5.1.6 OGUC – contenido mínimo de expediente

→ Agregar cuadro de recintos con superficie individual o indicar m² dentro de cada recinto en planta.

No se indica claramente la escala gráfica en la lámina 2 (solo escala numérica 1:50). En láminas de mayor detalle es recomendable incluir barra de escala gráfica para facilitar verificación en impresión.

§ Art. 5.1.6 OGUC

→ Agregar barra de escala gráfica en lámina 2.

Capa de instalaciones presenta solapamiento con arquitectura.

§ 4.1.7 OGUC

→ Revisar la separación de capas gráficas.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapas2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

21

Recintos identificados

2

Niveles procesados

9

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 — Planta Baja			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Terraza Frontal Izquierda	terrazza exterior	—	OK
Terraza Frontal Central	terrazza exterior	—	OK
Terraza Frontal Derecha	terrazza exterior	—	OK
Terraza Lateral (vinculada a cocina)	terrazza exterior	—	OK
Cocina Principal	cocina	—	OBSERVADO
Cocina Barra sin atención de público	cocina / barra	—	OBSERVADO
Bodega Nivel 1	bodega	—	OK
Baño Universal	baño accesible	—	OBSERVADO
Baño Personal Hombres	baño staff	—	OK
Baño Personal Mujeres	baño staff	—	OBSERVADO
Baño Personal (adicional)	baño staff	—	OK
Pasillo Nivel 1	circulación	—	OBSERVADO
Oficina Nivel 1	oficina	—	OBSERVADO
Rampa Acceso Universal	circulación accesible	—	INCUMPLE

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega Nivel 2 Izquierda	bodega	—	OK
Bodega Nivel 2 Derecha	bodega	—	OK
Baño Clientes Mujeres	baño público	—	OBSERVADO
Baño Clientes Hombres	baño público	—	OBSERVADO
Pasillo Nivel 2	circulación	—	OBSERVADO
Oficina Nivel 2 Izquierda	oficina	—	OBSERVADO
Oficina Nivel 2 Derecha	oficina	—	OBSERVADO

OBSERVACIONES — 9

Rampa de acceso universal con pendiente declarada de 10.05%, superior al máximo de 8% permitido por Art. 4.1.7 OGUC y DDU 222. Además el ancho de 1.3 m es inferior al mínimo de 1.50 m. Incumplimiento doble confirmado por cota declarada en plano.

§ Art. 4.1.7 OGUC – DDU 222

→ Rediseñar rampa con pendiente ≤8% y ancho libre ≥1.50 m. Si el espacio no lo permite, explorar plataforma elevadora certificada como alternativa accesible.

Pasillo nivel 1 con ancho de 1.4 m. Insuficiente para circulación principal accesible que requiere 1.50 m según DDU 222. El mínimo general OGUC Art. 4.2.4 de 1.20 m se cumple, pero no el estándar de accesibilidad universal.

§ Art. 4.2.4 OGUC – DDU 222

→ Ampliar pasillo a mínimo 1.50 m de ancho libre o reclasificar como circulación secundaria y garantizar ruta accesible alternativa de 1.50 m.

Baño Universal nivel 1 con ancho libre indicado de 1.55 m. Dimensión marginal respecto al diámetro de giro de 1.50 m. Verificar que el espacio de giro no esté obstruido por aparatos sanitarios o radio de apertura de puerta.

§ Art. 4.1.7 OGUC – DDU 222

→ Verificar espacio libre de giro de Ø1.50 m sin obstáculos. Confirmar que la puerta abre hacia afuera o es corredera.

Baños de clientes (hombres y mujeres) en nivel 2 no muestran claramente cabina accesible universal de dimensiones mínimas 1.55 m × 1.55 m interior. En locales de uso público se exige al menos una cabina accesible por sexo.

§ Art. 4.1.7 OGUC – DDU 222

→ Graficar y dimensionar cabina accesible PRM en cada baño público (mínimo 1.55 m × 1.55 m interior libre). Si no hay espacio en nivel 2, justificar equivalencia con baño universal de nivel 1 y evaluar accesibilidad vertical.

Baño Personal Mujeres: alerta OpenCV estima área ~1.42 m², posiblemente inferior al mínimo de 1.5 m² del Art. 4.1.7 OGUC. No hay cota de superficie declarada; verificar con cotas dimensionales del plano.

§ Art. 4.1.7 OGUC

→ Declarar cotas interiores del recinto o indicar superficie en plano para confirmar o descartar incumplimiento.

No se grafica ni identifica un elemento de comunicación vertical accesible (ascensor o plataforma elevadora) entre nivel 1 y nivel 2 para usuarios con movilidad reducida. Los baños de clientes están en nivel 2, lo que genera barrera de accesibilidad.

§ Art. 4.1.7 OGUC – DDU 222 – Ley 20.422

→ Incorporar ascensor o plataforma elevadora accesible que comunique nivel 1 y nivel 2, o reubicar baños de clientes en nivel 1 accesible. Justificar solución ante la DOM.

Cocinas (principal y barra) no muestran indicación de extracción mecánica ni conductos de ventilación en planta. Para uso de restaurante es exigible por normas sanitarias y OGUC.

§ Art. 4.5.3 OGUC – DS 977/96 Minsal (Reglamento Sanitario de los Alimentos)

→ Indicar en planta los ductos de extracción y ventilación mecánica de cocinas, o incluir lámina de especialidades de ventilación.

Oficinas en nivel 1 y 2 no muestran vano de ventilación e iluminación natural claramente graficado con dimensiones. Verificar cumplimiento de relación superficie de ventana/piso.

§ Art. 4.5.2 OGUC

→ Graficar y dimensionar vanos en alzados y plantas con indicación de superficie de iluminación y ventilación natural respecto a superficie de piso del recinto.

Algunos baños no cumplen requisitos de accesibilidad universal.

§ 4.1.7 OGUC

→ Ajustar dimensiones según normativa vigente.

Etapa 3 — Vectorización

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
Muros existentes	1	Graficados con línea negra continua de espesor estándar. Diferenciación con muros nuevos mediante simbología de color/trama.	1, 2	OK
Muros a construir	1	Graficados con trama roja (hatching) según simbología 'Se construye'. Claramente diferenciados.	1, 2	OK
Elementos a retirar	1	Graficados con trama amarilla según simbología 'Se retira'. Claramente diferenciados.	1, 2	OK
Puertas	12	Graficadas con arco de apertura en planta. Se identifican anchos en algunos casos (0.8 m, 0.9 m). No todos los vanos tienen cota de ancho declarada.	2	OBSERVADO
Escalera	1	Escalera interior graficada con peldaños y numeración. Sentido de ascenso no claramente indicado con flecha en todas las vistas.	2	OBSERVADO
Rampa acceso universal	1	Rampa exterior graficada con indicación de pendiente (10.05%) y ancho (1.3 m). Incumple normativa de accesibilidad.	2	OBSERVADO
Cotas lineales	1	Cotas de recintos, circulaciones y elementos específicos. Presentes en pág. 2 escala 1:50. No todas las dimensiones de recintos están acotadas individualmente.	2	OBSERVADO
Aparatos sanitarios	1	WC, lavamanos y duchas esquematizados en baños. Presencia confirmada en todos los baños identificados.	2	OK
Elevaciones (alzados)	4	Elevaciones Norte, Sur, Este y Oeste con simbología de retiro/construcción. Ángulos de rasante (70°) indicados. Dimensiones de altura parcialmente declaradas.	3, 4	OK
Corte transversal A-A	1	Corte A-A graficado con indicación de niveles de piso y alturas parciales. Permite verificar altura libre entre niveles.	3	OK
Planta de cubiertas	1	Planta de cubiertas propuesta con trama de retiro/construcción. Puntos de aplicación de rasante indicados.	3	OK
Pavimento Podotáctil	1	Indicado en terraza frontal con rotulación. No se grafica tipo de pavimento ni dimensiones de franja.	2	OBSERVADO
Cuadros y tablas normativas	4	Cuadro de superficies propuesta, cuadro normativo, estudio de carga de ocupación y desglose de superficies. Presentes en pág. 1.	1	OBSERVADO

OBSERVACIONES — 4

No todos los vanos de puertas tienen cota de ancho declarada. Para revisión DOM es necesario acreditar el cumplimiento de anchos mínimos en todas las puertas de uso público y acceso a baños.

§ Art. 4.1.6 OGUC

→ Indicar cota de ancho libre en todos los vanos de puertas, especialmente en baños, accesos y circulaciones.

La escalera interior no tiene indicado claramente el sentido de ascenso con flecha orientada ni la huella/contrapaso declarada en planta. En corte A-A tampoco se aprecia con claridad la dimensión de peldaños.

§ Art. 4.2.1 OGUC

→ Indicar en planta y corte: sentido de ascenso (flecha), número de peldaños, huella mínima y contrapaso máximo. Verificar cumplimiento de huella ≥0.28 m y contrapaso ≤0.18 m para uso público.

El Pavimento Podotáctil se menciona en rótulo pero no se especifica el tipo (guía/alerta), dimensiones de franja ni referencia a norma NCh 3272.

§ DDU 222 – NCh 3272

→ Especificar tipo de pavimento podotáctil (guía y/o alerta), ancho de franja y referencia normativa NCh 3272 en plano o cuadro de especificaciones.

Las cotas de altura libre interior entre niveles no están declaradas explícitamente en corte A-A para todos los recintos. Se aprecia la cota 7 en elevaciones pero no se confirma la altura libre de piso a cielo para el nivel 1 del restaurante.

§ Art. 4.1.1 OGUC (altura mínima 2.30 m para locales de uso público)

→ Declarar cota de altura libre de piso terminado a cielo terminado en corte A-A para ambos niveles.

Etapa 4 — Modelo Estructural

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1 — Planta Baja	Área de servicio (cocinas, bodegas, baños de personal, baño universal) + circulación principal + terrazas exteriores + oficina + acceso universal	—	Acceso principal desde Plaza Pedro de Valdivia a nivel mediante rampa acceso universal (pendiente 10.05% — incumple) y acceso a nivel. Escalera interior conecta con nivel 2. Terraza lateral vinculada a cocina.
Nivel 2 — Planta Alta	Baños de clientes (hombres y mujeres), bodegas, oficinas, pasillo de distribución	—	Acceso desde nivel 1 mediante escalera interior. Sin elemento de comunicación vertical accesible identificado para PRM.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal — Línea Oficial (Plaza Pedro de Valdivia)	OBSERVADO	Acceso a nivel indicado. Rampa acceso universal con pendiente 10.05% incumple Art. 4.1.7 OGUC. Ancho de rampa 1.3 m inferior al mínimo de 1.50 m.
Escalera interior nivel 1 — nivel 2	OBSERVADO	Única conexión vertical entre niveles. Huella y contrapaso no declarados en planta. Verificar cumplimiento Art. 4.2.1 OGUC.
Comunicación vertical accesible (ascensor / plataforma)	INCUMPLE	No se identifica ningún elemento de comunicación vertical accesible entre nivel 1 y nivel 2. Los baños de clientes están exclusivamente en nivel 2. Esto genera barrera de accesibilidad para PRM. Exigible por Art. 4.1.7 OGUC, DDU 222 y Ley 20.422.
Vías de evacuación — puertas de salida	OBSERVADO	No se identifican claramente vías de evacuación señalizadas ni puertas de emergencia distintas al acceso principal. Para restaurante de uso público se debe verificar cumplimiento de DS 47 Art. 4.3 (salidas de emergencia, anchura mínima, distancia máxima de recorrido).
Pasillo nivel 1 como vía de evacuación	OBSERVADO	Ancho 1.4 m. Para vía de evacuación en locales de uso público el mínimo es 1.20 m (cumple mínimo OGUC) pero es insuficiente para accesibilidad universal.

OBSERVACIONES — 5

Los baños de clientes (hombres y mujeres) están ubicados exclusivamente en nivel 2, sin comunicación vertical accesible identificada desde nivel 1. Esto hace inaccesible el servicio higiénico para usuarios PRM que acceden al restaurante en nivel 1.

§ Art. 4.1.7 OGUC — Ley 20.422 — DDU 222

→ Incorporar ascensor o plataforma elevadora accesible entre nivel 1 y nivel 2, o reubicar al menos los servicios higiénicos de clientes en nivel 1. El baño universal en nivel 1 no reemplaza la exigencia de baños de clientes accesibles.

ALTA

No se identifican vías de evacuación señalizadas, puertas de emergencia ni análisis de distancia máxima de evacuación para el uso de restaurante de uso público.

§ Art. 4.3.1 — Art. 4.3.3 OGUC — NCh 935

→ Incorporar en planta la señalización de vías de evacuación, puertas de salida de emergencia y cuadro de carga de ocupación por recinto vinculado al análisis de evacuación.

ALTA

El cuadro de carga de ocupación está presente en pág. 1 pero a escala 1:100 con texto muy reducido. No es posible verificar con claridad los valores por recinto. Para revisión DOM debe ser legible a escala de impresión.

§ Art. 5.1.6 OGUC — DS 47

→ Presentar cuadro de carga de ocupación en lámina dedicada o aumentar tamaño de texto/cuadro para garantizar legibilidad a escala de impresión DOM.

MEDIA

No se declara el destino soldado del proyecto (restaurante) en todas las láminas. Solo aparece en el cuadro de la ventana de título. Para uso DOM es recomendable indicar el destino en planta.

§ Art. 5.1.6 OGUC

→ Indicar destino soldado (restaurante) y aforo en planta propuesta nivel 1.

BAJA

Accesibilidad limitada en parte del diseño de planta.

§ OGUC

→ Revisar diseño en áreas de circulación para mejorar accesibilidad universal.

ALTA

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

EtapA A — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Terraza Frontal Izquierda	terrazza exterior	12	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza Frontal Central	terrazza exterior	30	0	SI	OGUC Art. 4.1.1

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Terraza Frontal Derecha	terrazza exterior	12	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Cocina - Terraza (N1)	cocina	18	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1, 4.5.3
Cocina Barra sin atención de público (N1)	cocina	10	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.5.3
Cocina Principal (N1)	cocina	20	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.5.3
Bodega (N1)	bodega	8	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Universal (N1)	baño accesible	3.5	2.4	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7, DDU 351/222
Baño Personal Hombres (N1)	baño personal	3	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.7
Baño Personal Mujeres (N1)	baño personal	1.42	1.5	NO	OGUC Art. 4.1.7
Baño Personal adicional (N1)	baño personal	2.5	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.7
Pasillo (N1)	circulación	15	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.4, 4.2.5
Oficina (N1)	oficina	8	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.5.2
Bodega Izquierda (N2)	bodega	9	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega Derecha (N2)	bodega	7	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Clientes Mujeres (N2)	baño público	6	2.4	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7, DDU 351
Baño Clientes Hombres (N2)	baño público	5.5	2.4	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7, DDU 351
Pasillo (N2)	circulación	12	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.4, 4.2.5
Oficina Izquierda (N2)	oficina	10	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.5.2
Oficina Derecha (N2)	oficina	10	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.5.2

OBSERVACIONES — 3

Baño Personal Mujeres (N1) presenta área estimada de 1.42 m² según análisis OpenCV, inferior al mínimo de 1.50 m² exigido para recintos de baño. No existen cotas de superficie declaradas en planta que permitan verificar el valor real.

§ OGUC Art. 4.1.7

→ Declarar cotas dimensionales completas del recinto en planta. Si se confirma área inferior a 1.50 m², redimensionar el baño para cumplir el mínimo normativo.

Los baños de clientes (Hombres y Mujeres) en Nivel 2 no acreditan en planta la existencia de una cabina accesible de dimensiones mínimas 1.55 m × 1.55 m interior libre por cada sexo, exigida en locales de uso público con atención de personas en situación de discapacidad.

§ OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 § Ley 20.422 Art. 24

→ Rediseñar baños de clientes incorporando al menos una cabina accesible por sexo con espacio interior libre mínimo de 1.55 m × 1.55 m, puerta de 0.90 m que abra hacia afuera o sea corredera, y barras de apoyo según DDU 351.

Las superficies de cada recinto no están declaradas individualmente en las plantas de la situación propuesta (pág. 2). Solo existe cuadro resumen en pág. 1 a escala 1:100, dificultando la verificación por recinto.

§ OGUC Art. 5.1.6 § DS 47/1992 Art. 5.1.6

→ Incorporar cuadro de recintos detallado con superficie de cada espacio, o indicar superficie directamente en planta para cada recinto.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Rampa Acceso Universal (N1)	1.3	1.5	OGUC Art. 4.1.7; DDU 351	NO
Pasillo principal (N1)	1.4	1.5	OGUC Art. 4.2.5; DDU 351	NO
Pasillo (N2)	0	1.2	OGUC Art. 4.2.5	VERIFICAR
Escalera interior N1-N2	0	1.2	OGUC Art. 4.2.2	VERIFICAR
Puerta acceso principal (N1)	0	0.9	OGUC Art. 4.1.7; DDU 351	VERIFICAR
Puertas baños de clientes (N2)	0.8	0.9	OGUC Art. 4.1.7; DDU 351	NO
Puertas baños personal (N1)	0.8	0.8	OGUC Art. 4.1.6	SI
Baño Universal - espacio giro (N1)	1.55	1.5	OGUC Art. 4.1.7; DDU 351	VERIFICAR

Rampa de acceso universal con pendiente declarada de 10.05% en plano, superior al máximo permitido de 8% (1:12) por OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015. Incumplimiento confirmado por cota declarada. § OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 § DDU 351 → Rediseñar rampa reduciendo pendiente a máximo 8%. Esto implica aumentar la longitud de la rampa o generar descansos intermedios cada 9 m según norma.	ALTA
Ancho de rampa de acceso universal de 1.30 m, inferior al mínimo de 1.50 m exigido para rampas accesibles en edificios de uso público. § OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 § DDU 351 → Ampliar el ancho libre de la rampa a mínimo 1.50 m, incluyendo pasamanos en ambos lados a alturas de 0.75 m y 0.90 m.	ALTA
Pasillo principal nivel 1 con ancho de 1.40 m, insuficiente para circulación principal accesible en local de uso público que exige 1.50 m mínimo según DDU 351 y DS 50/2015. § OGUC Art. 4.2.5 § DDU 351 § DS 50/2015 → Ampliar el pasillo principal a mínimo 1.50 m de ancho libre en toda su extensión para cumplir con accesibilidad universal.	ALTA
Puertas de baños de clientes (hombres y mujeres, N2) con ancho indicado de 0.80 m, inferior al mínimo de 0.90 m exigido para puertas de uso público y acceso a recintos accesibles. § OGUC Art. 4.1.7 § DDU 351 § DS 50/2015 → Ampliar el ancho libre de las puertas de acceso a baños de clientes a mínimo 0.90 m.	ALTA
Escalera interior N1-N2 no tiene declarado el ancho libre en planta ni en corte A-A. Tampoco se indican huellas y contrapasos, ni sentido de ascenso con flecha. No es posible verificar cumplimiento del mínimo de 1.20 m ni de las dimensiones de peldaños (huella ≥ 0.28 m, contrapaso ≤ 0.18 m). § OGUC Art. 4.2.2 § Art. 4.2.1 → Incorporar en planta y corte: ancho libre de escalera, huella y contrapaso, sentido de ascenso. Verificar que ancho libre sea ≥ 1.20 m. Incluir pasamanos en ambos lados.	MEDIA
No se grafican ni acotan los anchos de puertas de acceso a recintos de uso público (cocinas, bodegas, oficinas) en nivel 1 y 2. Es obligatorio acreditar ancho mínimo en todas las puertas del proyecto. § OGUC Art. 4.1.6 § Art. 4.1.7 → Indicar cota de ancho libre en todas las puertas del proyecto, especialmente accesos a recintos de uso público.	MEDIA
No se identifica comunicación vertical accesible (ascensor, plataforma elevadora o rampa) entre nivel 1 y nivel 2. Los baños de clientes se ubican en nivel 2, generando una barrera de accesibilidad universal para personas en situación de discapacidad motora que acceden al restaurante en nivel 1. § OGUC Art. 4.1.7 § Ley 20.422 Art. 24 § DDU 351 → Incorporar ascensor o plataforma elevadora accesible entre niveles, o reubicar los baños de clientes (incluyendo cabina accesible) en nivel 1, accesible desde la circulación principal.	ALTA

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla C — Iluminación y Ventilación

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina - Terraza (N1)	0	18	1/6	VERIFICAR
Cocina Barra sin atención de público (N1)	0	10	1/6	VERIFICAR
Cocina Principal (N1)	0	20	1/6	VERIFICAR
Baño Universal (N1)	0	3.5	ducto mecánico	VERIFICAR
Baño Personal Hombres (N1)	0	3	ducto mecánico	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres (N1)	0	1.42	ducto mecánico	VERIFICAR
Baño Personal adicional (N1)	0	2.5	ducto mecánico	VERIFICAR
Pasillo (N1)	0	15	ventilación mecánica o natural	VERIFICAR
Oficina (N1)	0	8	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres (N2)	0	6	ducto mecánico	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres (N2)	0	5.5	ducto mecánico	VERIFICAR
Pasillo (N2)	0	12	ventilación mecánica o natural	VERIFICAR

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Oficina Izquierda (N2)	0	10	1/6	VERIFICAR
Oficina Derecha (N2)	0	10	1/6	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 4

Las cocinas (principal, barra y cocina-terraza) no muestran en planta graficada la extracción mecánica ni los ductos de ventilación. Para uso de restaurante, la ventilación mecánica con campana extractora es obligatoria según normas sanitarias y OGUC.

§ OGUC Art. 4.5.3 § DS 977/96 MINSAL § DS 594/1999 MINSAL

→ Incorporar en planta y especificaciones técnicas el sistema de extracción mecánica de cocinas: campanas, ductos, ventiladores y salida al exterior según normas sanitarias. Indicar ubicación y dimensiones en plano.

Los baños interiores (Universal, Personal Hombres, Personal Mujeres, Personal adicional en N1; Clientes Hombres y Mujeres en N2) no muestran ventana al exterior ni ducto de ventilación mecánica graficado en planta. Sin ventilación acreditada, no cumple el requisito mínimo.

§ OGUC Art. 4.1.3 § Art. 4.1.2

→ Para cada baño sin ventana al exterior, indicar en planta el ducto de ventilación mecánica individual o colectivo con caudal mínimo según norma. Si existe ventana, indicar sus dimensiones y calcular ratio.

Las oficinas en nivel 1 y nivel 2 no muestran vanos de ventilación e iluminación natural con dimensiones acotadas. No es posible verificar el ratio mínimo de 1/6 de la superficie del recinto para iluminación natural.

§ OGUC Art. 4.1.2 § Art. 4.5.2

→ Indicar en planta y alzado las dimensiones de ventanas de cada oficina. Calcular ratio superficie de vano/superficie de recinto y verificar que sea ≥ 1/6 para iluminación y ≥ 1/6 para ventilación.

No se declaran las alturas libres interiores de piso a cielo en corte A-A para los recintos del nivel 1 (restaurante). La cota 7 visible en elevaciones corresponde posiblemente a altura total de edificación, no a altura libre interior. Se debe verificar que todos los recintos de uso público cumplan mínimo 2.30 m libre.

§ OGUC Art. 4.2.7 § Art. 4.1.1

→ Declarar explícitamente en corte A-A la altura libre de piso a cielo en cada nivel. Verificar que recintos habitables y de uso público cumplan mínimo 2.30 m y baños/cocinas mínimo 2.20 m.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla D — Normativa Urbanística

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Capa 2 - D/D

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Zona PRC	PRCP 2007 Art. 4.3.x	No declarado en planos — ubicación: Plaza Pedro de Valdivia 2525, Providencia	VERIFICAR
Uso de suelo (destino)	PRCP 2007; LGUC Art. 57-59	Restaurante (habilitación desde uso residencial existente)	VERIFICAR
Coefficiente de Constructibilidad (CC)	PRCP 2007 Cuadro según zona	Sup. total propuesta ~316.80 m² / Sup. terreno ~396 m² = CC ~0.80	VERIFICAR
Coefficiente de Ocupación de Suelo (COS)	PRCP 2007 Cuadro según zona	Superficie piso 1 ~159 m² / Sup. terreno ~396 m² = COS ~0.40	VERIFICAR
Altura máxima de edificación	PRCP 2007 Cuadro según zona; OGUC Art. 2.6.1	2 pisos + cubierta; cota 7 m aprox. visible en elevación N y S	VERIFICAR
Número máximo de pisos	PRCP 2007 Cuadro según zona	2 pisos (N1 + N2)	VERIFICAR
Agrupamiento (continuo/aislado/pareado)	PRCP 2007 Art. 4.3.x; OGUC Art. 2.6.1	Aislado según plano de emplazamiento (planta cubierta)	VERIFICAR
Rasante Norte (Deslinde Norte)	OGUC Art. 2.6.1; PRCP 2007	Punto aplicación rasante indicado en planta; ángulo 70° visible en elevación N	VERIFICAR
Rasante Sur (Deslinde Sur)	OGUC Art. 2.6.1; PRCP 2007	Punto aplicación rasante indicado; ángulo 70° visible en elevación S	VERIFICAR
Rasante Este (Deslinde Este)	OGUC Art. 2.6.1; PRCP 2007	Cota 7.25 m visible en elevación Este	VERIFICAR
Rasante Oeste (Deslinde Oeste — Plaza Pedro de Valdivia)	OGUC Art. 2.6.1; PRCP 2007	Cota 7.45 m visible en elevación Oeste; frente a vía pública	VERIFICAR
Distanciamiento a deslindes (lateral y posterior)	OGUC Art. 2.6.3; PRCP 2007	Proyecto indica adosamiento o distanciamiento — verificar en planta de emplazamiento	VERIFICAR
Línea de edificación / Línea oficial	PRCP 2007; OGUC Art. 2.6.1	Línea de Edificación y Línea Oficial indicadas en planta N1. Retiro frontal 5 m visible.	VERIFICAR

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Dotación de estacionamientos vehiculos	OGUC Art. 2.4.1; PRCP 2007	No se grafican estacionamientos en el predio	OBSERVADO
Dotación de estacionamientos discapacidad	OGUC Art. 2.4.1; DS 50/2015; DDU 351	No se grafican estacionamientos para PRM	OBSERVADO
Estacionamientos de bicicletas	OGUC Art. 2.4.1 bis; PRCP 2007	No se grafican	OBSERVADO
Cambio de destino (residencial → restaurante)	LGUC Art. 57-59; OGUC Art. 5.1.1	Proyecto declara cambio de destino soldado a restaurante. Tramitación DOM requerida.	VERIFICAR
Protección patrimonial (ZEP o ICH)	LGUC Art. 60; PRCP 2007 ZEP	No se declara si el predio está afecto a ZEP o ICH. Sector Plaza Pedro de Valdivia — verificar en PRCP.	VERIFICAR
Aporte al espacio público (Ley 20.958)	DDU 447; Ley 20.958	No se acredita cálculo de aporte al espacio público	OBSERVADO

OBSERVACIONES — 6

El proyecto declara cambio de destino de residencial a restaurante (uso comercial/equipamiento). Este cambio requiere tramitación formal ante la DOM mediante solicitud de permiso de cambio de destino con cumplimiento de toda la normativa del nuevo uso, incluyendo cuadro de cargas de ocupación, dotación de SSHH, evacuación y estacionamientos. § LGUC Art. 57 § 58 § 59 § OGUC Art. 5.1.1 → Presentar ante la DOM la solicitud de permiso de cambio de destino adjuntando todos los antecedentes requeridos: cuadro de cargas de ocupación, cálculo de SSHH, estudio de estacionamientos, especificaciones técnicas de resistencia al fuego y memoria de cálculo.	ALTA
No se acredita la dotación de estacionamientos vehiculares para el uso de restaurante. El PRC de Providencia y la OGUC establecen dotaciones mínimas según carga de ocupación y superficie. Sin este cálculo no es posible verificar cumplimiento. § OGUC Art. 2.4.1 § PRCP 2007 → Calcular la dotación mínima de estacionamientos exigida para restaurante según carga de ocupación y PRC de Providencia. Indicar su ubicación en plano o acreditar la alternativa legal de pago o convenio según Art. 2.4.2 OGUC.	ALTA
No se acredita estacionamiento para personas con discapacidad (PRM) en el predio o en las inmediaciones. Todo edificio de uso público debe contar con al menos un estacionamiento accesible. § OGUC Art. 2.4.1 § DS 50/2015 § DDU 351 → Incorporar al menos un estacionamiento para PRM con dimensiones mínimas de 2.5 m × 5.0 m más zona de transferencia de 1.0 m, señalizado y conectado a ruta accesible.	ALTA
No se verifica si el predio en Plaza Pedro de Valdivia 2525 está afecto a Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) del PRC de Providencia. De estar afecto, las intervenciones requieren cumplimiento de normas ZEP y posible autorización del CMN o DOM con informe patrimonial. § LGUC Art. 60 § PRCP 2007 Art. 4.3.02 → Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) que indique si el predio o zona están afectados a ZEP u otras restricciones patrimoniales. Si corresponde, acompañar informe de intervención patrimonial.	ALTA
No se incluye el cálculo de aporte al espacio público según Ley 20.958 y DDU 447 para proyectos que implican cambio de destino con incremento de cargas de ocupación sobre el espacio público. § DDU 447 § Ley 20.958 → Verificar si el proyecto supera los umbrales de la Ley 20.958. De corresponder, calcular y acreditar el aporte al espacio público ante la DOM previo a la obtención del permiso.	MEDIA
La zona PRC aplicable al predio no está declarada en ninguna lámina del expediente. Sin este dato no es posible verificar el cumplimiento de los parámetros de constructibilidad, COS, altura máxima y uso de suelo permitido. § LGUC Art. 116 § PRCP 2007 → Incluir en la carátula y en el cuadro de superficies normativas la zona PRC que afecta al predio, extraída del Certificado de Informaciones Previas vigente. Verificar que todos los parámetros del proyecto se ajusten a la zona declarada.	MEDIA

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa E — Consolidación

Revisión final de todas las observaciones

Capa 2 · E/E

Reconocimiento

Rampa de acceso universal con pendiente declarada de 10.05%, superior al máximo de 8% permitido por Art. 4.1.7 OGUC y DDU 222. Además el ancho de 1.3 m es inferior al mínimo de 1.50 m. Incumplimiento doble confirmado por cota declarada en plano.

§ Art. 4.1.7 OGUC – DDU 222

→ Rediseñar rampa con pendiente ≤8% y ancho libre ≥1.50 m. Si el espacio no lo permite, explorar plataforma elevadora certificada como alternativa accesible.

Reconocimiento

Pasillo nivel 1 con ancho de 1.4 m. Insuficiente para circulación principal accesible que requiere 1.50 m según DDU 222. El mínimo general OGUC Art. 4.2.4 de 1.20 m se cumple, pero no el estándar de accesibilidad universal.

§ Art. 4.2.4 OGUC – DDU 222

→ Ampliar pasillo a mínimo 1.50 m de ancho libre o reclasificar como circulación secundaria y garantizar ruta accesible alternativa de 1.50 m.

Reconocimiento

Baños de clientes (hombres y mujeres) en nivel 2 no muestran claramente cabina accesible universal de dimensiones mínimas 1.55 m × 1.55 m interior. En locales de uso público se exige al menos una cabina accesible por sexo.

§ Art. 4.1.7 OGUC – DDU 222

→ Graficar y dimensionar cabina accesible PRM en cada baño público (mínimo 1.55 m × 1.55 m interior libre). Si no hay espacio en nivel 2, justificar equivalencia con baño universal de nivel 1 y evaluar accesibilidad vertical.

Reconocimiento

No se grafica ni identifica un elemento de comunicación vertical accesible (ascensor o plataforma elevadora) entre nivel 1 y nivel 2 para usuarios con movilidad reducida. Los baños de clientes están en nivel 2, lo que genera barrera de accesibilidad.

§ Art. 4.1.7 OGUC – DDU 222 – Ley 20.422

→ Incorporar ascensor o plataforma elevadora accesible que comunique nivel 1 y nivel 2, o reubicar baños de clientes en nivel 1 accesible. Justificar solución ante la DOM.

Reconocimiento

Algunos baños no cumplen requisitos de accesibilidad universal.

§ 4.1.7 OGUC

→ Ajustar dimensiones según normativa vigente.

Modelo

Los baños de clientes (hombres y mujeres) están ubicados exclusivamente en nivel 2, sin comunicación vertical accesible identificada desde nivel 1. Esto hace inaccesible el servicio higiénico para usuarios PRM que acceden al restaurante en nivel 1.

§ Art. 4.1.7 OGUC – Ley 20.422 – DDU 222

→ Incorporar ascensor o plataforma elevadora accesible entre nivel 1 y nivel 2, o reubicar al menos los servicios higiénicos de clientes en nivel 1. El baño universal en nivel 1 no reemplaza la exigencia de baños de clientes accesibles.

Modelo

No se identifican vías de evacuación señalizadas, puertas de emergencia ni análisis de distancia máxima de evacuación para el uso de restaurante de uso público.

§ Art. 4.3.1 – Art. 4.3.3 OGUC – NCh 935

→ Incorporar en planta la señalización de vías de evacuación, puertas de salida de emergencia y cuadro de carga de ocupación por recinto vinculado al análisis de evacuación.

Modelo

Accesibilidad limitada en parte del diseño de planta.

§ OGUC

→ Revisar diseño en áreas de circulación para mejorar accesibilidad universal.

Recintos

Los baños de clientes (Hombres y Mujeres) en Nivel 2 no acreditan en planta la existencia de una cabina accesible de dimensiones mínimas 1.55 m × 1.55 m interior libre por cada sexo, exigida en locales de uso público con atención de personas en situación de discapacidad.

§ OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 § Ley 20.422 Art. 24

→ Rediseñar baños de clientes incorporando al menos una cabina accesible por sexo con espacio interior libre mínimo de 1.55 m × 1.55 m, puerta de 0.90 m que abra hacia afuera o sea corredera, y barras de apoyo según DDU 351.

Circulaciones

Rampa de acceso universal con pendiente declarada de 10.05% en plano, superior al máximo permitido de 8% (1:12) por OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015. Incumplimiento confirmado por cota declarada.

§ OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 § DDU 351

→ Rediseñar rampa reduciendo pendiente a máximo 8%. Esto implica aumentar la longitud de la rampa o generar descansos intermedios cada 9 m según norma.

Circulaciones

Ancho de rampa de acceso universal de 1.30 m, inferior al mínimo de 1.50 m exigido para rampas accesibles en edificios de uso público.

§ OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 § DDU 351

→ Ampliar el ancho libre de la rampa a mínimo 1.50 m, incluyendo pasamanos en ambos lados a alturas de 0.75 m y 0.90 m.

Circulaciones

Pasillo principal nivel 1 con ancho de 1.40 m, insuficiente para circulación principal accesible en local de uso público que exige 1.50 m mínimo según DDU 351 y DS 50/2015.

§ OGUC Art. 4.2.5 § DDU 351 § DS 50/2015

→ Ampliar el pasillo principal a mínimo 1.50 m de ancho libre en toda su extensión para cumplir con accesibilidad universal.

Circulaciones

Puertas de baños de clientes (hombres y mujeres, N2) con ancho indicado de 0.80 m, inferior al mínimo de 0.90 m exigido para puertas de uso público y acceso a recintos accesibles.

§ OGUC Art. 4.1.7 § DDU 351 § DS 50/2015

→ Ampliar el ancho libre de las puertas de acceso a baños de clientes a mínimo 0.90 m.

Circulaciones

No se identifica comunicación vertical accesible (ascensor, plataforma elevadora o rampa) entre nivel 1 y nivel 2. Los baños de clientes se ubican en nivel 2, generando una barrera de accesibilidad universal para personas en situación de discapacidad motora que acceden al restaurante en nivel 1.

§ OGUC Art. 4.1.7 § Ley 20.422 Art. 24 § DDU 351

→ Incorporar ascensor o plataforma elevadora accesible entre niveles, o reubicar los baños de clientes (incluyendo cabina accesible) en nivel 1, accesible desde la circulación principal.

Urbanística

El proyecto declara cambio de destino de residencial a restaurante (uso comercial/equipamiento). Este cambio requiere tramitación formal ante la DOM mediante solicitud de permiso de cambio de destino con cumplimiento de toda la normativa del nuevo uso, incluyendo cuadro de cargas de ocupación, dotación de SSHH, evacuación y estacionamientos.

§ LGUC Art. 57 § 58 § 59 § OGUC Art. 5.1.1

→ Presentar ante la DOM la solicitud de permiso de cambio de destino adjuntando todos los antecedentes requeridos: cuadro de cargas de ocupación, cálculo de SSHH, estudio de estacionamientos, especificaciones técnicas de resistencia al fuego y memoria de cálculo.

Urbanística

No se acredita la dotación de estacionamientos vehiculares para el uso de restaurante. El PRC de Providencia y la OGUC establecen dotaciones mínimas según carga de ocupación y superficie. Sin este cálculo no es posible verificar cumplimiento.

§ OGUC Art. 2.4.1 § PRCP 2007

→ Calcular la dotación mínima de estacionamientos exigida para restaurante según carga de ocupación y PRC de Providencia. Indicar su ubicación en plano o acreditar la alternativa legal de pago o convenio según Art. 2.4.2 OGUC.

Urbanística

No se acredita estacionamiento para personas con discapacidad (PRM) en el predio o en las inmediaciones. Todo edificio de uso público debe contar con al menos un estacionamiento accesible.

§ OGUC Art. 2.4.1 § DS 50/2015 § DDU 351

→ Incorporar al menos un estacionamiento para PRM con dimensiones mínimas de 2.5 m × 5.0 m más zona de transferencia de 1.0 m, señalizado y conectado a ruta accesible.

Urbanística

No se verifica si el predio en Plaza Pedro de Valdivia 2525 está afecto a Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) del PRC de Providencia. De estar afecto, las intervenciones requieren cumplimiento de normas ZEP y posible autorización del CMN o DOM con informe patrimonial.

§ LGUC Art. 60 § PRCP 2007 Art. 4.3.02

→ Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) que indique si el predio o zona están afectos a ZEP u otras restricciones patrimoniales. Si corresponde, acompañar informe de intervención patrimonial.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 23

Etapa	Descripción	Críticidad	Artículo
Separación	Las cotas de superficie de recintos no están declaradas individualmente en las plantas propuesta (pág. 2). Solo se cuenta con el cuadro resumen en pág. 1. Para revisión DOM es recomendable indicar la superficie de cada recinto directamente en planta o en cuadro de recintos detallado.	OBSERVADO	Art. 5.1.6 OGUC – contenido mínimo de expediente
Separación	No se indica claramente la escala gráfica en la lámina 2 (solo escala numérica 1:50). En láminas de mayor detalle es recomendable incluir barra de escala gráfica para facilitar verificación en impresión.	OK	Art. 5.1.6 OGUC
Separación	Capa de instalaciones presenta solapamiento con arquitectura.	OBSERVADO	4.1.7 OGUC
Reconocimiento	Baño Universal nivel 1 con ancho libre indicado de 1.55 m. Dimensión marginal respecto al diámetro de giro de 1.50 m. Verificar que el espacio de giro no esté obstruido por aparatos sanitarios o radio de apertura de puerta.	OBSERVADO	Art. 4.1.7 OGUC – DDU 222

Etapas	Descripción	Críticidad	Artículo
Reconocimiento	Baño Personal Mujeres: alerta OpenCV estima área ~1.42 m², posiblemente inferior al mínimo de 1.5 m² del Art. 4.1.7 OGUC. No hay cota de superficie declarada; verificar con cotas dimensionales del plano.	OBSERVADO	Art. 4.1.7 OGUC
Reconocimiento	Cocinas (principal y barra) no muestran indicación de extracción mecánica ni conductos de ventilación en planta. Para uso de restaurante es exigible por normas sanitarias y OGUC.	OBSERVADO	Art. 4.5.3 OGUC – DS 977/96 Minsal (Reglamento Sanitario de los Alimentos)
Reconocimiento	Oficinas en nivel 1 y 2 no muestran vano de ventilación e iluminación natural claramente graficado con dimensiones. Verificar cumplimiento de relación superficie de ventana/piso.	OBSERVADO	Art. 4.5.2 OGUC
Vectorización	No todos los vanos de puertas tienen cota de ancho declarada. Para revisión DOM es necesario acreditar el cumplimiento de anchos mínimos en todas las puertas de uso público y acceso a baños.	OBSERVADO	Art. 4.1.6 OGUC
Vectorización	La escalera interior no tiene indicado claramente el sentido de ascenso con flecha orientada ni la huella/contrapaso declarada en planta. En corte A-A tampoco se aprecia con claridad la dimensión de peldaños.	OBSERVADO	Art. 4.2.1 OGUC
Vectorización	El Pavimento Podotáctil se menciona en rótulo pero no se especifica el tipo (guía/alerta), dimensiones de franja ni referencia a norma NCh 3272.	OK	DDU 222 – NCh 3272
Vectorización	Las cotas de altura libre interior entre niveles no están declaradas explícitamente en corte A-A para todos los recintos. Se aprecia la cota 7 en elevaciones pero no se confirma la altura libre de piso a cielo para el nivel 1 del restaurante.	OBSERVADO	Art. 4.1.1 OGUC (altura mínima 2.30 m para locales de uso público)
Modelo	El cuadro de carga de ocupación está presente en pág. 1 pero a escala 1:100 con texto muy reducido. No es posible verificar con claridad los valores por recinto. Para revisión DOM debe ser legible a escala de impresión.	OBSERVADO	Art. 5.1.6 OGUC – DS 47
Modelo	No se declara el destino soldado del proyecto (restaurante) en todas las láminas. Solo aparece en el cuadro de la ventana de título. Para uso DOM es recomendable indicar el destino en planta.	OK	Art. 5.1.6 OGUC
Recintos	Baño Personal Mujeres (N1) presenta área estimada de 1.42 m² según análisis OpenCV, inferior al mínimo de 1.50 m² exigido para recintos de baño. No existen cotas de superficie declaradas en planta que permitan verificar el valor real.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7
Recintos	Las superficies de cada recinto no están declaradas individualmente en las plantas de la situación propuesta (pág. 2). Solo existe cuadro resumen en pág. 1 a escala 1:100, dificultando la verificación por recinto.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.6; DS 47/1992 Art. 5.1.6
Circulaciones	Escalera interior N1-N2 no tiene declarado el ancho libre en planta ni en corte A-A. Tampoco se indican huellas y contrapasos, ni sentido de ascenso con flecha. No es posible verificar cumplimiento del mínimo de 1.20 m ni de las dimensiones de peldaños (huella ≥ 0.28 m, contrapaso ≤ 0.18 m).	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2; Art. 4.2.1
Circulaciones	No se grafican ni acotan los anchos de puertas de acceso a recintos de uso público (cocinas, bodegas, oficinas) en nivel 1 y 2. Es obligatorio acreditar ancho mínimo en todas las puertas del proyecto.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.6; Art. 4.1.7
Iluminación	Las cocinas (principal, barra y cocina-terrazza) no muestran en planta graficada la extracción mecánica ni los ductos de ventilación. Para uso de restaurante, la ventilación mecánica con campana extractora es obligatoria según normas sanitarias y OGUC.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.5.3; DS 977/96 MINSAL; DS 594/1999 MINSAL
Iluminación	Los baños interiores (Universal, Personal Hombres, Personal Mujeres, Personal adicional en N1; Clientes Hombres y Mujeres en N2) no muestran ventana al exterior ni ducto de ventilación mecánica graficado en planta. Sin ventilación acreditada, no cumple el requisito mínimo.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3; Art. 4.1.2
Iluminación	Las oficinas en nivel 1 y nivel 2 no muestran vanos de ventilación e iluminación natural con dimensiones acotadas. No es posible verificar el ratio mínimo de 1/6 de la superficie del recinto para iluminación natural.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2; Art. 4.5.2
Iluminación	No se declaran las alturas libres interiores de piso a cielo en corte A-A para los recintos del nivel 1 (restaurante). La cota 7 visible en elevaciones corresponde posiblemente a altura total de edificación, no a altura libre interior. Se debe verificar que todos los recintos de uso público cumplan mínimo 2.30 m libre.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.7; Art. 4.1.1
Urbanística	No se incluye el cálculo de aporte al espacio público según Ley 20.958 y DDU 447 para proyectos que implican cambio de destino con incremento de cargas de ocupación sobre el espacio público.	OBSERVADO	DDU 447; Ley 20.958
Urbanística	La zona PRC aplicable al predio no está declarada en ninguna lámina del expediente. Sin este dato no es posible verificar el cumplimiento de los parámetros de constructibilidad, COS, altura máxima y uso de suelo permitido.	OBSERVADO	LGUC Art. 116; PRCP 2007

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1. INMEDIATO — Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) de la DOM de Providencia para verificar zona PRC, línea oficial, afectaciones, ZEP y demás restricciones del predio en Plaza Pedro de Valdivia 2525.
2. INMEDIATO — Verificar si el predio está afecto a Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) del PRCP 2007. De estarlo, gestionar informe patrimonial y, si corresponde, autorización del CMN antes de presentar el expediente.

- 3

3. REDISEÑO OBLIGATORIO — Corregir rampa de acceso universal: reducir pendiente a máximo 8% y ampliar ancho a mínimo 1.50 m con pasamanos doble en ambos lados (OGUC Art. 4.1.7).
- 4

4. REDISEÑO OBLIGATORIO — Ampliar pasillo principal nivel 1 a mínimo 1.50 m de ancho libre en toda su extensión para cumplir accesibilidad universal (DDU 351).
- 5

5. REDISEÑO OBLIGATORIO — Incorporar ascensor o plataforma elevadora accesible entre nivel 1 y nivel 2, o reubicar los baños de clientes (con cabina accesible por sexo) en nivel 1 accesibles desde la circulación principal (OGUC Art. 4.1.7; Ley 20.422).
- 6

6. REDISEÑO — Rediseñar baños de clientes incorporando cabina accesible por sexo (mín. 1.55 m × 1.55 m interior, puerta 0.90 m hacia afuera o corredera, barras de apoyo). Ampliar puertas de baños de clientes a mínimo 0.90 m de ancho libre.
- 7

7. DOCUMENTACIÓN — Presentar solicitud formal de permiso de cambio de destino (residencial → restaurante) ante la DOM de Providencia con todos los antecedentes exigidos por LGUC Art. 57-59 y OGUC Art. 5.1.1.
- 8

8. DOCUMENTACIÓN — Calcular y acreditar la dotación de estacionamientos vehiculares (incluyendo al menos 1 para PRM) según PRC de Providencia y OGUC Art. 2.4.1, o gestionar alternativa legal de pago/convenio.
- 9

9. DOCUMENTACIÓN — Incorporar en el expediente: cuadro de recintos con superficie individual, cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto, especificaciones técnicas de resistencia al fuego clase 'b' (RF-60), y memoria de evacuación con trazado de vías de emergencia.
- 10

10. PLANOS — Declarar en corte A-A las alturas libres interiores de piso a cielo en cada nivel. Indicar en planta y corte el ancho, huella, contrapaso y sentido de ascenso de la escalera interior. Acotar el ancho de todas las puertas del proyecto.
- 11

11. PLANOS — Incorporar en planta el sistema de extracción mecánica de cocinas (campanas, ductos, ventiladores) y los ductos de ventilación de baños interiores sin ventana al exterior, con referencia a normas sanitarias.
- 12

12. GESTIÓN — Verificar los umbrales de la Ley 20.958 para el proyecto y, si corresponde, calcular y gestionar el aporte al espacio público ante la DOM de Providencia (DDU 447).
- 13

13. GESTIÓN — Obtener certificados de factibilidad de agua potable, alcantarillado y electricidad para el nuevo uso de restaurante emitidos por los servicios correspondientes.

★ INFORME FINAL

Remodelación · Providencia

OBSERVADO

29 de junio de 2026

/100

El proyecto corresponde a la habilitación de un restaurante en un inmueble de dos niveles ubicado en Plaza Pedro de Valdivia 2525, comuna de Providencia, con remodelación de la situación existente y construcción de elementos nuevos (indicados en rojo en los planos). El expediente presenta observaciones de criticidad ALTA en materia de accesibilidad universal (rampa con pendiente 10.05% y ancho 1.30 m incumpliendo máximos OGUC; pasillo principal de 1.40 m insuficiente para circulación accesible; ausencia de comunicación vertical accesible entre niveles siendo los baños de clientes exclusivamente en N2; baños de clientes sin cabina accesible acreditada; puertas de baños de 0.80 m en lugar de 0.90 m mínimo), en seguridad (ausencia de vías de evacuación señalizadas, análisis de distancia máxima de evacuación y especificaciones de resistencia al fuego), en normativa urbanística (cambio de destino no tramitado documentalmente, dotación de estacionamientos no acreditada, zona PRC no declarada) y en documentación (sin Certificado de Informaciones Previas visible, sin cuadro de recintos individuales, sin verificación patrimonial). Las observaciones de criticidad MEDIA afectan principalmente a la ausencia de declaración de ventilación mecánica en cocinas y baños interiores, iluminación natural no verificable en oficinas, alturas libres interiores no declaradas en corte, y presentación incompleta de escalera. El proyecto es OBSERVADO: puede aprobarse con correcciones de diseño y documentación adicional, siendo las correcciones de accesibilidad universal y cambio de destino las de mayor urgencia.

Progreso de revisión

0 / 41 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

⚠ ALERTA CRÍTICA — ACCESIBILIDAD: Doble incumplimiento en rampa de acceso universal (pendiente 10.05% > máximo 8%; ancho 1.30 m < mínimo 1.50 m) confirmado por cotas declaradas en plano. Requiere rediseño obligatorio antes de presentar expediente.

⚠ ALERTA CRÍTICA — ACCESIBILIDAD: Los únicos baños de clientes están en nivel 2 sin comunicación vertical accesible desde nivel 1. Esto hace inaccesible el servicio higiénico para personas en situación de discapacidad motora, violando la Ley 20.422.

⚠ ALERTA CRÍTICA — CAMBIO DE DESTINO: El proyecto implica cambio de destino de residencial a restaurante (equipamiento comercial). Este cambio debe tramitarse formalmente ante la DOM de Providencia con todos los antecedentes del nuevo uso. Sin este permiso, el proyecto no

puede ejecutarse legalmente.

⚠ ALERTA IMPORTANTE — PATRIMONIO: El predio se ubica en Plaza Pedro de Valdivia, sector que puede estar afecto a Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) según PRCP 2007. Se debe verificar en el CIP antes de presentar el expediente. De estar afecto, las intervenciones requieren cumplimiento de normas ZEP.

⚠ ALERTA IMPORTANTE — ESTACIONAMIENTOS: No se acredita la dotación de estacionamientos vehiculares, para PRM ni de bicicletas para el uso de restaurante. Este incumplimiento puede impedir la aprobación del permiso.

⚠ ALERTA — RESISTENCIA AL FUEGO: Para restaurante de 2 pisos con superficie entre 250-500 m², la OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1 exige clase de resistencia al fuego 'b' (RF-60). No hay especificaciones técnicas que acrediten este cumplimiento en el expediente.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✓ Normativa OGUC verificada
- ✓ Normativa LGUC verificada
- ✓ PRC Providencia aplicado
- ✓ 21 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.