

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

30 de junio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	30 de junio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Alta	Media	Baja
Accesibilidad Universal	3	1	—
Evacuación y Seguridad	3	3	—
Ventilación e Iluminación	—	3	—
Normativa Urbanística	3	1	—
Documentación Faltante	—	4	—
Geometría y Presentación	—	1	2

El proyecto de habilitación de restaurante en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia, presenta un conjunto de observaciones de criticidad ALTA que impiden su aprobación en el estado actual. Los principales problemas identificados son: (1) Rampa de acceso universal con pendiente declarada de 13.58%, que excede el máximo normativo de 8% (OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 Art. 23), siendo el único acceso accesible al establecimiento para personas con movilidad reducida; (2) Pasillo N2 con ancho de 1.22m que no cumple el mínimo de 1.50m exigido por DS 50/2015 para edificios de uso público; (3) Baño universal N1 con fondo ~1.55m insuficiente para garantizar radio de giro libre de 1.50m requerido; (4) Nivel 2 sin salida de emergencia independiente, dependiendo exclusivamente de una única escalera interior; (5) Ausencia de CIP que permita verificar zonificación PRC, coeficientes urbanísticos aplicables y condición patrimonial del predio — aspecto crítico dado que el inmueble enfrenta Plaza Pedro de Valdivia y probablemente se inserta en zona ZEP del PRCP; (6) Cambio de destino desde uso residencial a restaurante no acreditado formalmente en el expediente. A nivel de documentación, faltan: cuadro de iluminación y ventilación, planos de evacuación, detalle de baño universal a escala 1:25, declaración de alturas libres en cortes, especificaciones de resistencia al fuego, y cuadro de dotación de SSHH según DS 594. Los pasillo central N1 (1.60m) también requiere verificación contra carga de ocupación calculada. El proyecto tiene potencial de aprobación una vez subsanadas estas observaciones, en particular el rediseño de la rampa y la verificación de la compatibilidad de uso con la zonificación PRC.

18

Incumplimientos

22

Observaciones

0

Resueltas

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Situación Existente	Plantas Nivel 1 y Nivel 2 del estado actual del edificio, sin color de intervención	1/4	OK
Situación Propuesta	Plantas Nivel 1 y Nivel 2 con simbología de intervención: amarillo=se retira, rojo=se construye	1/4 y 2/4	OK
Cuadro de Superficies Propuesta	Resumen de superficies por nivel (existente, propuesta, total) y cuadro normativo de constructibilidad y ocupación de suelo	1/4	OK
Estudio de Carga de Ocupación	Tabla de carga de ocupación por recinto según norma, desglose de superficies y número de personas	1/4	OK
Elevaciones	Elevación Norte, Sur (lám. 3/4) y Este, Oeste (lám. 4/4) con indicación de rasantes a 70°, límites de propiedad y construcciones nuevas en rojo	3/4 y 4/4	OK
Corte A-A	Corte longitudinal del edificio mostrando ambos niveles, alturas interiores y nuevas construcciones	3/4	OK
Planta de Cubiertas	Situación propuesta de techumbre con indicación de límites de propiedad y puntos de aplicación de rasante	3/4	OK

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Croquis de Emplazamiento	Ubicación del predio en contexto urbano con plaza Pedro de Valdivia, calles adyacentes y norte	1/4	OK
Plano de Emplazamiento	Implantación del edificio en el predio con deslindes y orientación a escala 1:500	2/4	OK

OBSERVACIONES — 4

No se identifican planos de detalle de baño universal que permitan verificar radio de giro libre de 1.50m exigido por DS 50/2015. El corte disponible no muestra este recinto en detalle.

[§ DS 50/2015 Art. 24](#)[§ OGUC Art. 4.1.7](#)

→ Incorporar planta de detalle del baño universal a escala adecuada (1:20 o 1:25) con dimensiones interiores, radio de giro y posición de aparatos sanitarios.

No se presenta planta de evacuación ni señalización de vías de escape en los planos de propuesta.

[§ OGUC Art. 4.2.4](#)[§ DS 594 Minsal](#)

→ Incorporar plano de evacuación o indicar en planta los recorridos de evacuación, salidas de emergencia y señalética requerida para establecimiento de alimentación colectiva.

No se grafican ductos de extracción de humos ni campanas en planta de cocina principal.

[§ NCh 2485](#)[§ DS 977 Minsal Art. 42](#)

→ Graficar en planta y corte los ductos de extracción, campana y ventilación forzada de la cocina de restaurante.

Ventilación en baños personales no clara en plano.

[§ 34 OGUC](#)

→ Revisar especificación de ventilación.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22

Recintos identificados

2

Niveles procesados

9

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 (±0.00)			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega Norte	bodega	—	OBSERVADO
Baño Personal Mujeres	baño personal	—	OBSERVADO
Baño Personal Hombres	baño personal	—	OBSERVADO
Baño Personal (sector cocina)	baño personal	—	OBSERVADO
Cocina Principal Norte	cocina restaurante	—	OBSERVADO
Bodega Este	bodega	—	OK
Baño Universal	baño accesible	—	OBSERVADO
Terraza Oriente (sector cocina)	terrazza	—	OK
Pasillo Central	circulación	—	OBSERVADO
Cocina Barra sin Atención de Público	cocina secundaria	—	OK
Oficina (Nivel 1)	oficina administrativa	—	OK
Terraza Poniente Sur	terrazza exterior	—	OK
Terraza Oriente Sur	terrazza exterior	—	OK
Rampa Acceso Universal	rampa accesibilidad	—	INCUMPLE

NIVEL: Nivel 2			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega izquierda	bodega	—	OK
Bodega derecha	bodega	—	OK
Baño Clientes Mujeres	baño público	—	OBSERVADO
Baño Clientes Hombres	baño público	—	OBSERVADO
Pasillo	circulación	—	OBSERVADO
Escalera	escalera	—	OBSERVADO
Oficina izquierda	oficina administrativa	—	OK
Oficina derecha	oficina administrativa	—	OK

Rampa de acceso universal con pendiente declarada 13.58%, supera el máximo de 8% permitido por OGUC y DS 50/2015 para rampas de uso público. § OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 Art. 23 → Rediseñar la rampa para no superar 8% de pendiente máxima. Si el desnivel lo requiere, evaluar rampa con descansos intermedios o solución de ascensor/plataforma elevadora.	ALTA
Pasillo central Nivel 1 con ancho declarado 1.6m podría ser insuficiente para circulación principal de restaurante con carga de ocupación elevada. § OGUC Art. 4.2.4 → Verificar carga de ocupación total del recinto. Si supera 50 personas, el pasillo debe tener mínimo 1.80m de ancho libre. Ajustar diseño si corresponde.	ALTA
Baño Universal Nivel 1: fondo declarado ~1.55m insuficiente para radio de giro libre de 1.50m descontando aparatos sanitarios. § DS 50/2015 Art. 24 § OGUC Art. 4.1.7 → Incorporar planta de detalle del baño universal con dimensiones interiores libres y radio de giro de 1.50m verificado. Ajustar dimensiones si el espacio libre resultante es inferior al mínimo.	ALTA
Pasillo Nivel 2 con ancho 1.22m cumple OGUC mínimo (1.20m) pero no cumple DS 50/2015 que exige 1.50m en edificios de uso público con afluencia masiva. § DS 50/2015 Art. 22 § OGUC Art. 4.2.3 → Ampliar pasillo a mínimo 1.50m o justificar con clasificación del edificio que no aplica el estándar DS 50. Presentar memoria de cálculo de carga de ocupación.	ALTA
Escalera Nivel 2: no se verifican pasamanos en planta ni en corte. Huella y contrahuella no son verificables desde planta. § OGUC Art. 4.2.4 § OGUC Art. 4.2.5 → Indicar en corte o detalle de escalera la huella mínima 0.28m, contrahuella máxima 0.18m, y pasamanos a ambos lados según Art. 4.2.5 OGUC.	MEDIA
Baños de clientes en Nivel 2 sin ventilación natural visible en planta. Se requiere ventilación según OGUC. § OGUC Art. 34 § OGUC Art. 4.5.3 → Graficar y dimensionar ventana o ducto de ventilación en baños de clientes. Si es ventilación forzada, indicarlo en plano con referencia a especificaciones técnicas.	MEDIA
Cocinas sin graficación de extractores, campanas ni ductos en planta. Exigencia sanitaria para establecimiento de expendio de alimentos. § DS 977 Minsal Art. 42 § NCh 2485 → Complementar planos con indicación de sistema de extracción de humos en cocinas. Puede ser en plano independiente de especialidades o indicado en planta arquitectura.	MEDIA
No se verifica dotación mínima de servicios higiénicos para clientes según DS 594 en función de carga de ocupación total del restaurante. § DS 594 Minsal Art. 23 § OGUC Art. 4.6.1 → Incluir en memoria o cuadro normativo la justificación de la dotación de servicios higiénicos de público según carga de ocupación del cuadro de estudio de carga (lám. 1/4).	MEDIA
Verificar ancho de pasillos. § 4.2.4 OGUC → Ajustar ancho de pasillos según normativa.	ALTA

Etapla 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
Muros existentes	1	Graficados con línea continua negra de mayor grosor en ambos niveles. Claramente diferenciados.	2/4	OK
Construcciones nuevas (se construye)	1	Graficadas con trama diagonal roja y contorno rojo. Correctamente identificadas en simbología.	2/4	OK
Elementos a retirar (se retira)	1	Graficados con trama amarilla/ocre. Identificados en simbología.	2/4	OK
Cotas	1	Cotas parciales presentes para elementos de intervención, accesos y anchos de circulación. Faltan cotas de recintos interiores en varios casos.	2/4	OBSERVADO
Etiquetas de recintos	1	Nombres de recintos etiquetados en ambos niveles. Sin superficies declaradas por recinto en planta 1:50.	2/4	OBSERVADO
Puertas y vanos	1	Puertas graficadas con arco de apertura en ambos niveles. Anchos de vano indicados para elementos relevantes (0.8m, 0.9m, 1.22m, 1.4m).	2/4	OK
Escalera	1	Graficada con numeración de peldaños (11 a 19 visibles en Nivel 2). Flecha de subida no claramente indicada.	2/4	OBSERVADO
Niveles de piso (NPT)	1	Nivel ±0.00 indicado en acceso y +0.45 en umbral. Nivel Nivel 2 no declarado en planta.	2/4	OBSERVADO
Rasantes	1	Punto de aplicación de rasante indicado en ambos niveles con referencia A-A. Ángulo 70° graficado en elevaciones.	2/4, 3/4, 4/4	OK
Líneas de referencia (Línea Oficial, Línea Edificación)	1	Ambas líneas graficadas con trazo discontinuo y etiquetadas correctamente.	2/4	OK
Orientación norte	1	Norte indicado en croquis de ubicación lám. 1/4. No se presenta en planta 1:50.	1/4	OBSERVADO
Pavimento podotáctil	1	Indicado en acceso principal con etiqueta. Cumple indicación mínima para accesibilidad universal.	2/4	OK

OBSERVACIONES — 4

Faltan cotas generales de recintos interiores en planta 1:50. Solo se cotan elementos de intervención y anchos de circulación puntuales. No es posible verificar superficies de la mayoría de los recintos desde el plano.

§ OGUC Art. 5.1.6

§ Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones – requisitos de presentación

→ Completar el acotado de todos los recintos con longitud y ancho, o indicar superficies por recinto en cuadro incluido en lámina.

Norte no se indica en planta propuesta 1:50. Solo aparece en croquis de ubicación.

§ OGUC Art. 5.1.6

→ Agregar flecha de norte en planta de propuesta lám. 2/4.

Flecha de sentido de circulación (sube/baja) en escalera no claramente indicada en planta.

§ OGUC Art. 4.2.4

→ Agregar flecha y etiqueta 'sube' o 'baja' en la escalera de ambos niveles.

Faltan cotas en algunas áreas críticas.

§ N/A

→ Incluir cotas en todas las áreas.

Etapla 4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1 (±0.00)	Servicio, cocina, acceso y circulación principal. Programa: cocina principal, bodega, baños de personal, baño universal, pasillo central, cocina barra, oficina, terrazas y acceso universal.	—	Acceso desde calle por rampa universal (pendiente 13.58% — incumple) y escalón. Conexión vertical a Nivel 2 por escalera interior.

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 2	Servicio a público, bodegas y administración. Programa: bodegas, baños de clientes (hombres y mujeres), pasillo, escalera, dos oficinas.	—	Conexión vertical a Nivel 1 por escalera interior. Sin acceso independiente desde exterior.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal a nivel — Línea Oficial	OBSERVADO	Acceso graficado con rampa universal y pavimento podotáctil. Pendiente de rampa 13.58% incumple DS 50/2015 (máx 8%). Ancho de acceso 1.45m cumple mínimo.
Rampa Acceso Universal	INCUMPLE	Pendiente declarada 13.58%. Excede máximo de 8% según OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 Art. 23. Requiere rediseño.
Escalera interior Nivel 1-Nivel 2	OBSERVADO	Ancho estimado ~1.20m cumple mínimo OGUC. No se verifican pasamanos ni huella/contrahuella desde planta. Requiere detalle en corte o plano complementario.
Salidas de emergencia	OBSERVADO	No se identifican salidas de emergencia independientes ni señalética de evacuación en los planos presentados. Para establecimiento de uso público (restaurante) se requiere indicar recorridos de evacuación y señalética según OGUC y DS 594.
Terraza exterior (acceso alternativo)	OBSERVADO	Terrazas exteriores graficadas en Nivel 1. No se indica si sirven como vía de evacuación alternativa. Verificar si comunican con espacio público.

OBSERVACIONES — 6

La pendiente declarada de la rampa de acceso universal (13.58%) incumple gravemente la normativa de accesibilidad universal vigente. Este es el único acceso al nivel principal del restaurante para personas con movilidad reducida.

§ OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 Art. 23 § Ley 20.422

→ Rediseñar la rampa para pendiente máxima 8%. Si el desnivel no lo permite en el espacio disponible, evaluar plataforma elevadora o ascensor según Ley 20.422.

No se presentan planos de evacuación ni se indican recorridos de escape para el restaurante. Obligatorio para establecimiento de uso público de afluencia masiva.

§ OGUC Art. 4.2.4 § DS 594 Minsal § NCh 1433

→ Incorporar plano o indicación en planta de recorridos de evacuación, ancho de vías de escape, y señalética mínima requerida.

El Nivel 2 no cuenta con acceso independiente desde el exterior ni con salida de emergencia diferenciada. Toda la evacuación depende de una única escalera interior.

§ OGUC Art. 4.2.4

→ Verificar si la carga de ocupación del Nivel 2 exige una segunda vía de evacuación según OGUC. Si es requerida, graficar y dimensionar.

No se verifica en los planos presentados la existencia de extintor, sistema de detección de incendio ni alumbrado de emergencia para el establecimiento de restaurante.

§ OGUC Art. 4.3.1 § DS 594 Minsal § NCh 1433

→ Indicar en plano de propuesta la ubicación de extintores, detectores de humo y alumbrado de emergencia, o presentar plano de instalaciones complementario.

El cuadro de estudio de carga de ocupación presente en lám. 1/4 debe ser verificado contra la dotación de servicios higiénicos de público declarada en Nivel 2.

§ DS 594 Minsal Art. 23

→ Cruzar la carga de ocupación total con la tabla de dotación mínima de SSHH de DS 594 y verificar que los baños de clientes declarados cumplen la dotación exigida.

Evaluar modificaciones en baños por accesibilidad.

§ 4.1.7 OGUC

→ Rediseñar baños para cumplir normativa universal.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa A — Recintos y Superficies

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Capa 2 · A/D

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Baño Personal Mujeres (N1)	bano_personal	5.2	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Personal Hombres (N1)	bano_personal	3.8	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Personal Sector Cocina (N1)	bano_personal	3.5	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.1

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Baño Universal (N1)	bano_accesible	4.5	2.89	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7; DS 50/2015 Art. 24
Cocina Principal Norte (N1)	cocina_restaurante	18	0	VERIFICAR	DS 977 Minsal; NCh 2485
Cocina Barra sin Atención Público (N1)	cocina_servicio	10	0	VERIFICAR	DS 977 Minsal
Bodega Norte (N1)	bodega	8.5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega Este (N1)	bodega	5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Pasillo Central (N1)	circulacion	14	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.4; DS 50/2015 Art. 22
Oficina (N1)	oficina	15	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza Poniente Sur (N1)	terrazza	16	0	SI	N/A
Terraza Oriente Sur (N1)	terrazza	16	0	SI	N/A
Baño Clientes Mujeres (N2)	bano_publico	3.5	1.5	VERIFICAR	DS 594 Minsal Art. 23; OGUC Art. 4.1.7
Baño Clientes Hombres (N2)	bano_publico	4	1.5	VERIFICAR	DS 594 Minsal Art. 23; OGUC Art. 4.1.7
Bodega Izquierda (N2)	bodega	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega Derecha (N2)	bodega	10	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Oficina Izquierda (N2)	oficina	22	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Oficina Derecha (N2)	oficina	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Pasillo (N2)	circulacion	8	0	VERIFICAR	DS 50/2015 Art. 22; OGUC Art. 4.2.3

OBSERVACIONES — 3

Baño Universal N1: dimensión de fondo declarada ~1.55m es insuficiente para garantizar radio de giro libre de 1.50m requerido por DS 50/2015 una vez descontados aparatos sanitarios (inodoro, lavamanos). La norma exige espacio libre mínimo de 1.70m x 1.70m dentro del recinto accesible.

§ OGUC Art. 4.1.7

§ DS 50/2015 Art. 24

§ Ley 20.422

→ Redimensionar baño universal para lograr espacio libre de giro de 1.50m de diámetro libre de obstáculos, con dimensión mínima de recinto de 1.70m x 1.70m. Presentar plano de detalle a escala 1:25 que demuestre cumplimiento.

Baños de clientes N2 (mujeres y hombres): no se verifica en los planos que la dotación de artefactos sanitarios sea suficiente según carga de ocupación total del restaurante. DS 594 establece dotación mínima según número de personas atendidas.

§ DS 594 Minsal Art. 23

§ OGUC Art. 4.6.1

→ Presentar cuadro de dotación de servicios higiénicos de público correlacionado con carga de ocupación total calculada del establecimiento, verificando que cumple ratio DS 594 (mínimo 1 WC y 1 lavamanos por cada 40 personas o fracción para cada sexo).

No se acredita dotación mínima de servicios higiénicos para el personal de cocina y servicio según DS 594. Los baños de personal indicados en N1 deben verificarse contra número de trabajadores proyectados.

§ DS 594 Minsal Art. 23

→ Presentar cuadro de dotación de SSHH de personal separado por sexo, correlacionado con dotación de trabajadores del establecimiento según DS 594.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla B — Circulaciones

Capa 2 · B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Rampa Acceso Universal (N1)	1.3	1.2	OGUC Art. 4.1.7; DS 50/2015 Art. 23	NO
Pasillo Central N1	1.6	1.8	OGUC Art. 4.2.4; DS 50/2015 Art. 22	VERIFICAR
Pasillo N2	1.22	1.5	DS 50/2015 Art. 22; OGUC Art. 4.2.3	NO
Escalera Interior (N1-N2)	1.2	1.2	OGUC Art. 4.2.2	VERIFICAR
Acceso principal nivel (puerta frente a rampa)	1.45	0.9	OGUC Art. 4.1.7; DS 50/2015 Art. 21	SI
Puertas baños personal (N1)	0.8	0.8	OGUC Art. 4.1.7	SI
Puerta Baño Universal (N1)	0.9	0.9	DS 50/2015 Art. 24	SI

§ DS 50/2015 Art. 22 § OGUC Art. 4.2.3

→ Ampliar pasillo N2 a mínimo 1.50m de ancho libre, eliminando o reubicando elementos que reduzcan la circulación. Si existen muros existentes que limiten esta posibilidad, documentar condición patrimonial del muro y gestionar solución alternativa ante DOM.

§ OGUC Art. 4.2.4 § OGUC Art. 4.2.5_ancho_evacuacion

→ Calcular carga de ocupación total N1 y verificar ancho mínimo de pasillo según fórmula OGUC Art. 4.2.5 (N° personas $\times$ factor de ancho). Si resulta insuficiente, ampliar pasillo central.

§ OGUC Art. 4.2.2 § OGUC Art. 4.2.7

→ Graficar pasamanos en planta y en corte A-A. Verificar y declarar huella mínima 0.28m y contrahuella máxima 0.18m en detalle de escalera. Indicar sentido de circulación (sube/baja) en planta.

§ OGUC Art. 4.2.4 § OGUC Art. 4.3.4 § OGUC Art. 4.3.5

→ Calcular carga de ocupación N2 y determinar si se requiere segunda salida de emergencia. En caso afirmativo, diseñar escalera exterior o vía de evacuación alternativa. Presentar plano de evacuación con recorridos de escape señalizados para ambos niveles.

Capa 2 · C/D

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina Principal Norte (N1)	0	18	1/6	VERIFICAR
Cocina Barra sin Atención Público (N1)	0	10	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres (N1)	0	5.2	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Hombres (N1)	0	3.8	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Sector Cocina (N1)	0	3.5	1/6	VERIFICAR
Baño Universal (N1)	0	4.5	1/6	VERIFICAR
Pasillo Central (N1)	0	14	1/6	VERIFICAR
Oficina (N1)	0	15	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres (N2)	0	3.5	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres (N2)	0	4	1/6	VERIFICAR
Oficina Izquierda (N2)	0	22	1/6	VERIFICAR
Oficina Derecha (N2)	0	18	1/6	VERIFICAR
Bodega Norte (N1)	0	8.5	N/A	VERIFICAR
Bodega Este (N1)	0	5	N/A	VERIFICAR
Bodega Izquierda (N2)	0	18	N/A	VERIFICAR
Bodega Derecha (N2)	0	10	N/A	VERIFICAR

Los planos de propuesta 1:50 no incluyen cuadro de iluminación y ventilación natural. No es posible verificar si cada recinto habitable (cocinas, oficinas, circulaciones) cumple el ratio mínimo de superficie de ventana de 1/6 del área de piso exigido por OGUC. Esta documentación es obligatoria para la tramitación del permiso.

§ OGUC Art. 4.1.2

§ OGUC Art. 4.5.7

§ OGUC Art. 5.1.6

→ Presentar cuadro de iluminación y ventilación natural con columnas: recinto, superficie del recinto (m²), superficie mínima de ventana requerida (m², = área/6), superficie de ventana proyectada (m²), y estado de cumplimiento.

Baños de personal N1 (mujeres, hombres y sector cocina) y baños de clientes N2 sin ventilación natural visible en planta. Cuando los baños no cuenten con ventana al exterior, OGUC Art. 4.1.3 exige ventilación mecánica mediante ducto individual o colectivo con extracción forzada.

§ OGUC Art. 4.1.3

§ OGUC Art. 34

→ Graficar en planta y corte los ductos de ventilación mecánica de todos los baños sin ventana exterior. Indicar caudal de extracción mínimo según NCh 2485 y especificar equipos de ventilación mecánica.

Cocinas N1 (principal y barra) sin graficación de campanas extractoras, ductos de humos ni sistema de ventilación mecánica. Para establecimiento de expendio de alimentos con cocina de producción, DS 977 Minsal Art. 42 y NCh 2485 exigen sistema de extracción de humos y vapores sobre equipos de cocción.

§ DS 977 Minsal Art. 42

§ NCh 2485

§ OGUC Art. 4.1.3

→ Incorporar en planta y corte las campanas extractoras sobre equipos de cocción, ductos de extracción de humos con salida sobre cubierta, y especificaciones del sistema según NCh 2485. Presentar memoria de cálculo de caudales de extracción.

Las alturas libres interiores no son verificables desde los planos de planta. El corte A-A (lám. 3/4) muestra el edificio pero no declara cotas de altura libre interior recinto a recinto. OGUC Art. 4.2.7 exige altura mínima de 2.30m en recintos habitables y 2.20m en baños y cocinas.

§ OGUC Art. 4.2.7

→ Declarar en corte A-A las cotas de altura libre interior de cada nivel para todos los recintos, diferenciando recintos habitables (mín. 2.30m), baños y cocinas (mín. 2.20m), y circulaciones y vías de evacuación (mín. 2.10m).

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla D — Normativa Urbanística

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Capa 2 - D/D

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Zona PRC (identificación)	PRCP 2007; croquis lám. 1/4	Sector Plaza Pedro de Valdivia — probable ZEP o EC3/EA3 por carácter patrimonial del entorno	VERIFICAR
Uso de suelo — destino Restaurante	LGUC Art. 57-59; PRC Providencia Art. 2.1.33 OGUC	Cambio de destino desde vivienda/uso existente a restaurante (equipamiento clase comercio/servicio)	VERIFICAR
Coficiente de Constructibilidad (CC)	PRCP 2007 Cuadro normativo según zona	Total propuesta ~316.80 m² (lám. 1/4) sobre terreno ~286 m². CC propuesto ~1.11	VERIFICAR
Coficiente de Ocupación de Suelo (COS)	PRCP 2007 Cuadro normativo según zona	Superficie total propuesta N1 declarada: verificar contra superficie de terreno 286 m²	VERIFICAR
Altura máxima y número de pisos	PRCP 2007; OGUC Art. 2.6.1	2 pisos existentes + ampliación en N2 (zona hatching rosa). Altura visible en elevaciones aprox. 7-8m	VERIFICAR
Rasante Norte	OGUC Art. 2.6.1; PRCP punto aplicación rasante indicado en lám. 2/4	Punto aplicación rasante indicado en planta. Ángulo 70° graficado en elevaciones lám. 3/4	VERIFICAR
Rasante Sur	OGUC Art. 2.6.1; PRCP punto aplicación rasante indicado en lám. 2/4	Punto aplicación rasante indicado en planta. Ángulo 70° graficado en elevaciones lám. 3/4	VERIFICAR
Distanciamiento a deslinde Norte	OGUC Art. 2.6.3; PRCP según zona	Edificación adosada a deslinde Norte (límite propiedad). Agrupamiento continuo aparente.	VERIFICAR
Distanciamiento a deslinde Sur (línea oficial)	OGUC Art. 2.6.3; PRCP	Retranqueo de 5m desde línea oficial graficado en lám. 4/4	OK
Línea de edificación	PRCP; planta lám. 2/4	Línea de edificación graficada en planta N1 propuesta. Ampliación se construye detrás de línea de edificación	VERIFICAR
Adosamiento a deslinde lateral Poniente	OGUC Art. 2.6.2; PRCP según zona	Distanciamiento a deslinde Poniente: 7.45m (graficado en lám. 2/4 N2). Cumple si zona es aislada.	VERIFICAR
Adosamiento a deslinde lateral Oriente	OGUC Art. 2.6.2; PRCP según zona	Distanciamiento a deslinde Oriente: 7.45m (graficado en lám. 2/4 N2). Cumple si zona es aislada.	VERIFICAR

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Protección patrimonial (IEP/ZEP)	LGUC Art. 60; PRCP ZEP; CMN	Predio frente a Plaza Pedro de Valdivia. Posible IEP o en ZEP. No se acredita autorización CMN ni DOM patrimonio.	VERIFICAR
Dotación de estacionamientos	OGUC Art. 2.4.1; PRC Providencia cuadro estacionamientos	No se grafican estacionamientos vehiculares en los planos. Restaurante genera obligación de dotación.	VERIFICAR
Cambio de destino tramitado ante DOM	LGUC Art. 116; LGUC Art. 57-59	El expediente corresponde a habilitación de restaurante. No se adjunta solicitud de cambio de destino visible en planos.	VERIFICAR
Aportes al espacio público (Ley 20.958)	DDU 447; Ley 20.958	Cambio de destino + posible ampliación puede generar obligación de aporte. No se verifica cálculo.	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 5

No se identifica en el expediente la zonificación PRC exacta del predio. Dado que enfrenta la Plaza Pedro de Valdivia en Providencia, es altamente probable que corresponda a una Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) del PRCP 2007, lo que implicaría restricciones especiales de intervención y posible requerimiento de autorización del CMN o DOM patrimonio según LGUC Art. 60.

[§ LGUC Art. 60](#)[§ PRCP 2007 Art. 4.3.02](#)

→ Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente que indique zonificación, normas urbanísticas aplicables y si el predio o su entorno están declarados ZEP o IEP. Si corresponde a ZEP, presentar autorización de la unidad de patrimonio de la I. Municipalidad de Providencia.

El proyecto implica un cambio de destino desde uso residencial (o uso anterior) a restaurante (equipamiento clase comercio alimentario). Este cambio requiere tramitación específica ante DOM conforme LGUC Art. 116 y Art. 57-59, acreditando que el nuevo destino es compatible con la zonificación PRC del predio.

[§ LGUC Art. 116](#)[§ LGUC Art. 57](#)[§ LGUC Art. 58](#)

→ Incluir en el expediente DOM solicitud formal de cambio de destino, acompañada de CIP que acredite que el uso 'restaurante' (equipamiento clase comercio/servicio) es permitido en la zona. Verificar escala de equipamiento permitida según OGUC Art. 2.1.35 en función de la vía que enfrenta el predio.

No se grafican ni se declaran estacionamientos vehiculares en los planos. El PRC de Providencia y OGUC Art. 2.4.1 establecen dotación mínima de estacionamientos para restaurantes en función de la superficie o carga de ocupación. La ausencia de estacionamientos propios puede requerir justificación de exención o compensación.

[§ OGUC Art. 2.4.1](#)[§ OGUC Art. 2.4.2](#)[§ PRCP cuadro de estacionamientos](#)

→ Calcular dotación mínima de estacionamientos exigida por PRC para destino restaurante. Si el predio no tiene superficie para estacionamientos, gestionar compensación monetaria o convenio con estacionamiento vecino según OGUC Art. 2.4.2. Incluir este análisis en la memoria.

La ampliación propuesta en N2 (zona hatching rojo en lám. 1/4 y 3/4) implica aumento de superficie construida. Debe verificarse que el CC resultante no supere el máximo PRC para la zona. Del cuadro de superficies lám. 1/4: total propuesta 316.80 m² sobre terreno ~286 m², resultando CC ~1.11. Si la zona es ZEP-A3 (CC máx 1.2) o EA3 (CC máx 0.7), el resultado varía significativamente.

[§ PRCP 2007 Art. 4.3.02](#)[§ PRCP 2007 Art. 4.3.10](#)[§ OGUC Art. 2.6.1](#)

→ Una vez obtenido el CIP, verificar CC máximo permitido para la zona y contrastar con CC propuesto calculado sobre superficie de terreno real. Ajustar programa si resulta excedido.

Posible obligación de aporte al espacio público según Ley 20.958 y DDU 447, por tratarse de un cambio de destino que puede generar nuevas cargas sobre el espacio público. No se presenta cálculo de aporte en el expediente.

[§ Ley 20.958](#)[§ DDU 447 MINVU](#)

→ Calcular si el proyecto supera los umbrales de la Ley 20.958 para obligación de aporte al espacio público. Si corresponde, incluir el cálculo y el convenio o pago en el expediente DOM.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa E — Consolidación

Revisión final de todas las observaciones

Capa 2 · E/E

INCUMPLIMIENTOS — 18

Separación

No se identifican planos de detalle de baño universal que permitan verificar radio de giro libre de 1.50m exigido por DS 50/2015. El corte disponible no muestra este recinto en detalle.

[§ DS 50/2015 Art. 24](#)[§ OGUC Art. 4.1.7](#)

→ Incorporar planta de detalle del baño universal a escala adecuada (1:20 o 1:25) con dimensiones interiores, radio de giro y posición de aparatos sanitarios.

Reconocimiento

Rampa de acceso universal con pendiente declarada 13.58%, supera el máximo de 8% permitido por OGUC y DS 50/2015 para rampas de uso público.

§ OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 Art. 23

→ Rediseñar la rampa para no superar 8% de pendiente máxima. Si el desnivel lo requiere, evaluar rampa con descansos intermedios o solución de ascensor/plataforma elevadora.

Reconocimiento

Pasillo central Nivel 1 con ancho declarado 1.6m podría ser insuficiente para circulación principal de restaurante con carga de ocupación elevada.

§ OGUC Art. 4.2.4

→ Verificar carga de ocupación total del recinto. Si supera 50 personas, el pasillo debe tener mínimo 1.80m de ancho libre. Ajustar diseño si corresponde.

Reconocimiento

Baño Universal Nivel 1: fondo declarado ~1.55m insuficiente para radio de giro libre de 1.50m descontando aparatos sanitarios.

§ DS 50/2015 Art. 24 § OGUC Art. 4.1.7

→ Incorporar planta de detalle del baño universal con dimensiones interiores libres y radio de giro de 1.50m verificado. Ajustar dimensiones si el espacio libre resultante es inferior al mínimo.

Reconocimiento

Pasillo Nivel 2 con ancho 1.22m cumple OGUC mínimo (1.20m) pero no cumple DS 50/2015 que exige 1.50m en edificios de uso público con afluencia masiva.

§ DS 50/2015 Art. 22 § OGUC Art. 4.2.3

→ Ampliar pasillo a mínimo 1.50m o justificar con clasificación del edificio que no aplica el estándar DS 50. Presentar memoria de cálculo de carga de ocupación.

Reconocimiento

Verificar ancho de pasillos.

§ 4.2.4 OGUC

→ Ajustar ancho de pasillos según normativa.

Modelo

La pendiente declarada de la rampa de acceso universal (13.58%) incumple gravemente la normativa de accesibilidad universal vigente. Este es el único acceso al nivel principal del restaurante para personas con movilidad reducida.

§ OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 Art. 23 § Ley 20.422

→ Rediseñar la rampa para pendiente máxima 8%. Si el desnivel no lo permite en el espacio disponible, evaluar plataforma elevadora o ascensor según Ley 20.422.

Modelo

No se presentan planos de evacuación ni se indican recorridos de escape para el restaurante. Obligatorio para establecimiento de uso público de afluencia masiva.

§ OGUC Art. 4.2.4 § DS 594 Minsal § NCh 1433

→ Incorporar plano o indicación en planta de recorridos de evacuación, ancho de vías de escape, y señalética mínima requerida.

Modelo

El Nivel 2 no cuenta con acceso independiente desde el exterior ni con salida de emergencia diferenciada. Toda la evacuación depende de una única escalera interior.

§ OGUC Art. 4.2.4

→ Verificar si la carga de ocupación del Nivel 2 exige una segunda vía de evacuación según OGUC. Si es requerida, graficar y dimensionar.

Modelo

Evaluar modificaciones en baños por accesibilidad.

§ 4.1.7 OGUC

→ Rediseñar baños para cumplir normativa universal.

Recintos

Baño Universal N1: dimensión de fondo declarada ~1.55m es insuficiente para garantizar radio de giro libre de 1.50m requerido por DS 50/2015 una vez descontados aparatos sanitarios (inodoro, lavamanos). La norma exige espacio libre mínimo de 1.70m x 1.70m dentro del recinto accesible.

§ OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 Art. 24 § Ley 20.422

→ Redimensionar baño universal para lograr espacio libre de giro de 1.50m de diámetro libre de obstáculos, con dimensión mínima de recinto de 1.70m x 1.70m. Presentar plano de detalle a escala 1:25 que demuestre cumplimiento.

Circulaciones

CRÍTICO: Rampa de acceso universal con pendiente declarada de 13.58% excede ampliamente el máximo de 8% establecido por OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 Art. 23 para rampas de uso público. Este es el único acceso para personas con movilidad reducida al nivel principal del restaurante, lo que constituye un incumplimiento grave de la Ley 20.422.

§ OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 Art. 23 § Ley 20.422 Art. 23

→ Rediseñar rampa con pendiente máxima 8% (DS 50/2015) o idealmente 6% según recomendación MINVU. Si el desnivel a salvar lo requiere, implementar mesetas de descanso cada 9m de longitud horizontal. Evaluar alternativa de plataforma elevadora si geometría del predio no permite rampa con pendiente adecuada. Presentar detalle de rampa a escala 1:25.

Circulaciones

Pasillo N2 con ancho declarado de 1.22m cumple el mínimo OGUC de 1.20m pero incumple DS 50/2015 Art. 22 que exige ancho libre mínimo de 1.50m en circulaciones de uso público en edificios con afluencia masiva. El restaurante es un edificio de uso público con acceso irrestricto de público.

§ DS 50/2015 Art. 22 § OGUC Art. 4.2.3

→ Ampliar pasillo N2 a mínimo 1.50m de ancho libre, eliminando o reubicando elementos que reduzcan la circulación. Si existen muros existentes que limiten esta posibilidad, documentar condición patrimonial del muro y gestionar solución alternativa ante DOM.

Circulaciones

Pasillo central N1 con ancho de 1.60m: para circulación principal de restaurante con carga de ocupación que potencialmente supera 50 personas, OGUC Art. 4.2.4 establece que las vías de evacuación deben dimensionarse según carga de ocupación. Con más de 50 personas el ancho mínimo requerido puede superar 1.80m. Requiere verificación con carga de ocupación calculada.

§ OGUC Art. 4.2.4 § OGUC Art. 4.2.5_ancho_evacuacion

→ Calcular carga de ocupación total N1 y verificar ancho mínimo de pasillo según fórmula OGUC Art. 4.2.5 (N° personas × factor de ancho). Si resulta insuficiente, ampliar pasillo central.

Circulaciones

Nivel 2 sin salida de emergencia independiente: toda la evacuación del segundo piso depende de la única escalera interior. Para establecimientos de uso público de 2 pisos con carga de ocupación que puede superar 50 personas por piso, OGUC Art. 4.3.4 puede exigir escalera de emergencia adicional o salida alternativa.

§ OGUC Art. 4.2.4 § OGUC Art. 4.3.4 § OGUC Art. 4.3.5

→ Calcular carga de ocupación N2 y determinar si se requiere segunda salida de emergencia. En caso afirmativo, diseñar escalera exterior o vía de evacuación alternativa. Presentar plano de evacuación con recorridos de escape señalizados para ambos niveles.

Urbanística

No se identifica en el expediente la zonificación PRC exacta del predio. Dado que enfrenta la Plaza Pedro de Valdivia en Providencia, es altamente probable que corresponda a una Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) del PRCP 2007, lo que implicaría restricciones especiales de intervención y posible requerimiento de autorización del CMN o DOM patrimonio según LGUC Art. 60.

§ LGUC Art. 60 § PRCP 2007 Art. 4.3.02

→ Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente que indique zonificación, normas urbanísticas aplicables y si el predio o su entorno están declarados ZEP o IEP. Si corresponde a ZEP, presentar autorización de la unidad de patrimonio de la I. Municipalidad de Providencia.

Urbanística

El proyecto implica un cambio de destino desde uso residencial (o uso anterior) a restaurante (equipamiento clase comercio alimentario). Este cambio requiere tramitación específica ante DOM conforme LGUC Art. 116 y Art. 57-59, acreditando que el nuevo destino es compatible con la zonificación PRC del predio.

§ LGUC Art. 116 § LGUC Art. 57 § LGUC Art. 58

→ Incluir en el expediente DOM solicitud formal de cambio de destino, acompañada de CIP que acredite que el uso 'restaurante' (equipamiento clase comercio/servicio) es permitido en la zona. Verificar escala de equipamiento permitida según OGUC Art. 2.1.35 en función de la vía que enfrenta el predio.

Urbanística

La ampliación propuesta en N2 (zona hatching rojo en lám. 1/4 y 3/4) implica aumento de superficie construida. Debe verificarse que el CC resultante no supere el máximo PRC para la zona. Del cuadro de superficies lám. 1/4: total propuesta 316.80 m² sobre terreno ~286 m², resultando CC ~1.11. Si la zona es ZEP-A3 (CC máx 1.2) o EA3 (CC máx 0.7), el resultado varía significativamente.

§ PRCP 2007 Art. 4.3.02 § PRCP 2007 Art. 4.3.10 § OGUC Art. 2.6.1

→ Una vez obtenido el CIP, verificar CC máximo permitido para la zona y contrastar con CC propuesto calculado sobre superficie de terreno real. Ajustar programa si resulta excedido.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 22

Etapas	Descripción	Críticidad	Artículo
Separación	No se presenta planta de evacuación ni señalización de vías de escape en los planos de propuesta.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4; DS 594 Minsal
Separación	No se grafican ductos de extracción de humos ni campanas en planta de cocina principal.	OBSERVADO	NCh 2485; DS 977 Minsal Art. 42
Separación	Ventilación en baños personales no clara en plano.	OBSERVADO	34 OGUC
Reconocimiento	Escalera Nivel 2: no se verifican pasamanos en planta ni en corte. Huella y contrahuella no son verificables desde planta.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4; OGUC Art. 4.2.5
Reconocimiento	Baños de clientes en Nivel 2 sin ventilación natural visible en planta. Se requiere ventilación según OGUC.	OBSERVADO	OGUC Art. 34; OGUC Art. 4.5.3

Etapas	Descripción	Críticidad	Artículo
Reconocimiento	Cocinas sin graficación de extractores, campanas ni ductos en planta. Exigencia sanitaria para establecimiento de expendio de alimentos.	OBSERVADO	DS 977 Minsal Art. 42; NCh 2485
Reconocimiento	No se verifica dotación mínima de servicios higiénicos para clientes según DS 594 en función de carga de ocupación total del restaurante.	OBSERVADO	DS 594 Minsal Art. 23; OGUC Art. 4.6.1
Vectorización	Faltan cotas generales de recintos interiores en planta 1:50. Solo se cotan elementos de intervención y anchos de circulación puntuales. No es posible verificar superficies de la mayoría de los recintos desde el plano.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.6; Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones – requisitos de presentación
Vectorización	Norte no se indica en planta propuesta 1:50. Solo aparece en croquis de ubicación.	OK	OGUC Art. 5.1.6
Vectorización	Flecha de sentido de circulación (sube/baja) en escalera no claramente indicada en planta.	OK	OGUC Art. 4.2.4
Vectorización	Faltan cotas en algunas áreas críticas.	OBSERVADO	N/A
Modelo	No se verifica en los planos presentados la existencia de extintor, sistema de detección de incendio ni alumbrado de emergencia para el establecimiento de restaurante.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.1; DS 594 Minsal; NCh 1433
Modelo	El cuadro de estudio de carga de ocupación presente en lám. 1/4 debe ser verificado contra la dotación de servicios higiénicos de público declarada en Nivel 2.	OBSERVADO	DS 594 Minsal Art. 23
Recintos	Baños de clientes N2 (mujeres y hombres): no se verifica en los planos que la dotación de artefactos sanitarios sea suficiente según carga de ocupación total del restaurante. DS 594 establece dotación mínima según número de personas atendidas.	OBSERVADO	DS 594 Minsal Art. 23; OGUC Art. 4.6.1
Recintos	No se acredita dotación mínima de servicios higiénicos para el personal de cocina y servicio según DS 594. Los baños de personal indicados en N1 deben verificarse contra número de trabajadores proyectados.	OBSERVADO	DS 594 Minsal Art. 23
Circulaciones	Escalera interior N1-N2: ancho declarado ~1.20m cumple el mínimo OGUC Art. 4.2.2 (1.20m para escaleras de uso común en edificios de equipamiento). Sin embargo, no se grafican pasamanos en planta ni en cortes disponibles. OGUC Art. 4.2.7 exige pasamanos en ambos lados en escaleras de uso público.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2; OGUC Art. 4.2.7
Iluminación	Los planos de propuesta 1:50 no incluyen cuadro de iluminación y ventilación natural. No es posible verificar si cada recinto habitable (cocinas, oficinas, circulaciones) cumple el ratio mínimo de superficie de ventana de 1/6 del área de piso exigido por OGUC. Esta documentación es obligatoria para la tramitación del permiso.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2; OGUC Art. 4.5.7; OGUC Art. 5.1.6
Iluminación	Baños de personal N1 (mujeres, hombres y sector cocina) y baños de clientes N2 sin ventilación natural visible en planta. Cuando los baños no cuenten con ventana al exterior, OGUC Art. 4.1.3 exige ventilación mecánica mediante ducto individual o colectivo con extracción forzada.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3; OGUC Art. 34
Iluminación	Cocinas N1 (principal y barra) sin graficación de campanas extractoras, ductos de humos ni sistema de ventilación mecánica. Para establecimiento de expendio de alimentos con cocina de producción, DS 977 Minsal Art. 42 y NCh 2485 exigen sistema de extracción de humos y vapores sobre equipos de cocción.	OBSERVADO	DS 977 Minsal Art. 42; NCh 2485; OGUC Art. 4.1.3
Iluminación	Las alturas libres interiores no son verificables desde los planos de planta. El corte A-A (lám. 3/4) muestra el edificio pero no declara cotas de altura libre interior recinto a recinto. OGUC Art. 4.2.7 exige altura mínima de 2.30m en recintos habitables y 2.20m en baños y cocinas.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.7
Urbanística	No se grafican ni se declaran estacionamientos vehiculares en los planos. El PRC de Providencia y OGUC Art. 2.4.1 establecen dotación mínima de estacionamientos para restaurantes en función de la superficie o carga de ocupación. La ausencia de estacionamientos propios puede requerir justificación de exención o compensación.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1; OGUC Art. 2.4.2; PRCP cuadro de estacionamientos
Urbanística	Posible obligación de aporte al espacio público según Ley 20.958 y DDU 447, por tratarse de un cambio de destino que puede generar nuevas cargas sobre el espacio público. No se presenta cálculo de aporte en el expediente.	OBSERVADO	Ley 20.958; DDU 447 MINVU

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1	1. INMEDIATO — Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) en DOM Providencia para verificar: zonificación PRC exacta, coeficientes urbanísticos (CC, COS, altura), condición patrimonial (ZEP/IEP), uso de suelo permitido para restaurante y dotación de estacionamientos exigida.
2	2. INMEDIATO — Verificar con la unidad de patrimonio de la I. Municipalidad de Providencia si el inmueble tiene protección patrimonial y qué intervenciones son autorizadas. Obtener pronunciamiento previo antes de finalizar el proyecto.
3	3. DISEÑO — Rediseñar rampa de acceso universal con pendiente máxima 8% conforme DS 50/2015 Art. 23. Presentar detalle a escala 1:25 con pendiente, longitud, mesetas y señalética.

4. DISEÑO — Redimensionar Baño Universal N1 para lograr espacio libre de giro de 1.50m de diámetro. Presentar plano de detalle 1:25 con layout completo de artefactos, barras de apoyo y radio de giro.
5. DISEÑO — Ampliar pasillo N2 a mínimo 1.50m de ancho libre conforme DS 50/2015 Art. 22.
6. DISEÑO — Calcular carga de ocupación por recinto y nivel (N1 y N2) usando factores OGUC Art. 4.2.4. Con este dato: (a) verificar ancho mínimo de pasillo central N1, (b) determinar si N2 requiere segunda salida de emergencia, (c) calcular dotación mínima de SSHH según DS 594, (d) calcular dotación de estacionamientos.
7. DOCUMENTACIÓN — Preparar y presentar ante DOM Providencia solicitud de cambio de destino de vivienda a restaurante, acreditando compatibilidad con CIP.
8. DOCUMENTACIÓN — Elaborar y agregar al expediente: cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto, cuadro de carga de ocupación, cuadro de dotación de SSHH, especificaciones técnicas con declaración de RF de elementos estructurales.
9. DOCUMENTACIÓN — Incorporar en los planos: cuadro de iluminación y ventilación, cotas generales de todos los recintos en planta 1:50, detalle de escalera con huella/contrahuella/pasamanos, campanas y ductos de cocinas, ductos de ventilación de baños, norte en cada planta, plano de evacuación con recorridos y señalética.
10. VERIFICACIÓN — Una vez obtenido el CIP y confirmada la zonificación, recalcular CC propuesto y verificar que no excede el máximo permitido. Si la zona es ZEP-A3 (CC máx. 1.2) el proyecto actual (~CC 1.11) estaría próximo al límite. Si es EA3 (CC máx. 0.7) el proyecto lo excedería y requeriría reducción de superficie.

★ INFORME FINAL

Remodelación · Providencia

OBSERVADO

30 de junio de 2026

/100

El proyecto de habilitación de restaurante en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia, presenta un conjunto de observaciones de criticidad ALTA que impiden su aprobación en el estado actual. Los principales problemas identificados son: (1) Rampa de acceso universal con pendiente declarada de 13.58%, que excede el máximo normativo de 8% (OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 Art. 23), siendo el único acceso accesible al establecimiento para personas con movilidad reducida; (2) Pasillo N2 con ancho de 1.22m que no cumple el mínimo de 1.50m exigido por DS 50/2015 para edificios de uso público; (3) Baño universal N1 con fondo ~1.55m insuficiente para garantizar radio de giro libre de 1.50m requerido; (4) Nivel 2 sin salida de emergencia independiente, dependiendo exclusivamente de una única escalera interior; (5) Ausencia de CIP que permita verificar zonificación PRC, coeficientes urbanísticos aplicables y condición patrimonial del predio — aspecto crítico dado que el inmueble enfrenta Plaza Pedro de Valdivia y probablemente se inserta en zona ZEP del PRCP; (6) Cambio de destino desde uso residencial a restaurante no acreditado formalmente en el expediente. A nivel de documentación, faltan: cuadro de iluminación y ventilación, planos de evacuación, detalle de baño universal a escala 1:25, declaración de alturas libres en cortes, especificaciones de resistencia al fuego, y cuadro de dotación de SSHH según DS 594. Los pasillo central N1 (1.60m) también requiere verificación contra carga de ocupación calculada. El proyecto tiene potencial de aprobación una vez subsanadas estas observaciones, en particular el rediseño de la rampa y la verificación de la compatibilidad de uso con la zonificación PRC.

Progreso de revisión

0 / 40 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

⚠ **ALERTA PATRIMONIAL:** El predio ubicado en Plaza Pedro de Valdivia N°2525, Providencia, enfrenta una plaza pública y se inserta en un entorno de alto valor urbano. Es altamente probable que el predio esté en una Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) del PRCP 2007 o que el inmueble tenga declaratoria de Inmueble de Conservación Histórica (ICH). La ampliación propuesta en N2 que modifica la volumetría y fachadas podría requerir autorización especial. VERIFICAR URGENTE con CIP antes de continuar el diseño.

⚠ **ALERTA ACCESIBILIDAD CRÍTICA:** La pendiente declarada de 13.58% en la rampa de acceso universal es 1.7 veces el máximo permitido de 8%. Este incumplimiento constituye una barrera de accesibilidad grave para personas con movilidad reducida, en contradicción directa con la Ley 20.422 que garantiza el derecho de acceso en igualdad de condiciones. No es una observación menor: impide la aprobación del permiso.

⚠ **ALERTA EVACUACIÓN N2:** El Nivel 2 tiene una única vía de escape (la escalera interior). Si la carga de ocupación del N2 supera los umbrales establecidos en OGUC Art. 4.3.4 para exigir segunda salida, el proyecto requerirá un rediseño estructural mayor para incorporar una segunda escalera o salida de emergencia exterior.

⚠ **ALERTA CAMBIO DE DESTINO:** El expediente tiene carácter de 'habilitación de restaurante' pero no incluye la documentación de cambio de destino exigida por LGUC Art. 57-59 y Art. 116. Sin acreditar la compatibilidad del uso restaurante con la zonificación PRC, la DOM no puede aprobar el permiso. Este trámite debe preceder o ser paralelo a la presentación del proyecto arquitectónico.

- ✓ Normativa OGUC verificada
- ✓ Normativa LGUC verificada
- ✓ PRC Providencia aplicado
- ✓ 22 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.