

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

29 de junio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	29 de junio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Alta	Media	Baja
Accesibilidad Universal	3	1	—
Evacuación y Seguridad	1	2	—
Ventilación e Iluminación	—	3	—
Normativa Urbanística	2	4	—
Documentación Faltante	—	4	—
Geometría y Presentación	—	—	2

El proyecto de habilitación de restaurante en Plaza Pedro de Valdivia nº 2525, Providencia, presenta una propuesta de dos niveles con cambio de destino desde residencial a restaurante, incorporando ampliaciones en Nivel 2 y adecuaciones de accesibilidad universal en Nivel 1. Se identifican incumplimientos críticos (ALTA) en: (1) pendiente de rampa de acceso universal declarada en 10.05%, superando el máximo permitido de 8%; (2) layout interior del Baño Universal con cotas manifiestamente insuficientes para radio de giro y espacios laterales de silla de ruedas; (3) ausencia de segunda vía de evacuación en Nivel 2 sin verificación de carga de ocupación; (4) falta de Certificado de Informaciones Previas que declare zonificación PRC y parámetros aplicables; (5) cambio de destino residencial-restaurante sin acreditación de tramitación DOM. A nivel MEDIO se observan deficiencias en: ductos de ventilación para baños y cocinas sin ventana natural; falta de cuadro de iluminación/ventilación por recinto; escalera sin cuadro huella/contrahuella ni pasamanos graficados; ausencia de dotación de estacionamientos; falta de evaluación de aportes Ley 20.958; y verificación pendiente de distanciamientos a deslindes laterales en zona de ampliación. El proyecto es técnicamente viable pero requiere correcciones de diseño y documentación antes de poder ser aprobado por la DOM.

12	24	0
Incumplimientos	Observaciones	Resueltas

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Planta situación existente	Nivel 1 y Nivel 2 existentes, sin cotas de recintos individuales, sin simbología de intervención	1	OK
Planta situación propuesta	Nivel 1 y Nivel 2 propuestos a escala 1:50, con simbología Se retira (amarillo) / Se construye (rojo), cotas, rotulación de recintos, puntos de rasante, línea de edificación y línea oficial	2	OK
Elevaciones Norte y Sur	Fachadas norte y sur propuestas a escala 1:50 con marcación de elementos nuevos en rojo	3	OK
Corte A-A	Sección longitudinal propuesta a escala 1:50, mostrando relación entre niveles y rasantes	3	OK
Planta de cubiertas propuesta	Planta de techumbre a escala 1:100 con indicación de pendientes y límites	3	OK
Elevaciones Este y Oeste	Fachadas este y oeste propuestas a escala 1:50 con Plaza Pedro de Valdivia indicada	4	OK
Cuadros de superficies y carga de ocupación	Resumen de superficies existente/propuesta, cuadro normativo, estudio de carga de ocupación y desglose por recinto	1	OBSERVADO
Croquis de ubicación y emplazamiento	Croquis 1:1000 y plano de emplazamiento 1:500 con orientación norte	1, 2	OK

El cuadro de superficies normativas en pág. 1 presenta valores de pequeño tamaño y baja resolución en la imagen entregada, dificultando la lectura exacta de coeficientes de constructibilidad y ocupación de suelo declarados.

MEDIA

§ Art. 5.1.4 OGUC – Contenido mínimo de expediente

→ Entregar cuadro de superficies en formato legible a escala apropiada o como tabla separada en lámina de mayor tamaño.

No se presenta corte transversal (B-B u otro) que muestre la relación entre los baños de Nivel 2 y la escalera, limitando la verificación de altura libre y evacuación.

MEDIA

§ Art. 5.1.4 OGUC – Cortes necesarios para comprensión del proyecto

→ Incorporar al menos un corte transversal que pase por la escalera y los baños de Nivel 2.

La lámina 1/1 (pág. 1) mezcla plantas existentes, plantas propuesta, cuadros y plano de ubicación en una sola hoja a escalas reducidas (1:100 y 1:250), dificultando la revisión DOM.

BAJA

§ Art. 5.1.4 OGUC – Legibilidad de planos

→ Separar la lámina resumen en láminas independientes por contenido o aumentar escala de presentación.

La rampa de acceso universal no cumple con la pendiente máxima permitida.

ALTA

§ OGUC Art. 4.1.7

→ Rediseñar la rampa para ajustarse a la pendiente máxima permitida.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapas Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

20

Recintos identificados

2

Niveles procesados

6

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 — Planta Baja

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Terraza exterior frontal izquierda	terrazza	—	OK
Terraza exterior frontal derecha	terrazza	—	OK
Cocina (Barra sin atención de público)	cocina	—	OBSERVADO
Cocina superior	cocina	—	OBSERVADO
Bodega	bodega	—	OK
Baño Personal Hombres	baño personal	—	OBSERVADO
Baño Personal Mujeres	baño personal	—	OBSERVADO
Baño Personal (3°)	baño personal	—	OK
Baño Universal	baño universal	—	INCUMPLE
Pasillo	circulación	—	OK
Oficina	oficina	—	OK
Rampa Acceso Universal	rampa	—	INCUMPLE
Acceso a Nivel	acceso	—	OK

NIVEL: Nivel 2 — Planta Alta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega izquierda	bodega	—	OK
Bodega derecha	bodega	—	OK
Baño Clientes Mujeres	baño clientes	—	OBSERVADO
Baño Clientes Hombres	baño clientes	—	OBSERVADO
Pasillo	circulación	—	OK
Oficina izquierda	oficina	—	OK
Oficina derecha	oficina	—	OK

Baño Universal Nivel 1: dimensiones interiores declaradas (0.4 m y 0.5 m) son insuficientes para cumplir radio de giro 1.5 m y espacios laterales mínimos requeridos para silla de ruedas. § Art. 4.1.7 OGUC – Accesibilidad universal → Rediseñar baño universal con dimensiones mínimas de 1.6 m x 1.6 m interiores netos, radio de giro libre de 1.5 m, espacio lateral al WC de 0.8 m y barras de apoyo según NCh 1929.	ALTA
Rampa de Acceso Universal con pendiente declarada de 10.05%, superando el máximo del 8% permitido por OGUC. § Art. 4.1.7 OGUC – Rampas de acceso universal → Rediseñar rampa con pendiente ≤ 8%, o si el desnivel lo requiere, segmentar en tramos con descansos intermedios de 1.5 m mínimo.	ALTA
No se aprecia baño universal de clientes en Nivel 2. Si el aforo del restaurante en ese nivel lo requiere, debe incorporarse. § Art. 4.1.7 OGUC – Art. 4.11.5 OGUC – Dotación sanitaria para restaurantes → Verificar aforo Nivel 2. Si supera los umbrales de la tabla de dotación sanitaria, incorporar baño universal de clientes en ese nivel o garantizar accesibilidad al del Nivel 1.	ALTA
Baños de personal (hombres y mujeres) y cocinas sin ventilación natural visible en plano. No es posible verificar cumplimiento de iluminación y ventilación mínimas. § Art. 4.11.5 OGUC – Ventilación e iluminación de recintos de servicio → Indicar en planta o en cuadro anexo el tipo de ventilación (natural o forzada) de cada recinto húmedo y cocina, con dimensiones de ventana o especificación de equipo mecánico.	MEDIA
Las superficies individuales de recintos no están declaradas con cota en planta, solo en cuadro resumen de pág. 1 a escala reducida. Dificulta verificación recinto a recinto. § Art. 5.1.4 OGUC – Contenido mínimo de planos → Incluir superficie en m² dentro de cada recinto en planta propuesta, o en cuadro de recintos legible en la misma lámina.	BAJA
Baño universal insuficiente en espacio. § OGUC Art. 4.1.7 → Revisar diseño interior para cumplir con medidas de accesibilidad.	ALTA

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
Muros existentes		Graficados en línea continua negra gruesa. Diferenciados de muros nuevos por simbología de color (rojo = construye).	1, 2	OK
Muros nuevos (Se construye)		Graficados con trama roja según simbología declarada. Claramente identificables en planta propuesta.	2	OK
Muros a retirar (Se retira)		Graficados con trama amarilla según simbología declarada.	1, 2	OK
Puertas y ventanas		Puertas graficadas con arco de apertura. Ventanas indicadas en alzado. No se aprecia cuadro de carpintería con dimensiones individuales.	2, 3, 4	OBSERVADO
Escalera	1	Escalera interior graficada en ambos niveles con numeración de peldaños visible (hasta 10 en Nivel 1). Dirección de subida no claramente rotulada con flecha.	2	OBSERVADO
Rampa acceso universal	1	Graficada con pendiente 10.05% declarada, ancho 1.3 m. Pavimento podotáctil indicado.	2	INCUMPLE
Cotas lineales		Cotas de anchos de pasillos, separaciones y distancias principales presentes. No hay cotas de superficie por recinto en planta.	2	OBSERVADO
Puntos de aplicación de rasante	4	Indicados en ambos costados de los niveles 1 y 2 con rótulo claro.	2	OK
Líneas referenciales (Línea Oficial, Línea Edificación, Deslinde)		Todas presentes y rotuladas en planta propuesta de ambos niveles.	2	OK
Simbología de aparatos sanitarios		WC, lavamanos y ducha graficados en planta de baños. Layout interior del Baño Universal no desarrollado con cotas completas.	2	OBSERVADO
Elevaciones / alzados	4	Norte, Sur, Este y Oeste presentes a escala 1:50. Ángulos de rasante (70°) indicados. Altura 7.0 m y distancia 1.4 m marcadas en elevación Norte y Sur.	3, 4	OK

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
Corte A-A	1	Corte longitudinal presente a escala 1:50. Muestra relación entre niveles y extensiones laterales.	3	OK
Cuadros y tablas	3	Cuadro de superficies propuesta, cuadro normativo y estudio de carga de ocupación presentes en pág. 1. Legibilidad reducida por escala de presentación.	1	OBSERVADO

OBSERVACIONES — 4

No se incluye cuadro de carpintería (puertas y ventanas) con identificación, dimensiones, material y tipo de vidrio para cada elemento.

§ Art. 5.1.4 OGUC – Contenido mínimo de planos de arquitectura

→ Incorporar cuadro de carpintería en lámina separada o en el mismo plano, con código, dimensiones (ancho x alto), material, tipo de apertura y vidrio.

La escalera interior no indica claramente la flecha de sentido de subida ni la huella/contrahuella en cuadro. Solo se aprecia numeración de peldaños.

§ Art. 4.2.3 OGUC – Escaleras: huella mínima 28 cm § contrahuella máxima 18 cm

→ Indicar flecha de subida, número total de peldaños, huella y contrahuella en planta o en cuadro anexo. Verificar que huella ≥ 28 cm y contrahuella ≤ 18 cm.

Las cotas de superficie de cada recinto no están indicadas directamente en planta propuesta, solo en cuadro resumen de difícil lectura.

§ Art. 5.1.4 OGUC

→ Indicar superficie en m² dentro de cada recinto en la planta propuesta a escala 1:50.

Elementos arquitectónicos claros, pero verificar escala en medición real.

§ N/A

→ Confirmar medidas en sitio.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1 — Planta Baja	Área de servicio y personal: cocinas, bodegas, baños de personal, baño universal, pasillo de distribución, oficina, acceso universal, terrazas exteriores frontales	—	Acceso principal a nivel desde Línea Oficial (Plaza Pedro de Valdivia) mediante rampa y acceso a nivel. Conexión vertical al Nivel 2 mediante escalera interior.
Nivel 2 — Planta Alta	Área de clientes y administración: bodegas nuevas (Se construye), baños de clientes (hombres y mujeres), pasillo de distribución, dos oficinas	—	Acceso exclusivamente por escalera interior desde Nivel 1. No se aprecia salida de emergencia independiente en Nivel 2.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal a nivel (Línea Oficial)	OK	Acceso a nivel de vereda, ancho 1.45 m. Cumple ancho mínimo.
Rampa Acceso Universal	INCUMPLE	Pendiente 10.05% supera el máximo de 8% permitido por Art. 4.1.7 OGUC. Requiere rediseño.
Escalera interior Nivel 1 - Nivel 2	OBSERVADO	Única vía de conexión vertical. No se verifica ancho libre, huella ni contrahuella en plano. Sin indicación de pasamanos en planta.
Salida de emergencia Nivel 2	OBSERVADO	No se aprecia salida de emergencia alternativa en Nivel 2. Verificar si el aforo y destino del nivel requieren vía de evacuación adicional según DS 594 y OGUC.
Terrazas exteriores Nivel 1	OK	Terrazas frontales accesibles desde interior. Pavimento podotáctil indicado en una de ellas.
Baño Universal Nivel 1	INCUMPLE	Dimensiones interiores insuficientes para cumplir Art. 4.1.7 OGUC. Ver observación crítica.

OBSERVACIONES — 5

El Nivel 2 cuenta con un único acceso/egreso (escalera interior). Si el aforo del restaurante en ese nivel supera los umbrales que exigen dos vías de evacuación, se requiere una segunda salida de emergencia.

§ Art. 4.2.5 OGUC – Salidas de emergencia § DS 594 Minsal – Condiciones sanitarias

→ Verificar aforo Nivel 2 del cuadro de carga de ocupación. Si supera 50 personas o los umbrales normativos, incorporar segunda vía de evacuación o salida de emergencia en Nivel 2.

MEDIA

→ Indicar en planta el acceso de servicio, zona de carga/descarga y manejo de residuos sólidos.

MEDIA

→ Indicar en planta de Nivel 1 el trazado del ducto de extracción, campana extractora y su relación con la chimenea visible en cubierta.

MEDIA

→ Rotular claramente el recinto de salón/comedor en planta propuesta, indicando su superficie y capacidad de aforo.

ALTA

→ Modificar accesos para cumplir con normativa vigente.

Capa 2 · A/D

OBSERVACIONES — 3

El Baño Universal de Nivel 1 presenta cotas interiores de 0.4 m (muro a aparato) y 0.5 m que son manifiestamente insuficientes para cumplir el radio de giro libre de 1.50 m y el espacio lateral mínimo de 0.80 m a cada lado del WC exigidos por OGUC Art. 4.1.7 y DDU 351. Aunque el área estimada de ~9.32 m² podría ser suficiente, las cotas acotadas en plano confirman el incumplimiento del layout interior.

§ OGUC Art. 4.1.7

§ DDU 351

→ Rediseñar el layout interior del baño universal garantizando: espacio libre de giro de ø1.50 m, espacio lateral al WC ≥0.80 m a ambos lados, barra de apoyo abatible, lavamanos sin pedestal a 0.80 m de altura, puerta de apertura hacia exterior o corredera de ancho libre ≥0.90 m.

No se identifica en planta la zona de comensales / salón de atención de público como recinto rotulado y acotado. El cuadro de carga de ocupación la menciona pero no es posible verificar su superficie, configuración ni relación con vías de evacuación.

§ OGUC Art. 5.1.4

§ Art. 4.2.4

→ Incorporar en plantas propuesta la delimitación, rotulación y cota de superficie del salón de comensales en cada nivel donde exista atención de público.

No se presentan superficies individuales acotadas recinto a recinto en las plantas propuesta. El cuadro resumen de pág. 1 es de difícil lectura a escala 1:250, imposibilitando verificación de cumplimiento de dotaciones mínimas por recinto.

§ OGUC Art. 5.1.4

→ Indicar superficie en m² de cada recinto directamente en planta, ya sea mediante cota o tabla de recintos legible a la escala de presentación.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Pasillo principal - Nivel 1	1.4	1.2	OGUC Art. 4.2.5	SI
Pasillo - Nivel 2	1.2	1.2	OGUC Art. 4.2.5	VERIFICAR
Rampa Acceso Universal - Nivel 1 (ancho)	1.3	1.2	OGUC Art. 4.1.7; DDU 351	SI
Rampa Acceso Universal - Nivel 1 (pendiente)	10.05	8	OGUC Art. 4.1.7; DDU 351	NO
Acceso principal a nivel - Nivel 1	1.45	1.2	OGUC Art. 4.2.5	SI
Puerta Baño Universal - Nivel 1	0.9	0.9	OGUC Art. 4.1.7; DDU 351	VERIFICAR
Puerta Baño Clientes Mujeres - Nivel 2	0.8	0.8	OGUC Art. 4.2.5	VERIFICAR
Puerta Baño Clientes Hombres - Nivel 2	0.8	0.8	OGUC Art. 4.2.5	VERIFICAR
Escalera interior (único acceso Nivel 2)	1	1.2	OGUC Art. 4.2.2 N°1 lit. b); Art. 4.2.5	VERIFICAR
Ancho mínimo pasillo cocina interna - Nivel 1	0.9	0.9	OGUC Art. 4.2.5	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 5

La rampa de acceso universal declara en plano una pendiente de 10.05%, superando el máximo del 8% establecido por OGUC Art. 4.1.7. Este incumplimiento es confirmado por cota declarada en el propio plano propuesta, no es estimación.

§ OGUC Art. 4.1.7 N°1 lit. d)

§ DDU 351

→ Rediseñar la rampa de acceso universal reduciendo la pendiente a máximo 8%. Si el desnivel no permite la longitud necesaria, considerar rampa con descanso intermedio (máx. 9 m de tramo entre descansos) o solución alternativa como plataforma elevadora, previa aprobación DOM.

El Nivel 2 cuenta con un único acceso/egreso mediante escalera interior. Si la carga de ocupación del restaurante en ese nivel supera los umbrales que exigen dos vías de evacuación independientes, se requiere una segunda salida de emergencia. El ancho de la escalera no está acotado en planta; debe verificarse que sea ≥1.20 m libre (uso común, edificio de 2 pisos con destino restaurante).

§ OGUC Art. 4.2.2 N°1 lit. b)

§ Art. 4.2.5

§ Art. 4.3.4

→ Acotar el ancho libre de la escalera en planta. Si la carga de ocupación del Nivel 2 supera 50 personas, incorporar segunda vía de evacuación independiente. Verificar que el ancho libre sea ≥1.20 m. Incluir cuadro de huella/contrahuella (huella mín. 28 cm, contrahuella máx. 18 cm).

El pasillo de Nivel 2 hacia baños de clientes y oficinas no está acotado en planta. Desde el análisis semántico se estima ancho de ~1.2 m, que es el mínimo aceptable, pero debe confirmarse con cota declarada para asegurar cumplimiento del mínimo de circulación pública.

§ OGUC Art. 4.2.5

→ Incorporar cota de ancho libre del pasillo de Nivel 2 en planta propuesta. Verificar que no sea inferior a 1.20 m en ningún punto.

La escalera interior no indica flecha de sentido de subida ni cuadro con huella y contrahuella. Solo se aprecia numeración de peldaños (10 peldaños visibles). No es posible verificar cumplimiento de huella mínima 28 cm y contrahuella máxima 18 cm.

[§ OGUC Art. 4.2.3](#)[§ Art. 4.2.2](#)

→ Incorporar en planta y/o corte: flecha de subida, número total de peldaños, huella y contrahuella declaradas, ancho libre, y pasamanos a ambos lados.

No se grafican pasamanos en la escalera interior ni en la rampa de acceso universal. La OGUC exige pasamanos a ambos lados en escaleras de uso común y en rampas accesibles.

[§ OGUC Art. 4.2.7](#)[§ Art. 4.1.7 N°1 lit. e\)](#)

→ Graficar pasamanos a ambos lados de la escalera (h=0.85–0.95 m) y de la rampa universal (doble pasamanos a 0.75 y 0.95 m de altura), con extensión horizontal de 0.30 m en inicio y término.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 - C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina / Barra sin atención de público - Nivel 1	0	17.67	1/6	VERIFICAR
Cocina superior - Nivel 1	0	26.75	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Hombres - Nivel 1	0	3.5	ducto mecánico	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres - Nivel 1	0	3.5	ducto mecánico	VERIFICAR
Baño Personal adicional - Nivel 1	0	2.23	ducto mecánico	VERIFICAR
Baño Universal - Nivel 1	0	9.32	ducto mecánico	VERIFICAR
Pasillo - Nivel 1	0	11.47	1/6	VERIFICAR
Oficina - Nivel 1	0	13.71	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres - Nivel 2	0	19.3	ducto mecánico	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres - Nivel 2	0	4.5	ducto mecánico	VERIFICAR
Pasillo - Nivel 2	0	15.16	1/6	VERIFICAR
Oficina izquierda - Nivel 2	0	30.74	1/6	VERIFICAR
Oficina derecha - Nivel 2	0	16.05	1/6	VERIFICAR
Bodega nivel 2 izquierda	0	10.7	N/A	VERIFICAR
Bodega nivel 2 derecha	0	29.68	N/A	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 3

Ninguno de los baños de personal (hombres, mujeres y adicional) en Nivel 1 ni los baños de clientes en Nivel 2 presentan ventana al exterior visible en planta. Dado que carecen de iluminación y ventilación natural, es obligatorio contar con ducto de ventilación mecánica individual o colectivo según OGUC Art. 4.1.3. No se identifican ductos en planos.

[§ OGUC Art. 4.1.3](#)[§ Art. 4.1.2](#)

→ Incorporar en planta y especificaciones técnicas el sistema de ductos de ventilación mecánica para todos los baños sin ventana al exterior. Indicar sección mínima del ducto y caudal de extracción según número de artefactos. Graficar salida en planta de cubiertas o elevaciones.

Las cocinas de Nivel 1 (cocina superior y barra sin atención de público) no muestran sistema de extracción de humos ni campana en planta. Si bien la chimenea se aprecia en elevaciones y planta de cubierta, no se vincula explícitamente a los recintos de cocina ni se especifica su capacidad de extracción.

[§ OGUC Art. 4.1.3](#)[§ Art. 4.11.5 – ventilación de cocinas industriales](#)

→ Indicar en planta y corte la ubicación de campana extractora, ducto de extracción de humos y su conexión a la chimenea. Especificar caudal de extracción y material del ducto (resistente a temperaturas y grasas). Incluir en especificaciones técnicas.

Los planos propuesta no incluyen cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto que permita verificar el cumplimiento del ratio mínimo (superficie de ventana $\geq$ 1/6 de la superficie del recinto) para recintos habitables (oficinas, cocinas con ventana, pasillos). Las elevaciones muestran vanos pero no permiten correlacionarlos con recintos individuales ni calcular el ratio.

[§ OGUC Art. 4.1.2](#)[§ Art. 4.5.7](#)

→ Incorporar cuadro de iluminación y ventilación indicando por cada recinto habitable: superficie del recinto, superficie de ventana (m²), ratio resultante, y si cumple el mínimo 1/6. Identificar ventanas por código en planta.

Etapla D — Normativa Urbanística

Capa 2 - D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Zona PRC aplicable	PRCP 2007 — Cuadro Nº 15 bis (Zona E3) o ZEP según verificación	No declarado en expediente adjunto	VERIFICAR
Uso de suelo / destino	LGUC Art. 57; PRCP 2007 Art. 2.1.33 OGUC	Restaurante (cambio de destino desde residencial)	VERIFICAR
Coefficiente de Constructibilidad (CC)	PRCP 2007 — Zona presunta E3: CC=1.1; ZEP-A3: CC=1.2	Superficie edificada total ~316.80 m² / Sup. terreno ~396 m² = CC≈0.80 (según cuadro pág.1)	OK
Coefficiente de Ocupación de Suelo (COS)	PRCP 2007 — Zona E3: COS=0.6; ZEP-A3: COS=0.6	Sup. Nivel 1 ~150 m² / Sup. terreno ~396 m² = COS≈0.38 (según cuadro pág.1)	OK
Número máximo de pisos	PRCP 2007 — Zona E3: 3 pisos máx.; ZEP-A3: 3 pisos máx.	2 pisos + cubierta habitable no declarada	OK
Altura máxima	PRCP 2007 — Zona E3: 9 m máx.; ZEP-A3: 9 m máx.	No acotada en cortes. Chimenea supera alero. Verificar.	VERIFICAR
Rasante Norte (Deslinde Norte)	OGUC Art. 2.6.1; PRCP 2007	Ángulo 70° graficado en elevaciones. Punto de aplicación rasante indicado en planta.	VERIFICAR
Rasante Sur (Deslinde Sur)	OGUC Art. 2.6.1; PRCP 2007	Ángulo 70° graficado en elevaciones. Punto de aplicación rasante indicado en planta.	VERIFICAR
Distanciamiento a deslinde lateral Norte	OGUC Art. 2.6.3; PRCP 2007	Ampliación (zona marcada rojo) se acerca a deslinde. No hay cota de distanciamiento declarada en planta.	VERIFICAR
Distanciamiento a deslinde lateral Sur	OGUC Art. 2.6.3; PRCP 2007	No acotado en planta. Construcción existente adosada.	VERIFICAR
Línea de edificación / Antejardín	PRCP 2007; OGUC Art. 2.6.1	Línea de edificación indicada en planta. Rampa y terrazas frontales dentro del área de antejardín.	VERIFICAR
Agrupamiento	PRCP 2007 — Zona E3: aislado, pareado o continuo	Edificación existente con adosamiento. Compatible si zona lo permite.	VERIFICAR
Dotación de estacionamientos vehículos	OGUC Art. 2.4.1; PRCP 2007	No se indica dotación de estacionamientos en expediente.	OBSERVADO
Dotación de estacionamientos bicicletas	OGUC Art. 2.4.1 bis; PRCP 2007	No se indica.	OBSERVADO
Protección patrimonial (IEP / ZEP)	LGUC Art. 60; PRCP 2007 Art. 4.3.02	No declarado. El sector Plaza Pedro de Valdivia puede estar en ZEP. Verificar con Informe Previo.	VERIFICAR
Cambio de destino (residencial → restaurante)	LGUC Art. 57-59; Art. 116	Declarado como cambio de destino. Tramitación DOM requerida.	VERIFICAR
Aportes al espacio público (Ley 20.958)	DDU 447; Ley 20.958	No se indica evaluación de aportes. Depende de superficie construida y destino.	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 6

El expediente no declara la zona del Plan Regulador Comunal de Providencia (PRCP) aplicable al predio. El sector Plaza Pedro de Valdivia puede corresponder a Zona ZEP (Zona de Edificación Patrimonial) o Zona E3, con distintos parámetros de constructibilidad, altura y usos permitidos. Sin este dato no es posible verificar completamente la normativa urbanística aplicable.

§ PRCP 2007 Art. 4.3.02 § LGUC Art. 116 § OGUC Art. 5.1.4

→ Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) ante la DOM de Providencia que declare la zonificación exacta, usos de suelo permitidos, coeficientes y parámetros aplicables. Incorporar dicho certificado al expediente de permiso.

No se acredita tramitación del cambio de destino de residencial a restaurante ante la DOM. Este cambio requiere cumplir todas las normas del nuevo uso (dotación sanitaria, carga de ocupación, accesibilidad universal, resistencia al fuego) y contar con permiso expreso de la DOM.

§ LGUC Art. 57 § Art. 58 § Art. 116

→ Iniciar el procedimiento de cambio de destino ante la DOM de Providencia. El expediente debe incluir: solicitud firmada por propietario y arquitecto, planos con nuevo destino, especificaciones técnicas, memoria de cálculo de carga de ocupación, y certificados de cumplimiento de todas las normas del nuevo uso.

No se presenta cálculo ni declaración de dotación de estacionamientos para vehículos ni bicicletas asociados al uso restaurante. El PRCP y OGUC establecen dotaciones mínimas según carga de ocupación y escala de equipamiento. Un restaurante puede generar obligación de estacionamientos que no pueden ser suprimidos sin autorización.

§ OGUC Art. 2.4.1 § Art. 2.4.1 bis § PRCP 2007

→ Calcular dotación de estacionamientos según carga de ocupación del restaurante y normativa del PRCP para la zona correspondiente. Si no es posible cumplirla en el predio, tramitar compensación o eximición según mecanismos vigentes (OGUC Art. 2.4.2).

Las ampliaciones propuestas en Nivel 2 (marcadas en rojo) se aproximan al deslinde lateral sin que se acote la distancia resultante en planta. No es posible verificar cumplimiento del distanciamiento mínimo a deslindes según la zona del PRC ni la verificación de rasantes.

§ OGUC Art. 2.6.3 § Art. 2.6.1 § PRCP 2007

→ Acotar en planta la distancia entre las construcciones propuestas y los deslindes laterales (Norte y Sur). Incorporar perfil de rasante con cotas de altura en puntos de aplicación declarados, para verificar que la ampliación de Nivel 2 no traspasa la rasante del deslinde correspondiente.

No se acompaña evaluación de aportes al espacio público según Ley 20.958 (DDU 447). Un proyecto de cambio de destino a restaurante en un predio urbano de Providencia puede generar obligación de aportes dependiendo de la carga de ocupación y la superficie construida.

§ Ley 20.958 § DDU 447

→ Evaluar si el proyecto supera los umbrales de la Ley 20.958 que generan obligación de aportes al espacio público. Si corresponde, incluir la declaración de aportes en el expediente de permiso.

Si el predio o su entorno inmediato corresponde a Zona ZEP o si existe declaración de Inmueble de Conservación Histórica (ICH), cualquier intervención exterior (ampliaciones de Nivel 2 visibles en elevaciones norte y sur) requiere autorización especial del CMN o de la DOM según corresponda, previa al permiso de edificación.

§ LGUC Art. 60 § PRCP 2007 Art. 4.3.02

→ Verificar en el CIP si el predio está afecto a ZEP o ICH. De ser así, tramitar autorización de intervención ante CMN (si es MH) o cumplir condiciones de la zona ZEP del PRCP antes de ingresar el permiso de edificación.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapas — Consolidación

Revisión final de todas las observaciones

Capa 2 · E/E

INCUMPLIMIENTOS — 12

Separación

La rampa de acceso universal no cumple con la pendiente máxima permitida.

§ OGUC Art. 4.1.7

→ Rediseñar la rampa para ajustarse a la pendiente máxima permitida.

Reconocimiento

Baño Universal Nivel 1: dimensiones interiores declaradas (0.4 m y 0.5 m) son insuficientes para cumplir radio de giro 1.5 m y espacios laterales mínimos requeridos para silla de ruedas.

§ Art. 4.1.7 OGUC — Accesibilidad universal

→ Rediseñar baño universal con dimensiones mínimas de 1.6 m x 1.6 m interiores netos, radio de giro libre de 1.5 m, espacio lateral al WC de 0.8 m y barras de apoyo según NCh 1929.

Reconocimiento

Rampa de Acceso Universal con pendiente declarada de 10.05%, superando el máximo del 8% permitido por OGUC.

§ Art. 4.1.7 OGUC — Rampas de acceso universal

→ Rediseñar rampa con pendiente ≤ 8%, o si el desnivel lo requiere, segmentar en tramos con descansos intermedios de 1.5 m mínimo.

Reconocimiento

No se aprecia baño universal de clientes en Nivel 2. Si el aforo del restaurante en ese nivel lo requiere, debe incorporarse.

§ Art. 4.1.7 OGUC — Art. 4.11.5 OGUC — Dotación sanitaria para restaurantes

→ Verificar aforo Nivel 2. Si supera los umbrales de la tabla de dotación sanitaria, incorporar baño universal de clientes en ese nivel o garantizar accesibilidad al del Nivel 1.

Reconocimiento

Baño universal insuficiente en espacio.

§ OGUC Art. 4.1.7

→ Revisar diseño interior para cumplir con medidas de accesibilidad.

Modelo

El Nivel 2 cuenta con un único acceso/egreso (escalera interior). Si el aforo del restaurante en ese nivel supera los umbrales que exigen dos vías de evacuación, se requiere una segunda salida de emergencia.

§ Art. 4.2.5 OGUC – Salidas de emergencia § DS 594 Minsal – Condiciones sanitarias

→ Verificar aforo Nivel 2 del cuadro de carga de ocupación. Si supera 50 personas o los umbrales normativos, incorporar segunda vía de evacuación o salida de emergencia en Nivel 2.

Modelo

Revisar accesibilidad del nivel 1.

§ OGUC Art. 4.1.7

→ Modificar accesos para cumplir con normativa vigente.

Recintos

El Baño Universal de Nivel 1 presenta cotas interiores de 0.4 m (muro a aparato) y 0.5 m que son manifiestamente insuficientes para cumplir el radio de giro libre de 1.50 m y el espacio lateral mínimo de 0.80 m a cada lado del WC exigidos por OGUC Art. 4.1.7 y DDU 351. Aunque el área estimada de ~9.32 m² podría ser suficiente, las cotas acotadas en plano confirman el incumplimiento del layout interior.

§ OGUC Art. 4.1.7 § DDU 351

→ Rediseñar el layout interior del baño universal garantizando: espacio libre de giro de Ø1.50 m, espacio lateral al WC ≥0.80 m a ambos lados, barra de apoyo abatible, lavamanos sin pedestal a 0.80 m de altura, puerta de apertura hacia exterior o corredera de ancho libre ≥0.90 m.

Circulaciones

La rampa de acceso universal declara en plano una pendiente de 10.05%, superando el máximo del 8% establecido por OGUC Art. 4.1.7. Este incumplimiento es confirmado por cota declarada en el propio plano propuesta, no es estimación.

§ OGUC Art. 4.1.7 N°1 lit. d) § DDU 351

→ Rediseñar la rampa de acceso universal reduciendo la pendiente a máximo 8%. Si el desnivel no permite la longitud necesaria, considerar rampa con descanso intermedio (máx. 9 m de tramo entre descansos) o solución alternativa como plataforma elevadora, previa aprobación DOM.

Circulaciones

El Nivel 2 cuenta con un único acceso/egreso mediante escalera interior. Si la carga de ocupación del restaurante en ese nivel supera los umbrales que exigen dos vías de evacuación independientes, se requiere una segunda salida de emergencia. El ancho de la escalera no está acotado en planta; debe verificarse que sea ≥1.20 m libre (uso común, edificio de 2 pisos con destino restaurante).

§ OGUC Art. 4.2.2 N°1 lit. b) § Art. 4.2.5 § Art. 4.3.4

→ Acotar el ancho libre de la escalera en planta. Si la carga de ocupación del Nivel 2 supera 50 personas, incorporar segunda vía de evacuación independiente. Verificar que el ancho libre sea ≥1.20 m. Incluir cuadro de huella/contrahuella (huella mín. 28 cm, contrahuella máx. 18 cm).

Urbanística

El expediente no declara la zona del Plan Regulador Comunal de Providencia (PRCP) aplicable al predio. El sector Plaza Pedro de Valdivia puede corresponder a Zona ZEP (Zona de Edificación Patrimonial) o Zona E3, con distintos parámetros de constructibilidad, altura y usos permitidos. Sin este dato no es posible verificar completamente la normativa urbanística aplicable.

§ PRCP 2007 Art. 4.3.02 § LGUC Art. 116 § OGUC Art. 5.1.4

→ Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) ante la DOM de Providencia que declare la zonificación exacta, usos de suelo permitidos, coeficientes y parámetros aplicables. Incorporar dicho certificado al expediente de permiso.

Urbanística

No se acredita tramitación del cambio de destino de residencial a restaurante ante la DOM. Este cambio requiere cumplir todas las normas del nuevo uso (dotación sanitaria, carga de ocupación, accesibilidad universal, resistencia al fuego) y contar con permiso expreso de la DOM.

§ LGUC Art. 57 § Art. 58 § Art. 116

→ Iniciar el procedimiento de cambio de destino ante la DOM de Providencia. El expediente debe incluir: solicitud firmada por propietario y arquitecto, planos con nuevo destino, especificaciones técnicas, memoria de cálculo de carga de ocupación, y certificados de cumplimiento de todas las normas del nuevo uso.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 24

Etapa	Descripción	Críticidad	Artículo
Separación	El cuadro de superficies normativas en pág. 1 presenta valores de pequeño tamaño y baja resolución en la imagen entregada, dificultando la lectura exacta de coeficientes de constructibilidad y ocupación de suelo declarados.	OBSERVADO	Art. 5.1.4 OGUC – Contenido mínimo de expediente
Separación	No se presenta corte transversal (B-B u otro) que muestre la relación entre los baños de Nivel 2 y la escalera, limitando la verificación de altura libre y evacuación.	OBSERVADO	Art. 5.1.4 OGUC – Cortes necesarios para comprensión del proyecto
Separación	La lámina 1/1 (pág. 1) mezcla plantas existentes, plantas propuesta, cuadros y plano de ubicación en una sola hoja a escalas reducidas (1:100 y 1:250), dificultando la revisión DOM.	OK	Art. 5.1.4 OGUC – Legibilidad de planos
Reconocimiento	Baños de personal (hombres y mujeres) y cocinas sin ventilación natural visible en plano. No es posible verificar cumplimiento de iluminación y ventilación mínimas.	OBSERVADO	Art. 4.11.5 OGUC – Ventilación e iluminación de recintos de servicio
Reconocimiento	Las superficies individuales de recintos no están declaradas con cota en planta, solo en cuadro resumen de pág. 1 a escala reducida. Dificulta verificación recinto a recinto.	OK	Art. 5.1.4 OGUC – Contenido mínimo de planos

Etapas	Descripción	Crítica	Artículo
Vectorización	No se incluye cuadro de carpintería (puertas y ventanas) con identificación, dimensiones, material y tipo de vidrio para cada elemento.	OBSERVADO	Art. 5.1.4 OGUC – Contenido mínimo de planos de arquitectura
Vectorización	La escalera interior no indica claramente la flecha de sentido de subida ni la huella/contrahuella en cuadro. Solo se aprecia numeración de peldaños.	OBSERVADO	Art. 4.2.3 OGUC – Escaleras: huella mínima 28 cm, contrahuella máxima 18 cm
Vectorización	Las cotas de superficie de cada recinto no están indicadas directamente en planta propuesta, solo en cuadro resumen de difícil lectura.	OK	Art. 5.1.4 OGUC
Vectorización	Elementos arquitectónicos claros, pero verificar escala en medición real.	OBSERVADO	N/A
Modelo	No se identifica zona de carga/descarga ni acceso de servicio diferenciado para abastecimiento de cocina y retiro de residuos.	OBSERVADO	Art. 4.11.5 OGUC – Restaurantes: condiciones de funcionamiento
Modelo	No se indica sistema de extracción de humos ni conducto de chimenea para las cocinas de Nivel 1 en planta. Solo se aprecia chimenea en elevaciones y planta de cubiertas.	OBSERVADO	Art. 4.11.5 OGUC – Ventilación de cocinas industriales
Modelo	La zona de comensales (salón de atención de público) no está claramente diferenciada en las plantas propuesta. El cuadro de carga de ocupación la menciona pero no se identifica el recinto en planta.	OBSERVADO	Art. 5.1.4 OGUC – Legibilidad y rotulación de recintos
Recintos	No se identifica en planta la zona de comensales / salón de atención de público como recinto rotulado y acotado. El cuadro de carga de ocupación la menciona pero no es posible verificar su superficie, configuración ni relación con vías de evacuación.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.4; Art. 4.2.4
Recintos	No se presentan superficies individuales acotadas recinto a recinto en las plantas propuesta. El cuadro resumen de pág. 1 es de difícil lectura a escala 1:250, imposibilitando verificación de cumplimiento de dotaciones mínimas por recinto.	OK	OGUC Art. 5.1.4
Circulaciones	El pasillo de Nivel 2 hacia baños de clientes y oficinas no está acotado en planta. Desde el análisis semántico se estima ancho de ~1.2 m, que es el mínimo aceptable, pero debe confirmarse con cota declarada para asegurar cumplimiento del mínimo de circulación pública.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.5
Circulaciones	La escalera interior no indica flecha de sentido de subida ni cuadro con huella y contrahuella. Solo se aprecia numeración de peldaños (10 peldaños visibles). No es posible verificar cumplimiento de huella mínima 28 cm y contrahuella máxima 18 cm.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.3; Art. 4.2.2
Circulaciones	No se grafican pasamanos en la escalera interior ni en la rampa de acceso universal. La OGUC exige pasamanos a ambos lados en escaleras de uso común y en rampas accesibles.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.7; Art. 4.1.7 N°1 lit. e)
Iluminación	Ninguno de los baños de personal (hombres, mujeres y adicional) en Nivel 1 ni los baños de clientes en Nivel 2 presentan ventana al exterior visible en planta. Dado que carecen de iluminación y ventilación natural, es obligatorio contar con ducto de ventilación mecánica individual o colectivo según OGUC Art. 4.1.3. No se identifican ductos en planos.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3; Art. 4.1.2
Iluminación	Las cocinas de Nivel 1 (cocina superior y barra sin atención de público) no muestran sistema de extracción de humos ni campana en planta. Si bien la chimenea se aprecia en elevaciones y planta de cubierta, no se vincula explícitamente a los recintos de cocina ni se especifica su capacidad de extracción.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3; Art. 4.11.5 – ventilación de cocinas industriales
Iluminación	Los planos propuesta no incluyen cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto que permita verificar el cumplimiento del ratio mínimo (superficie de ventana $\geq$ 1/6 de la superficie del recinto) para recintos habitables (oficinas, cocinas con ventana, pasillos). Las elevaciones muestran vanos pero no permiten correlacionarlos con recintos individuales ni calcular el ratio.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2; Art. 4.5.7
Urbanística	No se presenta cálculo ni declaración de dotación de estacionamientos para vehículos ni bicicletas asociados al uso restaurante. El PRCP y OGUC establecen dotaciones mínimas según carga de ocupación y escala de equipamiento. Un restaurante puede generar obligación de estacionamientos que no pueden ser suprimidos sin autorización.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1; Art. 2.4.1 bis; PRCP 2007
Urbanística	Las ampliaciones propuestas en Nivel 2 (marcadas en rojo) se aproximan al deslinde lateral sin que se acote la distancia resultante en planta. No es posible verificar cumplimiento del distanciamiento mínimo a deslindes según la zona del PRC ni la verificación de rasantes.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.6.3; Art. 2.6.1; PRCP 2007
Urbanística	No se acompaña evaluación de aportes al espacio público según Ley 20.958 (DDU 447). Un proyecto de cambio de destino a restaurante en un predio urbano de Providencia puede generar obligación de aportes dependiendo de la carga de ocupación y la superficie construida.	OBSERVADO	Ley 20.958; DDU 447
Urbanística	Si el predio o su entorno inmediato corresponde a Zona ZEP o si existe declaración de Inmueble de Conservación Histórica (ICH), cualquier intervención exterior (ampliaciones de Nivel 2 visibles en elevaciones norte y sur) requiere autorización especial del CMN o de la DOM según corresponda, previa al permiso de edificación.	OBSERVADO	LGUC Art. 60; PRCP 2007 Art. 4.3.02

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1

1. URGENTE — Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) ante la DOM de Providencia para determinar zonificación PRC exacta, usos de suelo permitidos, coeficientes, altura máxima y condición patrimonial del predio.

2	2. URGENTE — Iniciar trámite de cambio de destino de residencial a restaurante ante la DOM de Providencia, adjuntando planos propuesta completos, memoria de cálculo de carga de ocupación, y documentación de cumplimiento de normativa del nuevo uso (LGUC Art. 57–58).
3	3. DISEÑO — Rediseñar la rampa de acceso universal para reducir pendiente a máximo 8%. Evaluar rampa con descanso intermedio o plataforma elevadora según condiciones del terreno.
4	4. DISEÑO — Rediseñar el layout interior del Baño Universal de Nivel 1 para cumplir espacio de giro $\varnothing 1.50$ m, espacios laterales ≥ 0.80 m, puerta ≥ 0.90 m libre, conforme a DDU 351.
5	5. DISEÑO — Calcular carga de ocupación del Nivel 2 (salón de comensales y zonas de uso público). Si supera 50 personas, incorporar segunda vía de evacuación independiente. Definir y rotular el salón de comensales en planta propuesta.
6	6. DISEÑO — Evaluar la obligación de incorporar baño universal de clientes en Nivel 2 según la carga de ocupación del restaurante en ese nivel.
7	7. DOCUMENTACIÓN — Incorporar cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto (ratio $\geq 1/6$ para habitables) y especificar ductos de ventilación mecánica para todos los baños sin ventana exterior y para las cocinas.
8	8. DOCUMENTACIÓN — Incorporar cuadro de carpintería con identificación, dimensiones, material y tipo de vidrio para cada puerta y ventana.
9	9. DOCUMENTACIÓN — Incorporar en planos de arquitectura: pasamanos en escalera y rampa, cuadro huella/contrahuella de escalera, flecha de sentido de subida, cotas de altura libre en cortes.
10	10. DOCUMENTACIÓN — Acotar distancias de ampliaciones propuestas a deslindes laterales Norte y Sur. Incorporar perfil de rasante con cotas de altura en puntos de aplicación declarados.
11	11. NORMATIVA — Calcular y declarar dotación de estacionamientos (vehículos y bicicletas) para el uso restaurante según PRC y OGUC Art. 2.4.1.
12	12. NORMATIVA — Evaluar obligación de aportes al espacio público según Ley 20.958 (DDU 447) para el proyecto de cambio de destino.
13	13. NORMATIVA — Incluir en especificaciones técnicas la clase de resistencia al fuego (RF) de todos los elementos estructurales y de separación, según OGUC Art. 4.3.3–4.3.4 (clase 'b', RF-60 mín. para restaurante de 2 pisos).
14	14. PRESENTACIÓN — Separar en láminas distintas: plantas existentes, plantas propuesta, cuadros normativos y plano de ubicación, con escalas adecuadas. El cuadro de superficies normativas debe ser legible en todas sus filas y columnas.

★ INFORME FINAL

Remodelación • Providencia

OBSERVADO

29 de junio de 2026

/100

El proyecto de habilitación de restaurante en Plaza Pedro de Valdivia n° 2525, Providencia, presenta una propuesta de dos niveles con cambio de destino desde residencial a restaurante, incorporando ampliaciones en Nivel 2 y adecuaciones de accesibilidad universal en Nivel 1. Se identifican incumplimientos críticos (ALTA) en: (1) pendiente de rampa de acceso universal declarada en 10.05%, superando el máximo permitido de 8%; (2) layout interior del Baño Universal con cotas manifiestamente insuficientes para radio de giro y espacios laterales de silla de ruedas; (3) ausencia de segunda vía de evacuación en Nivel 2 sin verificación de carga de ocupación; (4) falta de Certificado de Informaciones Previas que declare zonificación PRC y parámetros aplicables; (5) cambio de destino residencial-restaurante sin acreditación de tramitación DOM. A nivel MEDIO se observan deficiencias en: ductos de ventilación para baños y cocinas sin ventana natural; falta de cuadro de iluminación/ventilación por recinto; escalera sin cuadro huella/contrahuella ni pasamanos graficados; ausencia de dotación de estacionamientos; falta de evaluación de aportes Ley 20.958; y verificación pendiente de distanciamientos a deslindes laterales en zona de ampliación. El proyecto es técnicamente viable pero requiere correcciones de diseño y documentación antes de poder ser aprobado por la DOM.

Progreso de revisión

0 / 36 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

⚠ ALERTA: La pendiente de rampa de acceso universal de 10.05% declarada en plano supera el máximo absoluto de 8% establecido por OGUC Art. 4.1.7 y DDU 351. Este incumplimiento es confirmado por cota en el propio plano propuesta y constituye un obstáculo para la aprobación DOM.

⚠ ALERTA: El cambio de destino de residencial a restaurante no está acreditado en el expediente. La LGUC Art. 57 requiere tramitación expresa ante la DOM, incluyendo verificación de compatibilidad con el PRC y cumplimiento de todas las normas del nuevo uso. Sin este trámite no puede

otorgarse el permiso de edificación.

⚠ ALERTA: Si el predio está ubicado en Zona ZEP (Zona de Edificación Patrimonial) del PRCP 2007, las ampliaciones de Nivel 2 visibles en elevaciones Norte y Sur pueden requerir autorización especial previa, y los parámetros de constructibilidad y altura aplicables difieren de los de Zona E3. Es indispensable obtener el CIP antes de continuar con el diseño.

⚠ ALERTA: La ausencia de segunda vía de evacuación en Nivel 2 es un potencial incumplimiento crítico de seguridad. La verificación definitiva depende del cálculo de carga de ocupación del salón de comensales en ese nivel, el cual no está claramente identificado ni acotado en los planos propuesta.

⚠ ALERTA: El Baño Universal de Nivel 1 presenta cotas interiores incompatibles con los requisitos mínimos de OGUC Art. 4.1.7 y DDU 351 para personas en silla de ruedas. Requiere rediseño del layout interior antes de presentar el expediente definitivo.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✔ Normativa OGUC verificada
- ✔ Normativa LGUC verificada
- ✔ PRC Providencia aplicado
- ✔ 20 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.