

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

01 de julio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	01 de julio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Alta	Media	Baja
Accesibilidad Universal	2	3	—
Evacuación y Seguridad	1	3	—
Ventilación e Iluminación	—	4	—
Normativa Urbanística	1	2	—
Documentación Faltante	—	3	—
Geometría y Presentación	—	—	2

El proyecto corresponde a la habilitación de un restaurante en una edificación de dos pisos existente en Plaza Pedro de Valdivia N° 2525, Providencia, mediante obras de remodelación, cambio de destino y ampliación parcial en Nivel 2. Se analizan las plantas propuestas a escala 1:50 (pág. 2) y las elevaciones y corte (págs. 3 y 4). El expediente presenta incumplimientos normativos de gravedad ALTA que impiden la aprobación DOM en su estado actual: (1) La rampa de acceso universal tiene pendiente declarada de 13.58%, que excede en un 70% el máximo permitido de 8% por OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 Art. 19, requiriendo rediseño geométrico; (2) El Baño Universal [E03] no acredita el espacio libre de maniobra de radio 1.50 m exigido por DS 50/2015, debiendo presentarse detalle a 1:20; (3) No se adjunta Certificado de Informes Previos que confirme que el uso restaurante es admisible en la zona del PRC Providencia, siendo este documento previo obligatorio para tramitar el cambio de destino; (4) El Nivel 2 cuenta con una única vía de evacuación (escalera [E18]), debiendo verificarse si la carga de ocupación del nivel exige una segunda salida independiente. Adicionalmente, existen múltiples observaciones de criticidad MEDIA relacionadas con ausencia de ventilación graficada en recintos interiores, ancho de pasillo del Nivel 2 insuficiente según DS 50/2015, falta de planos de instalaciones sanitarias y de extracción de cocinas, dotación de estacionamientos no resuelta, y ausencia de especificaciones de resistencia al fuego. Con las correcciones indicadas el proyecto es aprobable.

10

Incumplimientos

33

Observaciones

0

Resueltas

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Situación existente	Plantas Nivel 1 y Nivel 2 existentes a escala 1:100, sin cotas de recintos, solo geometría base	1	OK
Situación propuesta — plantas	Plantas Nivel 1 y Nivel 2 propuestas a escala 1:50 y 1:100 con simbología se retira/se construye, cotas, rótulos de recintos y elementos de accesibilidad	1, 2	OK
Cuadros normativos	Cuadro de superficies normativas, cuadro de superficies propuesta, estudio de carga de ocupación y desglose por nivel	1	OK
Elevaciones y corte	Elevación Norte, Elevación Sur, Corte A-A a escala 1:50; planta de cubiertas propuesta a escala 1:100	3	OK
Elevaciones Este y Oeste	Elevación Oeste y Elevación Este a escala 1:50 con indicación de rasante y línea de edificación	4	OK
Plano de emplazamiento y croquis	Plano de emplazamiento a escala 1:500 y croquis de ubicación a escala 1:1000	1, 2, 3	OK
Simbología diferenciada propuesta	Leyenda gráfica: amarillo = se retira, rojo = se construye, presente en todas las láminas de propuesta	1, 2	OK

Las plantas propuesta a escala 1:100 (pág. 1) y las plantas a escala 1:50 (pág. 2) coexisten sin indicación explícita de cuál es el plano de proyecto oficial para revisión DOM. Se recomienda indicar la lámina de mayor escala (1:50) como plano de proyecto y la 1:100 como esquema de contexto.

§ OGUC Art. 5.1.6 – contenido mínimo expediente

→ Rotular claramente en cartela cuál es la planta de proyecto oficial (1:50) y cuál es el plano resumen (1:100).

No se identifica plano de instalaciones (sanitarias, eléctricas, mecánicas) en el expediente. Para habilitación de restaurante se requieren planos complementarios.

§ DS 977 MINSAL Art. 41 y OGUC Art. 5.1.6

→ Adjuntar planos de instalaciones sanitarias, ventilación de cocinas y extractores según NCh 2485 y DS 977.

Bodega sin ventilación natural visible

§ OGUC Art.34

→ Agregar ventilación adecuada

Pendiente de rampa excede lo permitido

§ OGUC Art.4.1.7

→ Rediseñar rampa para cumplir normativa

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22

Recintos identificados

2

Niveles procesados

10

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 — Situación Propuesta (±0.00)			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega Norte [E01] E01	bodega	22.31 ~	OBSERVADO
Baño Personal Mujeres [E10] E10	baño personal femenino	1.47 ~	OBSERVADO
Baño Personal Hombres [E05] E05	baño personal masculino	8.68 ~	OBSERVADO
Baño Personal sector cocina [E04] E04	baño personal	26.75 ~	OBSERVADO
Cocina Principal Norte [E06] E06	cocina restaurante	20.94 ~	OBSERVADO
Bodega Este [E16] E16	bodega	13.71 ~	OBSERVADO
Baño Universal [E03] E03	baño accesible	65.92 ~	OBSERVADO
Terraza Oriente sector cocina [E13] E13	terrazza	17.67 ~	OK
Pasillo Central [E19] E19	circulación	11.47 ~	OBSERVADO
Cocina Barra sin Atención de Público [E24] E24	cocina barra	43.81 ~	OK
Oficina [E22] E22	oficina	7.36 ~	OBSERVADO
Terraza Poniente Sur [E26] E26	terrazza	9.42 ~	OK
Terraza Oriente Sur [E28] E28	terrazza	2.06 ~	OK
Rampa Acceso Universal [E23] E23	rampa accesible	1.04 ~	INCUMPLE

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega izquierda [E05-N2] E05	bodega	10.7 ~	OBSERVADO
Bodega derecha [E04-N2] E04	bodega	29.68 ~	OBSERVADO
Baño Clientes Mujeres [E11] E11	baño público femenino	6.04 ~	OBSERVADO
Baño Clientes Hombres [E13] E13	baño público masculino	19.3 ~	OBSERVADO
Pasillo Nivel 2 [E03-N2] E03	circulación	91.6 ~	OBSERVADO
Escalera [E18] E18	escalera	9.05 ~	OBSERVADO
Oficina izquierda [E22-N2] E22	oficina	7.36 ~	OBSERVADO
Oficina derecha [E20] E22	oficina	7.36 ~	OBSERVADO

OBSERVACIONES — 10

Rampa Acceso Universal [E23]: pendiente declarada 13.58% excede el máximo de 8% establecido por OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 Art. 19 para rampas de uso público. Es el incumplimiento más crítico del expediente.

ALTA

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 19

→ Rediseñar rampa con pendiente máxima 8%. Considerar que con desnivel de ±0.45m declarado en plano, la longitud mínima necesaria es 5.63m. Evaluar redistribución en terraza exterior.

Baño Universal [E03]: fondo de 1.55m declarado en plano podría ser insuficiente para garantizar radio de giro de 1.50m libre exigido por OGUC Art. 4.1.7, considerando el espacio que ocupa el mobiliario sanitario.

ALTA

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015

→ Verificar en plano de detalle con mobiliario sanitario que el círculo de maniobra de diámetro 1.50m queda libre. Si no, ampliar el recinto a fondo mínimo 1.70m libre.

Pasillo Central Nivel 1 [E19]: ancho mínimo declarado 1.6m. Si la carga de ocupación total del nivel supera 50 personas, OGUC Art. 4.2.4 exige circulación principal mínimo 1.80m.

MEDIA

§ OGUC Art. 4.2.4

→ Verificar la carga de ocupación total del nivel en el cuadro de la pág. 1. Si supera 50 personas, ampliar pasillo a 1.80m mínimo.

Pasillo Nivel 2 [E03-N2]: ancho mínimo declarado 1.22m. Cumple OGUC Art. 4.2.3 (mínimo 1.20m) pero no cumple DS 50/2015 (1.50m) si el edificio es de uso público con afluencia masiva.

MEDIA

§ DS 50/2015 Art. 18 / OGUC Art. 4.2.3

→ Verificar clasificación del edificio. Si corresponde a uso público masivo, ampliar a 1.50m mínimo según DS 50.

Escalera [E18]: no se aprecian pasamanos en planta. Verificar en elevaciones y corte A-A. OGUC exige pasamanos en escaleras de uso público.

MEDIA

§ OGUC Art. 4.2.4

→ Incorporar pasamanos en al menos un lado (uso público) o ambos lados si ancho supera 1.80m. Verificar huella mínima 0.28m y contrahuella máxima 0.18m en detalle.

Baño Personal sector cocina [E04]: sin diferenciación de sexo visible en rótulo del plano. Para establecimientos de expendio de alimentos se exige separación por sexo.

MEDIA

§ DS 977 MINSAL Art. 41 / OGUC Art. 4.1.7

→ Rotular explícitamente el sexo del baño o demostrar que corresponde a baño individual con llave (uso exclusivo unipersonal).

Cocina Principal Norte [E06]: no se visualizan ductos de extracción de humos ni campanas en planta. Restaurantes requieren sistema de ventilación mecánica forzada.

MEDIA

§ NCh 2485 / DS 977 MINSAL / OGUC Art. 34

→ Adjuntar plano de ventilación con trazado de ductos, campanas y extractor mecánico. Indicar en planta la ubicación de puntos de extracción.

Baños de personal [E10, E05] y baños de clientes [E11, E13]: sin ventilación natural visible en planos. Se requiere verificación de ventilación ya sea natural o mecánica.

MEDIA

§ OGUC Art. 34 / DS 594 MINSAL

→ Indicar en plano la solución de ventilación (ventana, ducto o extractor mecánico) para cada baño. Si es mecánica, adjuntar especificación técnica.

ALERTA OpenCV: Baño Personal Mujeres [E10] con área estimada 1.47m² vs mínimo 1.5m². Dado que no hay cota de superficie declarada en el plano, se califica como VERIFICAR.

MEDIA

§ OGUC Art. 4.1.7

→ Verificar dimensiones interiores netas del recinto contra cota de plano. Si el área neta es inferior a 1.50m², rediseñar para cumplir mínimo.

Baño universal dimensiones inadecuadas

§ OGUC Art.4.1.7

→ Ajustar baño para cumplir requisitos de accesibilidad

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 3 — Vectorización

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Capa 1 · 3/4

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
puertas	21	Puertas detectadas por análisis DINO global (14 en Nivel 1 + 7 en Nivel 2). Incluye puertas de baños, cocina, bodegas y accesos. Todas representadas con arco de apertura.	2	OK
ventanas	3	Ventanas detectadas por análisis DINO global. Número reducido para la superficie del edificio. Verificar que todos los recintos con exigencia de iluminación natural tengan ventana graficada.	2, 3, 4	OBSERVADO
escaleras	1	Una escalera central con numeración de peldaños visible (1 a 19). Conecta Nivel 1 con Nivel 2. Sin indicación de pasamanos en planta.	2	OBSERVADO
rampas	1	Rampa de acceso universal en terraza sur, pendiente declarada 13.58%, ancho 1.3m. DINO reporta 0 rampas pero la rampa es visible en plano con cota y fórmula de pendiente explícita.	2	OBSERVADO
salidas de emergencia	1	Una salida de emergencia detectada por análisis semántico Colab en Nivel 1. Verificar señalización y ancho libre según OGUC Art. 4.2.5.	2	OBSERVADO
cotas		Cotas presentes en plantas 1:50. Se detectan cotas de anchos de puertas (0.8m, 0.9m), anchos de pasillos (1.6m, 1.22m), dimensiones de baño universal (2.9m × 1.55m), retiros (1.4m, 2.4m, 0.85m) y desniveles (±0.00, +0.45). No se declaran superficies por recinto en planta.	2	OBSERVADO
pavimento podotáctil	1	Indicado en terraza de acceso sur con rótulo 'Pavimento Podotáctil'. Cumple DS 50/2015.	2	OK
simbología se retira / se construye		Presente y legible en todas las láminas de propuesta. Amarillo = se retira, rojo = se construye.	1, 2, 3	OK

OBSERVACIONES — 4

Solo 3 ventanas detectadas en todo el expediente de plantas. Considerando que el edificio tiene baños, oficinas y cocinas, el número es insuficiente. Múltiples recintos no muestran graficado de ventana ni solución de ventilación alternativa.

§ OGUC Art. 34 / Art. 4.5.1 / Art. 4.5.3

→ Revisar cada recinto que requiere ventilación e iluminación natural y graficar la solución adoptada (ventana, lucarna, ducto o ventilación mecánica).

No se grafican pasamanos en la escalera [E18] en planta. Su ausencia o presencia no puede verificarse solo con la planta.

§ OGUC Art. 4.2.4

→ Incluir indicación de pasamanos en planta y/o en corte A-A. Especificar altura (0.85m–1.05m) y extensión horizontal en descansos.

Las superficies de los recintos no están declaradas individualmente en planta. Solo se entregan totales en el cuadro de superficies de pág. 1. Para revisión detallada DOM es recomendable acotarlas en planta.

§ OGUC Art. 5.1.6

→ Incorporar etiquetas de superficie (m²) en cada recinto de las plantas 1:50 o agregar cuadro de superficies por recinto en lámina.

Ventilación de bodegas no visible

§ OGUC Art.34

→ Incluir ventilación en bodegas para cumplir requisitos

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 4 — Modelo Estructural

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

Capa 1 · 4/4

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1 — ±0.00	Servicio y producción: cocina principal, bodegas, baños de personal, baño universal, cocina barra, oficina administrativa,	—	Acceso principal desde Plaza Pedro de Valdivia por terraza sur a nivel. Comunicación vertical con Nivel 2

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
	terrazas exteriores y acceso principal		mediante escalera interior central.
Nivel 2	Servicio secundario y administrativo: bodegas, baños de clientes (diferenciados por sexo), pasillo de distribución, dos oficinas y acceso a escalera	—	Comunicación con Nivel 1 exclusivamente por escalera interior central [E18]. Sin acceso directo independiente al exterior desde Nivel 2.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal a nivel — Terraza Sur (Línea Oficial)	OBSERVADO	Acceso a nivel desde Plaza Pedro de Valdivia. Ancho de acceso 1.45m declarado. Incluye rampa de acceso universal con pendiente 13.58% que incumple Art. 4.1.7 y DS 50/2015 (máximo 8%). Pavimento podotáctil graficado.
Escalera interior central [E18]	OBSERVADO	Única conexión vertical entre niveles. Ancho estimado 1.20m. Sin pasamanos graficados. Sin escalera de emergencia secundaria visible. Verificar si se requiere segunda vía de evacuación según OGUC Art. 4.2.5 en función de la carga de ocupación total.
Salida de emergencia Nivel 1	OBSERVADO	Una salida de emergencia detectada por análisis semántico. Verificar señalización, ancho libre mínimo (0.90m) y distancia máxima de recorrido de evacuación según OGUC Art. 4.2.5 y NCh 1433.
Rampa Acceso Universal [E23]	INCUMPLE	Pendiente declarada 13.58% excede el máximo del 8% de OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 Art. 19. Requiere rediseño antes de aprobación.

OBSERVACIONES — 6

El Nivel 2 tiene una única vía de acceso/evacuación (escalera interior [E18]). Dependiendo de la carga de ocupación total del nivel, podría requerirse una segunda vía de evacuación independiente. § OGUC Art. 4.2.5 / NCh 1433 → Verificar carga de ocupación del Nivel 2 en el cuadro de pág. 1. Si supera los umbrales de OGUC Art. 4.2.5, proyectar una segunda vía de evacuación (escalera exterior o segunda escalera interior).	ALTA
Rampa de acceso universal [E23] con pendiente de 13.58% declarada explícitamente en plano. Incumplimiento normativo crítico confirmado por cota del plano. § OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 19 → Rediseñar rampa con pendiente máxima 8%. Con desnivel de 0.45m, la longitud mínima es 5.63m. Considerar rampas en zigzag o redistribuir en terraza exterior. Incluir descanso horizontal cada 9m de longitud.	ALTA
No se visualiza señalética de emergencia (rutas de evacuación, salidas, extintores) en los planos de arquitectura. Para habilitación de restaurante es exigible. § OGUC Art. 4.2.5 / NCh 1433 / DS 594 MINSAL → Incorporar plano de señalética y evacuación o al menos indicar en planta las rutas de evacuación, salidas de emergencia, ubicación de extintores y luces de emergencia.	MEDIA
El expediente no incluye planos de instalaciones (sanitarias, ventilación de cocinas, eléctricas), necesarios para la habilitación completa de un restaurante ante la DOM y el SEREMI de Salud. § DS 977 MINSAL / OGUC Art. 5.1.6 / Ord. 976 MINVU → Completar el expediente con los planos de especialidades requeridos para permiso de edificación y autorización sanitaria.	MEDIA
Las oficinas en Nivel 2 no tienen uso claramente definido en relación con el restaurante. Si son parte del programa de uso público del restaurante, deben cumplir los estándares de accesibilidad de edificios de uso público. § OGUC Art. 4.5.1 / Ley 20.422 → Aclarar en memoria o plano si las oficinas son de uso privado administrativo o de atención de público, y aplicar estándares normativos correspondientes.	BAJA
Pendiente rampas de acceso excede normativa § OGUC Art.4.1.7 → Modificar diseño para adecuarse a reglamento	ALTA

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa A — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Baño Personal Mujeres [E10] — Nivel 1	baño personal	1.47	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7
Baño Personal Hombres [E05] — Nivel 1	baño personal	3.8	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.7

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Baño Personal (sector cocina) [E04] — Nivel 1	baño personal	3.5	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.7
Baño Universal [E03] — Nivel 1	baño accesible	4.5	2.89	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 23
Cocina Principal Norte [E06] — Nivel 1	cocina restaurante	18	0	SI	DS 977 MINSAL Art. 41
Bodega Norte [E01] — Nivel 1	bodega	8.5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega Este [E16] — Nivel 1	bodega	5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Cocina Barra sin Atención de Público [E24] — Nivel 1	cocina secundaria	10	0	SI	DS 977 MINSAL Art. 41
Pasillo Central [E19] — Nivel 1	circulación	14	0	SI	OGUC Art. 4.2.5
Oficina [E22] — Nivel 1	oficina	15	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Clientes Mujeres [E11] — Nivel 2	baño público	3.5	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / DS 977 MINSAL
Baño Clientes Hombres [E13] — Nivel 2	baño público	4	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.7
Bodega izquierda [E05] — Nivel 2	bodega	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega derecha [E04] — Nivel 2	bodega	10	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Oficina izquierda [E22] — Nivel 2	oficina	22	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Oficina derecha [E20] — Nivel 2	oficina	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1

OBSERVACIONES — 4

Baño Personal Mujeres [E10] — Nivel 1: área estimada por OpenCV de 1.47 m² es inferior al mínimo de 1.5 m² exigido. No existe cota de superficie declarada en plano que permita confirmar cumplimiento. Se requiere acotación expresa de superficie en planta.

§ OGUC Art. 4.1.7

→ Declarar superficie del recinto en planta con cota. Si la superficie real es inferior a 1.5 m², rediseñar ampliando el recinto.

Baño Universal [E03] — Nivel 1: el plano declara fondo de 1.55 m y ancho de 2.9 m, lo que da área bruta aproximada de 4.5 m². Sin embargo, la disposición del mobiliario sanitario puede reducir el espacio libre de giro a menos del radio de 1.50 m exigido por DS 50/2015. No se grafican cotas internas de espacio libre.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 23

→ Presentar detalle de Baño Universal a escala 1:20 con cotas de espacio libre de maniobra, acreditando radio de giro libre de 1.50 m sin interferencia de mobiliario.

Baño Personal (sector cocina) [E04] — Nivel 1: no existe diferenciación de sexo en la rotulación del plano. Para establecimientos de expendio y elaboración de alimentos, el DS 977 MINSAL exige servicios higiénicos separados por sexo para el personal.

§ DS 977 MINSAL Art. 41

→ Rotular explícitamente el baño con el sexo al que corresponde o, si hay un solo servicio para personal en esa área, indicar que se complementa con los baños de personal norte. Verificar que el programa de baños de personal cumple la dotación mínima por sexo según número de trabajadores.

Los planos no declaran individualmente la superficie de ningún recinto. El cuadro de superficies en pág. 1 entrega solo totales por nivel, lo que impide la verificación detallada por recinto en revisión DOM.

§ OGUC Art. 5.1.6

→ Agregar superficies individuales de cada recinto en planta a escala 1:50 o en cuadro de recintos adjunto al expediente.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Rampa Acceso Universal [E23] — Nivel 1 E23	1.3	1.2	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 19	SI
Pasillo Central [E19] — Nivel 1 (ancho mínimo declarado) E19	1.6	1.8	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22	VERIFICAR
Pasillo Nivel 2 [E03-N2] E03	1.22	1.5	DS 50/2015 Art. 22 / OGUC Art. 4.2.3	NO
Escalera interior [E18] — Nivel 1 a Nivel 2 E18	1.2	1.2	OGUC Art. 4.2.2 N°1.b	VERIFICAR
Acceso principal a nivel (puerta frontal) — Nivel 1	1.45	0.9	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 20	SI

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Puertas de baños de personal [E04, E05, E10] — Nivel 1	0.8	0.8	OGUC Art. 4.1.7	SI
Puerta Baño Universal [E03] — Nivel 1	0.9	0.9	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 23	SI
Puertas baños clientes [E11, E13] — Nivel 2	0.8	0.9	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 23	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 5

Rampa Acceso Universal [E23] — Nivel 1: pendiente declarada expresamente en plano de 13.58% ($P= 13.14 = 0.57 \times 4.5$)/100 excede categóricamente el máximo de 8% establecido por OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 Art. 19 para rampas de uso público. El ancho de 1.30 m cumple el mínimo de 1.20 m. El incumplimiento es el de pendiente y es crítico. § OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 19 → Rediseñar la rampa para obtener pendiente máxima 8% (recomendado $\leq 6\%$). Evaluar extensión de la rampa hacia la línea oficial o uso de rampa plegable certificada como solución transitoria. Si el desnivel no permite rampa dentro del predio, gestionar con DOM solución alternativa según DDU 351.	ALTA
Pasillo Central [E19] — Nivel 1: ancho mínimo declarado de 1.60 m. Para restaurante de uso público con carga de ocupación que previsiblemente supera 50 personas en el nivel, OGUC Art. 4.2.5 exige ancho mínimo según fórmula de carga y DS 50/2015 Art. 22 exige 1.50 m mínimo en edificios de uso público. Si la carga de ocupación total del nivel supera 50 personas, el pasillo podría requerir 1.80 m. Se califica VERIFICAR hasta que se presente cálculo de carga de ocupación. § OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22 → Presentar estudio de carga de ocupación por nivel. Si la carga supera 50 personas en Nivel 1, ampliar pasillo central a mínimo 1.80 m o justificar con cálculo de evacuación.	MEDIA
Pasillo Nivel 2 [E03-N2]: ancho declarado en plano de 1.22 m cumple el mínimo de OGUC Art. 4.2.3 (1.20 m) pero incumple DS 50/2015 Art. 22 que exige 1.50 m en circulaciones de edificios de uso público con afluencia masiva. El restaurante es edificio de uso público, por lo que aplica el estándar más restrictivo. § DS 50/2015 Art. 22 / OGUC Art. 4.2.3 → Ampliar pasillo del Nivel 2 a mínimo 1.50 m de ancho libre. Verificar si este pasillo es la única vía de evacuación del nivel, en cuyo caso el requerimiento podría ser mayor.	MEDIA
Escalera interior [E18]: ancho estimado de 1.20 m cumple el mínimo OGUC Art. 4.2.2 N°1.b para escaleras de uso común en edificios de hasta 4 pisos. Sin embargo, no se grafican pasamanos en planta. OGUC Art. 4.2.7 exige pasamanos en escaleras de uso público en ambos lados cuando el ancho supera 1.20 m, o al menos un lado cuando el ancho es igual al mínimo. No puede verificarse desde planta. § OGUC Art. 4.2.2 / OGUC Art. 4.2.7 → Incluir pasamanos en planta y en corte A-A con cotas de altura (0.85 m a 1.05 m). Verificar que los peldaños cumplen huella mínima 0.28 m y contrahuella máxima 0.18 m según OGUC Art. 4.2.2.	MEDIA
Puertas de baños de clientes [E11, E13] — Nivel 2: ancho declarado de 0.80 m. DS 50/2015 Art. 23 exige ancho mínimo de puerta de 0.90 m en baños de uso público accesibles. Si estos baños son los únicos disponibles para clientes en el nivel, deben ser accesibles. § OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 23 → Ampliar puertas de baños de clientes a mínimo 0.90 m de ancho libre. Verificar si existe baño accesible para clientes en Nivel 2 o si el Baño Universal del Nivel 1 resuelve la exigencia para ambos niveles.	MEDIA

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 - C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

⚠ Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina Principal Norte [E06] — Nivel 1	—	18	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres [E10] — Nivel 1	—	5.2	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Hombres [E05] — Nivel 1	—	3.8	1/6	VERIFICAR
Baño Personal (sector cocina) [E04] — Nivel 1	—	3.5	1/6	VERIFICAR
Baño Universal [E03] — Nivel 1	—	4.5	1/6	VERIFICAR
Cocina Barra sin Atención de Público [E24] — Nivel 1	—	10	1/6	VERIFICAR
Oficina [E22] — Nivel 1	—	15	1/6	VERIFICAR
Bodega Norte [E01] — Nivel 1	—	8.5	N/A	VERIFICAR
Bodega Este [E16] — Nivel 1	—	5	N/A	VERIFICAR

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Baño Clientes Mujeres [E11] — Nivel 2 E11	—	3.5	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres [E13] — Nivel 2 E13	—	4	1/6	VERIFICAR
Oficina izquierda [E22] — Nivel 2 E22	—	22	1/6	VERIFICAR
Oficina derecha [E20] — Nivel 2 E22	—	18	1/6	VERIFICAR
Bodega izquierda [E05] — Nivel 2 E05	—	18	N/A	VERIFICAR
Bodega derecha [E04] — Nivel 2 E04	—	10	N/A	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 5

El análisis DINO detecta solo 3 ventanas en todo el expediente de plantas (Nivel 1 + Nivel 2 combinados). Considerando que el programa incluye 2 cocinas, 5 baños, 3 oficinas y 4 bodegas, el número es insuficiente. La totalidad de los recintos interiores carece de ventana graficada en planta o de indicación de solución de ventilación mecánica alternativa, impidiendo verificar el ratio mínimo de 1/6 de iluminación y ventilación natural exigido por OGUC.

§ OGUC Art. 4.1.2 / OGUC Art. 4.1.3 / OGUC Art. 4.5.7

→ Incluir en planta la ubicación y dimensiones de todas las ventanas y/o vanos de ventilación. Para recintos sin ventana al exterior, indicar el ducto de ventilación mecánica en planta y sección, especificando caudal según NCh 2485 y OGUC Art. 4.1.3.

Cocina Principal Norte [E06] — Nivel 1: cocina de restaurante requiere sistema de extracción de humos con campana y ductos de ventilación forzada. No se grafican en planta. NCh 2485 y DS 977 MINSAL establecen requisitos específicos de ventilación para cocinas de uso colectivo.

§ OGUC Art. 4.1.3 / NCh 2485 / DS 977 MINSAL Art. 41

→ Incorporar en planos de instalaciones (plano complementario): ubicación de campanas extractoras, ductos de extracción de humos y grasas, y caudales de renovación de aire calculados según NCh 2485.

Baños de personal [E10, E05, E04] — Nivel 1 y baños de clientes [E11, E13] — Nivel 2: sin ventilación natural visible en planos y sin indicación de ducto de ventilación mecánica. Para recintos húmedos sin ventana exterior, OGUC Art. 4.1.3 exige ducto de ventilación individual o colectivo con extracción mínima.

§ OGUC Art. 4.1.3 / DS 594 MINSAL

→ Indicar en planta y en corte el sistema de ventilación de cada baño: ventana al exterior (con cota de superficie) o ducto de extracción mecánica con especificación de caudal mínimo (6 renovaciones/hora según DS 594 MINSAL).

Bodegas [E01, E16] Nivel 1 y [E04, E05] Nivel 2: no se visualiza ventilación natural ni mecánica. Aunque las bodegas no son recintos habitables, requieren ventilación mínima para evitar acumulación de humedad y cumplir condiciones sanitarias de almacenamiento de alimentos.

§ OGUC Art. 4.1.3 / DS 977 MINSAL

→ Indicar solución de ventilación para cada bodega: ventana, rejilla o ducto. Para bodegas de alimentos, verificar condiciones adicionales del DS 977 MINSAL.

Oficinas [E22] Nivel 1 y [E22, E20] Nivel 2: recintos de trabajo habitable sin ventana graficada en planta. OGUC Art. 4.1.2 exige distancia mínima libre horizontal de 1.5 m frente a la ventana. Si las oficinas son interiores sin ventana, requieren solución mecánica certificada.

§ OGUC Art. 4.1.2 / OGUC Art. 4.5.7

→ Graficar ventanas en planta con cota de superficie (mínimo 1/6 del área del recinto para iluminación y 1/6 para ventilación). Si son interiores, presentar memoria de ventilación mecánica.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapas — Normativa Urbanística

Capa 2 · D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Uso de suelo — Restaurante (equipamiento de alimentación)	LGUC Art. 57-59 / PRC Providencia Art. 2.1.33 OGUC	Cambio de destino de residencial a restaurante	OBSERVADO
Constructibilidad (CC)	PRC Providencia — zona aplicable (verificar certificado de informes previos)	Sup. total propuesta declarada: 316.80 m² (pág. 1) sobre terreno 306 m²	OBSERVADO
COS (Coeficiente de Ocupación de Suelo)	PRC Providencia — zona aplicable	Sup. primer piso existente + propuesta: verificar contra COS zonal	VERIFICAR
Altura máxima y número de pisos	PRC Providencia — zona aplicable	2 pisos (Nivel 1 + Nivel 2). Altura visible en corte A-A: aprox. 7 m en cumbrera	VERIFICAR
Rasante — deslinde Norte	OGUC Art. 2.6.1 / PRC Providencia	Punto de aplicación rasante Norte indicado en planta; ángulo 70° declarado en elevaciones	VERIFICAR

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Rasante — deslinde Sur (Línea Oficial)	OGUC Art. 2.6.1 / PRC Providencia	Punto de aplicación rasante Sur indicado en planta; ángulo 70° declarado en elevaciones	VERIFICAR
Distanciamiento a deslinde Oriente	OGUC Art. 2.6.3 / PRC Providencia	7.45 m declarado en planta Nivel 2	VERIFICAR
Distanciamiento a deslinde Poniente	OGUC Art. 2.6.3 / PRC Providencia	7.45 m declarado en planta Nivel 2	VERIFICAR
Adosamiento a deslindes laterales (ampliación propuesta en rojo)	OGUC Art. 2.6.2 / PRC Providencia	Ampliación en Nivel 2 (hatching rojo) con distancia 1.4 m al deslinde	OBSERVADO
Línea de edificación / antejardín	PRC Providencia / OGUC Art. 2.6.1	Línea de edificación indicada en planta; retiro de 5 m declarado en elevación Oeste	VERIFICAR
Dotación de estacionamientos	OGUC Art. 2.4.1 / PRC Providencia	No se grafican estacionamientos en el expediente	OBSERVADO
Protección patrimonial (ZEP o ICH)	LGUC Art. 60 / PRC Providencia	Predio en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia. Verificar si está en zona ZEP del PRC o en área de conservación histórica	VERIFICAR
Resistencia al fuego de elementos estructurales (clase de edificio)	OGUC Art. 4.3.3 / OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1	Restaurante 2 pisos, ~316 m²: corresponde Clase 'b' según Tabla 1. No se declaran especificaciones RF en expediente.	OBSERVADO
Aporte al espacio público (Ley 20.958)	DDU 447 / Ley 20.958	Cambio de destino con aumento de constructibilidad. Verificar si proyecto supera umbrales de la Ley 20.958.	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 5

El expediente corresponde a un cambio de destino de edificación de uso residencial a restaurante (equipamiento de alimentación), lo que requiere tramitación formal de cambio de destino ante la DOM con verificación de cumplimiento del nuevo uso según PRC Providencia. No se adjunta Certificado de Informes Previos (CIP) que acredite que el uso 'restaurante' está permitido en la zona donde se emplaza el predio. § LGUC Art. 57 / LGUC Art. 116 / OGUC Art. 2.1.33 → Obtener y adjuntar Certificado de Informes Previos (CIP) vigente que confirme que el uso 'equipamiento de alimentación — restaurante' es admitido en la zona del PRC Providencia donde se ubica el predio (Plaza Pedro de Valdivia N° 2525). Tramitar formalmente el cambio de destino ante la DOM.	ALTA
No se grafican estacionamientos vehiculares en el expediente. Para restaurante la OGUC Art. 2.4.1 y el PRC Providencia establecen dotación mínima de estacionamientos en función de la carga de ocupación del establecimiento. La superficie total propuesta (~316 m²) y la carga de clientes podría generar exigencia de estacionamientos que no pueden resolverse en el predio (superficie del terreno 306 m²). Debe evaluarse si el PRC admite exención o pago alternativo. § OGUC Art. 2.4.1 / OGUC Art. 2.4.2 / PRC Providencia → Calcular dotación de estacionamientos exigida según PRC Providencia para uso restaurante. Si no es posible resolverlos en el predio, gestionar alternativa de estacionamientos en predio distinto según OGUC Art. 2.4.2 o acreditar exención si el PRC lo permite para predios con frente a plaza pública.	MEDIA
La ampliación propuesta en Nivel 2 (graficada en rojo/hatching) se aproxima a 1.4 m del deslinde. Dependiendo de la zona del PRC Providencia aplicable, pueden exigirse distanciamientos mínimos para agrupamiento aislado o condiciones de adosamiento. No se adjunta CIP que aclare la normativa zonal exacta. § OGUC Art. 2.6.2 / OGUC Art. 2.6.3 / PRC Providencia → Verificar en CIP la norma de agrupamiento y distanciamientos mínimos para la zona. Si el agrupamiento es aislado, confirmar que 1.4 m cumple o excede el distanciamiento exigido. Si no cumple, gestionar adosamiento autorizado o rediseñar retiro.	MEDIA
El predio se ubica en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia. El PRC Providencia contiene zonas ZEP (Zonas de Edificación Patrimonial) y el sector podría estar afecto a conservación histórica. No se adjuntan antecedentes patrimoniales ni pronunciamiento del CMN o de la DOM respecto de esta condición. § LGUC Art. 60 / PRC Providencia Art. 4.3.02 → Verificar en CIP si el predio está en zona ZEP del PRC o si la edificación está declarada ICH. Si aplica, obtener autorización del CMN y ajustar el proyecto a las normas de la zona ZEP correspondiente antes de presentar el expediente a la DOM.	MEDIA
No se declaran especificaciones de resistencia al fuego (RF) para elementos estructurales y de tabiquería. Para restaurante de 2 pisos con superficie entre 250–500 m², la OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1 exige Clase 'b' de resistencia al fuego (muros estructurales RF-90, losas RF-60 como mínimo referencial). La ausencia de esta información impide verificar el cumplimiento. § OGUC Art. 4.3.3 / OGUC Art. 4.3.4 → Incluir en especificaciones técnicas del expediente la tabla de resistencia al fuego de todos los elementos estructurales y de separación, indicando la clase de edificio y los valores RF requeridos y declarados por el proyecto.	MEDIA

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa E — Consolidación

Revisión final de todas las observaciones

Separación

Pendiente de rampa excede lo permitido

§ OGUC Art.4.1.7

→ Rediseñar rampa para cumplir normativa

Reconocimiento

Rampa Acceso Universal [E23]: pendiente declarada 13.58% excede el máximo de 8% establecido por OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 Art. 19 para rampas de uso público. Es el incumplimiento más crítico del expediente.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 19

→ Rediseñar rampa con pendiente máxima 8%. Considerar que con desnivel de $\pm 0.45\text{m}$ declarado en plano, la longitud mínima necesaria es 5.63m. Evaluar redistribución en terraza exterior.

Reconocimiento

Baño Universal [E03]: fondo de 1.55m declarado en plano podría ser insuficiente para garantizar radio de giro de 1.50m libre exigido por OGUC Art. 4.1.7, considerando el espacio que ocupa el mobiliario sanitario.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015

→ Verificar en plano de detalle con mobiliario sanitario que el círculo de maniobra de diámetro 1.50m queda libre. Si no, ampliar el recinto a fondo mínimo 1.70m libre.

Reconocimiento

Baño universal dimensiones inadecuadas

§ OGUC Art.4.1.7

→ Ajustar baño para cumplir requisitos de accesibilidad

Modelo

El Nivel 2 tiene una única vía de acceso/evacuación (escalera interior [E18]). Dependiendo de la carga de ocupación total del nivel, podría requerirse una segunda vía de evacuación independiente.

§ OGUC Art. 4.2.5 / NCh 1433

→ Verificar carga de ocupación del Nivel 2 en el cuadro de pág. 1. Si supera los umbrales de OGUC Art. 4.2.5, proyectar una segunda vía de evacuación (escalera exterior o segunda escalera interior).

Modelo

Rampa de acceso universal [E23] con pendiente de 13.58% declarada explícitamente en plano. Incumplimiento normativo crítico confirmado por cota del plano.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 19

→ Rediseñar rampa con pendiente máxima 8%. Con desnivel de 0.45m, la longitud mínima es 5.63m. Considerar rampas en zigzag o redistribuir en terraza exterior. Incluir descanso horizontal cada 9m de longitud.

Modelo

Pendiente rampas de acceso excede normativa

§ OGUC Art.4.1.7

→ Modificar diseño para adecuarse a reglamento

Recintos

Baño Universal [E03] — Nivel 1: el plano declara fondo de 1.55 m y ancho de 2.9 m, lo que da área bruta aproximada de 4.5 m². Sin embargo, la disposición del mobiliario sanitario puede reducir el espacio libre de giro a menos del radio de 1.50 m exigido por DS 50/2015. No se grafican cotas internas de espacio libre.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 23

→ Presentar detalle de Baño Universal a escala 1:20 con cotas de espacio libre de maniobra, acreditando radio de giro libre de 1.50 m sin interferencia de mobiliario.

Circulaciones

Rampa Acceso Universal [E23] — Nivel 1: pendiente declarada expresamente en plano de 13.58% ($P = 13.14 = 0.57 \times 4.5 / 100$) excede categóricamente el máximo de 8% establecido por OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 Art. 19 para rampas de uso público. El ancho de 1.30 m cumple el mínimo de 1.20 m. El incumplimiento es el de pendiente y es crítico.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 19





→ Rediseñar la rampa para obtener pendiente máxima 8% (recomendado $\leq 6\%$). Evaluar extensión de la rampa hacia la línea oficial o uso de rampa plegable certificada como solución transitoria. Si el desnivel no permite rampa dentro del predio, gestionar con DOM solución alternativa según DDU 351.

Urbanística

El expediente corresponde a un cambio de destino de edificación de uso residencial a restaurante (equipamiento de alimentación), lo que requiere tramitación formal de cambio de destino ante la DOM con verificación de cumplimiento del nuevo uso según PRC Providencia. No se adjunta Certificado de Informes Previos (CIP) que acredite que el uso 'restaurante' está permitido en la zona donde se emplaza el predio.

§ LGUC Art. 57 / LGUC Art. 116 / OGUC Art. 2.1.33

→ Obtener y adjuntar Certificado de Informes Previos (CIP) vigente que confirme que el uso 'equipamiento de alimentación — restaurante' es admitido en la zona del PRC Providencia donde se ubica el predio (Plaza Pedro de Valdivia N° 2525). Tramitar formalmente el cambio de destino ante la DOM.

Etapa	Descripción	Críticidad	Artículo
Separación	Las plantas propuesta a escala 1:100 (pág. 1) y las plantas a escala 1:50 (pág. 2) coexisten sin indicación explícita de cuál es el plano de proyecto oficial para revisión DOM. Se recomienda indicar la lámina de mayor escala (1:50) como plano de proyecto y la 1:100 como esquema de contexto.		OGUC Art. 5.1.6 – contenido mínimo expediente
Separación	No se identifica plano de instalaciones (sanitarias, eléctricas, mecánicas) en el expediente. Para habilitación de restaurante se requieren planos complementarios.		DS 977 MINSAL Art. 41 y OGUC Art. 5.1.6
Separación	Bodega sin ventilación natural visible		OGUC Art.34
Reconocimiento	Pasillo Central Nivel 1 [E19]: ancho mínimo declarado 1.6m. Si la carga de ocupación total del nivel supera 50 personas, OGUC Art. 4.2.4 exige circulación principal mínimo 1.80m.		OGUC Art. 4.2.4
Reconocimiento	Pasillo Nivel 2 [E03-N2]: ancho mínimo declarado 1.22m. Cumple OGUC Art. 4.2.3 (mínimo 1.20m) pero no cumple DS 50/2015 (1.50m) si el edificio es de uso público con afluencia masiva.		DS 50/2015 Art. 18 / OGUC Art. 4.2.3
Reconocimiento	Escalera [E18]: no se aprecian pasamanos en planta. Verificar en elevaciones y corte A-A. OGUC exige pasamanos en escaleras de uso público.		OGUC Art. 4.2.4
Reconocimiento	Baño Personal sector cocina [E04]: sin diferenciación de sexo visible en rótulo del plano. Para establecimientos de expendio de alimentos se exige separación por sexo.		DS 977 MINSAL Art. 41 / OGUC Art. 4.1.7
Reconocimiento	Cocina Principal Norte [E06]: no se visualizan ductos de extracción de humos ni campanas en planta. Restaurantes requieren sistema de ventilación mecánica forzada.		NCh 2485 / DS 977 MINSAL / OGUC Art. 34
Reconocimiento	Baños de personal [E10, E05] y baños de clientes [E11, E13]: sin ventilación natural visible en planos. Se requiere verificación de ventilación ya sea natural o mecánica.		OGUC Art. 34 / DS 594 MINSAL
Reconocimiento	ALERTA OpenCV: Baño Personal Mujeres [E10] con área estimada 1.47m² vs mínimo 1.5m². Dado que no hay cota de superficie declarada en el plano, se califica como VERIFICAR.		OGUC Art. 4.1.7
Vectorización	Solo 3 ventanas detectadas en todo el expediente de plantas. Considerando que el edificio tiene baños, oficinas y cocinas, el número es insuficiente. Múltiples recintos no muestran graficado de ventana ni solución de ventilación alternativa.		OGUC Art. 34 / Art. 4.5.1 / Art. 4.5.3
Vectorización	No se grafican pasamanos en la escalera [E18] en planta. Su ausencia o presencia no puede verificarse solo con la planta.		OGUC Art. 4.2.4
Vectorización	Las superficies de los recintos no están declaradas individualmente en planta. Solo se entregan totales en el cuadro de superficies de pág. 1. Para revisión detallada DOM es recomendable acotarlas en planta.		OGUC Art. 5.1.6
Vectorización	Ventilación de bodegas no visible		OGUC Art.34
Modelo	No se visualiza señalética de emergencia (rutas de evacuación, salidas, extintores) en los planos de arquitectura. Para habilitación de restaurante es exigible.		OGUC Art. 4.2.5 / NCh 1433 / DS 594 MINSAL
Modelo	El expediente no incluye planos de instalaciones (sanitarias, ventilación de cocinas, eléctricas), necesarios para la habilitación completa de un restaurante ante la DOM y el SEREMI de Salud.		DS 977 MINSAL / OGUC Art. 5.1.6 / Ord. 976 MINVU
Modelo	Las oficinas en Nivel 2 no tienen uso claramente definido en relación con el restaurante. Si son parte del programa de uso público del restaurante, deben cumplir los estándares de accesibilidad de edificios de uso público.		OGUC Art. 4.5.1 / Ley 20.422
Recintos	Baño Personal Mujeres [E10] — Nivel 1: área estimada por OpenCV de 1.47 m² es inferior al mínimo de 1.5 m² exigido. No existe cota de superficie declarada en plano que permita confirmar cumplimiento. Se requiere acotación expresa de superficie en planta.		OGUC Art. 4.1.7
Recintos	Baño Personal (sector cocina) [E04] — Nivel 1: no existe diferenciación de sexo en la rotulación del plano. Para establecimientos de expendio y elaboración de alimentos, el DS 977 MINSAL exige servicios higiénicos separados por sexo para el personal.		DS 977 MINSAL Art. 41
Recintos	Los planos no declaran individualmente la superficie de ningún recinto. El cuadro de superficies en pág. 1 entrega solo totales por nivel, lo que impide la verificación detallada por recinto en revisión DOM.		OGUC Art. 5.1.6
Circulaciones	Pasillo Central [E19] — Nivel 1: ancho mínimo declarado de 1.60 m. Para restaurante de uso público con carga de ocupación que previsiblemente supera 50 personas en el nivel, OGUC Art. 4.2.5 exige ancho mínimo según fórmula de carga y DS 50/2015 Art. 22 exige 1.50 m mínimo en edificios de uso público. Si la carga de ocupación total del nivel supera 50 personas, el pasillo podría requerir 1.80 m. Se califica VERIFICAR hasta que se presente cálculo de carga de ocupación.		OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22
Circulaciones	Pasillo Nivel 2 [E03-N2]: ancho declarado en plano de 1.22 m cumple el mínimo de OGUC Art. 4.2.3 (1.20 m) pero incumple DS 50/2015 Art. 22 que exige 1.50 m en circulaciones de edificios de uso público con afluencia masiva. El restaurante es edificio de uso público, por lo que aplica el estándar más restrictivo.		DS 50/2015 Art. 22 / OGUC Art. 4.2.3
Circulaciones	Escalera interior [E18]: ancho estimado de 1.20 m cumple el mínimo OGUC Art. 4.2.2 N°1.b para escaleras de uso común en edificios de hasta 4 pisos. Sin embargo, no se grafican pasamanos en planta. OGUC Art. 4.2.7 exige pasamanos en escaleras de uso público en ambos lados cuando el ancho supera 1.20 m, o al menos un lado cuando el ancho es igual al mínimo. No puede verificarse desde planta.		OGUC Art. 4.2.2 / OGUC Art. 4.2.7

Etapas	Descripción	Criticidad	Artículo
Circulaciones	Puertas de baños de clientes [E11, E13] — Nivel 2: ancho declarado de 0.80 m. DS 50/2015 Art. 23 exige ancho mínimo de puerta de 0.90 m en baños de uso público accesibles. Si estos baños son los únicos disponibles para clientes en el nivel, deben ser accesibles.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 23
Iluminación	El análisis DINO detecta solo 3 ventanas en todo el expediente de plantas (Nivel 1 + Nivel 2 combinados). Considerando que el programa incluye 2 cocinas, 5 baños, 3 oficinas y 4 bodegas, el número es insuficiente. La totalidad de los recintos interiores carece de ventana graficada en planta o de indicación de solución de ventilación mecánica alternativa, impidiendo verificar el ratio mínimo de 1/6 de iluminación y ventilación natural exigido por OGUC.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / OGUC Art. 4.1.3 / OGUC Art. 4.5.7
Iluminación	Cocina Principal Norte [E06] — Nivel 1: cocina de restaurante requiere sistema de extracción de humos con campana y ductos de ventilación forzada. No se grafican en planta. NCh 2485 y DS 977 MINSAL establecen requisitos específicos de ventilación para cocinas de uso colectivo.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3 / NCh 2485 / DS 977 MINSAL Art. 41
Iluminación	Baños de personal [E10, E05, E04] — Nivel 1 y baños de clientes [E11, E13] — Nivel 2: sin ventilación natural visible en planos y sin indicación de ducto de ventilación mecánica. Para recintos húmedos sin ventana exterior, OGUC Art. 4.1.3 exige ducto de ventilación individual o colectivo con extracción mínima.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3 / DS 594 MINSAL
Iluminación	Bodegas [E01, E16] Nivel 1 y [E04, E05] Nivel 2: no se visualiza ventilación natural ni mecánica. Aunque las bodegas no son recintos habitables, requieren ventilación mínima para evitar acumulación de humedad y cumplir condiciones sanitarias de almacenamiento de alimentos.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3 / DS 977 MINSAL
Iluminación	Oficinas [E22] Nivel 1 y [E22, E20] Nivel 2: recintos de trabajo habitable sin ventana graficada en planta. OGUC Art. 4.1.2 exige distancia mínima libre horizontal de 1.5 m frente a la ventana. Si las oficinas son interiores sin ventana, requieren solución mecánica certificada.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / OGUC Art. 4.5.7
Urbanística	No se grafican estacionamientos vehiculares en el expediente. Para restaurante la OGUC Art. 2.4.1 y el PRC Providencia establecen dotación mínima de estacionamientos en función de la carga de ocupación del establecimiento. La superficie total propuesta (~316 m²) y la carga de clientes podría generar exigencia de estacionamientos que no pueden resolverse en el predio (superficie del terreno 306 m²). Debe evaluarse si el PRC admite exención o pago alternativo.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 / OGUC Art. 2.4.2 / PRC Providencia
Urbanística	La ampliación propuesta en Nivel 2 (graficada en rojo/hatching) se aproxima a 1.4 m del deslinde. Dependiendo de la zona del PRC Providencia aplicable, pueden exigirse distanciamientos mínimos para agrupamiento aislado o condiciones de adosamiento. No se adjunta CIP que aclare la normativa zonal exacta.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.6.2 / OGUC Art. 2.6.3 / PRC Providencia
Urbanística	El predio se ubica en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia. El PRC Providencia contiene zonas ZEP (Zonas de Edificación Patrimonial) y el sector podría estar afecto a conservación histórica. No se adjuntan antecedentes patrimoniales ni pronunciamiento del CMN o de la DOM respecto de esta condición.	OBSERVADO	LGUC Art. 60 / PRC Providencia Art. 4.3.02
Urbanística	No se declaran especificaciones de resistencia al fuego (RF) para elementos estructurales y de tabiquería. Para restaurante de 2 pisos con superficie entre 250–500 m², la OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1 exige Clase 'b' de resistencia al fuego (muros estructurales RF-90, losas RF-60 como mínimo referencial). La ausencia de esta información impide verificar el cumplimiento.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.3 / OGUC Art. 4.3.4

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

- 1. PREVIO AL INGRESO DOM:** Obtener Certificado de Informes Previos (CIP) de la DOM de Providencia que confirme la admisibilidad del uso restaurante en la zona del PRC donde se emplaza el predio (Plaza Pedro de Valdivia N° 2525) y que entregue los parámetros normativos exactos: zona, COS, CC, altura máxima, distanciamientos y línea de edificación.
- 2. REDISEÑO URGENTE** — Rampa de acceso universal [E23]: corregir la pendiente de 13.58% a un máximo de 8% (recomendado ≤6%). Revisar si el espacio disponible entre la línea oficial y la línea de edificación (≈5 m) permite la extensión de la rampa. Si no es posible, consultar con la DOM una solución alternativa bajo DDU 351.
- 3. DETALLE BAÑO UNIVERSAL [E03]:** preparar plano a escala 1:20 con cotas internas de espacio libre de giro (radio 1.50 m), posición de barras de apoyo, lavamanos y W.C., confirmando cumplimiento de DS 50/2015 Art. 23.
- 4. CARGA DE OCUPACIÓN:** elaborar cuadro de carga de ocupación por recinto y nivel usando los factores del OGUC Art. 4.2.4. Esto es necesario para determinar: (a) si el Nivel 2 requiere segunda salida de emergencia; (b) el ancho definitivo del pasillo central [E19]; (c) la dotación de estacionamientos exigida; (d) la dotación de servicios higiénicos según DS 977 MINSAL.
- 5. VERIFICACIÓN PATRIMONIAL:** consultar en el CIP si el predio o la edificación están afectos a zona ZEP del PRC Providencia o si el edificio está declarado ICH. Si aplica, obtener pronunciamiento del CMN previo al ingreso del expediente.
- 6. PLANOS DE INSTALACIONES:** contratar y elaborar planos complementarios de: (a) instalaciones sanitarias (agua potable y alcantarillado); (b) ventilación mecánica de cocinas y baños (con caudales según NCh 2485 y DS 594 MINSAL); (c) instalaciones eléctricas. Estos planos son obligatorios para tramitar ante DOM y para la autorización sanitaria del SEREMI de Salud.
- 7. DOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS:** una vez determinada la carga de ocupación, calcular la dotación de estacionamientos exigida por el PRC Providencia para uso restaurante. Si no es posible resolverlos en el predio, gestionar acuerdo con predio vecino (OGUC Art. 2.4.2) o verificar si el PRC admite exención para predios en plaza pública.
- 8. PASILLO NIVEL 2 [E03-N2]:** ampliar el ancho de 1.22 m a mínimo 1.50 m para cumplir DS 50/2015 Art. 22 en edificios de uso público.

- 9

9. PUERTAS BAÑOS CLIENTES [E11, E13] — NIVEL 2: ampliar a mínimo 0.90 m de ancho libre según DS 50/2015 Art. 23.
- 10

10. CUADROS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN: preparar cuadro por recinto indicando área, superficie de ventana y ratio obtenido vs. mínimo de 1/6. Para recintos sin ventana al exterior, adjuntar memoria de ventilación mecánica.
- 11

11. ESPECIFICACIONES DE RESISTENCIA AL FUEGO: incluir tabla de resistencia al fuego (RF) de todos los elementos estructurales y de separación, declarando la Clase 'b' exigida por OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1 para restaurante de 2 pisos.
- 12

12. SEÑALÉTICA Y EXTINTORES: graficar en planta la ubicación de extintores, señalética de evacuación e iluminación de emergencia según NCh 1433 y DS 594 MINSAL.
- 13

13. PASAMANOS ESCALERA [E18]: incorporar en planta y en corte A-A la graficación de pasamanos con cotas de altura (0.85 m a 1.05 m) y verificar dimensiones de peldaños.
- 14

14. PRESENTACIÓN: designar explícitamente la planta 1:50 (pág. 2) como plano oficial de proyecto DOM y la 1:100 (pág. 1) como esquema de contexto. Agregar superficies individuales de cada recinto en planta o en cuadro de recintos.

★ INFORME FINAL

Remodelación · Providencia

OBSERVADO

01 de julio de 2026

El proyecto corresponde a la habilitación de un restaurante en una edificación de dos pisos existente en Plaza Pedro de Valdivia N° 2525, Providencia, mediante obras de remodelación, cambio de destino y ampliación parcial en Nivel 2. Se analizan las plantas propuestas a escala 1:50 (pág. 2) y las elevaciones y corte (págs. 3 y 4). El expediente presenta incumplimientos normativos de gravedad ALTA que impiden la aprobación DOM en su estado actual: (1) La rampa de acceso universal tiene pendiente declarada de 13.58%, que excede en un 70% el máximo permitido de 8% por OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 Art. 19, requiriendo rediseño geométrico; (2) El Baño Universal [E03] no acredita el espacio libre de maniobra de radio 1.50 m exigido por DS 50/2015, debiendo presentarse detalle a 1:20; (3) No se adjunta Certificado de Informes Previos que confirme que el uso restaurante es admisible en la zona del PRC Providencia, siendo este documento previo obligatorio para tramitar el cambio de destino; (4) El Nivel 2 cuenta con una única vía de evacuación (escalera [E18]), debiendo verificarse si la carga de ocupación del nivel exige una segunda salida independiente. Adicionalmente, existen múltiples observaciones de criticidad MEDIA relacionadas con ausencia de ventilación graficada en recintos interiores, ancho de pasillo del Nivel 2 insuficiente según DS 50/2015, falta de planos de instalaciones sanitarias y de extracción de cocinas, dotación de estacionamientos no resuelta, y ausencia de especificaciones de resistencia al fuego. Con las correcciones indicadas el proyecto es aprobable.

Progreso de revisión

0 / 43 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

- ⚠ ALERTA CRÍTICA — Pendiente rampa de acceso universal [E23]: 13.58% declarada en plano vs. máximo normativo de 8% (OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 19). Requiere rediseño geométrico antes de ingresar expediente a DOM. Sin corrección, el proyecto NO puede obtener permiso.
- ⚠ ALERTA CRÍTICA — Cambio de destino no acreditado: el expediente no adjunta Certificado de Informes Previos (CIP) que confirme admisibilidad del uso restaurante en la zona del PRC Providencia. Sin CIP, la DOM no puede iniciar la revisión del expediente (LGUC Art. 57 / LGUC Art. 116).
- ⚠ ALERTA ALTA — Baño Universal [E03]: el plano no acredita radio de giro libre de 1.50 m, siendo este requisito no negociable para edificios de uso público (DS 50/2015 Art. 23). Requiere detalle a escala 1:20.
- ⚠ ALERTA ALTA — Única vía de evacuación en Nivel 2: la escalera [E18] es el único acceso/salida del Nivel 2. Si la carga de ocupación supera 50 personas, se exige segunda salida independiente (OGUC Art. 4.2.5). Debe presentarse cálculo de carga de ocupación antes de aprobar el diseño actual.
- ⚠ ALERTA POSIBLE PATRIMONIAL — Predio ubicado en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia. Verificar si está afecto a zona ZEP del PRC Providencia o si la edificación es ICH, lo que condicionaría las intervenciones admisibles (LGUC Art. 60 / PRC Providencia Art. 4.3.02).

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✓

Normativa OGUC verificada
- ✓

Normativa LGUC verificada
- ✓

PRC Providencia aplicado
- ✓

22 recintos identificados
- ⚠

Incumplimientos críticos

