

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

01 de julio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	01 de julio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Alta	Media	Baja
Accesibilidad Universal	4	3	—
Evacuación y Seguridad	3	5	—
Ventilación e Iluminación	—	3	—
Normativa Urbanística	—	4	—
Documentación Faltante	—	2	—
Geometría y Presentación	—	—	1

El proyecto de habilitación de restaurante en Plaza Pedro de Valdivia 2525, Providencia, presenta una propuesta de dos niveles sobre un inmueble existente de dos pisos, con ampliaciones menores en nivel 2 y remodelación interior para adecuarlo al uso de restaurante/equipamiento de alimentación. El análisis normativo detecta múltiples incumplimientos de criticidad ALTA que impiden la aprobación en el estado actual, concentrados principalmente en: (1) pendiente de rampa de acceso universal declarada en 13.58%, muy superior al máximo permitido de 8%; (2) ancho de rampa de 1.30 m inferior al mínimo de 1.50 m de DS 50/2015; (3) Baño Universal [E03] con fondo de 1.55 m insuficiente para radio de maniobra 1.70×1.70 m; (4) pasillo central N1 [E19] de 1.60 m insuficiente para uso público con probable carga >50 personas; (5) pasillo N2 [E03] de 1.22 m inferior al mínimo de 1.50 m de DS 50/2015; (6) puertas de baños de clientes N2 con ancho 0.80 m inferior al mínimo de 0.90 m; (7) nivel 2 con única vía de evacuación por escalera interior sin segunda salida de emergencia. Adicionalmente existen observaciones de criticidad MEDIA relativas a documentación faltante (planos de instalaciones, cuadro de iluminación y ventilación, especificaciones de resistencia al fuego, dotación de estacionamientos) y verificaciones urbanísticas pendientes (zona PRC, rasantes, protección patrimonial). El proyecto requiere correcciones de diseño antes de poder ser aprobado.

7 Incumplimientos	18 Observaciones	0 Resueltas
----------------------	---------------------	----------------

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Situación Existente	Plantas Nivel 1 y Nivel 2 existentes a escala 1:100, sin colores diferenciados de demolición/construcción	1	OK
Situación Propuesta — Planta	Plantas Nivel 1 y Nivel 2 propuestas a escala 1:50 con simbología de lo que se retira (amarillo) y se construye (rojo/trama roja)	2	OK
Elevaciones y Corte	Elevación Norte, Sur (escala 1:50), Corte A-A (1:50), Elevación Oeste y Este (1:50), con simbología de construcción nueva en rojo	3, 4	OK
Planta de Cubiertas Propuesta	Planta de techumbre propuesta a escala 1:100 con indicación de elementos nuevos	3	OK
Cuadro de Superficies y Carga de Ocupación	Resumen de superficies existente/propuesta, cuadro normativo, estudio de carga de ocupación y desglose por nivel, a escala 1:250	1	OBSERVADO
Croquis de Ubicación	Plano de emplazamiento a escala 1:500 con norte y calles circundantes	1	OK
Simbología	Leyenda de colores/tramas (se retira / se construye) presente en páginas 1, 2 y 3	1, 2, 3	OK

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22

Recintos identificados

2

Niveles procesados

10

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 — Situación Propuesta (±0.00)

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega Norte [E01] E01	bodega	22.31 ~	OBSERVADO
Baño Personal Mujeres [E10] E10	baño personal	1.47 ~	OBSERVADO
Baño Personal Hombres [E05] E05	baño personal	8.68 ~	OBSERVADO
Baño Personal sector cocina [E04] E04	baño personal	26.75 ~	OBSERVADO
Cocina Principal Norte [E06] E06	cocina	20.94 ~	OBSERVADO
Bodega Este [E16] E16	bodega	13.71 ~	OBSERVADO
Baño Universal [E03] E03	baño universal	65.92 ~	INCUMPLE
Terraza Oriente sector cocina [E13] E13	terrazza	17.67 ~	OK
Pasillo Central [E19] E19	pasillo	11.47 ~	INCUMPLE
Cocina Barra sin Atención de Público [E24] E24	cocina	43.81 ~	OBSERVADO
Oficina [E22] E22	oficina	7.36 ~	OBSERVADO
Terraza Poniente Sur [E26] E26	terrazza	9.42 ~	OK
Terraza Oriente Sur [E28] E28	terrazza	2.06 ~	OK
Rampa Acceso Universal [E23] E23	rampa	1.04 ~	INCUMPLE

NIVEL: Nivel 2 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega izquierda [E05 N2] E05	bodega	10.7 ~	OBSERVADO
Bodega derecha [E04 N2] E04	bodega	29.68 ~	OBSERVADO
Baño Clientes Mujeres [E11] E11	baño público	6.04 ~	INCUMPLE
Baño Clientes Hombres [E13] E13	baño público	19.3 ~	INCUMPLE
Pasillo [E03 N2] E03	pasillo	91.6 ~	OBSERVADO
Escalera [E18] E18	escalera	9.05 ~	OBSERVADO
Oficina izquierda [E22 N2] E22	oficina	7.36 ~	OBSERVADO
Oficina derecha [E20 N2] E22	oficina	7.36 ~	OBSERVADO

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
puertas	21	Puertas detectadas por análisis DINO en ambos niveles. Se aprecia en plano alzado abatimiento de hojas simple y doble. Ancho mínimo declarado 0.8 m en baños, 0.9 m en Baño Universal, 1.45 m en acceso principal.	2	OK
ventanas	3	Ventanas detectadas por análisis DINO. Número reducido para la cantidad de recintos; varios baños y bodegas no presentan ventana visible en planta, lo que puede implicar dependencia de ventilación mecánica.	2	OBSERVADO

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
escaleras	1	Escalera principal detectada entre Nivel 1 y Nivel 2. Numeración de peldaños visible en ambas plantas. Sin indicación de pasamanos en planta.	2	OBSERVADO
rampas	1	Rampa de Acceso Universal [E23] declarada en plano con pendiente 13.58% y ancho 1.3 m. Detectada en Nivel 1 frente a acceso principal. DINO reporta 0 rampas; elemento identificado manualmente desde cota y etiqueta en plano.	2	INCUMPLE
salidas de emergencia	1	Una salida de emergencia detectada por análisis semántico Colab en Nivel 1. Verificar señalización y libre de obstáculos.	2	OBSERVADO

Hallazgos → I7 O5 O9 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1 — ±0.00	Área de servicio (cocinas, bodegas, baños personal), circulación interior, oficina administrativa, terrazas exteriores de acceso público	—	Acceso principal a nivel desde Plaza Pedro de Valdivia mediante rampa universal y acceso peatonal directo. Conexión vertical a Nivel 2 mediante escalera interior.
Nivel 2	Bodegas, baños de clientes (público), pasillo de distribución, dos oficinas	—	Acceso exclusivamente mediante escalera interior desde Nivel 1. Sin acceso independiente exterior.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal a nivel — Plaza Pedro de Valdivia	OBSERVADO	Acceso a nivel con rampa universal declarada. Pendiente de rampa [E23] de 13.58% incumple OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 (máx. 8%). Ancho 1.3 m cumple. Pavimento podotátil indicado.
Escalera interior Nivel 1 — Nivel 2 [E18]	OBSERVADO	Única vía vertical entre niveles. Sin pasamanos visibles en planta. Verificar huella/contrahuella en corte o detalle. Ancho ~1.20 m cumple mínimo OGUC.
Salida de emergencia (única detectada)	OBSERVADO	Una sola salida de emergencia identificada para dos niveles. Verificar suficiencia según carga de ocupación del restaurante y exigencias de OGUC Art. 4.2.5.
Terrazas exteriores Nivel 1	OK	Terrazas poniente y oriente sur actúan como espacios de evacuación complementarios al nivel de terreno. Sin observaciones críticas.

Hallazgos → I2 O1 I7 O6 O7 O8 O13 O14 O17 [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla A — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Bodega Norte [E01] N1	bodega	8.5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Personal Mujeres [E10] N1	baño personal	5.2	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 — alerta OpenCV 1.47 m², cota no visible
Baño Personal Hombres [E05] N1	baño personal	3.8	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.7
Baño Personal sector cocina [E04] N1	baño personal	3.5	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.7
Cocina Principal Norte [E06] N1	cocina	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1 — Nch 2485
Bodega Este [E16] N1	bodega	5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Universal [E03] N1	baño accesible	4.5	2.89	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 — DS 50/2015 Art. 23 — espacio mínimo 1.70x1.70 m
Terraza Oriente sector cocina [E13] N1	terrazza	12	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Pasillo Central [E19] N1	pasillo	14	0	SI	OGUC Art. 4.2.5
Cocina Barra sin Atención de Público	cocina	10	0	SI	OGUC Art. 4.1.1 — Nch 2485

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
[E24] N1					
Oficina [E22] N1	oficina	15	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza Poniente Sur [E26] N1	terrazza	16	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza Oriente Sur [E28] N1	terrazza	16	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Rampa Acceso Universal [E23] N1	rampa accesible	3.5	0	NO	OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015 Art. 18 – pendiente declarada 13.58% excede máximo 8%
Bodega izquierda N2	bodega	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega derecha [E04] N2	bodega	10	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Clientes Mujeres [E11] N2	baño público	3.5	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015 Art. 23 – verificar accesibilidad universal
Baño Clientes Hombres [E13] N2	baño público	4	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015 Art. 23 – verificar accesibilidad universal
Pasillo [E03] N2	pasillo	8	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.5 – DS 50/2015 Art. 20
Escalera [E18] N2	escalera	6	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.2
Oficina izquierda [E22] N2	oficina	22	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Oficina derecha [E20] N2	oficina	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Hallazgos → I1 I3 I4 O2 O3 ver consolidado ↓					

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Capa 2 · B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Pasillo Central [E19] N1 E19	1.6	1.8	OGUC Art. 4.2.5 – DS 594/1999 Art. 45 (circulación principal uso público restaurante >50 personas)	NO
Rampa Acceso Universal [E23] N1 — ancho E23	1.3	1.5	DS 50/2015 Art. 18 – OGUC Art. 4.1.7	NO
Acceso principal (puerta frontal) N1	1.45	0.9	OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015 Art. 19	SI
Escalera [E18] N1-N2 E18	1.2	1.2	OGUC Art. 4.2.2 N°1.a – escalera uso común edificio colectivo uso público	VERIFICAR
Pasillo N2 [E03] E03	1.22	1.5	DS 50/2015 Art. 20 – OGUC Art. 4.2.3 (edificio uso público)	NO
Puertas baños clientes N2 [E11][E13]	0.8	0.9	OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015 Art. 22 (baños uso público accesibles)	NO
Puertas baños personal N1 [E04][E05][E10]	0.8	0.8	OGUC Art. 4.1.7	SI
Puerta Baño Universal [E03] N1 E03	0.9	0.9	OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015 Art. 22	SI
Hallazgos → I1 I2 I4 I5 I6 O5 ver consolidado ↓				

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 · C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

⚠ Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Bodega Norte [E01] N1 E01	—	8.5	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres [E10] N1 E10	—	5.2	ducto	VERIFICAR

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Baño Personal Hombres [E05] N1 E05	—	3.8	ducto	VERIFICAR
Baño Personal sector cocina [E04] N1 E04	—	3.5	ducto	VERIFICAR
Cocina Principal Norte [E06] N1 E06	—	18	1/6 + extracción mecánica	VERIFICAR
Bodega Este [E16] N1 E16	—	5	1/6	VERIFICAR
Baño Universal [E03] N1 E03	—	4.5	ducto	VERIFICAR
Cocina Barra sin Atención [E24] N1	—	10	1/6 + extracción mecánica	VERIFICAR
Oficina [E22] N1 E22	—	15	1/6	VERIFICAR
Bodega izquierda N2 E05	—	18	1/6	VERIFICAR
Bodega derecha [E04] N2 E04	—	10	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres [E11] N2 E11	—	3.5	ducto	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres [E13] N2 E13	—	4	ducto	VERIFICAR
Oficina izquierda [E22] N2 E22	—	22	1/6	VERIFICAR
Oficina derecha [E20] N2 E22	—	18	1/6	VERIFICAR

Hallazgos →
09
010
011
ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa D — Normativa Urbanística

Capa 2 · D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Uso de suelo — Restaurante	LGUC Art. 57-59 – PRC Providencia – OGUC Art. 2.1.33	Cambio de destino de vivienda a restaurante (equipamiento clase alimentación)	VERIFICAR
Zona PRC — Clasificación	PRC Providencia 2007 Art. 4.3.xx	Predio en Plaza Pedro de Valdivia — zona no identificada explícitamente en plano	VERIFICAR
COS (Coeficiente de Ocupación de Suelo)	PRC Providencia – cuadro normativo pág. 1	Declarado en cuadro pág. 1 — no legible con claridad	VERIFICAR
Constructibilidad (CC)	PRC Providencia – cuadro normativo pág. 1	Superficies totales declaradas: ~316.80 m² en 2 niveles — verificar contra CC×sup. terreno	VERIFICAR
Altura máxima / N° de pisos	PRC Providencia – cuadro normativo	2 pisos — cumple para la mayoría de zonas del sector	OK
Rasante Norte — ángulo 70°	OGUC Art. 2.6.1 – PRC Providencia	Ampliación N2 marcada en rojo en Elevación Norte — distancia 1.4 m al deslinde	VERIFICAR
Rasante Sur — ángulo 70°	OGUC Art. 2.6.1 – PRC Providencia	Ampliación N2 marcada en rojo en Elevación Sur — distancia 1.4 m al deslinde	VERIFICAR
Rasante Este — ángulo 70°	OGUC Art. 2.6.1 – PRC Providencia	Ampliación N2 marcada en rojo en Elevación Este — distancia 7.25 m al deslinde	VERIFICAR
Rasante Oeste — ángulo 70°	OGUC Art. 2.6.1 – PRC Providencia	Ampliación N2 marcada en rojo en Elevación Oeste — distancia 7.45 m al deslinde	VERIFICAR
Distanciamiento a deslindes laterales	OGUC Art. 2.6.3 – PRC Providencia	Edificio existente aislado con distanciamientos 7.45 m Este y Oeste declarados en planta N2	OK
Línea de edificación / Antejardín	PRC Providencia – OGUC Art. 2.6.1	Línea de edificación indicada en planta; terraza exterior a nivel ±0.00 con 5 m desde línea oficial	VERIFICAR
Dotación de estacionamientos — uso restaurante	OGUC Art. 2.4.1 – PRC Providencia	No se indica dotación de estacionamientos en expediente	OBSERVADO
Estacionamiento para personas con discapacidad	OGUC Art. 2.4.1 – DS 50/2015 Art. 25	No se indica en expediente	OBSERVADO
Protección patrimonial — IEI o ZCH	LGUC Art. 60 – PRC Providencia Art. 4.3.02	Predio en Plaza Pedro de Valdivia — posible zona de conservación histórica. No declarado en expediente.	VERIFICAR
Resistencia al fuego elementos estructurales	OGUC Art. 4.3.3 – OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1	Restaurante ~316 m² en 2 pisos = Clase B — no se presentan especificaciones técnicas RF en expediente	OBSERVADO
Permiso de construcción (LGUC Art. 116)	LGUC Art. 116	Expediente presentado ante DOM Providencia — en tramitación	OK

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Cambio de destino — tramitación DOM	LGUC Art. 57 – LGUC Art. 116	Destino solidario Restaurante declarado en carátula — verificar si solicitud de cambio de destino fue ingresada formalmente	VERIFICAR

Hallazgos →

01012013014015

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa E — Consolidación

Revisión final de todas las observaciones

Capa 2 · E/E

INCUMPLIMIENTOS — 7

I1Accesibilidad Universal Rampa Acceso Universal [E23] N1: pendiente declarada 13.58% excede el máximo permitido de 8% para rampas de uso público. Incumplimiento confirmado por dato declarado en el propio plano (nota: $P=13.14-(0.57\times4.5)/100$). § OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015 Art. 18 → Rediseñar la rampa con pendiente máxima 8%. Si el espacio no lo permite, implementar plataforma elevadora según DS 50/2015 Art. 16.
I2Accesibilidad Universal Rampa Acceso Universal [E23] N1: ancho de 1.30 m declarado en plano es inferior al mínimo de 1.50 m exigido por DS 50/2015 Art. 18 para rampas de uso público accesibles. § DS 50/2015 Art. 18 – OGUC Art. 4.1.7 → Ampliar el ancho de la rampa a mínimo 1.50 m de ancho libre.
I3Accesibilidad Universal Baño Universal [E03] N1: fondo de 1.55 m declarado en plano resulta insuficiente para garantizar espacio de maniobra neto 1.70×1.70 m y radio de giro libre 1.50 m requerido para baño accesible. § OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015 Art. 23 → Rediseñar el Baño Universal [E03] aumentando el fondo a mínimo 1.70 m. Reubicar artefactos si es necesario.
I4Accesibilidad Universal Baños de clientes nivel 2 [E11][E13]: puertas con ancho declarado 0.80 m, inferior al mínimo de 0.90 m para baños de uso público accesibles. Adicionalmente, ninguno de los baños de clientes en nivel 2 muestra dimensiones compatibles con baño accesible universal 1.70×1.70 m. § DS 50/2015 Art. 22 – OGUC Art. 4.1.7 – Ley 20.422 Art. 23 → Ampliar puertas a mínimo 0.90 m y verificar que al menos un baño de clientes cumpla con espacio de maniobra accesible. Si los baños accesibles son solo los del nivel 1, resolver la accesibilidad vertical al nivel 2.
I5Evacuación y Seguridad Pasillo Central [E19] N1: ancho declarado 1.60 m es insuficiente para circulación principal de uso público en restaurante con carga de ocupación probable superior a 50 personas entre ambos niveles. § OGUC Art. 4.2.5 – DS 594/1999 Art. 45 → Ampliar el Pasillo Central [E19] a mínimo 1.80 m de ancho libre. Confirmar carga de ocupación total según OGUC Art. 4.2.4 para determinar si se requiere mayor dimensión.
I6Evacuación y Seguridad Pasillo N2 [E03]: ancho declarado 1.22 m, inferior al mínimo de 1.50 m exigido por DS 50/2015 Art. 20 para edificios de uso público con afluencia de público. § DS 50/2015 Art. 20 – OGUC Art. 4.2.3 → Ampliar pasillo de nivel 2 a mínimo 1.50 m de ancho libre.
I7Evacuación y Seguridad Solo una salida de emergencia detectada para el conjunto del restaurante en dos niveles. El nivel 2 tiene como única vía de evacuación la escalera interior [E18]. Para uso público de restaurante con carga de ocupación potencialmente significativa, se debe verificar si se requiere una segunda vía de evacuación independiente. § OGUC Art. 4.2.5 – DS 594/1999 Art. 45 → Calcular carga de ocupación total conforme OGUC Art. 4.2.4 y determinar si se requiere segunda salida de emergencia. Si corresponde, proyectar segunda vía de evacuación desde nivel 2 independiente de la escalera principal.

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
01	Accesibilidad Universal	No se indica estacionamiento para personas con discapacidad en el expediente, obligatorio para equipamiento de uso público.	OBSERVADO	DS 50/2015 Art. 25 – OGUC Art. 2.4.1
02	Accesibilidad Universal	Baño Personal sector cocina [E04] N1: no se distingue diferenciación por sexo. Se requieren servicios higiénicos separados por sexo para el personal de trabajo.	OBSERVADO	DS 594/1999 MINSAL Art. 22 – OGUC Art. 4.1.7
03	Accesibilidad Universal	Baño Personal Mujeres [E10] N1: alerta OpenCV indica área posiblemente inferior a 1.5 m². Sin cota de superficie declarada en plano. Requiere acotación para despejar incumplimiento.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7
04	Evacuación y Seguridad	No se presentan planos de señalética de evacuación ni plano de seguridad contra incendio en el expediente revisado.	OBSERVADO	DS 594/1999 MINSAL Art. 45 – NCh 1410
05	Evacuación y Seguridad	Escalera [E18]: no se grafican pasamanos en planta ni en elevaciones. No se acota huella ni contrahuella.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2 – OGUC Art. 4.2.7 – DS 50/2015 Art. 21
06	Evacuación y Seguridad	No se presentan especificaciones de resistencia al fuego de elementos estructurales. Para restaurante de ~316 m² en 2 pisos, los elementos estructurales deben ser de Clase B según OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.3 – OGUC Art. 4.3.4
07	Evacuación y Seguridad	No se verifica la existencia de sistema de detección y extinción de incendios para uso restaurante con cocina con fuego abierto y atención de público.	OBSERVADO	DS 594/1999 MINSAL – NCh 1433 – OGUC Art. 4.3
08	Evacuación y Seguridad	No se presenta memoria de cálculo de carga de ocupación por recinto y por nivel. Este cálculo es determinante para definir ancho de pasillos, número y ancho de salidas, y dotación de baños.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4 – DS 594/1999
09	Ventilación e Iluminación	Solo 3 ventanas detectadas para 22 recintos en dos niveles. No se presenta cuadro de iluminación y ventilación natural. Múltiples recintos habitables (cocinas, oficinas, baños) no muestran ventilación natural ni iluminación natural verificable en los planos.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 – OGUC Art. 4.1.3 – OGUC Art. 4.5.7
010	Ventilación e Iluminación	Cocina Principal Norte [E06] N1 y Cocina Barra [E24] N1: no se indican ductos de extracción de humos ni campanas extractoras en planta. Para cocinas de restaurante con fuego abierto, la extracción mecánica es obligatoria.	OBSERVADO	NCh 2485 – DS 594/1999 MINSAL Art. 34 – OGUC Art. 4.5.3
011	Ventilación e Iluminación	Baños de clientes [E11] y [E13] N2 y Baño Universal [E03] N1 no muestran ventilación natural ni ductos de ventilación mecánica en planta. Los baños sin ventana al exterior requieren ducto individual o colectivo.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3
012	Normativa Urbanística	No se verifica en el expediente si el proyecto de cambio de destino de vivienda a restaurante fue tramitado formalmente como cambio de destino ante DOM, cumpliendo las normas del nuevo uso conforme al PRC Providencia.	OBSERVADO	LGUC Art. 57 – LGUC Art. 116
013	Normativa Urbanística	No se verifican las rasantes para las ampliaciones de nivel 2 ('Se construye') marcadas en rojo en las cuatro elevaciones. Las elevaciones muestran el ángulo 70° pero no confirman que las nuevas construcciones queden bajo el plano de rasante desde cada deslinde.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.6.1 – PRC Providencia
014	Normativa Urbanística	No se acredita dotación de estacionamientos para uso restaurante. El PRC Providencia y OGUC Art. 2.4.1 exigen dotación mínima según carga de ocupación del equipamiento de alimentación.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 – PRC Providencia
015	Normativa Urbanística	El predio se ubica frente a Plaza Pedro de Valdivia en Providencia, posiblemente en zona de valor patrimonial o ZEP del PRC. No se declara ni descarta en el expediente la condición patrimonial del inmueble o del área.	OBSERVADO	LGUC Art. 60 – PRC Providencia Art. 4.3.02
016	Documentación Faltante	No se presentan planos de instalaciones (eléctrica, sanitaria, gas, ventilación mecánica y extracción de humos) que acrediten cumplimiento de normativas sectoriales para uso restaurante.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.6 – DS 594/1999 – NCh 2485
017	Documentación Faltante	No se presenta cuadro de alturas libres interiores en ningún corte del expediente. Se requiere verificar que los recintos habitables tengan altura mínima de 2.30 m y baños/cocinas 2.20 m.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.7
018	Geometría y Presentación	El Cuadro de Superficies Normativas en página 1 presenta texto muy pequeño e ilegible que no permite verificar COS, CC, zona PRC ni parámetros urbanísticos con claridad.	OK	OGUC Art. 5.1.6 – DDU 176

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1. Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) para confirmar zona PRC, usos permitidos, parámetros urbanísticos y eventual condición patrimonial del predio. Verificar compatibilidad del uso restaurante.
2. Rediseñar Rampa Acceso Universal [E23]: reducir pendiente a máximo 8% y ampliar ancho a mínimo 1.50 m. Si el espacio no lo permite, evaluar plataforma elevadora según DS 50/2015 Art. 16.

3. Rediseñar Baño Universal [E03] N1: aumentar el fondo a mínimo 1.70 m para garantizar espacio de maniobra 1.70×1.70 m con radio de giro libre 1.50 m.
4. Ampliar Pasillo Central [E19] N1 a mínimo 1.80 m de ancho libre y Pasillo N2 [E03] a mínimo 1.50 m.
5. Ampliar puertas de Baños Clientes [E11] y [E13] N2 a mínimo 0.90 m de ancho libre.
6. Calcular carga de ocupación total por recinto y nivel conforme OGUC Art. 4.2.4 y determinar si se requiere segunda vía de evacuación desde nivel 2.
7. Incorporar al expediente: cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto; planos de instalaciones (sanitaria, eléctrica, gas, ventilación mecánica); especificaciones de resistencia al fuego de elementos estructurales (Clase B); plano de señalética de evacuación y seguridad contra incendio.
8. Incorporar cotas de altura libre en los cortes A-A para verificar cumplimiento de alturas mínimas (2.30 m en recintos habitables, 2.20 m en baños y cocinas).
9. Agregar secciones de rasante para cada deslinde mostrando el ángulo de 70° y la posición de las ampliaciones de nivel 2.
10. Presentar estudio de dotación de estacionamientos para uso restaurante e indicar al menos un estacionamiento accesible para personas con discapacidad.
11. Graficar pasamanos en ambos costados de escalera [E18] y acotar huella y contrahuella en planta y elevación.
12. Redibujar el Cuadro de Superficies Normativas a escala legible en plano de presentación.

★ INFORME FINAL

Remodelación · Providencia

OBSERVADO

01 de julio de 2026

El proyecto de habilitación de restaurante en Plaza Pedro de Valdivia 2525, Providencia, presenta una propuesta de dos niveles sobre un inmueble existente de dos pisos, con ampliaciones menores en nivel 2 y remodelación interior para adecuarlo al uso de restaurante/equipamiento de alimentación. El análisis normativo detecta múltiples incumplimientos de criticidad ALTA que impiden la aprobación en el estado actual, concentrados principalmente en: (1) pendiente de rampa de acceso universal declarada en 13.58%, muy superior al máximo permitido de 8%; (2) ancho de rampa de 1.30 m inferior al mínimo de 1.50 m de DS 50/2015; (3) Baño Universal [E03] con fondo de 1.55 m insuficiente para radio de maniobra 1.70×1.70 m; (4) pasillo central N1 [E19] de 1.60 m insuficiente para uso público con probable carga >50 personas; (5) pasillo N2 [E03] de 1.22 m inferior al mínimo de 1.50 m de DS 50/2015; (6) puertas de baños de clientes N2 con ancho 0.80 m inferior al mínimo de 0.90 m; (7) nivel 2 con única vía de evacuación por escalera interior sin segunda salida de emergencia. Adicionalmente existen observaciones de criticidad MEDIA relativas a documentación faltante (planos de instalaciones, cuadro de iluminación y ventilación, especificaciones de resistencia al fuego, dotación de estacionamientos) y verificaciones urbanísticas pendientes (zona PRC, rasantes, protección patrimonial). El proyecto requiere correcciones de diseño antes de poder ser aprobado.

Progreso de revisión

0 / 25 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

⚠ CRÍTICO — Pendiente rampa acceso universal [E23]: 13.58% declarado en plano excede en un 70% el máximo permitido de 8%. El rediseño es ineludible y puede requerir replantear completamente la solución de acceso accesible al establecimiento.

⚠ CRÍTICO — Segunda vía de evacuación desde nivel 2: el nivel 2 del restaurante tiene como única salida la escalera interior [E18]. Dependiendo de la carga de ocupación calculada conforme OGUC Art. 4.2.4, puede ser exigible una segunda salida de emergencia independiente. Este punto debe resolverse antes de la aprobación del permiso.

⚠ ATENCIÓN — Posible zona patrimonial: el predio frente a Plaza Pedro de Valdivia puede estar en zona de conservación histórica del PRC Providencia (ZEP). Si existe declaratoria, cualquier intervención exterior requiere autorización especial que debe tramitarse en paralelo al permiso DOM.

⚠ ATENCIÓN — Cambio de destino: el proyecto implica cambio de destino de vivienda a restaurante (equipamiento de alimentación). Este trámite debe estar expresamente incluido en la solicitud DOM y verificar que el uso es compatible con la zona PRC del predio.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

✓ Normativa OGUC verificada

- ✓ Normativa LGUC verificada
- ✓ PRC Providencia aplicado
- ✓ 22 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.