

ArchiCheck

Remodelación · Santiago

28 de julio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	CC-BEAUCHEFF_DOM Planos.pdf	OGUC · LGUC · PRC Santiago	28 de julio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Incumplimientos		Observaciones	
	Alta		Media	Baja
Accesibilidad Universal	2		2	—
Evacuación y Seguridad	2		1	—
Ventilación e Iluminación	1		3	—
Normativa Urbanística	—		4	1
Documentación Faltante	1		1	2
Geometría y Presentación	—		1	2
Total	6		17	

El proyecto Centro Recreacional Beaucheff (CCAF Los Andes, Beaucheff N°3500, Pedro Aguirre Cerda) corresponde a una remodelación y construcción nueva de equipamiento deportivo-recreacional con una superficie proyectada total de 130.81 m² distribuida en cuatro edificios de un piso (Acceso, Kiosco/Enfermería, Camarines, Sala de Basura) más instalaciones exteriores (canchas, piscina, zona de picnic). El análisis normativo identifica 6 observaciones de criticidad ALTA, 12 de criticidad MEDIA y 4 de criticidad BAJA, totalizando 22 observaciones. Los incumplimientos de mayor criticidad son: (1) ausencia de ventanas graficadas en planta para todos los recintos habitables del edificio Acceso y Camarines, lo que impide verificar iluminación y ventilación natural mínima (OGUC Art. 4.5.7); (2) ancho de escalera central de Camarines [E23] estimado en 0.97 m, inferior al mínimo de 1.20 m para uso colectivo (OGUC Art. 4.2.2), sin cota declarada en plano; (3) ausencia de segunda vía de evacuación independiente en el edificio Camarines, que opera con una única escalera central sin evidencia de protección contra incendio (OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.3.4); (4) Baño de Acceso [E08] y Baños de Camarines [B5, B6] sin condiciones de accesibilidad universal verificables: sin espacio de giro Ø1.50 m, sin barras de apoyo ni cabina PMR (OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 MINVU); (5) falta de cuadro de iluminación y ventilación por recinto en láminas de planta; (6) ausencia de norte arquitectónico en láminas de detalle A03. A nivel urbanístico, el expediente carece del Certificado de Informaciones Previas del PRC de Pedro Aguirre Cerda, sin el cual no es posible verificar constructibilidad, COS, altura máxima, rasantes ni distanciamientos aplicables. Se recomienda obtener el CIP antes de avanzar en la tramitación del permiso DOM.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Plantas de arquitectura	Planta Acceso, Planta Camarines, Planta Kiosco/Enfermería, Planta S. de Basura — escala 1:50 con cotas, recintos, artefactos sanitarios y simbología de puertas	3	OK
Plano de emplazamiento	Distribución general del predio, lotes, edificaciones, canchas, estacionamientos, accesos vehiculares y peatonales, norte, cotas generales — escala 1:2000	2, 9	OK
Elevaciones y cortes	Elevaciones Norte/Sur/Oriente/Poniente de Acceso, S. de Basura (2 elevaciones + corte B-B), Kiosco/Enfermería (4 elevaciones), Camarines (4 elevaciones + corte A-A) — escala 1:50 / 1:500	4, 5, 6	OK
Plantas de cubiertas	Cubierta de Acceso, Camarines, Kiosco/Enfermería, S. de Basura con pendientes indicadas — escala 1:50	7	OK
Cuadros normativos y superficies	Cuadro de superficies por polígono, cuadro normativo (constructibilidad, ocupación de suelo), estudio de carga de ocupación — escala 1:100	8	OK
Informe de accesibilidad	Plano de emplazamiento con ruta accesible destacada, detalle de baño universal escala 1:25 con cortes A-A y B-B, memoria descriptiva de accesibilidad	9	OK

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Planta de ubicación	Mapa de localización con calles, norte y polígono del predio destacado — escala 1:5000	1	OK
Cotas y acotación	Cotas de longitud en planta y elevaciones; cotas de desnivel en emplazamiento; pendientes de cubierta	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	OK
Rotulación y cartelas	Cartelas con nombre proyecto, dirección, ROL SII, propietario, arquitecto, revisor municipal, código expediente, versiones, escala — presentes en todas las láminas	1-9	OK
Líneas discontinuas estructurales	Trazos discontinuos representando vigas estructurales (detectados en borde superior de Guardia y en planta de Camarines). Podrían confundirse con límites de recinto si no se verifica el contexto.	3	OBSERVADO

Hallazgos →

O15

O16

O17

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etap2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

19

Recintos identificados

1

Niveles procesados

9

Observaciones

NIVEL: Nivel único (edificio Acceso)			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Guardia [A1] E04	oficina	6.2	OK
Casino [A3] E07	sala	12	OBSERVADO
Taller [A3/A4] E02	taller	6.35	OBSERVADO
Camarín edificio acceso [A2] E10	vestuario	7.3	OBSERVADO
Baño edificio acceso [E08] E08	bano	1.35 ~	OBSERVADO
NIVEL: Nivel único (edificio Kiosco/Enfermería)			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Kiosco [C1-C4] E08	comercio	18.8	OBSERVADO
Enfermería [C5-C6] E02	salud	7.9	OBSERVADO
Baño Universal PMR [E05] E08	bano_accesible	1.35 ~	OBSERVADO
Baño central [E06] E08	bano	1.35 ~	OBSERVADO
Baño 1 derecho [E01] E08	bano	1.35 ~	OBSERVADO
Baño 2 derecho E08	bano	1.35 ~	OBSERVADO
NIVEL: Nivel único (edificio Camarines)			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Camarín izquierdo [B5] E10	vestuario	21.67	OBSERVADO
Camarín derecho [B6] E10	vestuario	12.51	OBSERVADO
Guardarropa izquierdo [B1] E08	bodega	8.66	OK
Guardarropa derecho [B2] E10	bodega	8.84	OK
Baño izquierdo camarines E10	bano	4.74 ~	OBSERVADO
Baño derecho camarines E10	bano	4.74 ~	OBSERVADO
Escalera central [E23] E23	circulacion_vertical	4.48 ~	OBSERVADO
NIVEL: Nivel único (Sala de Basura)			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Sala de Basura [D1] E01	bodega_residuos	8.42	OBSERVADO

Hallazgos →

I1

I2

O1

O3

I5

O4

O5

O6

I6

O14

ver consolidado ↓

Etapa 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
puertas	22	Puertas graficadas con arco de apertura en todas las plantas. Conteo DINO global: 22. Distribución aproximada: 6 en Planta Acceso, 7 en Kiosco/Enfermería, 6 en Camarines, 3 en Sala de Basura. Se observan puertas con apertura hacia interior en baños colectivos (observación normativa separada).	3	OBSERVADO
ventanas	3	Ventanas detectadas por DINO global: 3. Solo 2 detectadas en Kiosco/Enfermería y 1 en Sala de Basura (Colab). No se detectan ventanas graficadas en Planta Acceso ni en Planta Camarines, lo que es inconsistente con las elevaciones que sí muestran vanos. Probable omisión en planta.	3	OBSERVADO
escaleras	1	Una escalera central en edificio Camarines. Ancho estimado OpenCV 0.97 m por módulo. Cota declarada no visible en planta. Para uso colectivo se requiere ancho libre mínimo según carga de ocupación (Art. 4.2.10 OGUC).	3	OBSERVADO
rampas	0	No se detectan rampas en las plantas de detalle. El informe de accesibilidad (lámina IA) indica que no existen desniveles y el acceso es sin escalones; se resuelven accesos como rampas en el emplazamiento (lámina A09). Se recomienda graficar en planta si existen.	3, 9	OBSERVADO
salidas_emergencia	3	No existe símbolo gráfico propio de salida de emergencia. Corresponden funcionalmente a las puertas que dan directo al exterior: 1 en edificio Acceso (puerta principal Norte), 2 en Sala de Basura (puertas dobles al exterior). El edificio Camarines no presenta salida directa al exterior independiente de la escalera central, lo que genera observación de evacuación.	2, 3	OBSERVADO
simbolo_pmr	1	Símbolo PMR (silla de ruedas) detectado en Baño Universal del edificio Kiosco/Enfermería, con círculo de giro Ø1.50 m graficado. También graficado en detalle de lámina IA.	3, 9	OK
contenedores_basura	4	Cuatro contenedores de 2.400 L graficados en Planta de Sala de Basura. Capacidad total 9.600 L.	3	OK

Hallazgos →

I3I4I5

 ver consolidado ↓

Etapa 4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel único — Edificio Acceso	Guardia / Casino / Taller / Camarín / Baño — Administración y servicios de acceso	31.85	Acceso directo desde exterior por puerta norte (Calle Beaucheff). Circulación interna entre recintos por pasillo central. Sin acceso a otros edificios por corredor cubierto.
Nivel único — Edificio Kiosco/Enfermería	Kiosco (alimentación) / Enfermería (salud) / Baños / Baño Universal PMR	29.8	Acceso desde interior del recinto recreacional. Kiosco con atención al exterior. Baño Universal accesible desde ruta peatonal del emplazamiento según lámina IA.
Nivel único — Edificio Camarines	Camarines / Guardarropas / Baños colectivos — Vestuario para usuarios de canchas y piscinas	60.74	Acceso principal por fachada norte. Escalera central entre zona de guardarropas y zona de baños/camarines. No se identifican conexiones cubiertas a otras edificaciones.
Nivel único — Sala de Basura	Almacenamiento de residuos sólidos	8.42	Acceso de servicio desde interior del predio. Puertas dobles al exterior para retiro de contenedores. Ubicada próxima a Camarines según emplazamiento.
Nivel único — Infraestructura deportiva (sin edificar)	Cancha Tenis 1, Cancha Tenis 2, Multicancha, Piscinas, Zona de Parque, Zona de Picnic, Estacionamientos	—	Distribuidas en el predio según plano de emplazamiento A02. Circulación peatonal accesible graficada en lámina IA.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal edificio Acceso (puerta norte, Calle Beaucheff)	OK	Puerta principal directa a vía pública. Funciona como acceso y salida de emergencia. Dimensiones visibles en elevación norte (A04).
Puerta sur edificio Acceso	OK	Puerta hacia interior del predio, visible en elevación sur (A04). Segunda vía de salida del edificio.
Puerta principal edificio Kiosco/Enfermería (fachada norte)	OK	Dos puertas batientes hacia exterior detectadas en elevación norte (A05). Acceso directo al exterior del recinto.

Elemento	Estado	Nota
Escalera central edificio Camarines	OBSERVADO	Única vía de evacuación vertical identificada en Camarines. Ancho estimado 0.97 m por módulo — inferior al mínimo de 1.20 m para uso colectivo (Art. 4.2.10 OGUC). No se identifica segunda salida de emergencia independiente en este edificio.
Puertas dobles Sala de Basura	OK	Dos puertas de servicio al exterior graficadas en planta y elevación. Permiten retiro de contenedores y evacuación del recinto.
Ruta accesible emplazamiento (lámina IA)	OK	Ruta accesible continua graficada en verde en plano de emplazamiento de lámina IA, conectando acceso principal con todas las edificaciones y el Baño Universal PMR. Ancho mínimo declarado 1.50 m según informe de accesibilidad.

Hallazgos →

O1
O2
I4

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa A — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Guardia [A1]	Oficina	6.2	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Casino [A3]	Comedor/Sala	12	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Taller [A4]	Taller	6.35	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Camarin Acceso [A2]	Vestidor	7.3	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 – sin norma de superficie mínima específica para camarines en OGUC; verificar con programa arquitectónico
Baño Acceso [E08]	Baño	1.35	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 – OGUC no fija superficie mínima para baños individuales; OpenCV estima 1.35 m² vs cota plano no acotada; verificar en plano original
Kiosco [C1-C4]	Cocina/Comercio	18.8	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Enfermería [C5-C6]	Sala de atención salud	10.9	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 / MINSAL – OpenCV estima área parcial de 6.52 m²; cuadro A08 indica C5=7.90 m² + C6=4.80 m² = 12.70 m² total; verificar geometría real
Baño Universal PMR [E05]	Baño accesible	6.31	4.5	SI	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 MINVU
Baño Kiosco central [E05-adyacente]	Baño	2	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 – dimensiones reducidas, ancho ~0.90 m entre muros; verificar libre interior
Baño 1 derecho Kiosco [E01]	Baño	1.75	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1
Baño 2 derecho Kiosco	Baño	3.2	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Camarin izquierdo [B1]	Vestuario	21.67	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Camarin derecho [B4]	Vestuario	8.51	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Guardarropa izquierdo [B2]	Bodega	8.84	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Guardarropa derecho [B3*]	Bodega	0.55	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 – área muy reducida según cuadro A08 (B3*=0.55 m²); verificar si corresponde a sector circulación
Baño izquierdo Camarines [B5]	Baño colectivo	21.67	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño derecho Camarines [B6]	Baño colectivo	12.51	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Sala de Basura [D1]	Bodega residuos	8.42	0	SI	OGUC Art. 5.7.3 – superficie declarada en cuadro A08

Hallazgos →

I1
I2
O3
O12
O13

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Escalera central Camarines [E23] E10	0.97	1.2	OGUC Art. 4.2.2 N°1 – escaleras uso colectivo en edificios de equipamiento	NO
Pasillo interior Acceso (entre recintos)	1	1.2	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50 Art. 22 – circulación uso público	VERIFICAR
Acceso exterior edificio Acceso (puerta principal)	1.8	0.9	OGUC Art. 4.1.7 N°4 – ancho libre mínimo acceso edificio uso público	SI
Puerta Baño Acceso [E08] E08	0.7	0.9	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 MINVU – baño en edificio uso público	VERIFICAR
Puerta Baño Universal PMR [E05] E08	0.9	0.9	OGUC Art. 4.1.7 N°4 / DS 50 MINVU	SI
Circulación ruta accesible exterior (emplazamiento)	1.5	1.5	OGUC Art. 4.1.7 N°2 / DDU 351	SI
Puerta baño colectivo Camarines (izq/der) E10	0.9	0.9	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50	VERIFICAR

Hallazgos → I1 I3 I4 ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

⚠ Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Guardia [A1] E04	—	6.2	1/6	VERIFICAR
Casino [A3] E07	—	12	1/6	VERIFICAR
Taller [A4] E02	—	6.35	1/6	VERIFICAR
Camarín Acceso [A2] E10	—	7.3	1/6	VERIFICAR
Baño Acceso [E08] E08	—	1.35	ducto o ventana	VERIFICAR
Enfermería [C5-C6] E02	—	12.7	1/6	VERIFICAR
Kiosco [C1-C4] E08	—	18.8	1/6	VERIFICAR
Baño Universal PMR [E05] E08	—	6.31	ducto o ventana	VERIFICAR
Baños sector derecho Kiosco [E01 y adj] E08	—	4.95	ducto o ventana	VERIFICAR
Camarín izquierdo [B1] E10	—	21.67	1/6	VERIFICAR
Camarín derecho [B4] E10	—	8.51	1/6	VERIFICAR
Baño izquierdo Camarines [B5] E10	—	21.67	ducto o ventana	VERIFICAR
Baño derecho Camarines [B6] E10	—	12.51	ducto o ventana	VERIFICAR
Sala de Basura [D1] E01	—	8.42	≥10% sup. piso = 0.84 m²	VERIFICAR

Hallazgos → I5 O4 O5 O6 I6 ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Uso de suelo	PRCS / LGUC Art. 57-59	Equipamiento Deporte (Remodelación Centro Recreacional)	VERIFICAR
Zona PRC aplicable	PRCS Art. 24	No declarada en expediente — predio en Pedro Aguirre Cerda (fuera PRCS); verificar PRC PAC	VERIFICAR

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Coeficiente de Constructibilidad (CC)	PRC Pedro Aguirre Cerda	Proyectado: 130.81 m² / 17.009,50 m² = 0.008 (muy bajo)	VERIFICAR
COS (Coef. Ocupación de Suelo)	PRC Pedro Aguirre Cerda	Proyectado 0.008 según cuadro A08 — inferior a cualquier límite razonable	VERIFICAR
Altura máxima	PRC Pedro Aguirre Cerda	Edificios de 1 piso (aprox. 4-5 m) — verificar límite comunal	VERIFICAR
Rasantes	OGUC Art. 2.6.1	No graficadas en plano de emplazamiento	VERIFICAR
Distanciamientos a deslindes	OGUC Art. 2.6.3 / PRC PAC	Indicados parcialmente en lámina A02; verificar cumplimiento total	VERIFICAR
Dotación de estacionamientos vehículos	OGUC Art. 2.4.1 / PRC PAC	Se indica zona de estacionamiento en emplazamiento; cantidad no acreditada formalmente	VERIFICAR
Estacionamiento para personas con discapacidad	OGUC Art. 2.4.1 bis / Ley 20.422	No se identifica estacionamiento PMR señalizado en plano	VERIFICAR
Dotación de estacionamientos bicicletas	OGUC Art. 2.4.1 bis	No indicado en expediente	VERIFICAR
Protección patrimonial / Zona Típica	LGUC Art. 60 / CMN	Predio en Pedro Aguirre Cerda; lámina A02 muestra colindancia con Club Hípico — verificar si afecta Zona Típica Club Hípico	VERIFICAR
Permiso DOM (LGUC Art. 116)	LGUC Art. 116	Expediente declarado como 'Solo propuesta' — permiso en tramitación	VERIFICAR
Recepción final (LGUC Art. 118)	LGUC Art. 118	Etapas de propuesta — no aplica aún	VERIFICAR

Hallazgos →

O2

O7

O8

O9

O10

O11

[ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

EtapasEConsolidación

Revisión final de todas las observaciones

Capa 2 · E/E

INCUMPLIMIENTOS — 6

I1Accesibilidad Universal

El Baño del edificio Acceso [E08] no presenta condiciones de accesibilidad universal verificables en planta: no se grafica espacio de giro libre Ø1.50 m, barras de apoyo, ni se acredita puerta con ancho libre ≥ 0.90 m. Siendo el edificio Acceso el ingreso principal de un equipamiento de uso público, al menos este baño debe ser accesible. El ancho estimado de la puerta es ~0.70 m (OpenCV), inferior al mínimo requerido de 0.90 m para baño accesible.

§ OGUC Art. 4.1.7 N°4 / Ley 20.422 / DS 50 MINVU

→ Rediseñar el Baño [E08] del edificio Acceso como baño accesible universal: espacio de giro Ø1.50 m libre, puerta mínima 0.90 m abatible hacia exterior o corredera, barras de apoyo abatibles junto a WC y lavamanos a altura accesible. Acotar todas las dimensiones en planta.

I2Accesibilidad Universal

Los baños del edificio Camarines [B5 izquierdo, B6 derecho] no presentan cabina accesible para personas con movilidad reducida (PMR). Instalaciones deportivas de uso público deben contar con al menos una cabina PMR por sexo con dimensiones mínimas (espacio interior ≥ espacio de giro Ø1.50 m libre), barra de apoyo y puerta ≥ 0.90 m abatible hacia exterior o corredera. No existe cota ni símbolo PMR en ninguno de los dos baños.

§ OGUC Art. 4.1.7 N°4 / Ley 20.422 / DS 50 MINVU

→ Incorporar en cada baño del edificio Camarines al menos una cabina PMR con espacio de giro Ø1.50 m libre, barra de apoyo abatible junto a WC, puerta de 0.90 m mínimo libre abatible hacia exterior o corredera. Indicar y acotar en planta.

I3Evacuación y Seguridad

La escalera central del edificio Camarines [E23] presenta ancho estimado de 0.97 m (OpenCV), inferior al mínimo de 1.20 m libre exigido para escaleras de uso colectivo en edificios de equipamiento. No existe cota declarada en planta. Con carga de ocupación de 15.19 personas en camarines (cuadro A08), el mínimo aplicable según OGUC Art. 4.2.2 N°1 es 1.20 m. El déficit estimado es de 0.23 m. Requiere confirmación por cota en plano.

§ OGUC Art. 4.2.2 N°1

→ Acotar el ancho libre de la escalera central en planta y en corte A-A (lámina A06). Si se confirma ancho < 1.20 m, ampliar la escalera. La cota debe quedar explícita en la lámina presentada a DOM.

I4 Evacuación y Seguridad

El edificio Camarines opera con una única escalera central como vía de acceso y evacuación vertical. No se identifica segunda salida de emergencia directa al exterior independiente de esta escalera. Aplicando OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1 (equipamiento deportivo, 1 piso sobre nivel de acceso pero con nivel de camarines sobre cancha), debe evaluarse si se requiere segunda vía o si la escalera debe diseñarse como caja de escalera protegida. La ausencia de protección explícita representa riesgo de seguridad.

§ OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.3.4 / Art. 4.3.5

→ Evaluar necesidad de segunda vía de evacuación o diseño de escalera como caja protegida (RF-30 mínimo). Indicar explícitamente en planta y corte el tipo de protección contra incendio de la caja de escalera y señalar las vías de evacuación.

I5 Ventilación e Iluminación

Ninguno de los recintos habitables del edificio Acceso (Guardia [A1], Casino [A3], Taller [A4], Camarín [A2]) presenta ventanas graficadas ni acotadas en la Planta de Acceso (lámina A03). Las elevaciones (lámina A04) muestran vanos, pero sin representación en planta no es posible calcular la relación superficie de iluminación/ventilación respecto a la superficie de piso (mínimo 1/6 para iluminación; 1/4 de la superficie de iluminación para ventilación, según OGUC Art. 4.5.7). Esta omisión impide la verificación reglamentaria.

§ OGUC Art. 4.5.7 / Art. 4.1.2

→ Graficar y acotar todas las ventanas en planta para cada recinto habitable del edificio Acceso. Incluir cuadro de iluminación y ventilación natural con superficie de vano vs. superficie de piso por recinto, acreditando cumplimiento de la proporción mínima reglamentaria.

I6 Documentación Faltante

Las láminas de planta (A03) no incluyen cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto que acredite el cumplimiento del ratio mínimo de superficie de vano respecto a la superficie de piso (1/6 para iluminación, 1/4 de la superficie de iluminación para ventilación). Ningún recinto habitable tiene ventanas graficadas en planta, lo que hace imposible verificar este requisito.

§ OGUC Art. 4.5.7 / Art. 4.1.2 / LGUC Art. 116

→ Adjuntar cuadro de iluminación y ventilación por recinto en láminas de planta (o en lámina específica), con superficie de vano, superficie de piso y verificación del ratio mínimo exigido para cada recinto habitable.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 17

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
O1	Accesibilidad Universal	El Baño Universal PMR [E05] del edificio Kiosco/Enfermería no presenta barras de apoyo graficadas en la Planta A03. El detalle del Informe de Accesibilidad (lámina IA) las muestra, pero debe existir referencia cruzada desde la planta de detalle al informe. Adicionalmente, no se grafica en lámina A03 la ruta accesible de acceso inmediato al edificio (rampa de entrada si hay desnivel, ancho libre, pavimento antideslizante).	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7 N°2 y N°4 / DS 50 MINVU / DDU 351
O2	Accesibilidad Universal	No se identifica en el plano de emplazamiento (lámina A02) estacionamiento para personas con discapacidad (PMR) señalizado y dimensionado. Siendo equipamiento de uso público, se requiere al menos 1 cajón PMR por cada 50 estacionamientos o fracción, mínimo 2.5 m × 5.0 m con franja lateral de circulación de 1.0 m.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 bis / Ley 20.422 / DS 50 MINVU
O3	Evacuación y Seguridad	Las puertas de los baños colectivos del edificio Camarines (Baño izquierdo y Baño derecho) presentan arcos de apertura hacia el interior del recinto según el grafismo del plano. En baños de uso colectivo, las puertas deben abrir hacia el exterior del recinto (o ser correderas) para no obstruir la circulación interior en caso de emergencia ni la evacuación.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4 / DS 594 MINSAL
O4	Ventilación e Iluminación	Los recintos de Camarines izquierdo [B1] y derecho [B4] (vestuarios de uso público deportivo) no presentan ventanas ni ductos de ventilación graficados en la Planta de Camarines. Vestuarios colectivos de uso público requieren ventilación natural (vano ≥ 1/6 de superficie del recinto) o ventilación mecánica forzada especificada.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.5.7 / Art. 4.1.3
O5	Ventilación e Iluminación	Los baños sin ventana directa al exterior (Baño Acceso [E08], Baños sector derecho Kiosco, Baño Universal PMR [E05], Baños de Camarines [B5, B6]) no presentan ducto de ventilación mecánica graficado ni especificado. OGUC Art. 4.1.3 exige ducto de ventilación individual o colectivo cuando no existe ventana al exterior.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3
O6	Ventilación e Iluminación	La Sala de Basura [D1] de 8.42 m² no presenta ventilación dimensionada en plano. Se aprecia una posible abertura superior en la Elevación Norte (lámina A04) sin dimensión de vano. La ventilación mínima requerida es ≥ 10% de la superficie de piso: ≥ 0.84 m² de abertura libre, o ventilación mecánica forzada con renovaciones mínimas reglamentarias.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.7.3
O7	Normativa Urbanística	El expediente no adjunta Certificado de Informaciones Previas (CIP) de la DOM de Pedro Aguirre Cerda. Sin este documento no es posible verificar la zona PRC aplicable, usos de suelo permitidos, coeficiente de constructibilidad, COS, altura máxima, rasantes, distanciamientos a deslindes ni línea de edificación para el predio ROL 2791-1 en Calle Beaucheff N°3500.	OBSERVADO	LGUC Art. 116 / OGUC Art. 1.4.1
O8	Normativa Urbanística	El plano de emplazamiento (lámina A02) no grafica las rasantes desde los deslindes hacia las edificaciones propuestas. Para agrupamiento aislado, las rasantes	OBSERVADO	OGUC Art. 2.6.1

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
		determinan la altura máxima permitida en cada punto del predio. Sin su graficación no es posible verificar que los edificios se encuentran dentro de la envolvente volumétrica permitida.		
O9	Normativa Urbanística	El predio colinda con el Club Hípico de Santiago. El sector comprende Zona Típica declarada por el CMN (Zona Típica Sector Club Hípico y Parque O'Higgins). Debe verificarse si el predio de Pedro Aguirre Cerda está total o parcialmente afecto a esta declaratoria, lo que requeriría pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales previo al permiso DOM.	OBSERVADO	LGUC Art. 60 / Ley 17.288 Arts. 29-30
O10	Normativa Urbanística	No se acredita en el expediente la dotación de estacionamientos para vehículos según el destino equipamiento deportivo y la carga de ocupación total de 26 personas (cuadro A08). El PRC de Pedro Aguirre Cerda puede fijar exigencias específicas en función del destino y la superficie construida.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 / PRC Pedro Aguirre Cerda
O11	Normativa Urbanística	No se indica en el expediente la dotación de estacionamientos para bicicletas, exigida por OGUC Art. 2.4.1 bis en función de la carga de ocupación y lo que fije el PRC de Pedro Aguirre Cerda.	OK	OGUC Art. 2.4.1 bis
O12	Documentación Faltante	El cuadro de superficies de lámina A08 agrupa recintos sin identificación individual consistente con la nomenclatura de las plantas. Falta individualizar cada recinto con nombre y código en el cuadro, lo que dificulta la revisión DOM y la verificación de cumplimiento por recinto.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.1 / LGUC Art. 116
O13	Documentación Faltante	No se adjunta memoria de cálculo de generación de residuos que justifique la dotación de 4 contenedores de 2.400 L (9.600 L total) en la Sala de Basura [D1], en función de la carga de ocupación del centro recreacional (26 personas, cuadro A08).	OK	OGUC Art. 5.7.3
O14	Documentación Faltante	La Sala de Basura [D1] solo presenta un lavamanos lateral. No se grafica sumidero de piso (drain) para lavado de contenedores dentro del recinto principal. El aseo periódico de contenedores de 2.400 L requiere punto de desagüe de piso conectado a alcantarillado.	OK	OGUC Art. 4.1.7 – instalaciones de agua potable y alcantarillado
O15	Geometría y Presentación	Las láminas de detalle A03 (Planta de Acceso, Planta de Kiosco/Enfermería, Planta de Camarines, Planta de S. de Basura) no incluyen norte arquitectónico. Sin esta referencia no es posible evaluar la orientación de fachadas para verificar iluminación y ventilación natural según exposición solar.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7 / DDU 279
O16	Geometría y Presentación	Las líneas discontinuas en el borde superior del recinto Guardia (Planta Acceso) y en la Planta de Camarines corresponden a vigas estructurales, no a muros o límites de recintos. No existe leyenda de simbología que lo aclare en el plano, lo que puede generar ambigüedad en la lectura del revisor DOM.	OK	OGUC Art. 4.1.7 – legibilidad de planos
O17	Geometría y Presentación	Ninguna lámina incluye escala gráfica; solo se indica la escala numérica en texto (ej. 'Esc. 1:50', 'Esc. 1:2000'). La ausencia de escala gráfica impide verificar proporciones si el plano es reproducido en formato distinto al original.	OK	OGUC Art. 4.1.7

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1	1. PRIORITARIO — Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) de la DOM de Pedro Aguirre Cerda para el predio ROL 2791-1 y completar el cuadro normativo urbanístico del expediente.
2	2. PRIORITARIO — Acotar el ancho libre de la escalera central de Camarines [E23] en planta y corte. Si es < 1.20 m, rediseñar para cumplir OGUC Art. 4.2.2 N°1.
3	3. PRIORITARIO — Diseñar y graficar segunda vía de evacuación para el edificio Camarines, o definir la escalera como caja de escalera protegida con RF mínimo reglamentario, según OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.3.4.
4	4. PRIORITARIO — Rediseñar el Baño de Acceso [E08] con condiciones de accesibilidad universal (espacio de giro Ø1.50 m, puerta ≥ 0.90 m, barras de apoyo). Incorporar cabina PMR en cada baño del edificio Camarines.
5	5. Graficar y acotar todas las ventanas en planta para los recintos habitables del edificio Acceso y Camarines. Elaborar cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto.
6	6. Indicar sistema de ventilación (ducto o extractor mecánico) para todos los baños sin ventana al exterior en los cuatro edificios.
7	7. Incorporar norte arquitectónico en todas las láminas de planta de detalle (A03).
8	8. Incorporar en lámina de emplazamiento (A02): rasantes desde deslindes, estacionamiento PMR señalizado, dotación de estacionamientos vehiculares y para bicicletas.
9	9. Consultar al CMN sobre posible afectación patrimonial por colindancia con Zona Típica Club Hípico.

10. Completar cuadro de superficies (A08) con identificación individual de cada recinto por nombre y código, consistente con nomenclatura de plantas.

11. Adjuntar memoria de cálculo de generación de residuos que justifique dotación de la Sala de Basura [D1].

12. Incorporar sumidero de piso en Sala de Basura [D1] y señalarlo en planos de instalaciones sanitarias.

13. Corregir sentido de apertura de puertas de baños colectivos del edificio Camarines (deben abrir hacia el exterior o ser correderas).

14. Incorporar leyenda de simbología en láminas de planta, diferenciando muros, vigas y líneas de referencia.

15. Añadir escala gráfica en todas las láminas del expediente.

Remodelación · Santiago

OBSERVADO

28 de julio de 2026

El proyecto Centro Recreacional Beaucheff (CCAF Los Andes, Beaucheff N°3500, Pedro Aguirre Cerda) corresponde a una remodelación y construcción nueva de equipamiento deportivo-recreacional con una superficie proyectada total de 130.81 m² distribuida en cuatro edificios de un piso (Acceso, Kiosco/Enfermería, Camarines, Sala de Basura) más instalaciones exteriores (canchas, piscina, zona de picnic). El análisis normativo identifica 6 observaciones de criticidad ALTA, 12 de criticidad MEDIA y 4 de criticidad BAJA, totalizando 22 observaciones. Los incumplimientos de mayor criticidad son: (1) ausencia de ventanas graficadas en planta para todos los recintos habitables del edificio Acceso y Camarines, lo que impide verificar iluminación y ventilación natural mínima (OGUC Art. 4.5.7); (2) ancho de escalera central de Camarines [E23] estimado en 0.97 m, inferior al mínimo de 1.20 m para uso colectivo (OGUC Art. 4.2.2), sin cota declarada en plano; (3) ausencia de segunda vía de evacuación independiente en el edificio Camarines, que opera con una única escalera central sin evidencia de protección contra incendio (OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.3.4); (4) Baño de Acceso [E08] y Baños de Camarines [B5, B6] sin condiciones de accesibilidad universal verificables: sin espacio de giro Ø1.50 m, sin barras de apoyo ni cabina PMR (OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 MINVU); (5) falta de cuadro de iluminación y ventilación por recinto en láminas de planta; (6) ausencia de norte arquitectónico en láminas de detalle A03. A nivel urbanístico, el expediente carece del Certificado de Informaciones Previas del PRC de Pedro Aguirre Cerda, sin el cual no es posible verificar constructibilidad, COS, altura máxima, rasantes ni distanciamientos aplicables. Se recomienda obtener el CIP antes de avanzar en la tramitación del permiso DOM.

Progreso de revisión

0 / 23 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

⚠ JURISDICCIÓN: El predio se ubica en Pedro Aguirre Cerda (no en Santiago). La normativa urbanística aplicable es el PRC de Pedro Aguirre Cerda, no el PRCS. Todo el análisis urbanístico debe rehacerse una vez obtenido el CIP de la DOM PAC.

⚠ COLINDANCIA PATRIMONIAL: El predio colinda con el Club Hípico de Santiago, área con Zona Típica declarada por el CMN. Verificar afectación patrimonial antes de tramitar permiso DOM.

⚠ ESCALERA CAMARINES: El ancho estimado de 0.97 m de la escalera central [E23] es inferior al mínimo de 1.20 m. Si se confirma por cota, es un incumplimiento ALTA que requiere rediseño antes de presentar expediente.

⚠ EVACUACIÓN CAMARINES: Una sola escalera sin protección explícita como única vía de evacuación en edificio de equipamiento deportivo de uso público es un riesgo de seguridad que debe resolverse antes de la aprobación DOM.

⚠ ACCESIBILIDAD GENERAL: El proyecto requiere revisión integral de accesibilidad universal: baños PMR en Acceso y Camarines, ruta accesible graficada en todas las plantas de detalle, y estacionamiento PMR en emplazamiento.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✓ Normativa OGUC verificada
- ✓ Normativa LGUC verificada
- ✓ PRC Santiago aplicado
- ✓ 19 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.