

ArchiCheck

Obra Nueva · Santiago

30 de julio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Obra Nueva	ArchiCheck — remodelación — 2026-07-28 0008.pdf	OGUC · LGUC · PRC Santiago	30 de julio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Incumplimientos		Observaciones	
	Alta		Media	Baja
Accesibilidad Universal	2		3	—
Evacuación y Seguridad	2		2	—
Ventilación e Iluminación	2		3	—
Normativa Urbanística	—		4	1
Documentación Faltante	—		1	2
Geometría y Presentación	—		1	2
Total	6		19	

El análisis identifica 6 incumplimientos de criticidad ALTA y 19 observaciones de criticidad MEDIA/BAJA. El proyecto Centro Recreacional Beaucheff (CCAF Los Andes, Beaucheff N°3500, Pedro Aguirre Cerda) corresponde a una remodelación y construcción nueva de equipamiento deportivo-recreacional con superficie proyectada total de 130.81 m² distribuida en cuatro edificios de un piso. Los incumplimientos ALTA corresponden a: accesibilidad universal — el Baño de Acceso [E08] no cumple condiciones de baño accesible (ancho de puerta ~0.70 m, sin giro Ø1.50 m ni barras de apoyo) y los Baños de Camarines [B5, B6] carecen de cabina PMR con dimensiones y equipamiento reglamentarios; evacuación y seguridad — la escalera central de Camarines [E23] presenta ancho estimado de 0.97 m, inferior al mínimo de 1.20 m para uso colectivo, y el edificio Camarines opera con una única escalera sin segunda vía de evacuación independiente al exterior ni protección contra incendio explícita; y ventilación e iluminación — ningún recinto habitable de los edificios Acceso y Camarines presenta ventanas graficadas en planta, lo que impide verificar el ratio mínimo de iluminación natural (1/6) y hace imposible la aprobación sin corrección de los planos. A nivel urbanístico, la ausencia del Certificado de Informaciones Previas (CIP) de la DOM de Pedro Aguirre Cerda impide verificar constructibilidad, COS, altura máxima, rasantes y uso de suelo aplicables; adicionalmente, el predio colinda con la Zona Típica Club Hípico declarada por el CMN, lo que requiere verificación de afectación patrimonial previa al permiso DOM. Se recomienda priorizar: obtención del CIP, rediseño del Baño [E08] como baño accesible, incorporación de cabina PMR en baños de Camarines, acotación y rediseño de la escalera [E23], diseño de segunda vía de evacuación para Camarines, y graficación de ventanas con cuadro de iluminación/ventilación en todos los edificios.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Plantas de arquitectura	Planta Acceso, Planta Camarines, Planta Kiosco/Enfermería, Planta S. de Basura — escala 1:50 con cotas, recintos, artefactos sanitarios y simbología de puertas	3	OBSERVADO
Plano de emplazamiento	Distribución general del predio, lotes, edificaciones, canchas, estacionamientos, accesos vehiculares y peatonales, norte, cotas generales — escala 1:2000	2, 9	OK
Elevaciones y cortes	Elevaciones Norte/Sur/Oriente/Poniente de Acceso, S. de Basura (2 elevaciones + corte B-B), Kiosco/Enfermería (4 elevaciones), Camarines (4 elevaciones + corte A-A) — escala 1:50 / 1:500	4, 5, 6	OK
Plantas de cubiertas	Cubierta de Acceso, Camarines, Kiosco/Enfermería, S. de Basura con pendientes indicadas	7	OK
Cuadros normativos y superficies	Cuadro de superficies por polígono, cuadro normativo (constructibilidad, ocupación de suelo), estudio de carga de ocupación — escala 1:100	8	OBSERVADO
Informe de accesibilidad	Plano de emplazamiento con ruta accesible destacada, detalle de baño universal escala 1:25 con cortes A-A y B-B, memoria descriptiva de accesibilidad	9	OK

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Planta de ubicación	Mapa de localización con calles, norte y polígono del predio destacado — escala 1:5000	1	OK
Cotas y acotación	Cotas de longitud en planta y elevaciones; cotas de desnivel en emplazamiento; pendientes de cubierta	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	OK
Rotulación y cartelas	Cartelas con nombre proyecto, dirección, ROL SII, propietario, arquitecto, revisor municipal, código expediente, versiones, escala — presentes en todas las láminas	1-9	OK
Líneas discontinuas estructurales	Trazos discontinuos representando vigas estructurales detectados en borde superior de recinto Guardia (Planta Acceso) y en planta de Camarines. Podrían confundirse con límites de recinto sin leyenda	3	OBSERVADO

Hallazgos →

O14
O17
O18
O19

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etap2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

19

Recintos identificados

4

Niveles procesados

12

Observaciones

NIVEL: Nivel único — Edificio Acceso			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Guardia [A1] E04	oficina	6.2	OBSERVADO
Casino [A3] E07	sala	12	OBSERVADO
Taller [A3/A4] E02	taller	6.35	OBSERVADO
Camarín edificio acceso [A2] E10	vestuario	7.3	OBSERVADO
Baño edificio acceso [E08] E08	bano	1.35	INCUMPLE
NIVEL: Nivel único — Edificio Kiosco/Enfermería			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Kiosco [C1-C4] E08	comercio	18.8	OBSERVADO
Enfermería [C5-C6] E02	salud	6.52 ~	OBSERVADO
Baño Universal PMR [E05] E08	bano_accesible	6.31	OBSERVADO
Baño central Kiosco [E06] E08	bano	1.35 ~	OBSERVADO
Baño 1 derecho Kiosco [E01] E08	bano	1.75	OBSERVADO
Baño 2 derecho Kiosco E08	bano	3.2	OBSERVADO
NIVEL: Nivel único — Edificio Camarines			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Camarín izquierdo [B5] E10	vestuario	21.67	OBSERVADO
Camarín derecho [B6] E10	vestuario	12.51	OBSERVADO
Guardarropa izquierdo [B1] E08	bodega	8.66	OK
Guardarropa derecho [B2] E10	bodega	8.84	OK
Baño izquierdo camarines [B5] E10	bano	4.74	INCUMPLE
Baño derecho camarines [B6] E10	bano	4.74	INCUMPLE
Escalera central [E23] E23	circulacion_vertical	4.48	INCUMPLE
NIVEL: Nivel único — Sala de Basura			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Sala de Basura [D1] E01	bodega_residuos	8.42	OBSERVADO

Hallazgos →

I1
I2
O1
O2
O4
I5
I6
O6
O7
O8
O15
O16

ver consolidado ↓

Etapa 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
puertas	22	Puertas graficadas con arco de apertura en todas las plantas. Conteo DINO global: 22. Distribución aproximada: 6 en Planta Acceso, 7 en Kiosco/Enfermería, 6 en Camarines, 3 en Sala de Basura. Se observan puertas con apertura hacia interior en baños colectivos (observación normativa separada).	3	OBSERVADO
ventanas	3	Ventanas detectadas por DINO global: 3. Solo 2 detectadas en Kiosco/Enfermería y 1 en Sala de Basura. No se detectan ventanas graficadas en Planta Acceso ni en Planta Camarines, lo que es inconsistente con las elevaciones que sí muestran vanos. Probable omisión en planta.	3	OBSERVADO
escaleras	1	Una escalera central en edificio Camarines. Ancho estimado OpenCV 0.97 m por módulo. Cota declarada no visible en planta. Para uso colectivo se requiere ancho libre mínimo según carga de ocupación (OGUC Art. 4.2.2).	3	OBSERVADO
rampas	0	No se detectan rampas en las plantas de detalle. El informe de accesibilidad (lámina IA) indica que no existen desniveles y el acceso es sin escalones; se resuelven accesos como rampas en el emplazamiento (lámina A09). Se recomienda graficar en planta si existen.	3, 9	OBSERVADO
salidas_emergencia	3	No existe símbolo gráfico propio de salida de emergencia. Corresponden funcionalmente a las puertas que dan directo al exterior: 1 en edificio Acceso (puerta principal Norte), 2 en Sala de Basura (puertas dobles al exterior). El edificio Camarines no presenta salida directa al exterior independiente de la escalera central, lo que genera observación de evacuación. El edificio Kiosco/Enfermería presenta 2 puertas batientes al exterior detectadas en elevación norte.	2, 3	OBSERVADO
simbolo_pmr	1	Símbolo PMR (silla de ruedas) detectado en Baño Universal del edificio Kiosco/Enfermería con círculo de giro Ø1.50 m graficado. También graficado en detalle de lámina IA.	3, 9	OK
contenedores_basura	4	Cuatro contenedores de 2.400 L graficados en Planta de Sala de Basura. Capacidad total 9.600 L.	3	OK

Hallazgos →

I3I4I5

[ver consolidado ↓](#)

Etapa 4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel único — Edificio Acceso	Guardia / Casino / Taller / Camarín / Baño — Administración y servicios de acceso	31.85	Acceso directo desde exterior por puerta norte (Calle Beaucheff). Circulación interna entre recintos por pasillo central. Sin acceso cubierto a otros edificios por corredor cubierto.
Nivel único — Edificio Kiosco/Enfermería	Kiosco (alimentación) / Enfermería (salud) / Baños / Baño Universal PMR	29.8	Acceso desde interior del recinto recreacional. Kiosco con atención al exterior. Baño Universal accesible desde ruta peatonal del emplazamiento según lámina IA.
Nivel único — Edificio Camarines	Camarines / Guardarropas / Baños colectivos — Vestuario para usuarios de canchas y piscinas	60.74	Acceso principal por fachada norte. Escalera central entre zona de guardarropas y zona de baños/camarines. No se identifican conexiones cubiertas a otras edificaciones.
Nivel único — Sala de Basura	Almacenamiento de residuos sólidos	8.42	Acceso de servicio desde interior del predio. Puertas dobles al exterior para retiro de contenedores. Ubicada próxima a Camarines según emplazamiento.
Nivel único — Infraestructura deportiva (sin edificar)	Cancha Tenis 1, Cancha Tenis 2, Multicancha, Piscinas, Zona de Parque, Zona de Picnic, Estacionamientos	0	Distribuidas en el predio según plano de emplazamiento A02. Circulación peatonal accesible graficada en lámina IA.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal edificio Acceso (puerta norte, Calle Beaucheff)	OK	Puerta principal directa a vía pública. Funciona como acceso y salida de emergencia. Dimensiones visibles en elevación norte (A04).
Puerta sur edificio Acceso	OK	Puerta hacia interior del predio, visible en elevación sur (A04). Segunda vía de salida del edificio.
Puerta principal edificio Kiosco/Enfermería (fachada	OK	Dos puertas batientes hacia exterior detectadas en elevación norte (A05). Acceso directo al exterior del recinto.

Elemento	Estado	Nota
norte)		
Escalera central edificio Camarines [E23]	INCUMPLE	Única vía de evacuación vertical identificada en Camarines. Ancho estimado 0.97 m — inferior al mínimo de 1.20 m para uso colectivo (OGUC Art. 4.2.2 N°1). No se identifica segunda salida de emergencia independiente en este edificio. Sin cota declarada en planta.
Puertas dobles Sala de Basura	OK	Dos puertas de servicio al exterior graficadas en planta y elevación. Permiten retiro de contenedores y evacuación del recinto.
Ruta accesible emplazamiento (lámina IA)	OK	Ruta accesible continua graficada en verde en plano de emplazamiento de lámina IA, conectando acceso principal con todas las edificaciones y el Baño Universal PMR. Ancho mínimo declarado 1.50 m según informe de accesibilidad.
Pasillo interior edificio Acceso (entre recintos)	OBSERVADO	Ancho real medido: 1.00 m. Mínimo exigido para circulación de uso público: 1.20 m (OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015). Requiere verificación y confirmación por cota en plano.

Hallazgos →

O3

I3

I4

O5

O9

O10

O11

O12

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa A — Recintos y Superficies

Capa 2 - A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Guardia [A1]	Oficina	6.2	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Casino [A3]	Comedor/Sala	12	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Taller [A4]	Taller	6.35	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Camarin Acceso [A2]	Vestidor	7.3	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 — sin norma específica de superficie mínima para camarines; verificar con programa arquitectónico
Baño Acceso [E08]	Baño	1.35	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 — OGUC no fija superficie mínima para baños individuales; OpenCV estima 1.35 m² vs cota plano no acotada; verificar en plano original
Kiosco [C1-C4]	Cocina/Comercio	18.8	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Enfermería [C5-C6]	Sala de atención salud	10.9	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 / MINSAL — OpenCV estima área parcial 6.52 m²; cuadro A08 indica C5=7.90 m² + C6=4.80 m² = 12.70 m² total; verificar geometría real
Baño Universal PMR [E05]	Baño accesible	6.31	4.5	SI	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 MINVU
Baño Kiosco central [E06]	Baño	2	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 — dimensiones reducidas, ancho ~0.90 m entre muros; verificar libre interior
Baño 1 derecho Kiosco [E01]	Baño	1.75	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1
Baño 2 derecho Kiosco	Baño	3.2	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Camarin izquierdo [B1]	Vestuario	21.67	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Camarin derecho [B4]	Vestuario	8.51	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Guardarropa izquierdo [B2]	Bodega	8.84	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Guardarropa derecho [B3*]	Bodega	0.55	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 — área muy reducida según cuadro A08 (B3*=0.55 m²); verificar si corresponde a sector circulación
Baño izquierdo Camarines [B5]	Baño colectivo	21.67	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño derecho Camarines [B6]	Baño colectivo	12.51	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Escalera central [E23]	Circulación vertical	4.48	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.2 — ancho estimado 0.97 m, inferior al mínimo 1.20 m; sin cota declarada en planta
Sala de Basura [D1]	Bodega residuos	8.42	0	SI	OGUC Art. 5.7.3 — superficie declarada en cuadro A08

Hallazgos →

I1

I2

O1

O2

O14

O15

O16

ver consolidado ↓

Etapa B — Circulaciones

Capa 2 - B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Escalera central Camarines [E23] E10	0.97	1.2	OGUC Art. 4.2.2 N°1 – escaleras uso colectivo equipamiento	NO
Pasillo interior Acceso (entre recintos)	1	1.2	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50 MINVU	VERIFICAR
Acceso exterior edificio Acceso (puerta principal)	1.8	0.9	OGUC Art. 4.1.7 N°4 – ancho libre mínimo acceso edificio uso público	SI
Puerta Baño Acceso [E08] E08	0.7	0.9	OGUC Art. 4.1.7 N°4 / DS 50 MINVU – baño en edificio uso público	NO
Puerta Baño Universal PMR [E05] E08	0.9	0.9	OGUC Art. 4.1.7 N°4 / DS 50 MINVU	SI
Circulación ruta accesible exterior (emplazamiento)	1.5	1.5	OGUC Art. 4.1.7 N°2 / DDU 351	SI
Puerta baño colectivo Camarines (izq/der) E10	0.9	0.9	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 MINVU	VERIFICAR

Hallazgos → I1 I3 I4 O4 O5 ver consolidado ↓

Etapa C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 - C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

⚠ Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Guardia [A1] E04	—	6.2	1/6	VERIFICAR
Casino [A3] E07	—	12	1/6	VERIFICAR
Taller [A4] E02	—	6.35	1/6	VERIFICAR
Camarín Acceso [A2] E10	—	7.3	1/6	VERIFICAR
Baño Acceso [E08] E08	—	1.35	ducto o ventana	VERIFICAR
Enfermería [C5-C6] E02	—	12.7	1/6	VERIFICAR
Kiosco [C1-C4] E08	—	18.8	1/6	VERIFICAR
Baño Universal PMR [E05] E08	—	6.31	ducto o ventana	VERIFICAR
Baños sector derecho Kiosco [E01 y adj] E08	—	4.95	ducto o ventana	VERIFICAR
Camarín izquierdo [B1] E10	—	21.67	1/6	VERIFICAR
Camarín derecho [B4] E10	—	8.51	1/6	VERIFICAR
Baño izquierdo Camarines [B5] E10	—	21.67	ducto o ventana	VERIFICAR
Baño derecho Camarines [B6] E10	—	12.51	ducto o ventana	VERIFICAR
Sala de Basura [D1] E01	—	8.42	≥10% sup. piso = 0.84 m²	VERIFICAR

Hallazgos → I5 I6 O6 O7 O8 O17 ver consolidado ↓

Etapa D — Normativa Urbanística

Capa 2 - D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Uso de suelo	PRC Pedro Aguirre Cerda / LGUC Art. 57-59	Equipamiento Deporte (Remodelación Centro Recreacional)	OBSERVADO
Zona PRC aplicable	PRC Pedro Aguirre Cerda Art. 24	No declarada en expediente — predio en Pedro Aguirre Cerda (fuera PRCs); verificar PRC PAC	OBSERVADO
Coefficiente de Constructibilidad (CC)	PRC Pedro Aguirre Cerda	Proyectado: 130.81 m² / 17.009,50 m² = 0.008 (muy bajo)	OBSERVADO
COS (Coef. Ocupación de Suelo)	PRC Pedro Aguirre Cerda	Proyectado 0.008 según cuadro A08 — inferior a cualquier límite razonable	OBSERVADO
Altura máxima	PRC Pedro Aguirre Cerda	Edificios de 1 piso (aprox. 4-5 m) — verificar límite comunal	OBSERVADO
Rasantes	OGUC Art. 2.6.1	No graficadas en plano de emplazamiento	OBSERVADO
Distanciamientos a deslindes	OGUC Art. 2.6.3 / PRC PAC	Indicados parcialmente en lámina A02; verificar cumplimiento total	OBSERVADO
Dotación de estacionamientos vehiculos	OGUC Art. 2.4.1 / PRC Pedro Aguirre Cerda	Se indica zona de estacionamiento en emplazamiento; cantidad no acreditada formalmente	OBSERVADO
Estacionamiento para personas con discapacidad (PMR)	OGUC Art. 2.4.1 bis / Ley 20.422 / DS 50 MINVU	No se identifica estacionamiento PMR señalizado en plano de emplazamiento	OBSERVADO
Dotación de estacionamientos bicicletas	OGUC Art. 2.4.1 bis	No indicado en expediente	OBSERVADO
Protección patrimonial / Zona Típica	LGUC Art. 60 / CMN / Ley 17.288 Arts. 29-30	Predio en Pedro Aguirre Cerda; lámina A02 muestra colindancia con Club Hípico — verificar si afecta Zona Típica Club Hípico	OBSERVADO
Permiso DOM (LGUC Art. 116)	LGUC Art. 116	Expediente declarado como 'Solo propuesta' — permiso en tramitación	OBSERVADO
Recepción final (LGUC Art. 118)	LGUC Art. 118	Etapas de propuesta — no aplica aún	OBSERVADO
Certificado de Informaciones Previas (CIP)	LGUC Art. 116 / OGUC Art. 1.4.1	No adjunto en expediente — predio ROL 2791-1, Calle Beaucheff N°3500, Pedro Aguirre Cerda	OBSERVADO

Hallazgos →

O3

O9

O10

O11

O12

O13

[ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

EtapasEConsolidación

Revisión final de todas las observaciones

Capa 2 · E/E

INCUMPLIMIENTOS — 6

I1Accesibilidad Universal

Nivel único (edificio Acceso) · página 6 del PDF: El Baño del edificio Acceso [E08] no presenta condiciones de accesibilidad universal verificables en planta: no se grafica espacio de giro libre Ø1.50 m, barras de apoyo, ni se acredita puerta con ancho libre ≥ 0.90 m. El ancho estimado de la puerta es ~0.70 m (OpenCV), inferior al mínimo requerido de 0.90 m para baño accesible. Siendo el edificio Acceso el ingreso principal de un equipamiento de uso público, al menos este baño debe ser accesible universal.

§ OGUC Art. 4.1.7 N°4 / Ley 20.422 / DS 50 MINVU

→ Rediseñar el Baño [E08] del edificio Acceso como baño accesible universal: espacio de giro Ø1.50 m libre, puerta mínima 0.90 m abatible hacia exterior o corredera, barras de apoyo abatibles junto a WC y lavamanos a altura accesible. Acotar todas las dimensiones en planta.

I2Accesibilidad Universal

Nivel único (edificio Camarines) · página 6 del PDF: Los baños del edificio Camarines [B5 izquierdo, B6 derecho] no presentan cabina accesible para personas con movilidad reducida (PMR). Instalaciones deportivas de uso público deben contar con al menos una cabina PMR por baño colectivo con espacio interior ≥ giro Ø1.50 m libre, barra de apoyo abatible y puerta ≥ 0.90 m abatible hacia exterior o corredera. No existe cota ni símbolo PMR en ninguno de los dos baños.

§ OGUC Art. 4.1.7 N°4 / Ley 20.422 / DS 50 MINVU

→ Incorporar en cada baño del edificio Camarines al menos una cabina PMR con espacio de giro Ø1.50 m libre, barra de apoyo abatible junto a WC, puerta de 0.90 m mínimo libre abatible hacia exterior o corredera. Indicar y acotar en planta.

I3 Evacuación y Seguridad

Nivel único (edificio Camarines) · página 6 del PDF: La escalera central [E23] presenta ancho estimado por OpenCV de 0.97 m, inferior al mínimo de 1.20 m libre exigido para escaleras de uso colectivo en edificios de equipamiento (OGUC Art. 4.2.2 N°1). No existe cota declarada en planta ni en corte A-A. Con carga de ocupación de 15.19 personas en camarines (cuadro A08), el mínimo aplicable es 1.20 m. El déficit estimado es de 0.23 m.

§ OGUC Art. 4.2.2 N°1

→ Acotar el ancho libre de la escalera central en planta y en corte A-A (lámina A06). Si se confirma ancho < 1.20 m, ampliar la escalera. La cota debe quedar explícita en la lámina presentada a DOM.

I4 Evacuación y Seguridad

Nivel único (edificio Camarines) · página 7 del PDF: El edificio Camarines opera con una única escalera central [E23] como vía de acceso y evacuación vertical. No se identifica segunda salida de emergencia directa al exterior independiente de esta escalera. Aplicando OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1 (equipamiento deportivo, 1 piso sobre nivel de acceso pero con nivel de camarines sobre cancha), debe evaluarse si se requiere segunda vía o si la escalera debe diseñarse como caja de escalera protegida. La ausencia de protección explícita representa riesgo de seguridad.

§ OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.3.4 / Art. 4.3.5

→ Evaluar necesidad de segunda vía de evacuación o diseño de escalera como caja protegida (RF-30 mínimo). Indicar explícitamente en planta y corte el tipo de protección contra incendio de la caja de escalera y señalar las vías de evacuación.

I5 Ventilación e Iluminación

Nivel único (edificio Acceso) · páginas 6-7 del PDF: Ninguno de los recintos habitables del edificio Acceso (Guardia [A1], Casino [A3], Taller [A4], Camarín [A2]) presenta ventanas graficadas ni acotadas en la Planta de Acceso (lámina A03). Las elevaciones (lámina A04) muestran vanos que no tienen representación en planta. No es posible calcular la relación superficie de iluminación/ventilación respecto a la superficie de piso (mínimo 1/6 para iluminación natural). Esta omisión impide la verificación reglamentaria y bloquea la aprobación DOM.

§ OGUC Art. 4.5.7 / Art. 4.1.2

→ Graficar y acotar todas las ventanas en planta para cada recinto habitable del edificio Acceso. Incluir cuadro de iluminación y ventilación natural con superficie de vano vs. superficie de piso por recinto, acreditando cumplimiento de la proporción mínima reglamentaria.

I6 Ventilación e Iluminación

Nivel único (todos los edificios) · páginas 6-7 del PDF: Las láminas de planta A03 no incluyen cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto que acredite el cumplimiento del ratio mínimo de superficie de vano respecto a la superficie de piso (1/6 para iluminación; 1/4 de la superficie de iluminación para ventilación). Ningún recinto habitable tiene ventanas graficadas en planta, lo que hace imposible verificar este requisito para todos los niveles del proyecto.

§ OGUC Art. 4.5.7 / Art. 4.1.2 / LGUC Art. 116

→ Adjuntar cuadro de iluminación y ventilación por recinto en láminas de planta (o en lámina específica), con superficie de vano, superficie de piso y verificación del ratio mínimo exigido para cada recinto habitable.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 19

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
O1	Accesibilidad Universal	Nivel único (edificio Kiosco/Enfermería) · página 7 del PDF: El Baño Universal PMR [E05] no presenta barras de apoyo graficadas en la Planta de Kiosco/Enfermería (lámina A03). El detalle del Informe de Accesibilidad (lámina IA) las muestra, pero debe existir referencia cruzada desde la planta de detalle al informe.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7 N°2 / DS 50 MINVU
O2	Accesibilidad Universal	Nivel único (edificio Kiosco/Enfermería) · página 7 del PDF: No se grafica en planta A03 (Kiosco/Enfermería) la ruta accesible de acceso inmediato al edificio (rampa si hay desnivel, ancho libre, pavimento antideslizante). Solo se representa en lámina IA de emplazamiento. Para verificación DOM debe estar indicada también en planta de detalle.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7 N°2 / DDU 351
O3	Accesibilidad Universal	Página 6 del PDF: No se identifica en el plano de emplazamiento (lámina A02) estacionamiento para personas con discapacidad (PMR) señalizado y dimensionado. Siendo equipamiento de uso público, se requiere al menos 1 cajón PMR por cada 50 estacionamientos o fracción, mínimo 2.5 m × 5.0 m con franja lateral de circulación de 1.0 m.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 bis / Ley 20.422 / DS 50 MINVU
O4	Evacuación y Seguridad	Nivel único (edificio Camarines) · página 7 del PDF: Las puertas de los baños colectivos del edificio Camarines (Baño izquierdo [B5] y Baño derecho [B6]) presentan arcos de apertura hacia el interior del recinto según el grafismo del plano. En baños de uso colectivo, las puertas deben abrir hacia el exterior del recinto (o ser correderas) para no obstruir la circulación interior en caso de emergencia.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4 / DS 594 MINSAL
O5	Evacuación y Seguridad	Nivel único (edificio Acceso) · página 5 del PDF: El pasillo interior del edificio Acceso (entre recintos) presenta ancho medido de 1.00 m, potencialmente inferior al mínimo de 1.20 m para circulación de uso público colectivo. Sin cota declarada en planta no puede confirmarse el cumplimiento.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.5
O6	Ventilación e Iluminación	Nivel único (edificio Camarines) · página 7 del PDF: Los recintos de Camarín izquierdo [B1] y Camarín derecho [B4] (vestuarios de uso público deportivo) no presentan ventanas ni ductos de ventilación graficados en la Planta de Camarines. Vestuarios colectivos de uso público requieren ventilación natural (vano ≥ 1/6 de superficie del recinto) o ventilación mecánica forzada especificada.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.5.7 / Art. 4.1.3

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
07	Ventilación e Iluminación	Nivel único (todos los edificios) · página 7 del PDF: Los baños sin ventana directa al exterior (Baño Acceso [E08], Baños sector derecho Kiosco [E01 y adyacente], Baño Universal PMR [E05], Baños Camarines [B5, B6]) no presentan ducto de ventilación mecánica graficado ni especificado. OGUC Art. 4.1.3 exige ducto de ventilación individual o colectivo cuando no existe ventana al exterior.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3
08	Ventilación e Iluminación	Nivel único (Sala de Basura [D1]) · página 7 del PDF: La Sala de Basura de 8.42 m² no presenta ventilación dimensionada en plano. Se aprecia una posible abertura superior en la Elevación Norte (lámina A04) sin dimensión de vano. La ventilación mínima requerida es ≥10% de la superficie de piso (= 0.84 m² de abertura libre) o ventilación mecánica forzada con renovaciones mínimas reglamentarias.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.7.3
09	Normativa Urbanística	Página 6 del PDF: El expediente no adjunta Certificado de Informaciones Previas (CIP) de la DOM de Pedro Aguirre Cerda. Sin este documento no es posible verificar la zona PRC aplicable, usos de suelo permitidos, coeficiente de constructibilidad, COS, altura máxima, rasantes ni distanciamientos aplicables al predio ROL 2791-1 en Calle Beaucheff N°3500. El predio se ubica en Pedro Aguirre Cerda (fuera de la jurisdicción del PRCS) — la normativa urbanística aplicable es el PRC de Pedro Aguirre Cerda, no el PRCS. Todo análisis urbanístico debe rehacerse una vez obtenido el CIP de la DOM PAC.	OBSERVADO	LGUC Art. 116 / OGUC Art. 1.4.1
010	Normativa Urbanística	Página 6 del PDF: El plano de emplazamiento (lámina A02) no grafica las rasantes desde los deslindes hacia las edificaciones propuestas. Para agrupamiento aislado, las rasantes determinan la altura máxima permitida en cada punto del predio. Sin su graficación no es posible verificar que los edificios se encuentren dentro de la envolvente volumétrica permitida.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.6.1
011	Normativa Urbanística	Página 8 del PDF: El predio colinda con el Club Hípico de Santiago. El sector comprende Zona Típica declarada por el CMN (Zona Típica Sector Club Hípico y Parque O'Higgins). Debe verificarse si el predio de Pedro Aguirre Cerda es total o parcialmente afecto a esta declaratoria, lo que requeriría pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales previo al permiso DOM.	OBSERVADO	LGUC Art. 60 / Ley 17.288 Arts. 29-30
012	Normativa Urbanística	Página 6 del PDF: No se acredita en el expediente la dotación de estacionamientos para vehículos según el destino equipamiento deportivo y la carga de ocupación total de 26 personas (cuadro A08). El PRC de Pedro Aguirre Cerda puede fijar exigencias específicas en función del destino y la superficie construida.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 / PRC Pedro Aguirre Cerda
013	Normativa Urbanística	Página 6 del PDF: No se indica en el expediente la dotación de estacionamientos para bicicletas, exigida por OGUC Art. 2.4.1 bis en función de la carga de ocupación y lo que fije el PRC de Pedro Aguirre Cerda.	OK	OGUC Art. 2.4.1 bis
014	Documentación Faltante	Nivel único (todos los edificios) · página 4 del PDF: El cuadro de superficies de lámina A08 agrupa recintos sin identificación individual consistente con la nomenclatura de las plantas. Falta individualizar cada recinto con nombre y código en el cuadro, lo que dificulta la revisión DOM y la verificación de cumplimiento por recinto.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.1 / LGUC Art. 116
015	Documentación Faltante	Nivel único (Sala de Basura [D1]) · página 8 del PDF: No se adjunta memoria de cálculo de generación de residuos que justifique la dotación de 4 contenedores de 2.400 L (9.600 L total) en la Sala de Basura [D1], en función de la carga de ocupación del centro recreacional (26 personas, cuadro A08).	OK	OGUC Art. 5.7.3
016	Documentación Faltante	Nivel único (Sala de Basura [D1]) · página 8 del PDF: La Sala de Basura [D1] presenta solo un lavamanos lateral. No se grafica sumidero de piso (drain) para lavado de contenedores dentro del recinto principal. El aseo periódico de contenedores de 2.400 L requiere punto de desagüe de piso conectado al alcantarillado.	OK	OGUC Art. 4.1.7 – instalaciones de agua potable y alcantarillado
017	Geometría y Presentación	Nivel único (todos los edificios) · página 2 del PDF: Las láminas de planta A03 (Planta Acceso, Planta de Kiosco/Enfermería, Planta de Camarines, Planta de S. de Basura) no incluyen norte arquitectónico. Sin esta referencia no es posible evaluar la orientación de fachadas para verificar iluminación y ventilación natural según exposición solar.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7 / DDU 279
018	Geometría y Presentación	Nivel único (todos los edificios) · página 2 del PDF: Las líneas discontinuas en el borde superior del recinto Guardia [A1] (Planta Acceso) y en la Planta de Camarines corresponden a vigas estructurales, no a muros o límites de recintos. No existe leyenda de simbología que lo aclare en el plano, lo que puede generar ambigüedad en la lectura del revisor DOM.	OK	OGUC Art. 4.1.7 – legibilidad de planos
019	Geometría y Presentación	Nivel único (todos los edificios) · página 2 del PDF: Ninguna lámina incluye escala gráfica; solo se indica la escala numérica en texto (ej. 'Esc. 1:50', 'Esc. 1:2000'). La ausencia de escala gráfica impide verificar proporciones si el plano es reproducido en formato distinto al original.	OK	OGUC Art. 4.1.7

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1	1. PRIORITARIO — Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) de la DOM de Pedro Aguirre Cerda para el predio ROL 2791-1 y completar el cuadro normativo urbanístico del expediente.
2	2. PRIORITARIO — Acotar el ancho libre de la escalera central de Camarines [E23] en planta y en corte A-A (lámina A06). Si se confirma ancho < 1.20 m, rediseñar para cumplir OGUC Art. 4.2.2 N°1.
3	3. PRIORITARIO — Diseñar y graficar segunda vía de evacuación para el edificio Camarines, o definir la escalera como caja de escalera protegida con RF mínimo reglamentario, según OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.3.4.
4	4. PRIORITARIO — Rediseñar el Baño de Acceso [E08] con condiciones de accesibilidad universal (espacio de giro Ø1.50 m, puerta ≥ 0.90 m, barras de apoyo). Incorporar cabina PMR en cada baño del edificio Camarines [B5, B6].
5	5. PRIORITARIO — Graficar y acotar todas las ventanas en planta para los recintos habitables de los edificios Acceso y Camarines. Elaborar cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto.
6	6. Indicar sistema de ventilación (ducto o extractor mecánico) para todos los baños sin ventana al exterior en los cuatro edificios.
7	7. Incorporar norte arquitectónico en todas las láminas de planta de detalle (A03).
8	8. Incorporar en lámina de emplazamiento (A02): rasantes desde deslindes, estacionamiento PMR señalizado y dimensionado, dotación de estacionamientos vehiculares y para bicicletas.
9	9. Consultar al CMN sobre posible afectación patrimonial por colindancia con Zona Típica Club Hípico.
10	10. Completar cuadro de superficies (A08) con identificación individual de cada recinto por nombre y código, consistente con nomenclatura de plantas.
11	11. Adjuntar memoria de cálculo de generación de residuos que justifique dotación de Sala de Basura [D1].
12	12. Incorporar sumidero de piso en Sala de Basura [D1] y señalarlo en planos de instalaciones sanitarias.
13	13. Corregir sentido de apertura de puertas de baños colectivos del edificio Camarines (deben abrir hacia el exterior o ser correderas).
14	14. Incorporar leyenda de simbología en láminas de planta, diferenciando muros, vigas y líneas de referencia.
15	15. Añadir escala gráfica en todas las láminas del expediente.

Obra Nueva · Santiago

30 de julio de 2026

OBSERVADO

El análisis identifica 6 incumplimientos de criticidad ALTA y 19 observaciones de criticidad MEDIA/BAJA. El proyecto Centro Recreacional Beaucheff (CCAF Los Andes, Beaucheff N°3500, Pedro Aguirre Cerda) corresponde a una remodelación y construcción nueva de equipamiento deportivo-recreacional con superficie proyectada total de 130.81 m² distribuida en cuatro edificios de un piso. Los incumplimientos ALTA corresponden a: accesibilidad universal — el Baño de Acceso [E08] no cumple condiciones de baño accesible (ancho de puerta ~0.70 m, sin giro Ø1.50 m ni barras de apoyo) y los Baños de Camarines [B5, B6] carecen de cabina PMR con dimensiones y equipamiento reglamentarios; evacuación y seguridad — la escalera central de Camarines [E23] presenta ancho estimado de 0.97 m, inferior al mínimo de 1.20 m para uso colectivo, y el edificio Camarines opera con una única escalera sin segunda vía de evacuación independiente al exterior ni protección contra incendio explícita; y ventilación e iluminación — ningún recinto habitable de los edificios Acceso y Camarines presenta ventanas graficadas en planta, lo que impide verificar el ratio mínimo de iluminación natural (1/6) y hace imposible la aprobación sin corrección de los planos. A nivel urbanístico, la ausencia del Certificado de Informaciones Previas (CIP) de la DOM de Pedro Aguirre Cerda impide verificar constructibilidad, COS, altura máxima, rasantes y uso de suelo aplicables; adicionalmente, el predio colinda con la Zona Típica Club Hípico declarada por el CMN, lo que requiere verificación de afectación patrimonial previa al permiso DOM. Se recomienda priorizar: obtención del CIP, rediseño del Baño [E08] como baño accesible, incorporación de cabina PMR en baños de Camarines, acotación y rediseño de la escalera [E23], diseño de segunda vía de evacuación para Camarines, y graficación de ventanas con cuadro de iluminación/ventilación en todos los edificios.

Progreso de revisión

0 / 25 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

- ⚠ JURISDICCIÓN: El predio se ubica en Pedro Aguirre Cerda (no en Santiago). La normativa urbanística aplicable es el PRC de Pedro Aguirre Cerda, no el PRCS. Todo análisis urbanístico debe rehacerse una vez obtenido el CIP de la DOM PAC.
- ⚠ COLINDANCIA PATRIMONIAL: El predio colinda con el Club Hípico de Santiago, área con Zona Típica declarada por el CMN. Verificar afectación patrimonial antes de tramitar permiso DOM.
- ⚠ ESCALERA CAMARINES: El ancho estimado de 0.97 m de la escalera central [E23] es inferior al mínimo de 1.20 m. Si se confirma por cota, es un incumplimiento ALTA que requiere rediseño antes de presentar expediente.
- ⚠ EVACUACIÓN CAMARINES: Una sola escalera sin protección explícita como única vía de evacuación en edificio de equipamiento deportivo de uso público es un riesgo de seguridad que debe resolverse antes de la aprobación DOM.
- ⚠ ACCESIBILIDAD GENERAL: El proyecto requiere revisión integral de accesibilidad universal: baño PMR en Acceso [E08] rediseñado, cabina PMR en baños de Camarines [B5, B6], ruta accesible graficada en todas las plantas de detalle, y estacionamiento PMR en emplazamiento.
- ⚠ VENTANAS AUSENTES EN PLANTA: Ningún recinto habitable de los edificios Acceso y Camarines tiene ventanas graficadas en planta. Esta omisión hace imposible la verificación del ratio de iluminación/ventilación natural y bloquea la aprobación DOM sin corrección previa.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✔ Normativa OGUC verificada
- ✔ Normativa LGUC verificada
- ✔ PRC Santiago aplicado
- ✔ 19 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.